MIDTGARDSHØGDA 4B

PRIVATMEGLEREN

Vedlegg

Meglers verdivurdering
Tilstandsrapport
Egenerklæring
Tegninger
Kart
Løsøre og tilbehør
Bud og budgivning

MEGLERS VERDIVURDERING



Meglers verdivurdering

MIDTGARDSHØGDA 4 B

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen den 07.05.2025

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: John Nicko Daae Lampe.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Midtgardshøgda 4 B, 5915 HJELMÅS

Selveierleilighet på felleseiet tomt, bygget i 2011

GNR 196 BNR 144 FNR 0 SNR 4 KOMMUNE 4631 ALVER GRUNNKRETS LEIKNES

Verdivurdert til

2 700 000

-	2 700 000	40 299
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	67 m²	5 m²	- m²	38 m²	- m²	- m²
Byggeår						2011

Fellesutgifter	-
Formue	-
Soverom	2
Etasje	1

Balkong Parkering

Sammenlignbare salg i nærområdet

EIENDOM	SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1 Midtgardshøgda 9 A 72 m² 2014 4 315 m² 2 sov	12.09.2024	2 490 000	**2 400 000**	0	2 400 000	**33 333**
2 Midtgardshøgda 18 A 72 m² 2016 1 002 m² 2 sov	02.09.2024	2 850 000	**2 850 000**	-	2 850 000	**39 583**
3 Midtgardshøgda 16 A 83 m² 2013 2 697 m² 3 sov	31.08.2023	2 490 000	**2 400 000**	0	2 400 000	**28 916**

En trivelig 3-roms leilighet med gjennomgående god standard, beliggende i et attraktivt og rolig bo-område.

Boligen har fast parkering i garasje og tilkomst fra gateplan.
Eiendommen befinner seg innen gangavstand fra skole og BHG. Til Knarvik tar det ca. 9 minutter i bil.

Leiligheten er oppført i 2011 og utstyrt med en rekke moderne og praktiske kvaliteter som bl.a.
- Balansert ventilasjon
- Rør-i-rør
- Fiberbredbånd


Leiligheten har en åpen stue/kjøkken-løsning med god plass til å innrede i forskjellige soner.

Stue/kjøkken har direkte adkomst til terrasse på 38 kvm. Her kan det nytes både flott utsikt og gode solforhold formiddag og kveld.

Et ypperlig alternativ om en søker en enkel hverdag i rolige omgivelser.
Markedsverdi estimeres å ligge mellom kr. 2 500 000,- og kr. 2 900 000,-

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet. Vi i PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for eiendomssalg. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon, som sikrer at du når ut til langt flere potensielle boligkjøpere enn de som aktivt er på leting. Gjennom tjenesten PrivatMegleren Boligbytte tilbyr vi også hjelp med alt fra organisering og rydding, til pakking og selve flyttingen. Vi har også tjenesten PrivatMegleren Kjøp, hvor vi tilbyr bistand med kjøp av bolig. Vi er Nordeas eiendomsmegler, og sammen hjelper vi deg gjerne med alt fra kjøp, salg, lån til økonomisk rådgivning. Med vennlig hilsen PrivatMegleren

Historiske omsetninger



Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom

1 Vertikaldelt tomannsbolig

REGISTRERT	SALGSDATO	TINGLYST	PRISANT	PRIS	FELLESGJELD	TOTALPRIS
04.08.2023	11.08.2023	01.09.2023	2 490 000	2 375 000	0	2 375 000
07.03.2019	15.03.2019	08.05.2019	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
15.11.2017		15.11.2017	-	2 175 000	-	2 175 000
09.10.2013	15.10.2013	12.11.2013	1 890 000	1 950 000	0	1 950 000
08.02.2012		08.02.2012	-	1 600 000	-	1 600 000

Leiligheter til salgs i ALVER kommune nå

6
leiligheter til salgs

3.6M
3.5M
3 409 000 Prisantydning i snitt
3.3M
3.2M

Annonsene har i snitt ligget ute i
23
dager

Leiligheter solgt i ALVER kommune siste 3 mnd

32
leiligheter solgt

3.6M
3.4M
3 328 000 Salgspris i snitt
3 111 000 Prisantydning i snitt
3.0M
2.8M
2.6M

Solgt i snitt i løpet av
11
dager

for 7.6% over prisantydning

Analyse m²-priser

61 363 Vestland fylke i snitt siste 3 mnd

47 345 ALVER kommune i snitt siste 3 mnd

40 299 Midtgardshøgda 4 B
Totalpris 2 700 000

TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapport

Leilighet i 4- mannsbolig
Midtgardshøgda 4 B, 5915 HJELMÅS
ALVER kommune
gnr. 196, bnr. 144, snr. 4

Sum areal alle bygg: BRA: 72 m² BRA-i: 67 m²



Befaringsdato: 24.04.2025 **Rapportdato:** 29.04.2025 **Oppdragsnr.:** 11280-1728 **Referansenummer:** LM1794

Autorisert foretak: Byggmester Skare AS **Sertifisert Takstingeniør:** Raymond Skare **Vår ref:**

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Byggmester Skare AS

Byggmester Skare AS, etablert i 2010, tilbyr taksering innen bolig, landbruk og næring.

Tilstandsrapport:
Beskriver bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand, og er den mest brukte rapporten ved boligsalg.

Verditakst:
Fokuserer på å fastsette markedsverdien, med enkel beskrivelse av bolig, standard, tomt og beliggenhet.

Næringseiendom:
Taksering følger i økende grad internasjonale standarder, utført av takstingeniører med tilleggutdanning og spesialisert kompetanse.

Landbrukstakst:
Verdisetting av gårdens bestanddeler, inkludert dyrket mark, skog, bygninger og bostedsverdi.



Rapportansvarlig

Raymond Skare

Uavhengig Takstingeniør

raymond@byggmesterskare.no

976 71 158

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Leiligheten fremstår med normal standard sett i forhold til alder og bruk. Det er registrert enkelte mindre avvik som ikke krever strakstiltak, herunder noe slitasje på overflater, lokal svelling i laminatgulv, mindre merker på fliser og enkelte tekniske forhold som bør følges opp på sikt.

Forøvrig henvises til rapportens enkeltpunkter.

Leilighet i 4- mannsbolig - Byggeår: 2011

UTVENDIG Gå til side

Takkonstruksjon m/tekking:
- takkonstruksjonen har W-takstoler i tre, tekket med betongtakstein.
- det er montert snøfangere på taket.

Felles konstruksjon, ikke vurdert.

Takrenner og nedløpsrør:
- Renner og nedløp i plast.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendig fasade:
- veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår
- fasade/kledning har liggende bordkledning.

Vinduer og dører:
- fabrikkmalte trevinduer med 2-lags glass.
- hvit inngangsdør med 3- lags glass og
- hvit terrassedør med 2- lags glass.

Terrasse:
Terrassen utenfor stuen er målt til ca 38 m². Terrassen er bygget med spaltegulv av tre på bjelker. Det er også rekkverk i tre.
Det er brukt impregnert treverk til terrassen.

Utvendig trapp:
- støpt i betong.

Felles konstruksjon. Ikke vurdert.

INNVENDIG Gå til side

Innvendige overflater:
- gulvoverflater har laminat, fliser i gang, belegg i bod.
- vegger og innvendige tak har malte plater.

Etasjeskiller:
Etasjeskiller er av betongdekke.

Radon:
- bygget er utført med forskriftsmessig radonsperre og dokumentasjon foreligger.

Rom under terreng/fuktkontroll:

Overflater:
- gulvet har laminat
- veggene har plater.
- hulltaking er foretatt i soverom uten å påvise unormale forhold.

Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 9.

Innvendige dører:
- fabrikkmalte glatte dører.

VÅTROM Gå til side

Bad (7,2 m²)
Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010.
Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Overflater:
- veggene har fliser.
- taket er malt.
- gulvet er flislagt, elektriske varmekabler.

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.

Utstyrt med:
- innredning med servant i heldekkende plate
- speil med lys
- toalett
- dusjvegger/hjørne.

Innredningen er fra 2018.

Ventilasjon:
Det er balansert ventilasjon.

Fuktkontroll:
Hulltaking er foretatt i bod mot bad uten å påvise unormale forhold.
Ingen utslag på fuktmåler.
Hulltaking er tatt på mottsatt side av dusjen som er en mindre fuktutsatt side.

KJØKKEN Gå til side

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat.
Integrerte hvitevarer er:
- oppvaskmaskin
- platetopp
- stekeovn
- komfyrvakt.

Det er avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Innvendige vann/avløpsledninger:
- vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap.
- avløpsrør av plast.

Ventilasjon:
Boligen har balansert ventilasjon.

VVS-installasjoner:
- leiligheten har utvendig vannkran.
- varmtvannstanken er på ca. 200 liter.

Beskrivelse av eiendommen

Pipe/Ildsted:
- dobbeltløpet elementpipe.
- Pipe er beslått over tak.
- ikke montert ildsted.

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming.

Sentralstøvsuger:
- sentralstøvsuger med skjult rørføring i boligen, oppsamler plassert i vaskerom.

Internett:
Leiligheten har fiberbredbånd.

Elektrisk anlegg:
Leilighet har sikringsskap med automatsikringer.

Brannsikkerhet:
Leiligheten har røykvarsler og brannslukningsapparat.

TOMTEFORHOLD Gå til side

Grunn og fundament:
- byggegrunn av sprengsteinsfylling.
- dreneringen er fra 2011.
- betonggrunnmur.
- forstøtningsmurer er av betong.

Tomt:
Bygningen ligger i skrånende terreng.

Vann/avløp:
- utvendige vann- og avløpsledninger er av plast.
- Rørene ble lagt i 2011.
- vann og avløp er tilknyttet offentlige rør via private stikkledninger.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side

Leilighet i 4- mannsbolig


• Det foreligger ikke tegninger

ØVRIGE OPPLYSNINGER:

Det er fortsatt eiendomsmegler som har plikt til å sørge for at boligkjøperen får opplysningene hen har grunn til å regne med å få, og som kan ha betydning for avtalen. Dette innebærer blant
annet opplysninger om bebyggelsens arealer og eventuell adgang til utleie av hele eller deler av bygningsmassen. Megler skal også opplyse om det foreligger ferdigattester eller midlertidig brukstillatelser. Dette innebærer at den bygningssakkyndige/takstingeniør har en plikt til å påpeke åpenbare ulovligheter
som avdekkes. De har ikke et ansvar for å hente sist godkjente tegninger hos kommunen. Dette ansvaret ligger fortsatt hos megler. Kilde: www.dibk.no/regelverk/forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/ For ytterligere detaljer og opplysninger henvises det til tegninger og/eller eiendommens byggesaksmappe.

Sammendrag av boligens tilstand


Fordeling av tilstandsgrader



- TG0: Ingen avvik
- TG1: Mindre eller moderate avvik
- TG2: Avvik som ikke krever tiltak
- TG2: Avvik som kan kreve tiltak
- TG3: Store eller alvorlige avvik
- TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



- Ingen umiddelbare kostnader
- Tiltak under kr 10 000
- Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000
- Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000
- Tiltak over kr 300 000

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Leilighet i 4- mannsbolig

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft	Gå til side
Utvendig > Utvendige trapper	Gå til side

TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Taktekking	Gå til side
Utvendig > Dører	Gå til side
Innvendig > Overflater	Gå til side
Tekniske installasjoner > Vannledninger	Gå til side
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad (7,2 m²) > Overflater vegger og himling	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad (7,2 m²) > Overflater Gulv	Gå til side
Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken (29,7 m²) > Overflater og innredning	Gå til side

Tilstandsrapport

LEILIGHET I 4- MANNSBOLIG



Byggeår
2011

Kommentar
Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.

Standard
Normal standard på leiligheten ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold
Leiligheten er normalt vedlikeholdt.

UTVENDIG

TG 2 Taktekking

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
Siden taket (takkonstruksjon, taktekking og skorstein) kun er observert fra bakkenivå, er vurderingen begrenset av dette. Det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å bevege seg ut på taket eller observere fra stige. Selv om det ikke er avdekket skader under befaringen, betyr ikke dette at det ikke foreligger skader som en besiktigelse på taket kan avdekke. Vær oppmerksom på denne risikoen. En undersøkelse av taket kan utføres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

Vurdering av avvik:
• Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Årsak:
Naturlig aldring og manglende vedlikehold har ført til mosevekst og slitasje.

Konsekvens/tiltak
• Lokal utbedring må utføres.

Tiltak:
Rensing av takflaten og videre overvåkning anbefales. Vurder behov for vedlikehold eller omtekking på sikt.

Konsekvens:
Mose kan holde på fuktighet og føre til forringelse av tekkematerialet, som igjen kan redusere takets levetid og øke risikoen for lekkasjer.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad



Taket er tekket med betongstein



Det er mosevekst på taket

Tilstandsrapport

TG 1 Nedløp og beslag

Renner og nedløp i plast.



Takrenner og nedløpsrør i plast

TG 1 Snøfangere

Det er montert snøfangere på taket.

TG 1 Veggkonstruksjon

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.

TG IU Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking

Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Felles konstruksjon, ikke vurdert.

TG 1 Vinduer

Bygningen har fabrikkmalte trevinduer med 2-lags glass.



abrikkmalte trevinduer med 2-lags glass.

TG 2 Dører

Leiligheten har hvit inngangsdør med 3- lags glass og
hvit terrassedør med 2- lags glass.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist rustskader i metalldeler i og rundt dører.

Tilstandsrapport

Det er registrert mindre rust på dørhengsler. Funksjonen er ikke påvirket.

Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:

Tiltak:
Overvåkes. Rengjøring og smøring anbefales for å begrense videre rustutvikling.

Konsekvens:
Ingen umiddelbar funksjonssvikt. Ved manglende vedlikehold kan funksjonen over tid svekkes.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad


Terrassedør


Rust på hengslene til inngangsdøren




Inngangsdør

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Terrassen utenfor stuen er målt til ca 38 m². Terrassen er bygget med spaltegulv av tre på bjelker. Det er også rekkverk i tre.
Det er brukt impregnert treverk til terrassen.


Terrasse


Terrassen har noe malingsflassing

TG IU Utvendige trapper

Utvendig trapp som er støpt i betong. Felles konstruksjon.
Ikke vurdert.

Tilstandsrapport



Felles utvendig betongtrapp

INNVENDIG

TG 2 Overflater

Gulvoverflater har laminat, fliser i gang, belegg i bod.
Vegger og innvendige tak har malte plater.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det er registrert svelling i skjøter på laminatgulv i stue/kjøkken. Skadene er mindre og påvirker i liten grad bruken.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Tiltak:
Overvåkes. Ved ytterligere utvikling bør utskifting av berørte gulvbord vurderes.

Konsekvens:
Økt svelling kan føre til videre oppsprekking, redusert levetid og svekket estetisk uttrykk.
Ingen umiddelbar funksjonssvikt.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad



Svelling i skjøter på laminatgulv i stue/kjøkken

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskiller er av betongdekke.


TG 0 Radon

Bygget er utført med forskriftsmessig radonsperre og dokumentasjon foreligger.

TG 1 Pipe og ildsted

Tilstandsrapport

Boligen har dobbeltløpet elementpipe. Pipe er beslått over tak. Det er ikke montert ildsted.



Pipe innvendig. Det er ikke montert ildsted.

TG 1 Rom Under Terreng

Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'

Gulvet har laminat. Veggene har plater. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i Soverom. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 9.



Måleresultat ved fuktkontroll

TG 1 Innvendige dører

Innvendig har boligen fabrikkmalte glatte dører.


VÅTROM

ETASJE > BAD (7,2 M²)


Generell

Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Tilstandsrapport



Bad



Bad

ETASJE > BAD (7,2 M²)

TG 2 Overflater vegger og himling

Veggene har fliser. Taket er malt.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Ett par merker i veggfliser ved baderomsmøbler etter demontert utstyr.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Ingen strakstiltak nødvendig.
Eventuell reparasjon kan vurderes av estetiske hensyn.

Konsekvens:
Ingen funksjonell påvirkning. Kun estetisk redusert inntrykk.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad





Merker i veggfliser etter demontert utstyr

ETASJE > BAD (7,2 M²)

TG 2 Overflater Gulv

Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 14 mm.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
• Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

Fall på gulv er ikke fullt ut i henhold til krav.
Fall fra dør til sluk er målt til ca. 14 mm. Det er ca. 10 mm. fall på gulv i en avstand på 80 cm ut fra sluket.
Bom (hulrom) under en flis i dusjnisje.

Konsekvens/tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Tilstandsrapport

Tiltak:
Vær oppmerksom ved bruk.
For å oppnå tilfredsstillende fall, må gulvet bygges om ved eventuell fremtidig renovering.
Flis med bom bør overvåkes og eventuelt reetableres om det oppstår løse fliser eller lekkasje.

Konsekvens:
Økt risiko for vannansamling på gulvet utenfor sluk og redusert drenering ved lekkasje eller søl.
Bom under flis kan føre til løs flis over tid, og mulig fare for vanninntrengning dersom tettesjikt skades.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad


Gulvet har for lite fall i forhold til krav


Ripe i fliser etter dusjdør. Bom i 1 flis.

ETASJE > BAD (7,2 M²)

TG 1 **Sluk, membran og tettesjikt**

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.


Sluk i dusjsonen på bad

ETASJE > BAD (7,2 M²)

TG 1 **Sanitærutstyr og innredning**

Rommet har innredning med servant i heldekkende plate, speil med lys, toalett og dusjvegger/hjørne. Innredningen er fra 2018.

ETASJE > BAD (7,2 M²)

TG 1 **Ventilasjon**

Det er balansert ventilasjon.

ETASJE > BAD (7,2 M²)

TG 1 **Tilliggende konstruksjoner våtrom**

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i Bod mot bad. Ingen utslag på fuktmåler. Hulltaking er tatt på mottsatt side av dusjen som er en mindre fuktutsatt side.

Tilstandsrapport



Ingen utslag på fuktmåleren

KJØKKEN

ETASJE > STUE/KJØKKEN (29,7 M²)

TG 2 Overflater og innredning

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Integrerte hvitevarer er: oppvaskmaskin, platetopp, stekeovn og komfyrvakt.

Vurdering av avvik:

• Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Det er registrert slitasje på bunnplate i oppvaskbenk og fuktskader på front til oppvaskmaskin.


Konsekvens/tiltak

• Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.


Ikke behov for noe strakstiltak.

Konsekvens:
Estetisk forringelse og økt risiko for videre fuktskader ved manglende oppfølging over tid.


Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad



Kjøkken



Kjøkken



Slitasje på bunnplate i oppvaskbenk



Fuktskader på front til oppvaskmaskin.

ETASJE > STUE/KJØKKEN (29,7 M²)

Tilstandsrapport

TG 1 Avtrekk

Det er avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.



Funksjontest av kjøkkenventilator

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap.

Vurdering av avvik:
• Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.

Manglende merking av rørkursene kan skyldes at dette ble utelatt ved installasjon, manglende rutiner, eller at merkelappene har falt av over tid. I noen tilfeller er merkingen aldri blitt utført etter ferdigstillelse.

Konsekvens/tiltak
• Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes.

Alle rørkurser bør merkes tydelig i rørskapet med navn på tilhørende tappesteder (f.eks. "kjøkken", "bad servant", "dusj"). Dette bør utføres av rørlegger for å sikre korrekt identifikasjon og dokumentasjon.

Konsekvens:
Umerkede rørkurser gjør det vanskelig å identifisere hvilke rør som går til hvilke tappesteder. Dette kan føre til feil ved service, lekkasjesøk og stenging av vann, og gjør vedlikehold og reparasjon mer tidkrevende og risikabelt. Det kan også være i strid med krav i TEK17 og anbefalinger fra bransjenorm (f.eks. Sintef Byggforsk).

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad



Rørskap. Kursene er ikke merket.

TG 1 Avløpsrør

Det er avløpsrør av plast.

TG 1 Ventilasjon

Tilstandsrapport

Boligen har balansert ventilasjon.






Balansert ventilasjonsanlegg

TG 1 Andre VVS-installasjoner

Leiligheten har utvendig vannkran.




Utvendig vannkran

TG 1 Varmtvannstank

Varmtvannstanken er på ca. 200 liter.

Årstall: 2018 **Kilde:** Produksjonsår på produkt



Varmtvannstank

TG 1 Andre installasjoner

Elektrisk oppvarming.

Tilstandsrapport

TG 1 Sentralstøvsuger

Det er montert sentralstøvsuger med skjult rørføring i boligen, oppsamler plassert i vaskerom.



TG 1 Internett

Leiligheten har fiberbredbånd.

TG 2 Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Leilighet har sikringsskap med automatsikringer.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   2011 I 2011, når bygget ble bygget.

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ja

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ja

   Eksisterer det samsvarserklæring?
   Nei

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
   Nei

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   Nei

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
   Nei

Tilstandsrapport

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
   Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
   Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
    Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
    Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
    Nei

Generell kommentar

Det er anbefalt å ha en el-kontroll på det elektriske anlegget hvert 5 år.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad



Sikringsskap


Kursfortegnelse

TG 0 Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Leiligheten har røykvarsler og brannslukningsapparat.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
   Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
   Nei

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
   Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
   Nei

Tilstandsrapport

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling.

TG 1 Fuktsikring og drenering

Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'

Dreneringen er fra 2011.

TG 1 Grunnmur og fundamenter

Bygningen har betonggrunnmur.

TG 1 Forstøtningsmurer

Forstøtningsmurer er av betong.



Forstøtningsmur

TG 0 Terrengforhold

Bygningen ligger i skrånende terreng.

Tilstandsrapport



Tomten rundt boligen



Tomten rundt boligen



Tomten rundt boligen

TG 1 Utvendige vann- og avløpsledninger

Utvendige vann- og avløpsledninger er av plast. Rørene ble lagt i 2011. Vann og avløp er tilknyttet offentlige rør via private stikkledninger.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Leilighet i 4- mannsbolig

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
Etasje	67			67	38
Underetasje		5		5	
SUM	**67**	**5**			**38**
SUM BRA	**72**				

Romfordeling

Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**
Etasje	Entré (8 m²), Soverom (8,6 m²), Soverom 2 (7,2 m²), Bad (7,2 m²), Stue/kjøkken (29,7 m²), Bod (2,9 m²)		
Underetasje		Sportsbod i felles garasjeanlegg	

Kommentar

Arealer er oppmålt innvendig med laser.
Bruksareal er oppmålt etter N:S: 3940, 2012 og etter takstbransjens retningslinjer for arealmåling- 2014. Bruttoareal er beregnet.
Rommenes bruk kan stride mot byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Arealer oppgitt i parantes bak rombenevnelse er ca og avvik kan forekomme.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger
Kommentar: ØVRIGE OPPLYSNINGER:

Det er fortsatt eiendomsmegler som har plikt til å sørge for at boligkjøperen får opplysningene hen har grunn til å regne med å få, og som kan ha betydning for avtalen. Dette innebærer blant
annet opplysninger om bebyggelsens arealer og eventuell adgang til utleie av hele eller deler av bygningsmassen. Megler skal også opplyse om det foreligger ferdigattester eller midlertidig brukstillatelser. Dette innebærer at den bygningssakkyndige/takstingeniør har en plikt til å påpeke åpenbare ulovligheter
som avdekkes. De har ikke et ansvar for å hente sist godkjente tegninger hos kommunen. Dette ansvaret ligger fortsatt hos megler. Kilde: www.dibk.no/regelverk/forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/ For ytterligere detaljer og opplysninger henvises det til tegninger og/eller eiendommens byggesaksmappe.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☐ Ja ☑ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? ☐ Ja ☑ Nei

Kommentar:

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvik fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM(m2)	S-ROM(m2)
Leilighet i 4- mannsbolig	64	3

Kommentar

Leilighet i 4- mannsbolig	Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
24.4.2025	Raymond Skare	Takstingeniør
	Eskil Øye Myhr	Rekvirent

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4631 ALVER	196	144		4	0 m²	IKKE OPPGITT (Ambita)	Ikke relevant

Adresse
Midtgardshøgda 4 B

Hjemmelshaver
Myhr Eskil Øye

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Leiligheten har beliggenhet på Leknes i Alver kommune. Eiendommen har gode solforhold og sjøutsikt. Det er gangavstand til skole og barnehage. Ca 7 minutter kjøring til Knarvik og ca 35 minutter kjøring til Bergen.

Adkomstvei

Privat til offentlig vei.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Midtgård/Leknes Gnr.196 Bnr.4
1263-15122005

Reguleringsplan vedteken
Plantype: Eldre reguleringsplan
Planstatus: Gjeldende plan
Vedtak i kraft: 14.06.2007
Stedsnavn: Midtgård
Eier: Lindås kommune

Kommuneplan for Lindås 2019 - 2031
1263-201805

Kommuneplaner
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
Vedtak i kraft
Stedsnavn

Om tomten

Felleseie tomt på 2 391 m²
Tomten er opparbeidet med forstøtningsmurer i betong, betongtrapper, gruset areal. Tomten rundt leiligheten er opparbeidet med terrasse.

Tinglyste/andre forhold

Eiendommen er vurdert i den stand den var på befaringsdagen.
Datagrunnlag kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det statlige selskapet Norsk Eiendomsinformasjon. Opplysningene kan være ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil. Bruker eller annen part kan ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor undertegnede, leverandør eller programleverandør.

SPESIELLE FORHOLD:
Det er ikke opplyst om noe spesielle forhold utover det som fremkommer i denne rapporten, men eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten og gi tilbakemelding om eventuelle avvik før rapporten tas i bruk.

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
2 375 000	2023

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Ordrebekreftelse	21.04.2025		Fremvist		Nei
Egenerklæring		Egenerklæringsskjema er utfylt av eier.	Gjennomgått		Nei
Infoland.no	21.04.2025	Er hentet fra kartverket.	Gjennomgått		Nei
Eiendomsverdi.no	21.04.2025	Info om eiendommen er hentet på eiendomsverdi.no	Gjennomgått		Nei
Reguleringsplaner	21.04.2025	Reguleringsplaner er hentet fra arealplaner.no	Gjennomgått		Nei
Grunnbokutskrift	28.04.2025	Grunnboksinformasjon er hentet fra seeiendom.no	Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	29.04.2025	

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:**Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:**Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:**Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:**Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:**Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
Personvernerklæring - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON


Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her:
https://samtykke.vendu.no/LM1794

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

Andre bilder



Parkeringsplass tilhørende leiligheten merket 4b i garasjeanlegg



Sportsbod på 5m² i fellesareal

EGENERKLÆRING

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
PrivatMegleren Nordhordland

Oppdragsnr.
195250050

Selger 1 navn
Eskil Øye Myhr

Gateadresse
Midtgardshøgda 4B

Poststed	Postnr
Hjelmås	5915

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

År: 2023

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 1

Antall måneder: 7

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 195250050

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar | Nei

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar | Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☑ Nei ☐ Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☑ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☑ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar | Nei

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☑ Nei ☐ Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☑ Nei ☐ Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☑ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar | Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 195250050

21 Er det foretatt radonmåling?

☑ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☑ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☑ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☑ Nei ☐ Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Økes 60% opp fra 115kr

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 195250050

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☐ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☑ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 195250050

E-Signing validated

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Eskil Øye Myhr	871d2f7b52b8923ea407dff5bc41cae810690422	23.04.2025 14:38:54 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

Document reference: 195250050

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer

TEGNINGER


Q1: 1-5.

Nordnordland utvikling IKT. Gnr: 196 Bnr: 144

Bygg nr2 tirsmannsskolig

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
28. 10. 2010
Dato 12/10-10
10/2087 25598/10
Sakshandsamar Tilgangskode

Q1: 2-5



1.PLAN

BRA–BEREGNING

BRA HVERT BYGG I KS1	416,0 m2
BRA HVER ETASJE	
1.PLAN	163,4 m2
2.PLAN	159,4 m2
LOFTSPLAN	93,2 m2
BRA HVER LEILIGHET	
BRA H01A	241,9 m2
BRA H01B	167,1 m2
BRA H02A OG H03A	90,4 m2
BRA H02B OG H03B	70,1 m2
BRA H02C OG H03C	151,5 m2
BRA H02D OG H03D	97,0 m2


UTNYTTINGSGRAD

DELOMRÅDE KS 1, 10 BOENHETER	
TOTALT AREAL:	2400 m2
40% BYA:	960 m2
– PARKERING (P1+P5+del av PK1):	304 m2
P1+P5 4 park.pl. + 2 HC park.pl. (92m2)	
PK 1 – 10/22 del, 18 m2 pr. park.pl. (212m2)	
= AREAL TIL BOLIGBYGG:	656 m2
BYA TIL HVERT BOLIGBYGG (3 BYGG):	219 m2
BYA DETTE BOLIGBYGG:	190,5 m2


LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
28. 10. 2010
10/2087 85548/10
Saksnr. Tilgangskode

DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO: —
		PROSJEKT NR.: 2010025
BESKRIVELSE	1.PLAN BYGG 2 KS1	TEGN. NR.: 15410025A01
	arkoconsult ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valestr.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:100 FORMAT: A3 TEGN.: OH DATO: 04.07.10 KONTROL: DATO:
REV.		

Q1: 3-5



2.PLAN




SNITT A–A

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
28. 10. 2010
10/2087 28554/10
Eskild
Tilgangskode

DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO: — PROSJEKT NR.: 2010025
	2.PLAN OG SNITT A–A BYGG 2 KS1	TEGN. NR.: 15410025A02
REV. BESKRIVELSE	arkoconsult ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:100 FORMAT: A3 TEGN.: OH DATO: 04.07.10 KONTROL: DATO:


Q1: 4-5




LOFTSPLAN

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
28. 10. 2010
10/2987 28598/10
Tilgangskode


DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO: — PROSJEKT NR.: 2010025
BESKRIVELSE	LOFTSPLAN BYGG 2 KS1	TEGN. NR.: 15410025A03
REV.	arkoconsult ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:100 FORMAT: A3 TEGN.: OH DATO: 04.07.10 KONTROL: DATO:



TERRENGSNITT D–D



TERRENGSNITT E–E




TERRENGSNITT C–C

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
11. 01. 2011
16/2057 1014/11
Tilgangskode


D4-5 Rev. 7.

DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO: R1/07.01.11 PROSJEKT NR.: 2010025
BESKRIVELSE	TERRENGPROFILER C–C, D–D & E–E	TEGN. NR.: 15410025A52
REV	ARKOCONSULT ARKOCONSULT Ove Håland, Bulloåsen 3, 5281 Valest.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:250 FORMAT: A3 TEGN.: PKT DATO: 14.08.10 KONTROL: KR DATO: 07.01.11

E2-5 Rev. 7



2.PLAN




SNITT A–A

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
11/74 01. 2011
10/2087 1014/11
Tilgangskode

DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO: —
		PROSJEKT NR.: 2010025
	2.PLAN OG SNITT A–A BYGG 2 KS1	TEGN. NR.: 15410025A02
REV. BESKRIVELSE	arkoconsult ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:100 FORMAT: A3 TEGN.: OH DATO: 04.07.10 KONTROL: DATO:

E4-5 Rev 1



FASADE MOT NORDØST




FASADE MOT SØRVEST

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
11/74 01 2011
14/2587 1014/11
Fagenhetskode

DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO: R1/07.01.11 PROSJEKT NR.: 2010025
BESKRIVELSE	FASADER BYGG 2 KS1	TEGN. NR.: 15410025A04
REV	arkoconsult ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:100 FORMAT: A3 TEGN.: OH DATO: 04.07.10 KONTROL: KR DATO: 07.01.2011

ES-5 Rev 7




FASADE MOT NORDVEST



FASADE MOT SØRØST

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
11. 01. 2011
11/74
10/2087 1014/11
Tilgangskode

DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO: R1/07.01.11 PROSJEKT NR.: 2010025
	FASADER BYGG 2 KS1	TEGN. NR.: 15410025A05
REV. BESKRIVELSE	arkoconsult ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:100 FORMAT: A3 TEGN.: OH DATO: 04.07.10 KONTROL: KR DATO: 07.01.11



1.PLAN

BRA–BEREGNING

BRA HVERT BYGG I KS1	416,0 m2
BRA HVER ETASJE	
1.PLAN	163,4 m2
2.PLAN	159,4 m2
LOFTSPLAN	93,2 m2
BRA HVER LEILIGHET	
BRA H01A	241,9 m2
BRA H01B	167,1 m2
BRA H02A OG H03A	90,4 m2
BRA H02B OG H03B	70,1 m2
BRA H02C OG H03C	151,5 m2
BRA H02D OG H03D	97,0 m2

UTNYTTINGSGRAD

DELOMRÅDE KS 1, 10 BOENHETER	
TOTALT AREAL:	2400 m2
40% BYA:	960 m2
– PARKERING (P1+P5+del av PK1):	304 m2
P1+P5 4 park.pl. + 2 HC park.pl. (92m2)	
PK 1 – 10/22 del, 18 m2 pr. park.pl. (212m2)	
= AREAL TIL BOLIGBYGG:	656 m2
BYA TIL HVERT BOLIGBYGG (3 BYGG):	219 m2
BYA DETTE BOLIGBYGG:	190,5 m2

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
13 01 2011
Arkivsak 11/74
Løpenr. 629/11
Tilgangskode
Saksbeh. Rune

E 1-5 Rev 7


LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/141
13 01 2011
Arkivsak 11/66
Løpenr. 1164/11
Tilgangskode
Saksbeh. Rune

DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA	REVISJON/DATO: R1/11.01.11
	MIDTGÅRD, LEKNES	PROSJEKT NR.: 2010025
BESKRIVELSE	1.PLAN BYGG 2 KS1	TEGN. NR.: 15410025A01
REV.	ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:100 FORMAT: A3 TEGN.: OH DATO: 04.07.10 KONTROL: KR DATO: 11.01.2011

FASADE GLASSFELT




SNITT STØYSKJERM




LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
11/74 11. 01. 2011
10/2087 10M/11
Tilgangskode

E6


DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO:
		PROSJEKT NR.: 2010025
BESKRIVELSE	PRINSIPP FASADE OG SNITT STØYSKJERM	TEGN. NR.: 15410025A60
REV	arkoconsult ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f. Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511 Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA	MÅLEST.: 1:25 / FORMAT: A3 TEGN.: KR / DATO: 07.01.11 KONTROL: KR / DATO: 07.01.11



SNITT B–B



SNITT A–A



FASADE NORDVEST

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
13. 01. 2011
Arkivsak 11/74
Tilgangskode 1629/11


LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/141
13. 01. 2011
Arkivsak 11/66
Tilgangskode 1169/11

E1-2 Rev 2


DATO/SIGN	NORDHORDLAND UTVIKLING DA MIDTGÅRD, LEKNES	REVISJON/DATO: R2/11.01.11 PROSJEKT NR.: 2010025
BESKRIVELSE	SNITT & FASADE NORDVEST PARK.KJELLER FG1/FL1	TEGN. NR.: 15410025A31

arkoconsult
ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valestr.
Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511
Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA

MÅLEST.: 1:100	FORMAT: A3
TEGN.: OH	DATO: 17.07.10
KONTROL: KR	DATO: 11.01.2011



FASADE NORDØST



SNITT C – C

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
13 01 2011
11/74 1629/11
Tilgangskode
BENA

E3

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/141
13 01 2011
11/86 1169/11
Tilgangskode
BENA

REV.	BESKRIVELSE	DATO/SIGN

NORDHORDLAND UTVIKLING DA

MIDTGÅRD, LEKNES

FASADE NORDØST

SNITT C-C

REVISJON/DATO:


PROSJEKT NR.: 201025

TEGN. NR.: 15410025 A32

arkoconsult
ARKOCONSULT Ove Høland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f.
Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511
Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA

MÅLEST.: 1:100	FORMAT: A3
TEGN.: KR	DATO: 11/1-10
KONTROL: KR	DATO: 11/1-10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



LOFTSPLAN

LINDÅS KOMMUNE
Klassering 196/144
- 5. 06. 2013
Ark. sakspr. 2013/2217
Løpenr. 13774/13
Saksh. BENH
Tilgangskode

E 7.

REVISJONER

REV	BESKRIVELSE	DATO/SIGN
1	Endring løsning bad og sov 4	16.03.11 KR
2		
3		

NORDHORDLAND UTVIKLING DA
MIDTGÅRD, LEKNES

REVISJON/DATO: R1/16.03.11

PROSJEKT NR.: 2010025

LOFTSPLAN
ARB. TEGNING BYGG 2 KS1

TEGN. NR.: 15410025A2003

arkoconsult
ARKOCONSULT Ove Håland, Bullaåsen 3, 5281 Valest.f.
Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511
Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 986393579 MVA

MÅLEST.:	1:100	FORMAT:	A3
TEGN.:	OH	DATO:	04.07.10
KONTROL:	KR	DATO:	16.03.11


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

KART

Oversiktskart

Adresse: **Midtgardshøgda 2C, 5915 Hjelmås**
Gnr/Bnr: **4631/196/144/0/4**

Målestokk: 1:500
Beregnet areal: 2391 m2
Referansesystem: EUREF89 UTM sone 33, 2d
Leveransedato: 07.04.2025



Matrikkelkart


Adresse: **Midtgardshøgda 2C, 5915 Hjelmås**
Gnr/bnr: **4631/196/144/0/4**

Målestokk: 1:500
Beregnet areal: 2391 m2
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 33, 2d
Leveransedato: 07.04.2025

N

Eiendomsgrenser i kartet har forskjellig nøyaktighet. I noen tilfeller vil det være påkrevd å klarlegge grensene etter matrikkelloven §17. Kommunen anbefaler tiltakshaver å klarlegge alle eiendommer med usikre grenser.

Sikre grenser i kartet: Heltrukne linjer (nøyaktighet 14 cm eller bedre)
Usikre grenser i kartet: Stiplede linjer (nøyaktighet dårligere enn 14 cm)
Usikre grenser bør klarlegges av kommunens Geodatakontor, før tiltak i marginal avstand fra grensa planlegges.



Grensepunktrapport

Beregnet areal: 2391 m2

Arealmerknad:

Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 33, 2d

Løpen	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i	Grensepunkttype	Målemetode	Nøyaktighet i cm	Lengde	Radius
1	6754261.42	-26340.36	Steingjerde	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	26.51	0
2	6754283.53	-26354.98	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	12.97	0
3	6754287.91	-26342.77	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	2.01	0
4	6754286.02	-26342.09	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	15.05	0
5	6754291.1	-26327.93	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	4.86	3.009
6	6754295.07	-26326.16	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	3.01	0
7	6754296.09	-26323.33	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	3.01	0
8	6754298.92	-26324.34	Jord	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	2	0
9	6754298.24	-26326.23	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	6.13	4.012
10	6754300.5	-26331.3	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	7.12	0
11	6754307.2	-26333.71	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	17.93	21.563
12	6754319.89	-26345.64	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	7.44	0
13	6754323.45	-26339.12	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	13.89	0
14	6754334.64	-26330.89	Mur	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	9.59	0
15	6754343.77	-26333.8	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	6.09	30.08
16	6754344.93	-26327.83	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	6.07	0
17	6754346.55	-26321.99	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	1.65	3.509
18	6754346.64	-26320.35	Annen terrengdetalj	Bolt	GPS Fasemåling RTK	13	73.82	0
19	6754277.02	-26295.81	Jordfast stein	Offentlig godkjent grensemerke	GPS Fasemåling RTK	13	10.35	0
20	6754273.54	-26305.57	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	7.39	0
21	6754270.29	-26312.21	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	1.31	0
22	6754270.09	-26313.5	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	5.71	0
23	6754269.22	-26319.14	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	2.05	0
24	6754268.46	-26321.04	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	2.74	0
25	6754266.72	-26323.16	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	2.4	0
26	6754265.82	-26325.39	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	2.25	0
27	6754265.46	-26327.61	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	3.41	0
28	6754264.05	-26330.72	Steingjerde	Umerket	GPS Fasemåling RTK	13	9.99	0

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING



GI BUD MED BANKID

På eiendommens annonse vises det en "Gi bud"-knapp for elektronisk budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på samme måte som i din nettbank. Du kan også bruke BankID App (iOS/ Android) eller BankID på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg med korrekt utfylling av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du motta en SMS-kvittering. Gi budforhøyelser med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen.

BUDREGLEMENT

Benytt "Gi bud"-knappen på eiendommens annonse for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den respektive eiendommen.

Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt.

Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til!

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN:

Adresse:
Midtgardshøgda 4B
Gnr. 196 Bnr. 144 Snr. 4 i Alver kommune

Oppdragsnummer:
195-25-0050

Meglerforetak: Nordhordland Eiendomsmegling AS

Saksbehandler: John Nicko Daae Lampe

Telefon / Mobil: 55 55 97 97 / 97 62 30 69

E-post: lampe@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** ----------

Beløp med bokstaver **Kr** ----------

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den ---------- **Kl.** ----------

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: ----------

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: ----------

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: ---------- Referanse og tlf nr: ----------

Lånt kapital: ---------- Kr ----------

Egenkapital: ---------- Kr ----------

Totalt: ---------- **Kr** ----------

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Notater

Notater