PRIVATMEGLEREN
ØSTBØ & KALDHEIM

MOKSHEIMSJØEN 7

Vedlegg

Selgers egenerklæringsskjema

Tilstandsrapport

Meglers verdivurdering

Tegninger

Ferdigattest

Matrikkelrapport

Kommuneplankart

Reg. plan

Grunnkart

Opplysninger fra forretningsfører

Nabolagsprofil

Løsøre og tilbehørsliste

Budskjema

Tilstandsrapport

Leilighet | H0303

Moksheimsjøen 7, 5542 KARMSUND

KARMØY kommune

gnr. 147, bnr. 639

Andelsnummer 13

Sum areal alle bygg: BRA: 82 m² BRA-i: 76 m²



Befaringsdato: 23.02.2026 **Rapportdato:** 09.03.2026 **Oppdragsnr.:** 22069-1295 **Eiendomsverdi ref nr:** BT8258

Foretak: SIGMA TAKST AS **Takstingeniør:** Njål Magne Kristiansen **Vår ref:** 2026010

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

SIGMA TAKST AS

Sigma Takst AS er et uavhengig takstfirma med base på Karmøy, spesialisert på tilstandsrapporter og energirådgivning. Vi kombinerer fagkunnskap, erfaring og moderne verktøy for å gi deg nøyaktige vurderinger og trygg veiledning – enten du skal kjøpe, selge, bygge eller oppgradere bolig.

Bak selskapet står bygningssakkyndig, fagskoleingeniør og mester i byggfaget, med godkjenning fra NEAK (Norges Eiendomsakademi) og sertifisering som Enova-godkjent energirådgiver. Med skarpt øye for detaljer og solid forståelse for norske byggeskikker, leverer vi rapporter og vurderinger som både er grundige og juridisk holdbare.

Hos oss møter du en personlig og tilgjengelig rådgiver – uten mellomledd eller unødvendig byråkrati. Vi tror på ærlighet, punktlighet og godt håndverk – både i felt og på papir.

Les mer om oss og våre tjenester på www.sigmatakst.no



Rapportansvarlig

Njål Magne Kristiansen
Uavhengig Takstingeniør
njaal@sigmatakst.no
412 82 709

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (https://iverdi.no/).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

SIGMA TAKST AS
Fredheimvegen 16
4275 SÆVELANDSVIK

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

Leiligheten ligger i 3. etasje i en boligblokk oppført i 2008. Det medfølger en parkeringsplass og sportsbod i lukket fellesanlegg. Ved parkering er det klargjort for montering av elbil lader.

Leiligheten fremstår med normal til høy standard og med vanlig slitasje sett i forhold til alder og bruk. Tilstandsgradene er fastsatt på bakgrunn av alder, observerte forhold og tilgjengelig dokumentasjon, i tråd med gjeldende standard.

Innvendig har leiligheten parkett på gulver, malt strie på vegger og malte tak/himlinger. Det er utført listefrie overganger mellom vegger og tak, noe som gir et moderne uttrykk.

Kjøkkeninnredning fra Schmidt med profilerte fronter, laminert benkeplate og oppvaskkum i metall. Kjøkkenet er godt utstyrt med integrerte hvitevarer og har god skap- og benkeplass.

Bad/vaskerom er flislagt på gulv og vegger, og er utstyrt med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjkabinett. Det er lagt til rette for vaskemaskin og tørketrommel bak skyvedører, som gir en praktisk og skjermet vaskeløsning.

Rapporten bygger på visuell befaring uten inngrep i konstruksjoner. Boligen var møblert og i bruk ved befaring, og enkelte forhold kan derfor være skjult. Det vises for øvrig til de enkelte vurderingene og tilstandsgradene i rapporten samt egenerklæringen. Ved spørsmål kan undertegnede takstmann kontaktes.

Leilighet|H0303 - Byggeår: 2008

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Vannledninger er av plast (rør i rør).
Avløpsrør er av plast.
Mekanisk avtrekksventilasjon med tilluft via ventiler i vegger og vinduer.
Det er installert gasspeis, og på terrassen finnes gassuttak for tilkobling av grill eller annet utstyr.
Varmtvannstanken er på ca. 120 liter.
Automatsikringer.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Gå til side

Boligen ligger minimum tre etasjer over bakkenivå og radonmåling er ikke relevant

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side


Leilighet|H0303

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Takstmannen har lagt til grunn dagens bruk av rommene i tilstandsrapporten.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Gå til side

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Leilighet | H0303

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger	Gå til side
Innvendig > Overflater - Parkett	Gå til side
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank	Gå til side
Våtrom > 3. Etasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling	Gå til side
Våtrom > 3. Etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv	Gå til side
Våtrom > 3. Etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt	Gå til side
Våtrom > 3. Etasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr og innredning	Gå til side

Tilstandsrapport

LEILIGHET|H0303



Byggeår
2008

Kommentar
Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.

Standard
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold
Bygget er jevnlig og godt vedlikeholdt.

UTVENDIG

TG 1 Vinduer

Kommentar
Vinduer med karmer av PVC. Isolerglass.

På befaring ble det registrert vinduer som var vanskelige og åpne/lukke. Selger har vært i kontakt med glassmester og tiltak for å lukke avviket blir gjennomført før overtakelse av nye eiere. Ellers er TG1 valgt på bakgrunn av normal slitasje ut fra alder og bruk, uten at det er avdekket vesentlige avvik. Enkelte vinduer har mindre overflateslitasje og værpåvirkning uten at det er registrert funksjonssvikt.

TG 1 Dører

Kommentar
Ytterdører med karmer av tre og isolerglass.

Hovedytterdør med dørblad av tre. Malt utførelse.
Terrassedører med dørblad av tre.

Ytterdører fremstår i god stand uten registrerte skader eller tegn til funksjonssvikt. TG1 er valgt på bakgrunn av normal slitasje ut fra alder og bruk. Kun normalt vedlikehold som rengjøring, smøring av beslag og etterjustering av hengsler ved behov.

TG 2 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Kommentar
Sørvendt balkong med utgang fra stue.
Flislagt dekke av betong. Avrenning til slukrenne. Rekkverk av glass og metall.
Det er ukjent om det er tettesjikt under fliser.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det er registrert stedvis bom/hulrom under fliser på balkong. Det er også observert mindre sprekker i fuger samt misfarging.
Forholdet vurderes å skyldes normal slitasje og værpåvirkning.

TG2 er valgt på bakgrunn av påvist bom/hulrom under fliser og fuger med misfarging. Forholdene innebærer økt risiko for videre frostsprengning og det er behov for vedlikehold.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Bom/hulrom og sprukne fuger kan føre til økt fuktinntrenging i konstruksjonen og redusert levetid på overflate og underliggende oppbygning over tid.
Det anbefales å følge med på utviklingen og vurdere lokal utbedring av fuger og løse fliser. Ved videre forringelse kan det bli aktuelt med mer omfattende utbedring av balkongens overflater.



Løs flis

INNVENDIG

TG 1 Overflater

Kommentar
Malt strie på vegger.
Malte tak/himlinger.
Det er benyttet listefrie løsninger i overgang mellom vegg og tak/himling.

Vegger og himlinger har generelt normal bruksslitasje sett i forhold til alder. Det må påregnes noen bruksmerker og slitasje på overflater. Samt noen sprekker/riss i overganger vegger og tak. TG1 er valgt på bakgrunn av normal slitasje ut fra alder og bruk, uten at det er avdekket vesentlige avvik.

Interesserte anbefales å kontrollere overflater nærmere, da oppfatningen av normal bruksslitasje og/eller mindre skjønnhetsfeil kan være subjektiv.

TG 2 Overflater - Parkett

Kommentar

Tilstandsrapport

Parkett på gulver.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:


Det er registrert slitasje og stedvise svellinger i parkett, som indikerer tidligere fukt- eller vannsøl.
Fuktsøk ble utført uten registrering av forhøyede verdier på befaringsdagen.

Tilstandsgrad 2 er valgt på bakgrunn av synlig avvik fra normal tilstand, selv om det ikke ble registrert aktiv fukt ved befaring.


Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Forholdet vurderes hovedsakelig å være av estetisk karakter. Svelling kan imidlertid indikere tidligere fuktpåvirkning, og det kan ikke utelukkes at området kan være mer utsatt for fuktbelastning, særlig ved terrassedør. Ved ny fuktpåvirkning kan ytterligere deformasjon i parketten oppstå.

Det anbefales å undersøke om parketten kan slipes og overflatebehandles på nytt. Alternativt kan lokale reparasjoner eller utskifting utføres avhengig av ønsket standard. Ved eventuell utskifting av gulv anbefales det å foreta nærmere undersøkelser i området ved terrassedøren for å avklare om det foreligger underliggende fuktproblematikk.



Misfarging



Svellig etter fuktpåvirkning



Fuktskadet parkett ved kjøleskap

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Kommentar

Etasjeskiller av betong.

Det ble ved stikkmåling på utvalgte steder registrert ca. 11 mm skjevhet, målt gjennom hele rommet. Målingen gir ingen garanti for at det ikke kan forekomme større skjevheter andre steder. Skjevheten vurderes å være innenfor normal toleranse sett i forhold til rommets størrelse og byggets alder.

TG1 er valgt på bakgrunn av at registrert skjevhet vurderes å ligge innenfor normal toleranse og at det ikke er påvist forhold som indikerer konstruktive skader.

TG 1 Innvendige dører

Kommentar

Innvendige dører med karmer av tre. Malte dørblader med fyllinger. Dørblad med glass mellom gang og stue.

TG1 er valgt på bakgrunn av normal slitasje ut fra alder og bruk, uten at det er avdekket vesentlige avvik.

VÅTROM

3. ETASJE > BAD/VASKEROM

Generell

Kommentar

Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010.
Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Et våtrom har normalt en levetid på ca. 20–30 år, avhengig av oppbygging, utførelse, materialvalg og vedlikehold. Membran, tettesjikt og sluk er bygningsdeler med begrenset levetid som ikke lar seg vurdere uten destruktive undersøkelser. Regelmessig tilsyn og godt vedlikehold, herunder kontroll av fuger, overganger, sluk og ventilasjon, er avgjørende for å opprettholde funksjonaliteten og redusere risikoen for fuktskader. Eldre bad kan fortsatt være i brukbar stand, men det må forventes økt behov for vedlikehold og større sannsynlighet for skader etter hvert som levetiden nærmer seg slutten.

Våtrommet skal være fra byggeår (2008).

Tilstandsrapport

3. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 2 Overflater vegger og himling

Kommentar

Flislagte vegger.
Malte plater i tak/himling.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

Det er registrert markante fargevariasjoner i fuger mellom veggfliser. Fugene fremstår med ujevn fargetone fra mørke til lysere partier over store deler av veggflatene.
Tilstandsgrad 2 er valgt på bakgrunn av synlig avvik fra normal, ensartet utførelse, men uten indikasjon på konstruksjonsmessig svikt.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

Avviket vurderes i hovedsak som estetisk. Det er på befaringsdagen ikke registrert tegn til oppsprekking, oppløsning eller annen svekkelse av fugene som tilsier funksjonssvikt.
Forholdet krever normalt ingen tekniske tiltak. Dersom estetisk forbedring ønskes, kan fugefornyer eller omfuging vurderes.

3. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 2 Overflater Gulv

Kommentar

Gulvet er flislagt. Det er anordnet nedsenk på gulv i dusjen.
Rommet har elektriske varmekabler.
Fall mot sluk er målt til ca 9 mm. Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er ca 40 mm.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

Gulvet fremstår som flatt, med lokalt fall på ca. 4 mm mot sluk i dusjsone. Det ble også registrert noe misfarging på fuger.
TG2 er valgt på bakgrunn av misfarging av fuger og utilstrekkelig fall mot sluk. Forholdene avviker fra dagens anbefalte utførelse.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

Til tross for avviket i fall, vil gulvet fortsatt kunne lede vannsøl og lekkasje vann mot sluket, men med redusert effektivitet. Dette kan potensielt øke risikoen for vannansamling i enkelte områder av badet.

Forholdet vurderes som mindre avvik og badet fungerer så lenge det er montert dusjkabinett. Men det gjøres oppmerksom på at det kan være for lite fall på gulv i dusjen til å montere dusjdører. Eventuell utbedring kan vurderes ved fremtidig oppussing eller rehabilitering av badet.

3. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Kommentar

Det er to plastsluker og smøremembran med ukjent utførelse.
I denne type sluk er det vanskelig eller umulig å se mansjett rundt klemringen.

Vurdering av avvik:

• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

TG2 er satt på grunn av alder. Sluk og membran i våtrom har normalt en forventet levetid på ca. 25–40 år, avhengig av materiale, utførelse og bruk.

Konsekvens/tiltak

• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
• Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.



Sluk i dusj



Hjelpesluk

3. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Kommentar

Badet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjkabinett.
Det er etablert opplegg for vaskemaskin og tørketrommel bak skyvedører, noe som gir en skjermet og praktisk løsning for vaskesone på badet.
Det er også montert stikkontakt i tilknytning til dusjsonen, tiltenkt tilkobling av steamdusj eller annet dusjkabinett med strømtilførsel.

Baderomsinnredningen har normal slitasje og mindre merker etter bruk, vurdert som forventet ut fra alder og bruk. Ingen forhold som gir grunnlag for tiltak utover normalt vedlikehold.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

Tilstandsrapport

Det ble ikke registrert drenshull i toalettkassen. Det foreligger heller ingen dokumentasjon på montering som bekrefter om det er benyttet vanntett innkassingspose.
TG2 er valgt på grunn av manglende løsning for å synliggjøre lekkasjer fra innebygget sisterne.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Manglende dreneringsløsning eller usikkerhet om innkassingen er utført med pose kan føre til at lekkasjer eller kondensvann ikke blir oppdaget. Dette kan gi skjulte fuktskader i omkringliggende konstruksjoner.
Det anbefales å innhente dokumentasjon fra installatør/leverandør på utførelsen, eller å etablere dreneringsløsning/pose dersom dette ikke er på plass. Ved implementering av innebygget sisterne var det ikke krav om lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.

3. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 1 Ventilasjon

Kommentar

Det er mekanisk avtrekk.
Ventilasjon på bad fungerer tilfredsstillende. TG1 er valgt.

3. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Kommentar

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt i soverom. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til under 7.



Fuktmåling

KJØKKEN

3. ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Kommentar

Kjøkkeninnredning med profilerte fronter fra Schmidt kjøkken, fra 2008.
Laminat benkeplate og vask av metall.
Integrerte hvitevarer: kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, platetopp, stekeovn og micro.

TG1 er valgt på bakgrunn av normal slitasje ut fra alder og bruk, uten at det er avdekket vesentlige avvik.

Det er ikke registrert komfyrvakt eller vannstoppesystem. Montering av komfyrvakt anbefales som sikkerhet mot tørrkoking, samt vannstoppesystem for å redusere risiko for vannskader.

3. ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Kommentar

Leiligheten er tilknyttet mekanisk avtrekksanlegg med konstant grunnventilasjon og timerstyrt forsering. Kjøkkenhetten har ikke tradisjonelle hastighetsinnstillinger (1–2–3), da avtrekket reguleres via felles anlegg.

Ved enkel funksjonstest (papirtest) ble det registrert tilfredsstillende konstant avtrekk fra kjøkkenhette på befaringsdagen. Tilstandsgrad 1 er valgt da det ikke er registrert funksjonssvikt.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 1 Vannledninger

Kommentar

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør).
De er besiktiget i rørskap.

TG1 er gitt på bakgrunn av begrenset tilgjengelighet og normal bruksslitasje.
Kun synlige deler av vannledningsanlegget er kontrollert. Det ble ikke registrert
synlige lekkasjer eller tegn til skade ved befaring.

TG 1 Avløpsrør

Kommentar

Tilgjengelige avløpsrør er av plast.
Avløpsrør er besiktiget via benkeskap i kjøkken og bad.

TG1 er gitt på bakgrunn av begrenset tilgjengelighet og normal bruksslitasje.
Kun synlige deler av avløpsrør er kontrollert. Det ble ikke registrert synlige lekkasjer eller tegn til skade ved befaring.

TG 1 Ventilasjon

Kommentar

Tilstandsrapport

Boligen har mekanisk avtrekksventilasjon med tilluft via ventiler i vegger og vinduer. Dette var en vanlig og akseptert løsning på oppføringstidspunktet.

For å opprettholde god funksjon anbefales det at ventilasjonskanalene rengjøres omtrent hvert 6. år, eventuelt oftere dersom det oppstår redusert luftgjennomstrømning eller problemer med innemiljøet.

TG1 er gitt da ventilasjonsløsningen vurderes som normal for byggets alder og funksjon, og det er ikke registrert forhold som gir grunnlag for tiltak utover normalt vedlikehold.

TG 1 Varmesentral

Kommentar

I stue/kjøkken er det installert gasspeis, og på terrassen finnes gassuttak for tilkobling av grill eller annet utstyr.
Gassinstallasjonene er felles for borettslaget og det utføres jevnlig service på anlegget. TG1 er derfor satt.

TG 2 Varmtvannstank

Kommentar

Varmtvannstanken er på ca. 120 liter.

Årstall: 2008 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:

• Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

TG2 er gitt på bakgrunn av avvik ved elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder.

Konsekvens/tiltak

• Andre tiltak:

Løsningen vurderes som avvik fra gjeldende krav og kan medføre økt risiko for varmgang og driftsstans.
Det anbefales å etablere fast elektrisk tilkobling av berederen ved utskifting eller oppgradering.



Tilkoblet via støpsel

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Kommentar

Automatsikringer

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   2008 El-anlegget i boligen er fra byggeår.

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ukjent Selgere har ikke bebodd leiligheten og har begrenset kunnskap om el-anlegget.

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ukjent

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
   Ukjent

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   Nei Ifølge eier/selger skal det ikke være et problem med at sikringer løses ut.

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
   Nei Ifølge eier/selger har det ikke vært branntilløp eller varmgang i el-anlegget.

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
   Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
   Nei

Tilstandsrapport

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
    Nei
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
    Ja
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
    Nei

Generell kommentar

Boligen har elektrisk anlegg med automatsikringer fra byggeår. Det er ikke registrert avvik ved befaring. El-anleggets tilstand og utførelse er ikke vurdert utover en enkel visuell kontroll, og skjulte føringer og tilkoblinger lar seg ikke kontrollere uten spesialkompetanse. Det anbefales jevnlig ettersyn, og at det gjennomføres el-kontroll av registrert installatør minst hvert 5. år for å ivareta sikkerheten.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringstidpunktet.

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Kommentar

Boligen ligger minimum tre etasjer over bakkenivå og radonmåling er ikke relevant

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Leilighet|H0303

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
3. Etasje	76	6		82	11
SUM	**76**	**6**			**11**
SUM BRA	**82**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
3. Etasje	Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom, bod	Sportsbod	

Kommentar

Balkong (ca. 11 m²) er medtatt i arealberegningen som TBA.
Sportsbod (ca. 6 m²) på felles areal er medtatt i arealberegningene BRA-e.

Det informeres om at rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Kommentar: Takstmannen har lagt til grunn dagens bruk av rommene i tilstandsrapporten.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
23.2.2026	Njål Magne Kristiansen	Takstingeniør
	Eddie Andre Lind	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
1149 KARMØY	147	639		0	5398.9 m²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse
Moksheimsjøen 7

Hjemmelshaver
Moksheim Brygge Borettslag

Andelsobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
/MOKSHEIM BRYGGE BORETTSLAG	992447486			Lind Harald Alf

Innskudd, pålydende mm

Andelsnummer
13

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Moksheimsjøen, på Norheim i Karmøy kommune.
Sentral beliggenhet i forhold til butikker, idrettsanlegg, barnehager, skoler, kjøpesenter og sjøliv.
Området har ellers nærhet til tur- og friområder.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett.

Regulering

Regulert område.

Om tomten

Tomten er fellesareal og eies av borettslaget. Tomten er pent opparbeidet med natursteinsmurer, kaianlegg og asfalterte uteområder.

Tinglyste/andre forhold

Yttervegger, vinduer, ytterdører, taktekking og øvrige felles bygningsdeler er normalt felles bygningsdeler og tilligger borettslagets vedlikeholdsansvar, med mindre annet er fastsatt i sameiets vedtekter.

Bebyggelsen

Leiligheten ligger i 3. etasje i en boligblokk oppført med 5 etasjer.
Leiligheten disponerer en parkeringsplass og sportsbod i lukket fellesanlegg.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring		Selgere har begrenset informasjon om leiligheten.	Gjennomgått		Nei
Tegninger	03.01.2005		Gjennomgått		Nei
Situasjonskart	23.02.2026		Gjennomgått		Nei
Norges Eiendommer	23.02.2026		Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	09.03.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Forutsetninger

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR OG REFERANSENIVÅ

•Rapporten baserer seg på krav i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.

•Bygningssakkyndig er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen. Rapporten beskriver avvik, det vil si en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten vil normalt ikke fremheve positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

•For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må du vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler vil avhenge av registrerte avvik og tiltak som kommer frem i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag basert på prisintervaller. Anslaget må ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Utbedringskostnadene vil også avhenge av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

•Vurdering mot byggeregler
Den bygningssakyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

PRESISERINGER

Tilstandsrapporten gjelder hovedbygget. Tilleggsbygninger, som for eksempel garasje, gis kun en enkel beskrivelse.

Avvik er vurdert ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler er vurdert etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i. våtrom (bad, vaskerom) og andre fuktutsatte rom

ii. forhold knyttet til brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller osv.

•For skjulte konstruksjoner, som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

•Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning og høyttalere, skal ikke demonteres for å sjekke dampsperren bak. Dette er av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler, skal skje etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan i visse tilfeller unnlates (ref. forskrift til avhendingslova).

•Kontroll av romfunksjoner for P-ROM blir bare utført når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

•Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av brannteknisk forhold og elektriske installasjoner i boligen hvis det er mer enn fem år siden siste el-tilsyn. Ved behov for grundigere undersøkelser, kan bygningssakkyndig anbefale boligkjøper ta kontakt med offentlige myndigheter eller en kvalifisert elektrofaglig fagperson.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale med eier kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av forskrift til avhendingslova. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå 1 til 3, hvor nivå 1 er det laveste og basert på visuell observasjon. Rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1, med noen få unntak: våtrom og rom under terreng.

I praksis betyr dette at:

•befaringen skal begrenses til kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

•flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert.

•det blir ikke utført funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, elektrisk anlegg, osv.

•det gis ikke en vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

•inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. I en del situasjoner er det ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å undersøke taket fra utsiden, og da vil vurderingen være basert på alder og materialer.).

•stikkprøvetakninger er tilfeldig valgt og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

•Referansenivå: kravet til bygningsdelen eller rommet på byggetidspunktet.

•Tilstand: byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

•Symptom: forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik og alder.

•Skadegjørere: i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

•Fuktsøk: overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle observasjoner.

Forutsetninger

•Fuktmåling: måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr, blant annet hammerelektrode og pigger.

•Hulltaking: boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

•Normal slitasjegrad: forventet slitasje av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

•Forventet gjenværende brukstid: anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk vil kunne tjene sitt formål (NS 3600:2018, termer og definisjoner punkt 3.9).

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

•Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

•Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

•Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

•Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

•Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

•Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

•Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

Verdi, takstingeniøren og takstforetaket behandler personopplysninger som takstingeniøren trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her Personvernerklæring - iVerdi


Befaringen er utført som en visuell kontroll av tilgjengelige flater og bygningsdeler, uten fysiske inngrep eller destruktive undersøkelser. Det er ikke flyttet på tunge møbler, tepper, hvitevarer, inventar eller lagrede gjenstander, både av praktiske hensyn og i frykt for å skade inventar og møbler. Arealer og bygningsdeler som er skjult av kledning, himling, gulvbelegg, innredning eller lignende, er derfor ikke kontrollert.

Fuktmålinger er kun utført der det var praktisk mulig. Tilstanden på konstruksjoner som ikke var tilgjengelige på befaringstidspunktet, er vurdert ut fra alder, synlige symptomer, tilgjengelig informasjon og normal byggeskikk for oppføringstidspunktet.

For leiligheter og boliger i sameie/borettslag er vurderingene i denne rapporten begrenset til de bygningsdeler og installasjoner som naturlig hører til den aktuelle boenheten. Utvendige konstruksjoner og fellesarealer er sameiets/borettslagets ansvar og omfattes normalt ikke av denne rapporten.

Rapporten bygger på de opplysninger som ble gitt av eier/oppdragsgiver, samt takstmannens egne observasjoner på befaring. Dersom opplysninger er utelatt eller uriktige, kan dette ha betydning for vurderingene og de konklusjoner som er gitt.

Eier/oppdragsgiver har hatt anledning til å kontrollere faktiske opplysninger i rapporten før oversendelse.



Meglers verdivurdering

MOKSHEIMSJØEN 7

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av Privatmegleren Østbø & Kaldheim den 24.04.2026

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Leiv Helge Kaldheim.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Moksheimsjøen 7, 5542 KARMSUND

Borettslagsleilighet på selveiertomt, bygget i 2008

GNR 147 BNR 639 FNR 0 SNR 0 KOMMUNE 1149 KARMØY GRUNNKRETS MOKSHEIM

Verdivurdert til

3 900 000

192 981	4 092 981	53 855
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	76 m²	6 m²	- m²	11 m²	- m²	- m²
Byggeår						2008

Fellesutgifter	5 132
Formue	-
Soverom	-
Etasje	3

Balkong Heis Parkering

Sammenlignbare salg i nærområdet

	EIENDOM				SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1	Moksheimsjøen 7									
	94 m²	2008	4. etg	2 sov	09.01.2025	2 340 000	**3 240 000**	1 860 639	5 100 639	**54 262**
2	Moksheimsjøen 5									
	93 m²	2008	2. etg	2 sov	27.04.2023	1 280 000	**1 400 000**	1 968 006	3 368 006	**36 215**
3	Moksheimsjøen 7									
	92 m²	2008	1. etg	3 sov	02.09.2022	1 290 000	**1 200 000**	1 849 507	3 049 507	**33 147**
4	Moksheimsjøen 7									
	92 m²	2008	1. etg	3 sov	08.01.2024	1 250 000	**1 300 000**	1 804 374	3 104 374	**33 743**
5	Moksheimsjøen 5									
	115 m²	2008	6. etg	2 sov	24.10.2022	1 050 000	**1 100 000**	2 426 212	3 526 212	**30 663**
6	Moksheimsjøen 5									
	118 m²	2008	6. etg	2 sov	12.04.2024	3 890 000	**3 760 000**	123 444	3 883 444	**32 911**
7	Moksheimsjøen 5									
	73 m²	2008	2. etg	2 sov	23.04.2021	2 190 000	**2 250 000**	0	2 250 000	**30 822**

Kjekk 3-romsleilighet med solrik balkong og nydelig utsikt mot Karmsundet.

Leiligheten ligger i 3. etg. og er sørvendt.

Gasspeis.

Garasjeplass og sportsbod i fellesanlegg.

Tilstandsrapport, datert 23.02.2026, foreligger


Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien

av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet.

PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for omsetning av eiendom. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon som er verdens beste adtech med høyeste anerkjennelse fra meta, og som vi har enerett på i Norge. Vi har også vår digitale løsning Kvadrat, som gir våre boligselgere oversikt, forutsigbarhet og trygghet gjennom salget. I tillegg har vi PrivatMegleren Boligbytte, som gir kundene våre hjelp til flytting og organisering til dette.

Vi er Nordea eiendomsmegler, og med finansiering fra Nordea og eiendomsmegler fra PrivatMegleren, får du et skreddersydd tilbud som passer deg og dine behov. Søk finansiering her: www.nordea.no/finansiering

Historiske omsetninger



Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom

1
2
3
4
5
6
7

+26 endringer

Ingen historiske omsetninger registrert

Leiligheter til salgs i 5542 KARMSUND nå

3
leiligheter til salgs




Annonsene har i snitt ligget ute i

15
dager

Leiligheter solgt i 5542 KARMSUND siste 6 mnd

10
leiligheter solgt




Solgt i snitt i løpet av

37
dager

for 4.4% over prisantydning

Analyse m²-priser





Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

Rettelser: Dato: Sign: Kontr: Indeks:

Tegn.nr: A–101 Indeks:

Prosjekt:
MOKSHEIM BRYGGE
Gnr.147, Bnr.8 M. m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:
MOKSHEIM BRYGGE AS
Pb. 1281 – Dyvdeheim 10, 5508 Karmsund
tlf. 52 84 80 50, fax. 52 83 24 11

Arkitekt:
HAALAND
SIVILARKITEKTER MNAL, NFA
Vikegt. 17, 0356 Oslo, tlf. 22460662, fax. 22467524

Målestokk:	Dato:	Tegnet av:	Kontrollert:
A0–1:100 A2–1:200	06.12.05	UD	KH

Tekst:
BYGGETRINN 1
PLAN 1. ETS.

Tegn.nr: A–101 Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

MOTTATT
27 JAN 2006

Rettelser	Dato	Sign.	Kontr.	Indeks
Tegn.nr.: A–102				Prosjekt:

MOKSHEIM BRYGGE

Gnr.147, Bnr.8 M. m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:
MOKSHEIM BRYGGE AS
Pb. 1281 – Dusavoen 10, 5508 Karmsund
tlf. 52 84 80 50, fax. 52 83 24 11

Ansv. søker:
HAALAND
SIVILARKITEKTER MNAL MFA
Vibeveg. 17, 5356 Øklo, tlf. 22465662, fax. 22367524

Målestokk	Dato	Tegnet av	Kontrollert
A0–1:100 A2–1:200	06.12.05	UD	KH

Tekst:
BYGGETRINN 1
PLAN 2. ETS.

Tegn.nr.: A–102 | Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

27 DES 2005

Rettelser:	Dato:	Sign.	Kontr.	Indeks:

Tegn.nr.: A–104 — Indeks:

Prosjekt:
MOKSHEIM BRYGGE
Gnr.147, Bnr.8 M. m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:
MOKSHEIM BRYGGE AS
Pb. 1381 – Dysjevegen 10, 5508 Karmsund
tlf. 52 84 80 50, fax 52 83 24 11


Ansv. søker:
HAALAND
SIVILARKITEKTER MNAL MFA
Vibegt. 17, 5258 Blo. tlf. 22465462, fax. 22567524

Målestokk:	Dato:	Tegnet av:	Kontrollert:
A0–1:100 A2–1:200	06.12.05	UD	KH


Tekst:
BYGGETRINN 1
PLAN 4. ETS.

Tegn.nr.: A–104 — Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



SNITT B–B



SNITT A–A

Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

27 33 305

Rettelser	Dato	Sign.	Kontr.	Indeks

Tegn.nr.: A–2001 — Indeks:

Prosjekt:

MOKSHEIM BRYGGE

Gnr.147, Bnr.8 m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:

MOKSHEIM BRYGGE AS

Ph. 1281 – Djupeveien 10, 5008 Kleivmund
Inf. 53 84 80 50, fax. 53 83 24 11

Ansv. søk. & proj.:

HAALAND

SIVILARKITEKTER MNAL NPA

Vikegt. 11, 5306 Isdal, tlf. 53469882, fax. 53567524

Målestokk: A0–1:100 A2–1:200	Dato: 06.12.05	Tegnet av: UD	Kontroll: KH

Tekst:

BYGGETRINN 1
SNITT A–A & B–B

Tegn.nr.: A–2001 — Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.

Dansk Scanning A/S



Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

JUNE
27 05 305

Rettelser	Dato	Sign.	Kontr.	Indeks:
Tegn.nr.: A–103				

Prosjekt:
MOKSHEIM BRYGGE
Gnr.147, Bnr.8 M. m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:
MOKSHEIM BRYGGE AS
Pb. 1281 – Djupavein 10, 5508 Karmsund
tlf. 52 84 80 50, fax 52 83 24 11


Ansv. tjeker:
HAALAND
SIVILARKITEKTER MNAL NPA
Vibeveg. 17, 5258 Oleis, tlf. 22450062, fax 22367524

Målestokk	Dato:	Tegnet av:	Kontrol:
A0–1:100 A3–1:200	06.12.05	UD	KH

Tekst:
BYGGETRINN 1
PLAN 3. ETS.

Tegn.nr.: A–103 | Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

27 03 206

Rettelser	Dato	Sign.	Kontr.	Indeks
Tegn.nr.: A–106				Indeks:

Prosjekt:

MOKSHEIM BRYGGE

Gnr.147, Bnr.8 M. m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:

MOKSHEIM BRYGGE AS

Pb. 1281 – Dyrøyeien 10, 5508 Karmsund
tlf. 52 84 80 50, fax. 52 83 24 11

Arch. saker:

HAALAND
SIVILARKITEKTER MNAL NFA
Wergel. 11, 5258 Oss, tlf. 22465862, Fax. 22567524

Målestokk: A0–1:100 A2–1:200	Dato: 06.12.05	Tegnet av: UD	Kontrollert: KH

Detalj:

BYGGETRINN 1
PLAN 6. ETS.

Tegn.nr.: A–106	Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.

Dansk Scanning A/S



Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

27 JAN 2006

Rettelser	Dato	Sign.	Kontr.	Indeks

Tegn. nr.: A–105

Prosjekt:
MOKSHEIM BRYGGE
Gnr.147, Bnr.8 M. m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:
MOKSHEIM BRYGGE AS
Pb. 1281 - Gjødesøen 10, 5508 Karmsund
tlf. 52 84 80 90, fax. 52 83 24 11

Arkitekt:
HAALAND
SIVILARKITEKTER MNAL MFA
Vibegt. 17, 5356 Gds., tlf. 22405662, fax. 22067524

Målestokk	Dato	Tegnet av	Kontrollert
A0–1:100 A2–1:200	06.12.05	UD	KH

Tekst:
BYGGETRINN 1
PLAN 5. ETS.

Tegn. nr.: A–105 | Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



FASADE MOT SYD



FASADE MOT NORD

Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

Rettelser	Dato	Sign.	Kontr.	Indeks

Tegn.nr.: A–3001 — Indeks:

Prosjekt:
MOKSHEIM BRYGGE
Gnr.147, Bnr.8 m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:
MOKSHEIM BRYGGE AS
Pb. 1281 – Djupvatnet 10, 5508 Karmsund
tlf. 52 84 80 50, fax 52 83 24 11


Ansv. søk. & prosj:
HAALAND
SIVILARKITEKTER MNAL MPA
Vikegt. 11, 5258 Oelo, tlf. 55489962, fax 55487024

Målestokk:	Dato:	Tegnet av:	Kontrollert:
A0–1:100 A2–1:200	06.12.05	UD	KH


Tekst:
BYGGETRINN 1
FASADER

Tegn.nr.: A–3001 — Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



FASADE MOT ØST



FASADE MOT VEST

Hovedutvalg Teknisk
SAK nr. 96/06
Godkjent med forbehold
03.02.06

21 JUNI 2005

Rettelser	Dato	Sign.	Kontr.	Indeks

Tegn.nr.: A–3002 | Indeks:

Prosjekt:
MOKSHEIM BRYGGE
Gnr.147, Bnr.8 m.fl. - KARMØY

Tiltakshaver:
MOKSHEIM BRYGGE AS
Pb. 1281 – Djupvasen 10, 5508 Karmsund
tlf. 52 84 80 30, fax. 52 83 24 11

Ansv. søk. & proj:
HAALAND
SIVILARKITEKTER MNAL, NFA
Rtregd. 10, 5356 Oes, tlf. 53469940, fax. 53467524

Målestokk	Dato	Tegnet av:	Kontrollt:
A0–1:100 A2–1:200	06.12.05	UD	KH

Tekst:
BYGGETRINN 1
FASADER

Tegn.nr.: A–3002 | Indeks:

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



TEGNFORKLARING (MATERIALBRUK)

- BELEGNINGSSTEIN / EVT.GATESTEIN
- BETONGHELLER 450 X 300 X 100 mm
- GRESSARMERINGSSTEIN
- STØTDEMPENDE BELEGG
- TRE-MATERIALLER (BRYGGE) MATERIALER: ROYAL IMPREG.
- FORSTØTNINGSMUR BETONG/ EVT. NATURSTEIN/ EVT. ISODD VEKSTMATTE
- ASFALT/ GRESSARMERING ELLER TILSV.
- KANTSTEIN B TYPE: GRANITT BLOKKSTEIN
- ØVRIG KANTSTEIN - BETONG/ TRE ELLER GRANITT
- PLEN OMFATTER KOMPLETT UTFØRELSE (VEKSTJORD, DRENSLAG OSV).
- PLANTEFELT OMFATTER KOMPLETT UTFØRELSE (VEKSTJORD, DRENSLAG OG LAG MED TOPPBARK OSV).
- LYSMAST (LM). HØYDE: 4500 MM MATERIALER: ALUMINIUM
- LYSPULLERT (LP). HØYDE: CA. 900 MM MATERIALER: ALUMINIUM
- GATETRÆR OMFATTER KOMPLETT UTFØRELSE (VEKSTJORD, DRENSLAG, OPPSTØTTING, BARK OSV).
- REKKVERK HØYDE: 1000 MM FARGE: RAL 9005 SVART
- BENK MATERIALER: TRE/ STÅL FARGE: RAL 9005 SVART
- PERGOLA: MATERIALER: STÅL/ GLASS
- SPALIER: MATERIALER: STÅL/ GLASS
- LEKEPLASS: TYPE: "HAGS AGITO SEXTUS"

BESTEMMELSER

1. UTENDØRSANLEGGET OMFATTER ALLE ARBEIDER OG LEVERING AV ALLE MATERIALER.
2. GJELDER NS 3420, BESKRIVELSESTEKSTER FOR BYGG, ANLEGG, INSTALLASJONER.
3. ENTREPRENØRENS ANSVAR OMFATTER KONTROLL AV ALLE MENGDER, DIMENSJONER, AREALER OG HØYDER.
4. ENTREPRENØRENS ANSVAR OMFATTER BESKRIVELSE AV HVILKE LØSMASSER SOM BENYTTES, STØRRELSE OG KVALITET.
5. ENTREPRENØREN SKAL LEGGE FRAM DOKUMENTASJON FOR ALLE MATERIALER OG UTSTYR.
6. ENTREPRENØREN SKAL LEGGE FRAM LEGGEANVISNING FOR HELLER (KJØRESTERKE)
7. FELT MED HELLER OG GATESTEIN SETTES I 50 MM SAND. INKL. FUGING. FUGENE SKAL VÆRE FYLTE OG TETTE.
8. STRIPER MED GATESTEIN SETTES I JORDFUKTIG BETONG.
9. ALLE MØBLER OG UTSTYR UTENDØRS MONTERES I HHT. LEVERANDØRENS SPESIFIKASJON.
10. VEGETASJON: OMFATTER SAMMENSATTE DEL PRODUKTER/ KOMPLETT UTFØRELSE (NS3420-K10). VEKSTJORDA SKAL TILFREDSSTILLE KRAVENE I.H.H.T. NS2895 SAMT VÆRE FRI FOR ROTUGRAS OG RØTTER FØR PLANTING.
11. SKJØTSEL - GJELDER NS3420-CK2 REKLAMASJONSTIDEN: FRA PLANTETIDSPUNKT FRAM TIL OVERTAKELSE. GARANTITIDEN: ET ÅR FRA DET TIDSPUNKT BYGGHERRENS GODKJENNELSE IFM. OVERTAKELSE FORELIGGER. GJELDER HELE GRØNTANLEGGET: TRÆR - CK27.11/ BUSKER - CK23.21. SKJØTSELSPROSESS GJELDER ET ÅRS PERIODE OG DET UTBETALES FOR DETTE ETTER AT SKJØTSEL ER UTFØRT OG GODKJENT.

HENVISNINGER:
TEGN. NR
01 - SITUASJONSPLAN BYGGETRINN I


BENK


BELYSNING (Lyspullert)


LEKEUTSTYR


BELEGG (HELLER/ GATESTEIN)


KANTSTEIN B


ØVRIG KANTSTEIN

FORELØPIG FORSLAG TIL MATERIALBRUK OG MØBLERING

KARMØY KOMMUNE
Teknisk etat
19 JUL 2006

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS for den oppdragsgiver og i anledning det oppdrag som fremgår nedenfor. Innholdet i dokumentet er Norconsult AS' eiendom. Dokumentet skal bare benyttes for det formål som oppdraget gjelder, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig i større utstrekning enn forutsatt likevel.

MOKSHEIM BRYGGE AS

MOKSHEIM BRYGGE - BYGGETRINN 1
UTENDØRSANLEGG

SITUASJONSPLAN

Dato	2006-07-04
Utarbeidet av	JRH
Fagkontrollert av	JRH
Godkjent av	EL
Målestokk (gjelder for A1 format)	1:200

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5001338	01	

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

N:\5001\5001338\DAK\Sanit\Planmodeller\Utenders.dwg - JRH - Plottet: 04.07.2006 12:13:53 - LAYOUT: 1:200 - XREF = A-01 1-ETASJE.M kart_maksheim20 - RASTER = Pullert bygge_1.JPG, Kantstein 2.JPG, Blokkstein 1.JPG, Benk-Vestre 1.JPG, Gangbanehelter A.JPG, Agito sek.JPG

Karmøy kommune
Teknisk etat

Arkitektkontoret Haaland as, ASiv.ark.MNAL
Rosenborggaten 19

0356 OSLO

Dato: **18.05.2009**
Deres ref:

Saksbeh: Arne Mikal Hemnes
Saksnr: 05/3697-75
Løpenr: 17783/09
Arkivkode: GNR 147/639

FERDIGATTEST

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Gjelder:	*Nybygg. Boligblokk*
Byggested:	*Moksheim,*
Gnr./Bnr.	*147/639, byggetrinn 1.*
Tiltakshaver:	*Moksheim Brygge A/S*
Saken er behandlet som delegert saknr.	*659/06*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Teknisk Bureau Haugesund A/S*
Ansvarlig prosjekterende:	*Teknisk Bureau Haugesund A/S*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Arkitektkontoret Haaland as, ASiv.ark.MNAL*
Ansvarlig søker:	*Arkitektkontoret Haaland as, ASiv.ark.MNAL*
Ansvarlig prosjekterende:	*Arkitektkontoret Haaland as, ASiv.ark.MNAL*
Ansvarlig kontrollerende for utførelse:	*Ing. Stein Knutsen AS*
Ansvarlig prosjekterende:	*Ing. Stein Knutsen AS*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Ing. Stein Knutsen AS*
Ansvarlig utførende:	*Ing. Stein Knutsen AS*
Ansvarlig utførende:	*Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon as*
Ansvarlig kontrollerende for utførelse:	*Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon as*
Ansvarlig prosjekterende:	*Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon as*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon as*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Norflam AS*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Raugstad AS*
Ansvarlig prosjekterende:	*Raugstad AS*
Ansvarlig utførende:	*Siemens AS*
Ansvarlig prosjekterende:	*Siemens AS*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Siemens AS*
Ansvarlig kontrollerende for utførelse:	*Siemens AS*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS*
Ansvarlig prosjekterende:	*Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS*
Ansvarlig kontrollerende for utførelse:	*Spenncon as*
Ansvarlig utførende:	*Spenncon as*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*Spenncon as*
Ansvarlig prosjekterende:	*Spenncon as*
Ansvarlig kontrollerende for utførelse:	*T Halleland AS*
Ansvarlig utførende:	*T Halleland AS*
Ansvarlig kontrollerende for utførelse:	*B & V Entrepenør a/s*

Ansvarlig utførende:	*B & V Entrepenør a/s*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*B & V Entrepenør a/s*
Ansvarlig prosjekterende:	*B & V Entrepenør a/s*
Ansvarlig prosjekterende:	*COWI AS*
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering:	*COWI AS*
Ansvarlig utførende:	*Hervik Rør & Sanitær AS*
Ansvarlig kontrollerende for utførelse:	*Hervik Rør & Sanitær AS*

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. plan- og bygningsloven § 99 og forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK § 34.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser, er dokumentert og oppfylt.

Avfallsplan må foreligge for kontroll , jfr. Forurensingsloven og avfallsforskriften kap. 15 om byggeavfall.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i ramme- og igangsettingstillatelse med senere tillegg.
Merknader:

Med hilsen

Kjell B. Gilje
forvaltningssjef

Arne Mikal Hemnes
avd.ingeniør

Kopi til: Brannvesenet
Moksheim Brygge A/S Postboks 1281, 5508 KARMSUND

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Borettslagsandel

Bruksenhet

Type	Adresse	Br.enhet	Eiendom	BRA	Rom	Bad	WC	Kjøkkentilgang
Bolig	Moksheimsjøen 7	H0303	147/639	87	3	1	1	Kjøkken

Andelseiere

Navn ID	Rolle Andel	Adresse Poststed	Status Kategori
LIND HARALD ALF 161240*****	Eiendomsrett 1/1		Død

Vegadresse: Moksheimsjøen 7

Adressetilleggsnavn:

Poststed	5542 KARMSUND	Kirkesogn	06100201 Norheim
Grunnkrets	1012 Moksheim	Tettsted	4532 Haugesund
Valgkrets	7 Norheim		

Bygg

Nr	Bygningsnr	Lnr	Type	Bygningsstatus	Dato
1	23911965		Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer (143)	Ferdigattest (FA)	30.04.2008

1: Bygning 23911965: Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer (143), Ferdigattest 30.04.2008

Bygningsdata

Næringsgruppe	Bolig (X)	BRA Bolig	6459
Sefrakminne	Nei	BRA Annet	
Kulturminne	Nei	BRA Totalt	6459
Opprinnelseskode	Vanlig registrering	BTA Bolig	
Har heis	Ja	BTA Annet	
Vannforsyning	Tilkn. off. vannverk	BTA Totalt	
Avløp	Offentlig kloakk	Bebygd areal	1730
Energikilder	Elektrisitet	Ufullstendig areal	Nei
Oppvarmingstyper	Elektrisk	Antall boenheter	52

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus	Dato	Reg.dato
Rammetillatelse	16.06.2006	31.08.2006
Igangsettingstillatelse	10.08.2006	04.01.2007
Ferdigattest	30.04.2008	05.05.2008
Endre bygningsdata	03.03.2022	03.03.2022

Etasjer

Etasje	Ant. boenh.	BRA Bolig	BRA Annet	Sum BRA	BTA Bolig	BTA Annet	Sum BTA
H06	2	280	0	280	0	0	0
H05	8	751	0	751	0	0	0

H04	12	1159	0	1159	0	0	0
H03	10	1135	0	1135	0	0	0
H02	10	1573	0	1573	0	0	0
H01	10	1561	0	1561	0	0	0

Borettslag

Navn	MOKSHEIM BRYGGE BORETTSLAG	Org.nr	992447486
Adresse	c/o Vestbo BBL avd. Haugesund Kirkegata 130, 5527 HAUGESUND	Ant. andeler	2

Eiendommer som eies (E), festes (F) eller framfestes (Fn) av borettslaget

Type	Matrikkelnr	Beregnet areal	Arealmerknader
Grunneiendom	147/8	5835.2	Hjelpelinje vannkant (VA), Hjelpelinje vegkant (VE)
Grunneiendom	147/639	5398.9	Hjelpelinje vannkant (VA)


Karmøy kommune

Kommuneplankart

Eiendom: 147/639
Adresse: Moksheimsjøen 7
Dato: 23.02.2026
Målestokk: 1:2000

N

UTM-32



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Karmøy kommune

Adresse: Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK

Telefon: 52 85 75 00

Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Karmøy kommune

Kommunenr.	1149	**Gårdsnr.**	147	**Bruksnr.**	639	**Festenr.**		**Seksjonsnr.**	
Adresse	Moksheimsjøen 7, 5542 KARMSUND								

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Plantyper med treff

- Kommuneplaner
- Reguleringsplaner
- Kommuneplaner under arbeid
- Reguleringsplaner under arbeid

Plantyper uten treff

- Kommunedelplaner
- Reguleringsplaner under bakken
- Reguleringsplaner bunn
- Bebyggelsesplaner
- Bebyggelsesplaner under bakken
- Kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner over bakken
- Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
- Bebyggelsesplaner over bakken
- Midlertidige forbud

Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	670
Navn	Kommuneplan 2014-2023
Plantype	Kommuneplanens arealdel
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	16.06.2015
Bestemmelser	- https://www.arealplaner.no/1149/dokumenter/5046/670_korr_bestemmelser.pdf
Delarealer	**Delareal** 5 386 m^2 **Arealbruk** Boligbebyggelse,Nåværende
	Delareal 12 m^2 **Arealbruk** Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende

Kommuneplaner under arbeid

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	672

Navn	Kommuneplanens arealdel 2022 - 2031
Status	Planlegging igangsatt
Plantype	Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	582
Navn	Moksheim Brygge
Plantype	Eldre reguleringsplan
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	27.09.2005
Bestemmelser	- https://www.arealplaner.no/1149/dokumenter/2869/PLAN%20NR.%20582%20-%20REGULERINGSPLAN%20FOR%20MOKSHEIM%2C%20GNR.%20147%2C%20BNR.%208%20M.FL.pdf
Delarealer	**Delareal** 19 m^2 **Formål** Felles gangareal **Feltnavn** FG
	Delareal 1 125 m^2 **Formål** Offentlig friområde
	Delareal 14 m^2 **Formål** Annen veigrunn **Feltnavn** FA
	Delareal 3 m^2 **Formål** Felles avkjørsel **Feltnavn** FA
	Delareal 4 110 m^2 **Formål** Blokkbebyggelse **Feltnavn** B1
	Delareal 106 m^2 **Formål** Felles lekeareal **Feltnavn** FLB
	Delareal 8 m^2 **Formål** Felles lekeareal **Feltnavn** F1

Id	539
Navn	Moksheim, industriområdet
Plantype	Eldre reguleringsplan
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	15.01.1991
Bestemmelser	- https://www.arealplaner.no/1149/dokumenter/1608/PLANBESTEMMELSER.pdf
Delarealer	**Delareal** 7 m^2 **Formål** Offentlig friområde
	Delareal 1 m^2 **Formål** Frittliggende småhusbebyggelse

Reguleringsplaner under arbeid

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	582-2
Navn	Moksheim Brygge - endring byggegrenser, formålsgrenser, adkomstveger og parkering
Status	Planforslag
Plantype	Mindre reguleringsendring

Karmøy kommune

Grunnkart

Eiendom: 147/639
Adresse: Moksheimsjøen 7
Dato: 23.02.2026
Målestokk: 1:1000

N

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm
Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm
Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm
Eiendomsgr. uviss nøyaktighet
Eiendomsgr. omtvistet
Hjelpelinje veikant
Hjelpelinje punktfeste
Hjelpelinje vannkant
Hjelpelinje fiktiv



©Norkart 2026

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Moksheim Brygge Borettslag

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

tirsdag 08.04.2025 kl. 17:00 Sted: Quality hotell Maritim, Åsbygt. 3 (møterom Rennesøy)

Dagsorden:

1 Konstituering

2 Årsmelding

3 Årsoppgjør og revisjonsberetning

4 Godtgjørelse til styret og revisor

5 Valg

Velkommen til generalforsamling!

Haugesund, 20.03.2025
Styret i Moksheim Brygge Borettslag

1. Konstituering

1.1 Fremmøte
1.2 Valg av møteleder og sekretær
1.3 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
1.4 Valg av protokollvitne

2. Årsmelding

Forslag til vedtak: Årsmeldingen tas til orientering.

3. Årsoppgjør og revisjonsberetning

Forslag til vedtak: Årsoppgjøret godkjennes og årsresultatet overføres til opptjent egenkapital. Revisjonsberetningen tas til orientering.

4. Godtgjørelse til styret og revisor

Godtgjørelse vedtas på bakgrunn av styrearbeid utført det siste året.

Styret foreslår:

Styreleder kr. 35.000
Styremedlemmer kr. 15.000
Varamedlemmer kr. 750 pr. møte.

Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas.

5. Valg

Styreleder for 2 år
To styremedlemmer for 2 år
1. varamedlem for 1 år
2. varamedlem for 1 år
Valgkomite
Valg av delegat til Vestbo sin generalforsamling

Forslag til vedtak: Valgkomiteen har bestått av Torunn Tvedt og Asbjørn Rossebø

Følgende kandidater stiller til styrevalg:
Randi Thorsen Johansen (styreleder)
Irene Børressen
Geir Sunde
Svanhild Munthe
Ingvild Vea
Torunn Tvedt

Rolf Vika (ikke på valg)

Fullmakt

Undertegnede gir herved (fyll inn navn):_____

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne på generalforsamling for Moksheim Brygge Borettslag tirsdag 08.04.2025

Sted:_____ Dato:_____

_____

Eiers signatur og navn i blokkbokstaver

Kun eiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Borettslag: Kun èn fullmakt per person.

Burettslagslova § 7-3. Fullmektig.

(1) Ein andelseigar kan møte ved fullmektig. Ingen kan vere fullmektig for meir enn ein andelseigar, men der fleire eig ein andel saman, kan dei ha sams fullmektig. Ei fullmakt kan kallast tilbake når som helst.

Eierseksjonssameier: Ingen begrensning i antall fullmakter per person.

Eierseksjonsloven § 46. En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.

NB! Det må ikke gjøres endringer på dette fullmaktsskjemaet eller føres på utfyllende tekst i forbindelse med saker som skal opp på møtet. Dette vil medføre at fullmakten blir annullert.

Årsmelding 2024 for Moksheim Brygge Borettslag

STYRET

Styret har bestått av:
Styreleder, Arne Martin Nygård, Moksheimsjøen 7
Medlem, Rolf Sigmund Hansen Vika, Moksheimsjøen 5
Medlem, Knut Aksnes, Moksheimsjøen 7
Medlem, Randi Thorsen Johansen, Moksheimsjøen 5
Varamedlem, Ingvild Vea, Moksheimsjøen 5
Varamedlem, Svanhild Munthe, Moksheimsjøen 5

Valgkomite: Asbjørn Rossebø, Torunn Tvedt

MØTER

Vi har hatt .....6.... styremøter sist år.

VEDLIKEHOLD

Generelt vedlikehold er utført.

Vi har kjøpt nye robot plenklippere.

Dør i gjeste leilighet er skiftet ut.

En del av dør hengsler er skiftet ut i rustfrie hengsler dette forsetter i 2025.

Det er montert vannuttak og vannslanger med trommel i alle etasjer i garasjen.

Avtalen med Pelias med gift ute forsetter.

Det er kjøpt inn ny feie maskin.

Dør pumper i gitter porter er skiftet ut i nr. 5 og 7

ØKONOMI

De økonomiske forhold beskrives i vedlagte årsregnskap

ANNEN INFORMASJON FRA STYRET

Styret vil informere hva som foregår på nordsiden:

I kloakk kummen finnes det 2 stk. pumper som pumper kloakken opp til hovedveien. den ene av disse pumpene er defekt og er tatt ut for å se om den lar seg reparere. Det viser seg at når kummen er laget har det blitt gjort en feil og følgene av dette er at vi må bygge om kummen med større lokk slik at det er mulig å få pumpene lettere ut og inn. Hvis det viser seg at pumpen ikke lar seg reparere må vi investere i en ny som kan ligge i størrelse orden ca. 150000.- den andre ser foreløpig ut å fungere fint.

Ellers det en del vinduer/dører som stadig må repareres pga. lekkasjer. Dette blir ordnet etter hvert som det dukker opp.

Årsmeldingen er godkjent av styret 27.02.2025

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inntekter					
Felleskostnader		2 067 084	2 014 872	2 067 096	2 067 084
TV/ Internett		268 320	212 160	268 320	257 712
Renter på lån		1 229 095	1 359 553	1 463 272	1 151 000
Avdrag på lån		1 047 458	1 251 379	1 140 341	961 432
Nedkvittering IN lån		2 503 063	2 300 206	0	0
Andre inntekter		14 910	13 492	14 104	3 888
Strøm		34 019	34 526	35 000	28 000
Sum inntekter		**7 163 949**	**7 186 188**	**4 988 133**	**4 469 116**
Kostnader					
Lønn	2	132 969	168 890	190 000	150 000
Styrehonorar	2	66 000	66 000	71 750	75 000
Arbeidsgiveravgift og andre lønnskostnader	3	28 055	33 576	36 700	31 600
Sosiale kostnader/ aktiviteter	3	9 447	841	3 000	8 000
Dugnadsutbetaling		28 800	19 600	25 000	25 000
Energi, strøm		93 106	108 676	110 000	100 000
Renovasjon, vann og avløp		587 838	564 105	620 000	682 000
Eiendomsskatt		122 994	100 151	110 000	130 000
Verktøy, inventer, rekvisita		21 667	28 220	22 000	24 000
Reparasjon og vedlikehold bygninger	4	305 493	240 447	250 000	250 000
Reparasjon og vedlikehold fellesanlegg	4	5 236	0	0	5 000
Reparasjon og vedlikehold uteområde	4	13 944	3 163	20 000	20 000
Reparasjon og vedlikehold utstyr	4	0	392	0	0
Periodisk vedlikehold (heis, alarm)		105 386	108 143	130 000	110 000
Avskrivninger eiendeler	5	47 190	43 884	48 634	43 884
Serviceavtaler		10 188	15 000	15 000	15 000
Forsikringsskadesaker		0	10 000	10 000	10 000
Revisjonshonorar		7 280	6 890	6 890	7 400
Forretningsførerhonorar		149 041	141 705	149 100	156 500
Forretningsførerhonorar - tilleggstjenester		19 757	26 831	20 000	20 000
Kontorrekvisita		2 792	797	1 000	3 000
Telefon/datakostnader		1 613	907	500	1 700
Porto og andre forsendelseskostnader		357	1 333	1 200	500
TV/ Internett		262 820	253 646	268 750	257 712
Drivstoff		437	120	500	600
Kontingenter, sikringsfond		21 150	19 360	18 000	21 600
Forsikring		172 460	157 765	166 000	190 000
Andre driftsutgifter (gebyrer, gen.forsaml. reisekostnader m.m)		4 255	2 052	5 000	2 500
Sum kostnader		**2 220 272**	**2 122 492**	**2 299 024**	**2 340 996**
Driftsresultat		**4 943 677**	**5 063 696**	**2 689 109**	**2 128 120**
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		27 617	16 109	0	0
Rentekostnader		1 211 889	1 395 653	1 463 272	1 151 000
Resultat av finansinntekt- og kostnad		**1 184 272**	**1 379 543**	**1 463 272**	**1 151 000**
Årets resultat		**3 759 405**	**3 684 152**	**1 225 837**	**977 120**
Overført til/fra annen egenkapital		-3 759 405	-3 684 152	0	0

	Note	Balanse 31.12.24	Balanse 31.12.23
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Tomter	5	5 330 000	5 330 000
Bygninger	5	114 562 000	114 562 000
Andre fellesanlegg	5	477 995	517 145
Andre eiendeler	5	118 805	27 690
Sum anleggsmidler		**120 488 801**	**120 436 835**
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		262 644	267 810
Forskuddsbetalte kostnader		3 396	269 972
Andre restanser		0	14 481
Andre fordringer		1 633	0
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		1 427 227	998 329
Innestående andre bankkonti		746 506	534 306
Sum omløpsmidler		**2 441 407**	**2 084 900**
SUM EIENDELER		**122 930 207**	**122 521 735**

	Note	Balanse 31.12.24	Balanse 31.12.23
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital		260 000	260 000
Opptjent egenkapital		26 928 133	23 243 981
Årets resultat		3 759 405	3 684 152
Sum opptjent egenkapital		**30 947 538**	**27 188 133**
Gjeld			
Avsettninger og forpliktelser			
Langsiktig gjeld			
Pant-og gjeldsbrev lån	6	18 058 913	22 736 016
IN - lån andelseiere	6	49 552 709	48 433 806
Borettsinnskudd	7	23 718 400	23 718 400
Sum langsiktig gjeld	**8**	**91 330 022**	**94 888 222**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 035	46 879
Skyldig forskuddstrekk og arb.g.avgift		855	2 907
Påløpt lønn, honorarer og feriepenger		6 060	20 604
Påløpne renter		48 153	63 685
Annen kortsiktig gjeld		551 543	311 305
Sum kortsiktig gjeld		**652 647**	**445 379**
Sum gjeld		**91 982 669**	**95 314 002**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**122 930 207**	**122 521 735**

Moksheim Brygge Borettslag, 31.12.2024

Arne Martin Nygård
Styreleder

Randi Thorsen Johansen
Medlem

Knut Aksnes
Medlem

Rolf Sigmund Hansen Vika
Medlem

Note 0 - Informasjon om årsregnskapet

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloves bestemmelser og god regnskapsskikk.

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i boligselskaper at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over disponible midler i årsregnskapet. På de neste sidene presenteres resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over de disponible midlene ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Disponible midler er de økonomiske midlene som en har til rådighet, og defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på de innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.

Disponible midler

	2024	2023
A. Disponible midler pr 01.01	**1 639 520**	**1 469 747**
Årets resultat	3 759 405	3 684 152
Tilbakeføring avskrivninger	47 190	43 884
Kjøp / salg anleggsmidler	-99 155	0
Opptak / avdrag langsiktig gjeld	-1 055 137	-1 258 057
Tilbakeført IN innbetalinger	-2 503 063	-2 300 206
B. Årets endringer disponible midler	**149 239**	**169 774**
C. Disponible midler pr 31.12	**1 788 760**	**1 639 520**
Avstemming		
Omløpsmidler	2 441 407	2 084 900
Kortsiktig gjeld	652 647	445 379
Disponible midler pr. 31.12	**1 788 760**	**1 639 520**

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital.
Avsetning for påløpt vedlikehold klassifiseres som gjeld.

Fordringer
Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall ikke forventes å være forbigående.
Anskaffelser av varige driftsmidler med vesentlig verdi avskrives over driftsmiddelets levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tilllegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Bygninger
Avskrivingssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelse på bygningene, skal det regnskapsføres en tilsvarende avsetning for boligselskapet. Slik avsetning vil da være balanseført som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser.

Inntekter ført i regnskapet følger opptjeninngsprinsippet.

Disponible midler
Disponible midler vises i særskilt note. Men disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingssplan:
A. Disponible midler fra foregående årsregnskap
B. Endring i disponible midler
C. Disponible midler årets regnskap

Note 2 - Lønn og styrehonorar

	2024	2023
5000 Lønn ansatte	116 194	147 519
5013 Overtidsarbeid	1 632	770
5020 Feriepenger	15 142	20 601
5330 Styrehonorar	66 000	66 000
Sum	**198 969**	**234 890**

Styrehonorar utbetales etterskuddsvis etter endt styreperiode.
Borettslaget har i 2024 hatt to deltidsansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Arbeidsgiveravgift og andre lønnskostnader/ sosiale kostnader

	2024	2023
5400 Arbeidsgiveravgift	25 920	30 215
5401 Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn	2 135	2 905
5920 Yrkesskadeforsikring	0	456
5995 Andre sosiale kostnader	9 447	841
Sum	**37 502**	**34 416**

Note 4 - Reparasjon og vedlikehold

	2024	2023
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	305 493	240 447
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	5 236	0
6630 Reparasjon og vedlikehold uteområde	13 944	3 163
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	392
Sum	**324 673**	**244 002**

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Note 5 - Eiendeler

	Bygninger	Tomt	el-bil lader	Hjertestarter	Robotklipper(Ny)	Brannalarmanleg
Anskaffelseskost pr.01.01 :	114 562 000	5 330 000	137 120	27 850	19 500	508 750
Årets tilgang :	0	0	0	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	114 562 000	5 330 000	137 120	27 850	19 500	508 750
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	0	0	78 844	14 157	10 238	89 031
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	114 562 000	5 330 000	58 276	13 693	9 263	419 719
Årets avskrivninger :	0	0	13 712	2 785	1 950	25 437
Anskaffelsesår :	2008	2008	2019	2019	2019	2021
Antatt levetid i år :			10	10	10	20

	2 nye klippere
Anskaffelseskost pr.01.01 :	0
Årets tilgang :	99 155
Årets avgang :	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	99 155
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	3 305
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0
Bokført verdi pr.31.12:	95 850
Årets avskrivninger :	3 305
Anskaffelsesår :	2024
Antatt levetid i år :	10

Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført.

Note 6 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	**Haugesund Sparebank**	**Haugesund Sparebank**
Lånenummer:	**32408234211**	**201203856**
Lånetype:	Serie	Serie
Opptaksår:	2013	2013
Rentesats:	5.80 %	5.80 %
Beregnet innfridd:	15.12.2043	15.12.2043
Opprinnelig lånebeløp:	3 723 118	65 145 600
Lånesaldo 01.01:	2 659 342	20 077 812
Avdrag i perioden:	588 423	4 088 681
Lånesaldo 31.12:	**2 070 919**	**15 989 132**
Andelssaldo 01.01:	0	48 433 806
Innbetalt IN i perioden:	458 517	3 163 450
Nedskrevet andelssaldo i perioden:	3 065	2 499 998
Andelssaldo 31.12:	**455 452**	**49 097 257**
Sum pantegjeld for lån:	**2 526 371**	**65 086 389**

Langsiktig gjeld

	Ant. andeler	**Andel gjeld 31.12**	**Sum fellesgjeld**
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 201203856	1	1 737 201	1 737 201
	1	1 172 610	1 172 610
	1	1 130 167	1 130 167
	1	1 060 994	1 060 994
	2	955 460	1 910 920
	1	928 317	928 317
	1	922 888	922 888
	2	901 173	1 802 346
	1	813 227	813 227
	1	738 310	738 310
	1	705 738	705 738
	1	678 594	678 594
	1	651 450	651 450
	1	597 163	597 163
	1	498 088	498 088
	1	324 368	324 368
	1	192 721	192 721
	1	62 697	62 697
	1	61 333	61 333
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 32408234211	1	117 272	117 272
	1	99 278	99 278
	1	97 416	97 416
	3	96 175	288 525
	1	93 073	93 073
	1	91 522	91 522
	1	88 357	88 357
	1	67 013	67 013
	1	58 636	58 636
	1	58 558	58 558

Langsiktig gjeld

1	57 395	57 395
1	57 333	57 333
5	54 603	273 015
1	53 672	53 672
1	53 052	53 052
1	52 741	52 741
3	51 500	154 500
1	46 474	46 474
1	42 193	42 193
1	40 332	40 332
1	38 780	38 780
1	37 229	37 229
1	28 465	28 465
1	25 595	25 595
1	18 537	18 537
1	13 185	13 185
1	11 014	11 014
1	7 756	7 756

IN er behandlet etter gjeldsmetoden. Dette prinsippet innebærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifisers som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets långiver har tinglyst på eiendommen. Intrederetten har sideordnet prioritet til felleslånet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet

Note 7 - Borettsinnskudd

Opprinnelig fra 2008	23 718 400
Sum Borettsinnskudd	**23 718 400**

Note 8 - Langsiktig gjeld - pantestillelser

Av anleggets bokført gjeld er 91 330 022 kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12 en bokført verdi på 119 892 000 kr.

Resultat og balanse med noter for Moksheim Brygge Borettslag.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Moksheim Brygge Borettslag

Styreleder	Arne Martin Nygård (sign.)	09.03.2025
Styremedlem	Randi Thorsen Johansen (sign.)	09.03.2025
Styremedlem	Knut Aksnes (sign.)	05.03.2025
Styremedlem	Rolf Sigmund Hansen Vika (sign.)	25.02.2025

Deloitte AS
Sundgaten 119
Postboks 528
NO-5501 Haugesund
Norway

+47 52 70 25 40
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Moksheim Brygge Borettslag

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Moksheim Brygge Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: BTS6E-0L5UU-2QXGE-NSYQ8-4PO0N-IH81H

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Haugesund, 10. mars 2025
Deloitte AS

Jørn Marcussen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: BTS6E-0L5UU-2QXGE-NSYQ8-4PO0N-IH81H

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Marcussen, Jørn-Didrik
Statsautorisert revisor
Serienummer: no_bankid:9578-5990-4-1647836
IP: 163.116.xxx.xxx
2025-03-10 10:24:32 UTC

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: BTS6E-0L5UU-2QXGE-NSYQ8-4PO0N-IH81H

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt
Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S.** Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

Vedtekter

for **Moksheim brygge borettslag** org nr 992 447 486.

vedtatt på stiftelsesmøtet den 3.mars 2008, sist endret den 02.05.2012

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
Moksheim brygge borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

(1) Borettslaget ligger i Karmøy kommune og har forretningskontor i Haugesund kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet Haugesund boligbyggelag som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 5.000,- .

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) I tillegg har juridiske personer rett til å eie inntil 10% .av andelene.

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4. Borett og bruksoverlating

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
- andelseieren er en juridisk person
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Pålegg om salg og fravikelse

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som består av en styreleder og inntil 3 andre medlemmer med 1 varamedlem.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av delegerte til boligbyggelagets generalforsamling
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:

- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.

Boligopplysninger:

Moksheim Brygge Borettslag		Vår ref.:	2055/13	Fødselsdato eier:	16.12.1940
Moksheimsjøen 7		Type:	Borettslag	Fødselsdato medeier:	16.06.1943
5542 KARMSUND		Eiere:	Harald Alf Lind, Else Kjellaug Lind		
Organisasjonsnr:	992 447 486	Andelsnr:	13		

1: Felleskostnader

Tot. innev. måned: 5 132

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Felleskostnader:	Renter Tilleggslån	43
	Renter	3 649
	Fellesutgifter	2 805
	Reduksjon avdrag	-3 260
	Avdrag tilleggslån	48
	Reduksjon renter	-2 900
	Avdrag Hovedlån	4 102
Tilleggsytelser:	Sparing/dugnadskasse	200
	Altibox	427
	Tilsyn gassanlegg	18

3: Fellesgjeld

Ajourf. Andel f.gj. (lån):	192 981	Gjeld siste årsoppg.:	192 981
Klient ajourf. lån:	64 044 188,22	Klient gj. s. årsoppg.:	12 974 000

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 201203856, Haugesund Sparebank

Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 23.02.2026: 5% pa.
Antall terminer til innfrielse: 72
Saldo per 23.02.2026: 11 319 809
Andel av saldo: 182 548
(siste termin 15.12.2043)
Opprinnelig innfrielse lån (IN): 1 100 000
Nedkvittert saldo innfrielse per d.d. (IN): 707 052
Det finnes IN ordning i borettslaget

Lånenummer: 32408234211, Haugesund Sparebank

Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 23.02.2026: 5% pa.
Antall terminer til innfrielse: 72
Saldo per 23.02.2026: 1 654 192
Andel av saldo: 10 434
Første termin/første avdrag: 15.03.2024 (siste termin 15.12.2043)
Det finnes IN ordning i borettslaget

4: Særskilte opplysninger

Klausuler:

Styreleder:	Randi Thorsen Johansen
Adresse:	Moksheimsjøen 5
Postnr/-sted:	5542 KARMSUND
Telefon:	Mob.: 97514503
E-post:	moksheim@heihaubo.no

6: Ligning - 2025

		Gjeld:	192 981	Andre inntekter:	450
Annen formue:	25 896	Utgifter:	10 898		

7: Pålydende

Pålydende:	5 000	Opprinnelig innskudd:	346 000

Boligopplysninger:

Moksheim Brygge Borettslag	Vår ref.:	2055/13	Fødselsdato eier:	16.12.1940
Moksheimsjøen 7	Type:	Borettslag	Fødselsdato medeier:	16.06.1943
5542 KARMSUND	Eiere:	Harald Alf Lind, Else Kjellaug Lind		
Organisasjonsnr: 992 447 486				

7: Pålydende

Andelsnr:	13	Partialobligasjonsnr:	

8: Bygning/eiendom

Byggeår:	2008		
Gårds/bruksnr:	147/639		
Bygningstype:	Lavblokk		
Feste/eiet tomt:	Eiet	Tomteareal:	5398

9: Forsikring

Forsikret i:	If Skadeforsikring NUF	Polisenr:	SP588374

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

Ferdigstillt:	01.06.2008	Første innflytting:	01.06.2008	SSBnr:	H0303
Etasje:	3	Oppvarmingstype:	Elektrisitet		
Heis:	Ja				
Parkeringstype:	Parkeringsplass ()				
Systemlås:	Ja	Antall rom:	3		
Husdyrhold:	Se vedtekter	Oppr. antall rom:	3		
Livsløp standard:	Nei	Kategori:	3 rom 75 m2		
Ansiennitetsregler:	1 - Andelseier borettslag				
	2 - Felles forkjøpsrett				
	2 - Medlem BBL				

Fasiliteter:

Get kollektiv Start, Get Safe røykvarslersystem
Borettslaget har HMS-løsningen VestboHMS
Borettslaget har vedlikeholdssystemet VestboVLP

FORKJØPSRETT: Boligselskapet har forkjøpsrett.

Annen informasjon:

Undertegnede har mottatt skriftlig orientering om boligbyggelagets rutiner og regler for arbeid med salg av bolig. Hvordan virker forkjøpsretten og retningslinjer for budgivning og budbehandling ved kjøp av bruktbolig i Vestbo BBL . Undertegnede har gjort seg kjent med og aksepterer disse.

Sted:_____ Dato:_____

Jeg gir mitt samtykke til overdragelsen. / Leiligheten tjener ikke som felles bolig for ektefelle. (Styk det som ikke passer)

Harald Alf Lind
Andelseiers underskrift

Else Kjellaug Lind
Ektefelles-/Andelseiers underskrift

Moksheimsjøen 7

Nabolaget Norheim/Moksheim - vurdert av 32 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne

SKOLER

Norheim skole (1-7 kl.) 257 elever, 14 klasser	5 min 2.6 km
Mykje skole (1-7 kl.) 399 elever, 19 klasser	5 min 2.8 km
Danielsen ungdomsskole Haugalandet ... 108 elever, 5 klasser	23 min 2 km
Vormedal ungdomsskole (8-10 kl.) 374 elever, 14 klasser	4 min 2.4 km
Bø ungdomsskole (8-10 kl.) 274 elever, 19 klasser	8 min 4.7 km
Karmsund videregående skole 750 elever, 42 klasser	7 min 4.2 km
Hauge videregående skole	9 min

OFFENTLIG TRANSPORT

Moksheim Linje 202, N283	2 min 0.2 km
Haugesund Karmøy	15 min
Bergen Flesland	102.6 km


BARNEHAGER

Mykje barnehage	3 min
Vormedal barnehage (0-5 år) 107 barn	4 min 2.2 km
Hakkebakkeskogen barnehage Vormedal... 88 barn	4 min 2.5 km

DAGLIGVARE

Coop Extra Moksheim	9 min
Rema 1000 Norheim	14 min

ALDERSFORDELING



Område	Personer	Husholdninger
Norheim/Moksheim	995	558
Haugesund	49 898	24 645
Norge	5 425 412	2 654 586

Opplevd trygghet
Veldig trygt 88/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 84/100

Naboskapet
Godt vennskap 67/100

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil

SPORT

Norheim skole balløkke	18 min
Vormedal idrettsanlegg	4 min
Haugesund Aerobic & Tr.senter avd.O...	15 min
Vormedal Trimclub	4 min


Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 90/100

—

Gateparkering
Lett 89/100

—

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 89/100



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

Adresse:
Moksheimsjøen 7, 5542 Karmsund
Gnr. 147, Bnr. 639, andelsnr. 13 i MOKSHEIM BRYGGE BORETTSLAG, Karmøy kommune.

Oppdragsnummer:
314260049

Meglerforetak: PrivatMegleren Østbø & Kaldheim

Saksbehandler: Leiv Helge Kaldheim

Telefon / Mobil: 52 72 11 00 / 900 59 089

E-post: leiv.helge.kaldheim@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** _____

Beløp med bokstaver **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

Totalt: _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
