PRIVATMEGLEREN
TELEMARK

SKOGVEGEN 20

Vedlegg

Meglers verdivurdering

Tilstandsrapport

Selgers egenerklæringsskjema

Nabolagsprofil

Energiattest

Informasjon fra forretningsfører - Borettslag/sameie/velforening

Reguleringskart og bestemmelser

Arealbekreftelse

Løsøre og tilbehørsliste

Budskjema

Tilstandsrapport

Boligbygg med flere boenheter
Skogvegen 20 , 3919 PORSGRUNN
PORSGRUNN kommune
gnr. 200, bnr. 2712
Andelsnummer 2663

Sum areal alle bygg: BRA: 88 m² BRA-i: 77 m²



Befaringsdato: 12.05.2026 **Rapportdato:** 12.05.2026 **Oppdragsnr.:** 18885-2531 **Eiendomsverdi ref nr:** GC7485

Autorisert foretak: Telemark Takst og Byggvurdering AS **Sertifisert Takstingeniør:** Jan T. Eriksrød

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Telemark takst og byggvurdering as

Rapportansvarlig



Jan T. Eriksrød

jan.tore@ttbtakst.no

911 03 866

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.

- Ingen umiddelbare kostnader
- Tiltak under kr 10 000
- Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000
- Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000
- Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Beskrevne bolig er en leilighet beliggende i leilighetsbygg. Leiligheten er beliggende i 7.etg. Adkomst fra felles gangareal med heis og felles trapperom. Boligblokken er oppført i 1954 og inneholder boligseksjoner.
Den bærende konstruksjonen med brann og lydskiller består av betongcellekonstruksjon.
Utvendig tekket med betong flater, trepanel og teglstein.
Leilighetens vinduer består av to-lags isolerglassvinduer.
Innvendige overflater består av laminat og fliser på gulvflater.
Malt slette veggflater og malt gips/betong flater i himling.
Leiligheten inneholder entre/gang, kjøkken, stue, 2 soverom, bad/vaskerom og bod. Utgang fra stue til romslig innbygget terrasse på ca. 8 m2. Leiligheten gir et godt inntrykk i forhold til alder.
Se forøvrig beskrivelse i rapport.

Det er viktig å merke seg at bygningen er oppført i henhold til de byggeforskriftene/krav som gjaldt på søketidspunktet for oppføring av dette bygget. Dagens forskrifter til inneklima, isolasjon, lyd og krav til våtrom er strengere en de som gjaldt da dette bygget ble oppført. Det er ikke gitt opplysninger til takstmann om forhold vedrørende problemer med skadedyr, maur e.l. utover det som eventuelt er nevnt i denne rapporten. For ytterligere informasjon og andre viktige bemerkninger, se under egne premisser, andre opplysninger og byggebeskrivelse.

Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 1954

UTVENDIG

Gå til side

Konstruksjonen består av plasstøpt betongcellekonstruksjon mellom etasjer og leiligheter. Brann og lydskille i plasstøpt betong. Teglstein og Liggende murpuss på veggflater.
Innvendig flater er platet og består stort sett av malt slette flater.
Leilighetens vinduer består av to-lags energiglassvinduer type Nor-Dan vinduer skiftet 2004. Rammer og karmer i malt trevirke. Vinduer fyller sin funksjon.
Malt entredør i lyd og brannskille. Dør tetter godt og fyller sin funksjon.
Leiligheten har etablert romslig inn glasset terrasse med adkomst fra stue. Gulv er oppbygget stål tekker med teppe. Vegger i lakkert aluminium med laminert glass. Innglasset balkong har et areal, på ca. 8 m2.

INNVENDIG

Gå til side

Innvendige overflater på gulv består av laminat på gulv til stue/kjøkken og soverom. Fliser på våtrom. Veggflater består av tapet og malt slette flater på betong/plater.
Himling har malt gips/betong-flater. Alle overflater oppgradert de senere år.
Potensielle kjøpere bør selv vurderer nødvendige oppgraderinger på overflater.
Etasjeskille i plass støpt betong. Ved bruk av laser ble det ikke registrert noen unormale avvik på overflater på gulvflater.
Innvendig dører består av hvite slette finer dører. Karmer i trevirke. Dører fyller sin funksjon.

VÅTROM

Gå til side

Bad
Badet fremstår som renovert i 2026 og utført med flislagte gulv og vegger. Det er etablert dusjnisje med glassvegger, veggmontert toalett, opplegg til vaskemaskin og servant med heldekkende innredning. Det opplyses at arbeider er utført i henhold til TEK17, og det er innhentet dokumentasjon på våtromsarbeider i form av bilder.
Overflatene fremstår som moderne og i god stand, uten synlige skader eller avvik ved visuell kontroll. Helhetsinntrykket er et funksjonelt bad med tilfredsstillende utførelse.
Vegger er utført med flislagte overflater, og himling fremstår som malt, glatt overflate. Overflatene fremstår som jevne og i god stand, uten synlige skader eller avvik ved visuell kontroll. Utførelsen bærer preg av nyere standard i forbindelse med renovering i 2026.
Gulv er utført med flislagt overflate og varmekabler. Det er målt fall fra terskel til sluk på ca. 20 mm, noe som vurderes som tilfredsstillende. I dusjsonen er det registrert fall på ca. 18 mm med oppkant på ca. 10 mm, noe som bidrar til å holde vann innenfor dusjnisjen. Utførelsen fremstår som funksjonell med gode fallforhold mot sluk ved visuell kontroll.
Slukløsning er utført med plastsluk i dusjnisje. Det opplyses at det er benyttet smøremembran, og det er fremlagt dokumentasjon på utførelse i forbindelse med renovering i 2026 i form av bilder.
Utførelsen fremstår som moderne løsning, og synlige detaljer ved sluk indikerer tilfredsstillende tilpasning mot flis og overflater.
Membran og tettesjikt er ikke tilgjengelig for full kontroll, men dokumentasjon foreligger med kontroll erklæringer etc.
Det er etablert dusjnisje med glassvegger, veggmontert toalett, opplegg til vaskemaskin og servant med heldekkende innredning.
Ventilasjon består av mekanisk avtrekk fra våtrom.
Bad har vegger i betong bak fliser. Hulltagning er ikke mulig. Det har blitt foretatt fuktmålinger på bad. Ingen unormale fuktverdier ble målt.

KJØKKEN

Gå til side

Leilighetens kjøkkeninnredning består av malt profilertedør og skuffronter. Benkeplate i laminat med benkebeslag i kompositt. Ventilator med kullfilter. Integrert komfyr og vaskemaskin. Kjøkkeninnredning skiftet ca 2000.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Gå til side

Vannrør består av rør i røranlegg etablert nytt 2026. Plast avløpsrør
VV tank på 120 liter etablert i kjøkkenbenk. Det ble ikke påvist synlige negative avvik under befaringen, foruten normal slitasje.
TG er vanskelig å vurdere pga. manglende kunnskap og dårlige kontrollmuligheter, men henviser til levetidsbetraktninger.
Normal levetid for vannledning av PE/PEX er 25 til 75 år.
Normal levetid for vannledning av kobber er 25 til 75 år.
Normal levetid for lodding er 25 til 75 år.
Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år.
Normal levetid for tappebatterier er 10 til 25 år.
Ventilasjon består av ventiler i vegg. Mekanisk avtrekk fra våtrom og kjøkken.
Leiligheten har et sikringsskap etablert i felles gang med automatsikringer og hovedsikring med 40 ampere. Anlegget er utført med fordelingskurser som er merket i kursfortegnelse, og det fremstår som ryddig og oversiktlig ved visuell kontroll. Det er benyttet moderne vern.
Kursoversikten er tilgjengelig i skapdør og gir god oversikt over hvilke kurser som forsyner de ulike installasjonene, herunder kjøkken, oppvarming, våtrom og tekniske installasjoner. Dette vurderes som positivt med tanke på drift og vedlikehold.

Beskrivelse av eiendommen

Det er registrert at det er installert tilstrekkelig antall kurser for normal boligbruk, inkludert egne kurser til større forbrukere som komfyr, oppvaskmaskin og varmtvannsbereder.
Elektrisk anlegg fremstår som funksjonelt og hensiktsmessig oppbygget med 40A hovedsikring og moderne sikringsutstyr. Det anbefales som normalt å gjennomføre jevnlig kontroll av autorisert elektroinstallatør, samt verifisere dokumentasjon (samsvarserklæring) dersom dette ikke foreligger.
Leiligheten fremstår med grunnleggende HMS-tiltak som røykvarslere og brannslukningsutstyr, og det er ikke observert forhold som tilsier umiddelbar helsefare ved normal bruk.
I tillegg bør det gjennomføres jevnlig kontroll av brannsikkerhetsutstyr for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side

Boligbygg med flere boenheter


• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Tegninger innhentet.

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Sammendrag av boligens tilstand


Fordeling av tilstandsgrader



- TG0: Ingen avvik
- TG1: Mindre eller moderate avvik
- TG2: Avvik som ikke krever tiltak
- TG2: Avvik som kan kreve tiltak
- TG3: Store eller alvorlige avvik
- TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



- Ingen umiddelbare kostnader
- Tiltak under kr 10 000
- Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000
- Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000
- Tiltak over kr 300 000

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Boligbygg med flere boenheter

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Kjøkken > 7. Etasje > Kjøkken > Avtrekk Gå til side

Tilstandsrapport

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

Byggeår
1954

Kommentar

Anvendelse

Standard
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold
Bygget er jevnlig og godt vedlikeholdt.

Tilbygg / modernisering

2026	Modernisering	Modernisert bad

UTVENDIG

TG 1 Veggkonstruksjon

Beskrivelse

Konstruksjonen består av plasstøpt betongcellekonstruksjon mellom etasjer og leiligheter. Brann og lydskille i plasstøpt betong. Teglstein og Liggende murpuss på veggflater.
Innvendig flater er platet og består stort sett av malt slette flater.

TG 1 Vinduer

Beskrivelse

Leilighetens vinduer består av to-lags energiglassvinduer type Nor-Dan vinduer skiftet 2004. Rammer og karmer i malt trevirke. Vinduer fyller sin funksjon.

TG 1 Dører

Beskrivelse

Malt entredør i lyd og brannskille. Dør tetter godt og fyller sin funksjon.

Årstall: 2004

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Beskrivelse

Leiligheten har etablert romslig inn glasset terrasse med adkomst fra stue. Gulv er oppbygget stål tekker med teppe. Vegger i lakkert aluminium med laminert glass. Innglasset terrasse har et areal, på ca. 8 m2.

Årstall: 2019 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver



INNVENDIG

TG 1 Overflater

Beskrivelse

Innvendige overflater på gulv består av laminat på gulv til stue/kjøkken og soverom. Fliser på våtrom. Veggflater består av tapet og malt slette flater på betong/plater.
Himling har malt gips/betong-flater. Alle overflater oppgradert de senere år.
Potensielle kjøpere bør selv vurderer nødvendige oppgraderinger på overflater.

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Beskrivelse

Etasjeskille i plass støpt betong. Ved bruk av laser ble det ikke registrert noen unormale avvik på overflater på gulvflater.

Årstall: 1954

TG 0 Radon

TG 1 Innvendige dører

Beskrivelse

Innvendig dører består av hvite slette finer dører. Karmer i trevirke. Dører fyller sin funksjon.

VÅTROM

7. ETASJE > BAD

Generell

Beskrivelse

Badet fremstår som renovert i 2026 og utført med flislagte gulv og vegger. Det er etablert dusjnisje med glassvegger, veggmontert toalett, opplegg til vaskemaskin og servant med heldekkende innredning. Det opplyses at arbeider er utført i henhold til TEK17, og det er innhentet dokumentasjon på våtromsarbeider i form av bilder.
Overflatene fremstår som moderne og i god stand, uten synlige skader eller avvik ved visuell kontroll. Helhetsinntrykket er et funksjonelt bad med tilfredsstillende utførelse.

Tilstandsrapport

Årstall: 2026



7. ETASJE > BAD

TG 0 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Vegger er utført med flislagte overflater, og himling fremstår som malt, glatt overflate. Overflatene fremstår som jevne og i god stand, uten synlige skader eller avvik ved visuell kontroll. Utførelsen bærer preg av nyere standard i forbindelse med renovering i 2026.

Årstall: 2026

7. ETASJE > BAD

TG 0 Overflater Gulv

Beskrivelse

Gulv er utført med flislagt overflate og varmekabler. Det er målt fall fra terskel til sluk på ca. 20 mm, noe som vurderes som tilfredsstillende. I dusjsonen er det registrert fall på ca. 18 mm med oppkant på ca. 10 mm, noe som bidrar til å holde vann innenfor dusjnisjen. Utførelsen fremstår som funksjonell med gode fallforhold mot sluk ved visuell kontroll.

Årstall: 2026

7. ETASJE > BAD

TG 0 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Slukløsning er utført med plastsluk i dusjnisje. Det opplyses at det er benyttet smøremembran, og det er fremlagt dokumentasjon på utførelse i forbindelse med renovering i 2026 i form av bilder. Utførelsen fremstår som moderne løsning, og synlige detaljer ved sluk indikerer tilfredsstillende tilpasning mot flis og overflater. Membran og tettesjikt er ikke tilgjengelig for full kontroll, men dokumentasjon foreligger med kontroll erklæringer etc.

Årstall: 2026



7. ETASJE > BAD

TG 0 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Det er etablert dusjnisje med glassvegger, veggmontert toalett, opplegg til vaskemaskin og servant med heldekkende innredning.

Årstall: 2026

7. ETASJE > BAD

TG 0 Ventilasjon

Beskrivelse

Ventilasjon består av mekanisk avtrekk fra våtrom.

Årstall: 2026

7. ETASJE > BAD

TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Bad har vegger i betong bak fliser. Hulltagning er ikke mulig. Det har blitt foretatt fuktmålinger på bad. Ingen unormale fuktverdier ble målt.

Årstall: 2026



KJØKKEN

7. ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Beskrivelse

Tilstandsrapport

Leilighetens kjøkkeninnredning består av malt profilertedør og skuffronter. Benkeplate i laminat med benkebeslag i kompositt. Ventilator med kullfilter. Integrert komfyr og vaskemaskin. Kjøkkeninnredning skiftet ca 2000.



7. ETASJE > KJØKKEN

TG 2 Avtrekk

Vurdering av avvik:
• Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

Konsekvens/tiltak
• Om mulig bør det etableres mekanisk/forsert avtrekk ut fra kokesonen.

Kostnadsestimat: Under 10 000

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 0 Vannledninger

Beskrivelse

Vannrør består av rør i røranlegg etablert nytt 2026. Plast avløpsrør. VV tank på 120 liter etablert i kjøkkenbenk. Det ble ikke påvist synlige negative avvik under befaringen, foruten normal slitasje.
TG er vanskelig å vurdere pga. manglende kunnskap og dårlige kontrollmuligheter, men henviser til levetidsbetraktninger.
Normal levetid for vannledning av PE/PEX er 25 til 75 år.
Normal levetid for vannledning av kobber er 25 til 75 år.
Normal levetid for lodding er 25 til 75 år.
Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år.
Normal levetid for tappebatterier er 10 til 25 år.

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Ventilasjon består av ventiler i vegg. Mekanisk avtrekk fra våtrom og kjøkken.

TG 1 Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Leiligheten har et sikringsskap etablert i felles gang med automatsikringer og hovedsikring med 40 ampere. Anlegget er utført med fordelingskurser som er merket i kursfortegnelse, og det fremstår som ryddig og oversiktlig ved visuell kontroll. Det er benyttet moderne vern.
Kursoversikten er tilgjengelig i skapdør og gir god oversikt over hvilke kurser som forsyner de ulike installasjonene, herunder kjøkken, oppvarming, våtrom og tekniske installasjoner. Dette vurderes som positivt med tanke på drift og vedlikehold.
Det er registrert at det er installert tilstrekkelig antall kurser for normal boligbruk, inkludert egne kurser til større forbrukere som komfyr, oppvaskmaskin og varmtvannsbereder.
Elektrisk anlegg fremstår som funksjonelt og hensiktsmessig oppbygget med 40A hovedsikring og moderne sikringsutstyr. Det anbefales som normalt å gjennomføre jevnlig kontroll av autorisert elektroinstallatør, samt verifisere dokumentasjon (samsvarserklæring) dersom dette ikke foreligger.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   2015

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ja

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ja

   Eksisterer det samsvarserklæring?
   Ja

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
   Nei

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   Nei

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel

Tilstandsrapport

termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Nei



TG 0 Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Beskrivelse

Leiligheten fremstår med grunnleggende HMS-tiltak som røykvarslere og brannslukningsutstyr, og det er ikke observert forhold som tilsier umiddelbar helsefare ved normal bruk.
I tillegg bør det gjennomføres jevnlig kontroll av brannsikkerhetsutstyr for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Boligbygg med flere boenheter

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
7. Etasje	77		8	85	
Kjeller		3		3	
SUM	**77**	**3**	**8**		
SUM BRA	**88**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
7. Etasje	Entré, kjøkken, stue, bad, soverom, soverom 2, bod		
Kjeller		Bod	

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Kommentar: Tegninger innhentet.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☐ Ja ☑ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? ☐ Ja ☑ Nei

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende.

	P-ROM(m2)	S-ROM(m2)
Boligbygg med flere boenheter	73	1

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
12.5.2026	Jan T. Eriksrød	Takstingeniør
	Anne Ursin O Helgesen	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4001 PORSGRUNN	200	2712		0	11048.2 m²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Ikke relevant

Adresse
Skogvegen 20

Hjemmelshaver
Høyås Borettslag

Andelsobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
/HØYÅS BORETTSLAG	948461331			Halvorsen Supawan

Innskudd, pålydende mm

Andelsnummer
2663

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Beskrevne leilighet er beliggende i Skogvegen i Porsgrunn kommune. Flott utsikt over nærområdet med meget gode solforhold. Parkering på felles asfaltert parkeringsanlegg. Adkomst i felles trapperom med heis.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Om tomten

Flat tomt med mindre grøntareal. Asfaltert adkomstveier og utvendig parkering.,

Tinglyste/andre forhold

Ikke vurdert.

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
0	1962

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæringsskjema	12.05.2026		Gjennomgått		Nei
Fra Infoland	12.05.2026		Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	14.04.2025	
2	16.05.2025	
3	16.05.2025	
4	16.05.2025	
5	12.05.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:**Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:**Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:**Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:**Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:**Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis normalt ingen begrunnelse, da dette kun viser normal slitasje eller mindre avvik slik som feil eller skader. Ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltak er nødvendige og lønnsomme. Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold, som feil, skader eller uregelmessigheter, og foreslåtte tiltak. Anslagene angis i intervaller, er veiledende og basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av valg av utførelse, materialpriser og markedsforhold. For nøyaktig vurdering anbefales ytterligere undersøkelser og flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Anslagene gir kun et overordnet bilde og er ikke bindende. Skjulte feil eller avvik, eller forhold som ikke er avdekket, kan medføre ekstra kostnader. Verken bygningssakkyndig eller rapportens utsteder kan holdes ansvarlig for forskjeller mellom anslag og faktiske kostnader.

PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P -ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her Personvernerklæring - iVerdi


DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: https://samtykke.vendu.no/GC7485

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon



Meglers verdivurdering

SKOGVEGEN 20

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av Privatmegleren Telemark AS den 28.04.2026

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Marius Lundeberg Enger.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Skogvegen 20, 3919 PORSGRUNN

Borettslagsleilighet på selveiertomt, bygget i 1964

GNR 200 BNR 2712 FNR 0 SNR 0 KOMMUNE 4001 PORSGRUNN GRUNNKRETS MOLDHAUGEN

Verdivurdert til

2 180 000

386 589	2 566 589	33 267
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	77 m²	3 m²	8 m²	- m²	- m²	- m²
Byggeår						1964

Fellesutgifter	6 900
Formue	-
Soverom	2
Etasje	7

Balkong Heis Parkering

Sammenlignbare salg i nærområdet

EIENDOM	SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1 Skogvegen 20 71 m² 1964 12. etg 2 sov	30.04.2025	1 790 000	**2 250 000**	281 526	2 531 526	**35 655**
2 Skogvegen 20 75 m² 1964 12. etg 2 sov	23.03.2026	2 150 000	**2 200 000**	322 754	2 522 754	**33 637**
3 Skogvegen 22 73 m² 1964 10. etg 2 sov	17.11.2025	1 900 000	**1 800 000**	273 276	2 073 276	**28 401**
4 Vestretunet 51 63 m² 1984 3. etg 2 sov	22.08.2025	2 190 000	**2 500 000**	371 679	2 871 679	**45 582**


Meget lekker leilighet med nydelig utsikt. Nytt bad og innglasset balkong

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet.

PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for omsetning av eiendom. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon som er verdens beste adtech med høyeste anerkjennelse fra meta, og som vi har enerett på i Norge. Vi har også vår digitale løsning Kvadrat, som gir våre boligselgere oversikt, forutsigbarhet og trygghet gjennom salget. I tillegg har vi PrivatMegleren Boligbytte, som gir kundene våre hjelp til flytting og organisering til dette.

Vi er Nordea eiendomsmegler, og med finansiering fra Nordea og eiendomsmegler fra PrivatMegleren, får du et skreddersydd tilbud som passer deg og dine behov. Søk finansiering her: www.nordea.no/finansiering

Historiske omsetninger



Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom

1
2

REGISTRERT	SALGSDATO	TINGLYST	PRISANT	PRIS	FELLESGJELD	TOTALPRIS
19.05.2025	27.05.2025	02.09.2025	1 990 000	2 000 000	281 526	2 281 526
09.09.2017	19.09.2017	22.11.2017	1 350 000	1 340 000	264 054	1 604 054
15.10.2014	03.11.2014	25.11.2014	1 090 000	1 070 000	293 639	1 363 639
17.02.2010	26.02.2010	19.03.2010	780 000	780 000	332 201	1 112 201

Leiligheter til salgs i 3919 PORSGRUNN nå

2
leiligheter til salgs

3.7M
3.6M
3 483 000 Prisantydning i snitt
3.4M
3.3M
3.2M

Annonsene har i snitt ligget ute i
104
dager

Leiligheter solgt i 3919 PORSGRUNN siste 6 mnd

10
leiligheter solgt

2 850 000 Salgspris i snitt
2 815 000 Prisantydning i snitt
2.7M

Solgt i snitt i løpet av
32
dager

for 1.6% over prisantydning

Analyse m²-priser

38 199 PORSGRUNN kommune i snitt siste 6 mnd

36 071 Grunnkrets i snitt siste 6 mnd

33 267 Skogvegen 20 Totalpris 2 561 589

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Dato: 13.05.2026

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	PrivatMegleren Telemark avd. Porsgrunn	Oppdragsnr.	103260087
Addresse	Skogvegen 20		
Postnr.	3919	Sted	PORSGRUNN
Selgers navn	Anne Ursin O Helgesen		

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER (spørsmål som besvares med «Ja», skal beskrives nærmere i «Beskrivelse»)

Innledende informasjon om salg av boligen

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

Mai 2025

Hvor lenge har du bodd i boligen?:

Siden september 2025

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?:

LO favør

Polise/avtalenr.:

88654023

Våtrom

1. Kjenner du til om det er feil ved våtrom, for eksempel sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på våtrom?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Badet ble renovert av Rørleggeren AS i mars 2026. Alle bad i hele blokken ble renoverte.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar

Rørlegger'n AS. Borettslaget har dokumentasjon

3. Ble det lagt nytt tettesjikt/membran?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv arbeidet som er utført:

Totalrenovering

4. Ble sluk skiftet?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv arbeidet som er utført:

Totalrenovering

5. Har det blitt utført elektriske arbeider på våtrom, som for eksempel nye varmekabler, nytt el uttak eller liknende?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Totalrenovering

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar:

Rørlegger'n AS. Borettslaget har dokumentasjon

Vann/Avløp/Rør

6. Kjenner du til om det er feil på vann/avløp, herunder rørbrudd?

☑ Nei ☐ Ja

7. Kjenner du til om det har vært tilbakeslag, tett sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på vann/avløp/rør?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Totalrenovering av Rørlegger'n AS. Borettslaget har dokumentasjon.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar:

Totalrenovering av Rørlegger'n AS. Borettslaget har dokumentasjon.

9. Kjenner du til om det har vært utført kontroll på vann/avløp/rør?

☑ Nei ☐ Ja

10. Kjenner du til om eiendommen har privat vannforsyning eller avløp, som septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Yttertak

11. Kjenner du til om det er feil/utettheter/lekkasje fra tak/takrenner/nedløp/beslag?

☑ Nei ☐ Ja

12. Kjenner du til om det er utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag?

☑ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Piper og ildsteder

13. Kjenner du til om det er problemer med mur/pipe/ildsted, for eksempel dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud, innkledd pipe eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Mur/Fundament/Skjevheter

14. Kjenner du til om det er sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Terrasser/Fasader/Vinduer

15. Kjenner du til om det er feil/utettheter/lekkasje i terrasser/fasade/vinduer?

☑ Nei ☐ Ja

16. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasser/fasade/vinduer?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Innglassert balkong. Utført før jeg kjøpte leiligheten.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv dokumentene og legg frem kopi:

Borettslaget har all dokumentasjon.

Kjeller/Underetasje/Krypkjeller

Har boligen underetasje, kjeller eller krypkjeller?

☐ Nei ☑ Ja

17. Kjenner du til om det er problemer med drenering/fuktinnsig/øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller/krypkjeller?

☑ Nei ☐ Ja

18. Har det vært utført arbeid i forbindelse med drenering?

☑ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

19. Hvis boligen har kjeller og/eller rom under terreng. Kjenner du til om det er gjort endringer slik som ombygning, innredning, bruksendring osv., eller lagt gulv/kledd vegger osv.?

☑ Nei ☐ Ja

Kjenner du til om bruken av rommene i kjelleren er endret til rom for varig opphold?

☑ Nei ☐ Ja

Loft

Har boligen loft?

☑ Nei ☐ Ja

Elektrisk Anlegg

21. Kjenner du til om det er feil ved det elektriske anlegget?

☑ Nei ☐ Ja

22. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på el-anlegget?

☑ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

23. Kjenner du til om det elektriske anlegget har vært undersøkt eller kontrollert av el-takstmann, el-installatør, eller det lokale el-tilsynet?

☑ Nei ☐ Ja

Installasjoner (klimaanlegg, ventilasjon osv.)

24. Kjenner du til om det er feil ved slike installasjoner

☑ Nei ☐ Ja

25. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på slike installasjoner?

☑ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

26. Kjenner du til om det har vært utført kontroll av slike installasjoner?

☑ Nei ☐ Ja

Oljetank

27. Kjenner du til om det er nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

28. Kjenner du til om det foreligger pålegg fra kommunen om å fjerne oljetanken?

☑ Nei ☐ Ja

29. Kjenner du til om kommunen har gitt dispensasjon til at oljetanken kan bli liggende? For eksempel ved at den tømmes/saneres eller fylles igjen?

☑ Nei ☐ Ja

Offentlige godkjenninger og utleiedel

30. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut/lagt gulv/kledd vegger i andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

31. Kjenner du til andre endringer, som tilbygg, garasje, terrasse/balkong/veranda, bruksendring, fasadeendringer?

☑ Nei ☐ Ja

32. Selges boligen med utleiedel, leilighet, hybel, eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

Radon

35. Er det foretatt radonmåling?

☑ Nei ☐ Ja

Garasje/Carport

Har boligen garasje eller carport?

☑ Nei ☐ Ja

Øvrige arbeider ved boligen (Skaderapporter, tilstandsvurderinger og arealmålinger)

38. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger eller målinger eller lignende om boligen, og hvor skaden og eventuell følgeskade, etter hva du vet, ikke er utbedret?

☑ Nei ☐ Ja

39. Kjenner du til om det foreligger brukstillatelser eller ferdigattester for boligen, eiendommen og utførte tiltak?

☑ Nei ☐ Ja

Planer og offentlige godkjenninger

40. . Kjenner du til om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/byggegodkjenninger/byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endinger i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

41. Kjenner du til om det er påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser ved eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

42. Kjenner du til om det er forhold i nabolaget som medfører plager eller sjenanse som det kan være relevant for kjøper å vite om?

☑ Nei ☐ Ja

Andre relevante forhold

43. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid på eiendommen som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (for eksempel murerarbeid, tømrerarbeid osv.)?

☑ Nei ☐ Ja

44. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om for eksempel flom, rasfare, skred, grunnforhold, tinglyste forhold, private avtaler og liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borrettslag/boligaksjeselskap

45. Kjenner du til om du har selvstendig vedlikeholdsansvar for fellesarealer slik som yttertak, drenering, loft, kjeller, balkong, veranda, terrasse, bod osv.?

☑ Nei ☐ Ja

46. Kjenner du til vedtak/forslag som kan medføre økte felleskostnader/fellesgjeld? For eksempel oppussing, vedlikehold eller nybygging?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse:

Heisen renoveres.

47. Kjenner du til om det er sopp/råte/mugg i deler av eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

48. Kjenner du til om det er innsekter/skadedyr i eiendommen som skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

49. Kjenner du til om sameiet/borettslaget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☑ Nei ☐ Ja

50. Kjenner du til om det har vært utfordringer med å etablere bil-lader?

☑ Nei ☐ Ja

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

1. mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
2. mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
3. når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
4. etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
5. ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger). Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

- ☐ Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring.
- ☑ Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring.
- ☐ Jeg har ikke mulighet til å tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.

Dato 13.05.2026

Signert av *Anne Ursin O Helgesen*

Initialer selger:
A U

Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag):

enova

Energiattest



Adresse **Skogvegen 20, 3919 PORSGRUNN**	
Dato for energimerking **13.05.2026**	Merkenummer **Energiattest-2026-295380**
Bygningskategori **Boligblokker**	Bygningsnummer **164058425**
Gårdsnummer **200**	Bruksnummer **2712**
Seksjonsnummer **—**	Bruksenhetsnummer **H0703**



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.

Boliginformasjon

Byggeår **1954**	Bygningstype **Leilighet**
Bruksareal **88,0 m²**	Oppvarmet bruksareal **77,0 m²**
Oppvarmet etasje **1**	Bygningsmateriale **Betong**
Oppvarming **Elektrisitet**	
Ventilasjon **Mekanisk avtrekk**	

Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år **239,89 kWh/m²**

Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år **256,26 kWh/m²**	Totalt levert pr. år **19 732 kWh**

Skogvegen 20, 3919 PORSGRUNN

Detaljering

Bygningsform **Nei**	Vegger **Nei**
Vindu **Nei**	Gulv **Nei**
Takkonstruksjon **Nei**	Ytterdører **Nei**
Energibruk **Nei**	Lekkasjetall **Nei**
Solceller **Nei**	

Skogvegen 20, 3919 PORSGRUNN

Tiltak

Tiltak utendørs

Tiltak 1: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 2: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 3: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 4: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 5: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 6: Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Tiltak 7: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 8: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Brukertiltak

Tiltak 9: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 10: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 11: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 12: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 13: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 14: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 15: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 16: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 17: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 18: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 19: Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg

Det bør undersøkes hvorvidt ventilasjonsanlegget har mulighet for trinnvis regulering av luftmengden (1,2,3 eller max/normal/min) og evt. urstyring tilknyttet denne funksjonen. Det bør evt. ettermonteres et ukesur som styrer luftmengdene avhengig av brukstiden. For boliger bør ikke ventilasjonen stoppes når boligen ikke er i bruk, men det bør være en minsteventilasjon på ca 0,2 l/s pr. m².

Tiltak 20: Installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til erstatning for mekanisk ventilasjon

Boligen har mekanisk ventilasjon, dvs. at luftutskiftning (medfølgende varmetap) skjer uten varmegjenvinning. Det kan vurderes å installere et balansert ventilasjonsanlegg, som gir varmegjenvinning fra avkastluften. Nytt anlegg med både ur- og mengdestyring vil gi muligheter for behovsstyring og dermed energisparing. Ventilasjonsanlegget kan ha et vannbårent eller elektrisk varmebatteri.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 21: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 22: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For evt. eldre gulvvarme/takvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

https://www.enova.no/energimerking

Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

https://www.enova.no

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Borettslagets navn: Høyås Borettslag
Dato: 21. april 2026
Sted: Vestsiden Aktivitetssenter

1) Konstituering

Møtet ble åpnet av: Aud Kjørsvik
Antall andelseiere: 28
Antall fullmakter: 6 } 34
Godkjenning av innkalling: Ja
Godkjenning av dagsorden: Ja
Til møteleder ble valgt: Aud Kjørsvik
Til referent ble valgt: Nina E. Larsen
Evt. tellekorps ble valgt: Unni Hansen og Eva Bergelien
Fra GBBL møtte: Randi Torjussen
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt: Unni Hansen og Eva Bergelien

2) Årsmelding

Årsmeldingen ble gjennomgått.
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.

3) Årsregnskap

Årsregnskapet ble gjennomgått.
Vedtak: Fremlagte regnskap med styrets forslag til disponering av borettslagets overskudd/underskudd ble godkjent.

4) Godtgjørelse til styret

Spesifiserte beløp: (Økning m. 5% foreslått og vedtatt)
(Avstemming: 3%: 11 stemmer. 5%: 23 stemmer)

Aud Kjørsvik kr. 120.358,-
Nina Larsen kr. 41.822,-
Nina Sharma kr. 41.822,-
Harald Aasen kr. 41.822,-
Tim Sundbakken kr. 41.822,-

5) Valg i følge punkt 8-1 i vedtektene

5.1) Følgende vedtak ble gjort: **Stryk det som ikke passer:**

Styreleder	Aud Kjørsvik	~~Valgt for 2 år~~ / Ikke på valg
Styremedlem	Nina E. Larsen	~~Valgt for 2 år~~ / Ikke på valg
Styremedlem	Vibeke M. Johnsen	Valgt for 2 år / ~~Ikke på valg~~
Styremedlem	Harald Aasen	Valgt for 2 år / ~~Ikke på valg~~
Styremedlem	Tim Sundbakken	Valgt for 2 år / ~~Ikke på valg~~
Varamedlem	Tove Bårdsen	1 år
Varamedlem	Marit Langangen	1 år
Varamedlem	Lillian Åsebø	1 år
Varamedlem	Unni Hansen	1 år
Varamedlem	Eva Bergelien	1 år

5.2) Valg av delegater til GBBLs generalforsamling

Følgende ble valgt: (to delegater m/vara for inntil 100 andelseiere)

Delegat:	Aud Kjørsvik
Delegat:	
Varadelegat:	Vibeke M. Johnsen

5.3) Valg av revisor

Boligselskapet har i dag avtale med Ernst & Young (EY) som revisjonsselskap. EY har inngått avtale med Cedra som innebærer overdragelse av den delen som betjener små og mellomstore bedrifter fra EY til Cedra. EY skiller ut den solgte delen i nytt selskap TC Newco Norway IV AS. TC Newco Norway som et heleid datterselskap av EY forventes deretter å bli overdratt til Cedra 01.07.2026.

Forslag til vedtak:
TC Newco Norway IV AS (organisasjonsnummer 936295800) velges som borettslagets revisor.

TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Norge AS 1. juli 2026. Forretningsfører v/daglig leder gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av boligselskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Generalforsamlingen samtykker til at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger, kan overføres fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS. Det samtykkes også til at identitetsopplysninger og andre personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere kan overføres til TC Newco Norway IV AS.

Forretningsfører v/daglig leder gis fullmakt til å akseptere beskrevet overlevering til TC Newco Norway IV AS.

Vedtak:: Forslaget vedtas.

6) Innkomne forslag:

6.1) Forslag: Styremedlemmer kan ta lønnet ekstra arbeid

Styrets innstilling og forslag til vedtak:
Styremedlemmer kan ta lønnet ekstraarbeid utover styreverv etter at det er informert til beboere og dersom ingen andre melder seg til arbeidet.

Vedtak:: Forslaget vedtas.

6.2) Forslag: Oppføre frittstående varmepumpehus (til oppvarming av felles varmtvannstanker i kjeller)

Styrets innstilling og forslag til vedtak:
Høyås borettslag oppfører et frittstående varmepumpehus på inntil 15 m2. pr. blokk.

Vedtak:: Forslaget vedtas enstemmig.

Møteleder (ARNE KJØRSVIK)

Protokollunderskriver (UNNI HANSEN)

Protokollunderskriver (EVA BERGELIEN)

Boligopplysninger:

Høyås Borettslag		**Vår ref.:**	69/2645
Skogvegen 20		**Type:**	Borettslag
3919 PORSGRUNN		**Eiere:**	Anne Ursin Ording Helgesen
Organisasjonsnr:	948 461 331	**Andelsnr:**	2645

1: Felleskostnader

Tot. innev. måned: **6 900**

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Felleskostnader:	Felleskostnader		4 717
	Renter lån 1		651
	Avdrag lån 1		1 532
Tilleggsytelser:	Tlbakebetalt vaskekort 07-03	(-300,00 i Mar. 26)	0

Borettslaget er sikret i Skadeselskapet Borettslagenes Sikringsfond A/S. Borettslaget er sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1. desember med gyldighet fra kommende årsskifte.

3: Fellesgjeld

Ajourf. Andel f.gj. (lån):	386 589	Gjeld siste årsoppg.:	383 654
Klient ajourf. lån:	37 112 566,86	Klient gj. s. årsoppg.:	36 830 863

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 11494914 2, Husbanken

Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 30.04.2026: 1.41% pa.
Antall terminer til innfrielse: 18
Saldo per 30.04.2026: 14 278 408
Andel av saldo: 148 733
Første termin/første avdrag: 31.12.2007 (siste termin 31.12.2034)
Fastrente 1,42% frem til 1.7.2030

Lånenummer: 12137280319, DNB BANK ASA

Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 30.04.2026: 4.95% pa.
Antall terminer til innfrielse: 91
Saldo per 30.04.2026: 11 026 545
Andel av saldo: 114 860
Første termin/første avdrag: 30.03.2019 (siste termin 30.12.2048)

Lånenummer: 15202557640, DNB BANK ASA

BYGGELÅN
Saldo per 30.04.2026: 11 807 614
Andel av saldo: 122 996
Mangler informasjon for terminberegning
Byggelånet vil øke fortløpende under rehabilteringsperioden i 2026. Ta kontakt for beregnet ny fellesgjeld i 2027.

4: Særskilte opplysninger

Klausuler:

Styreleder:	Aud Helene Kjørsvik
Adresse:	Skogvegen 20
Postnr/-sted:	3919 PORSGRUNN
Telefon:	Mob.: 94868432
E-post:	hoyaas.borettslag@mittpbbl.no

5: Restanse felleskostnader pr. 30.04.2026

Utestående saldo: **0**

Felleskostnader:	0	Restanse:	0
Gebyr:	0	Forskudd:	0

Boligopplysninger:

Høyås Borettslag
Skogvegen 20
3919 PORSGRUNN

Vår ref.: 69/2645
Type: Borettslag
Eiere: Anne Ursin Ording Helgesen

Organisasjonsnr: 948 461 331

5: Restanse felleskostnader pr. 30.04.2026

Rente:	0	Overdekning:	0

6: Ligning - 2025

		Gjeld:	383 654	Andre inntekter:	1 317
Annen formue:	0	Utgifter:	10 614		

7: Pålydende

Pålydende:	100	Opprinnelig innskudd:	11 000
Andelsnr:	2645	Partialobligasjonsnr:	02645

8: Bygning/eiendom

Byggeår:	1964
Gårds/bruksnr:	200/2709, 121/52, 200/687, 200/2712
Bygningstype:	Høyblokk

Feste/eiet tomt:	Eiet	Tomteareal:	22090

9: Forsikring

Forsikret i:	If Skadeforsikring NUF	Polisenr:	SP0003217610

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

Ferdigstillt:	02.11.1964	Første innflytting:	06.04.1964	SSBnr:	H0703
Etasje:	7.	Oppvarmingstype:	Elektrisitet		
Heis:	Ja				
Parkeringstype:	Felles parkeringsplasser ()				
Systemlås:	Ja	Antall rom:	3		
Husdyrhold:	Se husordensregler	Oppr. antall rom:	3		
Livsløp standard:	Nei	Kategori:	001-3 rom	P-rom	70
Ansiennitetsregler:	1 - Andelseier i borettslaget				
	2 - Felles forkjøpsrett				
	2 - Medlemskap i boligbyggelaget				

Fasiliteter:

tv og internett er inkludert i fellesutgiftene

Annen informasjon:

FERDIGATTEST
etter byggeforskriftenes kap.18
av 1987

Porsgrunn Kommune

Byggeplass (adresse)	G.nr	B.nr	NHK.nr.
Storvn. 42, Porsgrunn	200	2712	4080500222

Byggherrens navn	Adresse	Tlf.
A/L Høyås Borettslag	Storvn. 40 Porsgrunn	
Anmelders navn	**Adresse**	**Tlf.**
KONE HEIS A/S	Frysjaveien 40, 0883 OSLO	
Ansvarshavendes navn	**Adresse**	**Tlf.**

Arbeidets art.
Reperasjon av heis.

Byggets art.
Bolig.

Søkn.dato.	Sakstype	Vedtak dato	Saksnr.
12.01.92	Instruks	11.02.92	28/92

Arbeidet er besiktiget i samsvar med plan- og bygningsloven pgf.99 og det er ikke funnet forhold som er istrid med vilkårene for byggetillatelsen og gjeldende bestemmelser i bygningsloven.


Porsgrunn den 14.10.93

.....
for bygningssjefen


Sendes:
- x byggherren
- x anmelder
- x ansvarshavende
- x kemnerkontoret
- x Norsk Heiskontroll
- x Lyngbakken Tekniske Senter, 3736 Skien.
- andre navn: adresse:

Uten særskilt godkjenning må bygningen eller del av den ikke tas ibruk til annet formål enn forutsatt i byggetillatelsen.


A 02



FASADE MOT SYD



FASADE MOT NORD



SNITT A-A

REV.	ANT.	ENDRINGEN GJELDER	DATUM	SIGN.

SØKNAD OM TILTAK

HØYÅS BORETTSLAG
SKOGVEGEN 20 OG 22
3919 PORSGRUNN
GNR/BNR: 200/2712

BALCO AB
Algvägen 4
SE-352 45 Växjö
SVERIGE
Tel. +46 - 470 - 533000


ARBETSNUMMER	RITAD AV KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
180047	ANDERS HAMNE	HENRIK KARLSSON
DATUM	ANSVARIG	
15.6.2018	JAN BRORSSON	

TILTAK:
TO LIKE BLOKKER
NYE BALKONGREKKVERK MED GLASSLUKER
TEGNINGENS INNHOLD:
FASADE SYD OG NORD, SNITT


SKALA	RITNINGSNUMMER	REV.
1:200	A 02	

A3

A 02



FASADE MOT SYD



FASADE MOT NORD

5000

REV.	ANT.	ANDRINGEN ANGÅR	DATUM	SIGN.

NABOVARSEL

HØYÅS BORETTSLAG
SKOGVEGEN 20 OG 22
3919 PORSGRUNN
GNR/BNR: 200/2712

BALCO AB
Algvägen 4
SE-352 45 Växjö
SVERIGE
Tel. +46 - 470 - 533000

ARBETSNUMMER	RITAD AV KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
180047	ANDERS HAMNE	HENRIK KARLSSON
DATUM	ANSVARIG	
23.5.2018	JAN BRORSSON	

TITEL:
TO LIKE BLOKKER
NYE BALKONGREKKVERK MED GLASSLUKER
TEKNISK KLASSE:
FASADE SYD OG NORD

SKALA	RITNINGSNUMMER	REV.
1:200	A 02	

A3

Porsgrunn Bamble Borgestad
Boligbyggelag

HUSORDENSREGLER

FOR

HØYÅS BORETTSLAG

TILKNYTTET

PORSGRUNN BAMBLE BORGESTAD BOLIGBYGGELAG

Vedtatt i styremøte 15.11.2005

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold. Hver enkelt borettshaver kan bidra til å skape hygge og trivsel ved at boligene og utearealet brukes slik at det ikke sjenerer andre. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler - derfor er disse ordensreglene laget.

1. Alminnelige bestemmelser

- Boligens indre vedlikehold påhviler borettshaveren selv, jfr. mønstervedtektene, pkt. 5-1.



- Borettshaveren skal være med å holde felles hageareal i orden. Dette skjer ved oppsatte dugnader av styret i borettslaget.

- Oppsetting av private radio- og TV-antenner er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra borettslagets styre.

- Framleie/bruksoverlating kan ikke skje uten samtykke fra styret i borettslaget, jfr. mønstervedtektene, pkt. 4-2.

- Det er kun tillatt med gass- eller elektrisk grill på terrasser/balkonger.

- Private eiendeler – bord, stoler etc. som plasseres på fellesarealene skal ryddes inn etter bruk.

2. Fellesrom

- Fellesrom må ikke benyttes til andre formål enn det de er bestemt for.

- Det pålegges alle borettshavere å sørge for at fellesrommene alltid er ryddige.

- Slukk lyset og lås dørene etter besøk i kjeller og på loft. Den som åpner vinduer i fellesrom må også sørge for å lukke dem.



- Sykler, ski o.l. må ikke settes i oppgangene. Unntak er barnevogner.

3. Trappevask

- Trapper rengjøres så ofte det er nødvendig og minst en gang i uka. Borettslag med egne vaskelister henvises til disse. Hovedrengjøring av trapperom anbefales utført en gang i året.

4. Vasking, tørking og lufting

- Klesvask må ikke henge ute på helligdager eller den 1. og 17. mai.

- Det er ikke tillatt å riste, lufte og banke tepper, ryer o.l. på verandaer, i trappeoppganger eller gjennom vinduer.

- Banking og lufting av tøy må kun foretas på anviste plasser.

5. Vaskerier



- For borettslag med felles vaskeri gjelder spesielle regler. Vaskeriet må bare benyttes innenfor den tid som er fastsatt og særlige ordensregler må overholdes.

6. Sanitæranlegg/ventilasjon

- Det må ikke kastes annet enn toalettpapir i klosettet. Bleier, bind, søppel, skyller o.l. kan medføre tilstopping av avløpet.

- Fett må ikke tømmes i vasker eller sluk.

- For å få et godt inneklima er det viktig at avtrekksventiler fra bad og kjøkken og spalteventiler i vinduer alltid står åpne.

7. Avfall

- Avfall må legges i søppeldunker/containere. Alt som kastes må komprimeres og poser må knyttes for.

- Papp/papiravfall legges i egne dunker/containere.
  Har borttslaget kildesortering på restavfall, miljøavfall og spesialavfall sorteres dette etter sorteringsliste.

- Returpunkter for tekstiler/sko, glass/metall og spesialavfall finnes i nabolaget. Medisiner og brukte sprøyter leveres apoteket.


- Borettshaverne plikter å holde området rundt dunkene/containerne rent og ryddig.



- Det er ikke tillatt å mate fugler på balkonger eller kaste mat til disse på uteområdene, da det kan trekke rotter og mus til husene.

8. Husdyrhold

- Det er ikke tillatt å holde hund eller katt uten skriftlig tillatelse fra styret i borettslaget.



- Styret kan samtykke i at brukeren av boligen kan ha husdyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

- Det er ikke tillatt å la hunder gjøre fra seg på fellesarealene.

9. Bilkjøring og parkering

- Parkering av biler og motorsykler skal kun skje på de fastsatte parkeringsplasser, unntatt kortvarige parkeringer for av- og pålasting av gods og passasjerer.

- Borettshavere som disponerer garasje bør benytte denne ved parkering slik at utendørsplasser kan disponeres ved gjesteparkering m.v.



- All kjøring innen boligområdet må foregå med stor forsiktighet.

- Unødig tomgangskjøring er forbudt.

- Borettshaverne plikter å påse at deres besøkende overholder ferdsels- og parkeringsbestemmelsene.

- Lagring av campingvogner/ båter må avtales med styret i borettslaget.

- Avskiltede biler skal ikke lagres på parkeringsplassen.

10. Ro og orden

- Beboerne må vise gjensidig hensynsfullhet. Naboer må ikke forstyrre hverandre med unødig bråk, ingen banking og boring mellom kl. 19.00 og 08.00. Radio, TV og musikkanlegg skal brukes hensynsfullt og avdempet.



- Gi beskjed til naboene dersom det antas å bli unødig støy i en periode.

11. Brudd på ordensreglene

Klager ved brudd på ordensreglene, må meldes styret skriftlig.

Innkalling til generalforsamling

i Høyås Borettslag (69)

Tirsdag 21.04.2026 kl. 18:00, Vestsiden Aktivitetssenter.

1. Konstituering

1.1 Status fremmøte

1.2 Valg av møteleder og referent

1.3 Valg av protokollunderskrivere

To eiere velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

1.4 Godkjenning av innkalling

1.5 Godkjenning av saksliste

2. Årsmelding fra styret

3. Årsregnskap

4. Godtgjøring til styret

Godtgjøring fastsettes for perioden fra forrige generalforsamling.

5. Valg

5.1 Valg av styre iht. vedtektene

5.2 Valg av delegat og varadelegat

Delegater har stemmerett på GBBLs generalforsamling, som avholdes den 09. juni 2026, kl. 18.00 på Ibsenhuset i Skien .

5.3 Valg av revisor

Boligselskapet har i dag avtale med Ernst & Young (EY) som revisjonsselskap. EY har inngått avtale med Cedra som innebærer overdragelse av den delen som betjener små og mellomstore bedrifter fra EY til Cedra. EY skiller ut den solgte delen i nytt selskap TC Newco Norway IV AS. TC Newco Norway som et heleid datterselskap av EY forventes deretter å bli overdratt til Cedra 01.07.2026.

Forslag til vedtak: TC Newco Norway IV AS (organisasjonsnummer 936295800) velges som borettslagets revisor.

TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Norge AS 1. juli 2026.

Forretningsfører v/daglig leder gis fullmakt til å etablere

kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av boligselskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Årsmøtet/generalforsamlingen samtykker til at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger, kan overføres fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS. Det samtykkes også til at identitetsopplysninger og andre personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere kan overføres til TC Newco Norway IV AS.

Forretningsfører v/daglig leder gis fullmakt til å akseptere beskrevet overlevering til TC Newco Norway IV AS.

6. Innkomne forslag

6.1 Styremedlemmer kan ta lønnet ekstra arbeid

Styrets innstilling og forslag til vedtak: Styremedlemmer kan ta lønnet ekstraarbeid utover styreverv etter at det er informert til beboere og dersom ingen andre melder seg til arbeidet.

6.2 Oppføre frittstående varmepumpehus

Styrets innstilling og forslag til vedtak: Høyås borettslag oppfører et frittstående varmepumpehus på inntil 15 m2.

Vedlagt innkallingen er:

Årsmelding
Årsregnskap
Innkomne forslag
Navneseddel og fullmakt
Stemmesedler

Styrets årsmelding 2025

- for virksomheten i Høyås Borettslag

Om Høyås Borettslag

Høyås Borettslags formål er å gi andelseiere bruksrett til egen bolig i lagets eiendom og å drive virksomhet som henger sammen med dette. Høyås Borettslag ligger i Porsgrunn kommune. Forretningsfører er Grenland Boligbyggelag. Ernst & Young er revisor. Det er 2 ansatte i boligselskapet. Høyås Borettslag forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et borettslag.

Styret

Leder, Aud Helene Kjørsvik, Skogvn 20
Styremedlem, Harald Aasen, Skogvn 22 (på valg)
Styremedlem, Nina Elisabeth Larsen, Skogvn 20
Styremedlem, Nina Sharma, Skogvn 20 (stiller ikke til valg)
Styremedlem, Tim Roger Sundbakken, Skogvn 22 (på valg)
Varamedlem uten tilgang til Portal, Grethe Falch, Skogvn 20
Varamedlem uten tilgang til Portal, Tove Josefine Anine Larsen, Skogvn 22
Varamedlem uten tilgang til Portal, Tove Grundsund Bårdsen, Skogvn 22
Varamedlem uten tilgang til Portal, Marit Langangen, Skogvn 22
Varamedlem uten tilgang til Portal, Eva Bakkane Bergelien, Skogvn 22

Styret har siden forrige generalforsamling bestått av 2 menn og 3 kvinner. Høyås Borettslag følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Godtgjøring/honorar

Eventuelt styrehonorar vedtas hvert år på generalforsamling.

For ekstra arbeid utover styreverv har styreleder og 2 styremedlemmer mottatt kr. 6.000 brutto hver. Arbeidet har blant annet bestått av maling av garasjer, hvor de som har fått malt sin garasje har betalt inn kr. 2.000 hver.

Borettslagets vaktmester og styremedlem Tim Sundbakken har ved siden av styrehonorar lønn som vaktmester brutto kr. 174.765. Det er utbetalt feriepenger i 2025 med kr. 13.259.

Møtevirksomhet

Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter (per. 16.03.26), hvor 101 protokollerte saker har vært behandlet. Herav 5 saker om godkjenning av andelseiere samt 0 saker om familieoverdragelser. I tillegg har det blitt avholdt 1 ekstraordinær generalforsamling, 2 beboermøter, samt 15 byggherremøter for baderomsrenovering, og flere møter med styret og forretningsfører ang baderomsrenovering og/eller heisbytte, herunder 2 kontraktsmøter. Pluss overtakelsesmøter ved ferdigstillelse av hvert bad.

Vedlikehold og påkostninger

Årets budsjetterte vedlikehold er gjennomført i henhold til planen, med unntak av ompapping av hovedtak på begge blokker. Der må vi samordne en løsning for taknedløpet.

Viktige/tidkrevende saker styret har behandlet

- Baderomsrenovering
- Planlegging av heisbytte
- Vedlikehold utvendig garasjebygninger
- Håndtere meldinger fra beboere (bl.a. 98 stk. e-poster pr 16.03.2026)
- Endre betalingsløsning på vaskerom nr. 20

Saker under arbeid og planlegging

- Baderomsrenovering
- Heisbytte
- (Ompapping av hovedtak på begge blokker)
- Bygge én felles miljøbod nr. 20
- Utbedring rømningsveier kjeller
- Endre betalingsløsning på vaskerom nr. 22

Økonomi

Årsregnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet i fremtiden.

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig til å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi på bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet.

Disponible midler

Disponible midler henviser til boligselskapets likviditet. Beholdningen må stå i forhold til de økonomiske forpliktelser boligselskapet har. Disponible midler og eventuell endring i disse fremkommer i noten for disponible midler i regnskapet.

Styret vurderer at beholdning disponible midler er tilstrekkelig. Styret foreslår følgende tiltak: Disponible midler overføres til neste års drift.

Årsmeldingen er godkjent av styret 17.03.2026

Informasjon om regnskapet og disponible midler

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og god regnskapsskikk.

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en direkte oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskifte. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige resultatet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak av lån, samt kjøp og salg av anleggsmaskiner. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån, eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Borettslag med store restanser (fordringer) knyttet til innkrevde felleskostnader, må følge spesielt godt med på tallstørrelsen - disponible midler uten fordringer.

Nedenfor finner du en oppstilling over borettslagets disponible midler:

	Pr. 31.12.25	Pr. 31.12.24
A: Disponible midler per 01.01.	218 679	2 049 583
B: Endringer disponible midler		
Årets resultat (se resultatregnskap)	-9 122 227	379 665
Tilbakeføring av-/nedskrivinger	87 032	81 008
Fradrag investering/påkostning, tillegg for salgssum anleggsmidler, tilbakeføring avskrivning garasjer	-99 537	-25 300
Opptak av langsiktig lån	5 612 646	0
Endring langsiktig lån inkl. ev. nedkvittering IN	-1 712 453	-1 669 998
Endring avsetning framtidig vedlikehold	2 500 599	-596 279
C: Årets endring disponible midler	**-2 733 940**	**-1 830 904**
D: Disponible midler 31.12.	**-2 515 261**	**218 679**
E:Disponible midler 31.12 uten fordringer felleskost.	**-2 522 736**	**173 401**

Resultatregnskap pr 31.12.25 for Høyås Borettslag orgnr: 948 461 331

	Note	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Ubenyttede kontointervall		0	0	0	-32 335 000
Inntekter					
Innkrevde felleskostnader		4 573 440	3 861 504	4 573 800	5 434 500
Innkrevde felleskostnader renter		865 152	914 688	865 400	750 000
Innkrevde felleskostnader avdrag		1 703 808	1 675 008	1 703 900	1 765 000
Leieinntekt garasjer	20	55 800	0	0	55 800
Leieinntekter vasker		41 776	28 213	25 000	31 000
Andre inntekter		13 690	57 027	0	64 200
Sum inntekter		**7 253 665**	**6 536 440**	**7 168 100**	**8 100 500**
Driftskostnader					
Revisjonshonorar	1	15 360	14 700	15 700	16 500
Styrehonorar	2	273 947	259 008	261 000	280 000
Arbeidsgiveravgift og lønnsrelaterte kostn.		86 453	87 003	86 300	93 870
Forretningsførerhonorar		245 501	235 008	242 900	250 000
Teknisk forvaltningsavtale		61 200	58 752	61 400	62 500
Medlemskontigent		23 996	19 198	24 000	25 000
Kontigent NBBL		11 520	11 520	12 500	12 500
Sikringsfond felleskostnader		12 096	12 096	13 000	13 500
Andre lønnskostnader	3	316 197	388 575	344 000	385 700
Vaktmestertjenester		14 269	24 795	22 000	22 200
Sommer og vinterkostnader		13 451	27 679	31 500	30 000
Vedlikehold	4	795 968	458 562	732 800	815 500
Vedlikehold med prosjektstyring	4	11 224 759	1 430 615	0	30 935 000
Serviceavtaler		7 316	109 313	0	3 000
Kabel-tv		576 590	485 870	510 200	595 000
Forsikring		270 880	243 800	274 700	308 000
Kommunale avgifter	7	1 120 896	1 203 767	1 271 900	1 200 000
Lys og varme fellesarealer		163 698	182 112	200 000	170 000
Renhold, fellesareal		46 724	2 631	3 000	45 000
Verktøy, driftsmatriell, inventar		14 593	46 790	0	15 000
Kontorrekvisita, trykksaker		3 819	1 483	2 000	3 500
Drift maskiner		15 928	10 048	4 000	20 000
Driftskostnader garasje I	20	73 791	0	0	120 000
Andre driftskostnader	5	17 405	40 676	39 800	30 900
Bomiljø		7 751	1 720	4 000	8 000
Avskrivninger	6	87 032	81 008	0	84 763
Sum driftskostnader		**15 501 142**	**5 436 728**	**4 156 700**	**35 545 433**
Driftsresultat		**-8 247 477**	**1 099 712**	**3 011 400**	**-27 444 933**
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		126 496	179 824	182 000	90 000
Rentekostnad		1 019 238	899 871	865 391	2 146 699
Resultat av finansinntekt- og kostnad		**-892 742**	**-720 047**	**-683 391**	**-2 056 699**
Årsresultat		**-9 140 218**	**379 665**	**2 328 009**	**-29 501 632**
Overføringer					
Overført til/fra annen egenkapital		-9 122 227	379 665	2 328 009	-29 501 632
Overf. disp. midler garasje	20	-17 991	0	0	0
Sum overføringer		-9 140 218	379 665	2 328 009	-29 501 632

Balanse pr 31.12.25 for Høyås Borettslag orgnr: 948 461 331

	Note	Balanse Pr 31.12.25	Balanse Pr 31.12.24
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger	12, 18	33 278 864	33 278 864
Tomter	12, 18	195 643	195 643
Garasjer	8, 18	406 917	406 917
Innløste garasjer	9, 18	20 000	20 000
Andre driftsmidler	10, 11	401 445	388 941
Sum varige driftsmidler		**34 302 869**	**34 290 364**
Finansielle anleggsmidler			
Bankkonto fremtidig vedlikehold	13	2 281 436	4 782 035
Sum finansielle anleggsmidler		**2 281 436**	**4 782 035**
Sum anleggsmidler		**36 584 305**	**39 072 400**
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		7 475	45 278
Andre leierestanser		245	350
Periodisert kostnad		580 235	515 204
Sum fordringer		**587 955**	**560 832**
Bankinnskudd og kontanter			
Bankkonto drift		640 004	745 232
Sum bankinnskudd og liknende		**640 004**	**745 232**
Sum omløpsmidler		**1 227 959**	**1 306 064**
SUM EIENDELER		**37 812 264**	**40 378 463**

Balanse pr 31.12.25 for Høyås Borettslag orgnr: 948 461 331

	Note	Balanse Pr 31.12.25	Balanse Pr 31.12.24
EGENKAPITAL OG GJELD			
Innskutt egenkapital	14	9 600	9 600
Opptjent egenkapital	14	1 679 094	10 801 322
Sum egenkapital	**14**	**1 688 694**	**10 810 922**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Lån i bank	15, 18	30 984 333	27 084 140
Borettsinnskudd	16, 18	1 056 000	1 056 000
Garasje innskudd	17	340 017	340 017
Sum langsiktig gjeld		**32 380 350**	**28 480 157**
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnader		15 862	12 700
Gjeld mellomregning		-35	0
Leverandørgjeld		3 619 854	934 230
Skyldig off. myndigheter		18 743	26 765
Påløpt lønn, honorarer og feriepenger		28 439	36 357
Påløpne renter		3 039	3 559
Annen kortsiktig gjeld	19	1 536	0
Garasjedrift 1	20	55 782	73 774
Sum kortsiktig gjeld		**3 743 220**	**1 087 385**
Sum gjeld		**36 123 570**	**29 567 542**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**37 812 264**	**40 378 463**

Porsgrunn 31.12.2025
Grenland Boligbyggelag

Sted:_____, dato:_____

Aud Helene Kjørsvik Leder	Tim Roger Sundbakken Styremedlem	Nina Sharma Styremedlem
Harald Aasen Styremedlem	Nina Elisabeth Larsen Styremedlem	

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Bygninger
Avskrivningssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelse på bygningene, skal borettslaget regnskapsføre en tilsvarende avsetning. Slik avsetning vil da være balanseført som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser.

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Individuell nedbelaling av fellesgjeld/langsiktig gjeld (IN ordning)
Individuell nedbetaling av fellesgjeld håndteres etter gjeldsmetoden. Det betyr at det innbetalte beløpet er gjeld i borettslagets balanse.

Fordringer
Restanse og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Inntekter
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet.

Note 1 - Revisjonshonorar

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
6701 Revisjon boligselskap	15 360	14 700
Sum	**15 360**	**14 700**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 2 - Styrehonorar

Beløpet er totalt styrehonorar.

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
5330 Styrehonorar	273 947	259 008
Sum	**273 947**	**259 008**

Note 3 - Lønnskostnader

Lønnskostnadene er knyttet til arbeid i borettslaget og eventuell vaktmesterlønn. Beløpet er inkludert feriepenger, men uten arbeidsgiveravgift.
Antall årsverk er under 0,75. Borettslaget ligger under grensen for OTP.

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
5100 Lønn til ansatte	306 695	349 664
5145 Andre honorarer ansatte	-23 000	0
5150 Opptjente feriepenger	32 502	38 911
Sum	**316 197**	**388 575**

Note 4 - Vedlikehold

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	146 163	271 477
6610 Reparasjon og vedlikehold fellesanlegg	568 366	89 185
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	39 806	57 800
6630 Andre drifts-/vedlikeholdskostn. utvendig	6 300	6 890
6690 Drift av vaskeautomater	3 334	3 211
6695 Forsikringsskadesaker	32 000	30 000
6650 Påkostning / Rehabilitering / Investering	11 224 759	1 430 615
Sum	**12 020 727**	**1 889 177**

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Note 5 - Andre driftskostnader

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
6390 Annen kostnad lokaler	0	5 565
6550 Driftsmateriale	0	13 400
7720 Generalforsamling	7 689	14 866
7740 Øredifferanser	2	0
7770 Bank og kortgebyrer	6 424	5 670
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	3 290	1 176
Sum	**17 405**	**40 676**

Note 6 - Avskrivning

Driftsmidler avskrives over like mange år som vurdert økonomisk levetid. Driftsmidler er spesifisert i egen note.
I denne noten sees verdien av driftsmidlene.

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
6010 Avskrivning kontorutstyr/maskiner/inventar	87 032	81 008
Sum	**87 032**	**81 008**

Note 7 - Kommunale avgifter

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	0	400
7760 Eiendomskatt	1 120 896	1 203 367
Sum	**1 120 896**	**1 203 767**

Note 8 - Garasjer

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
1110 Garasjer	406 917	406 917
Sum	**406 917**	**406 917**

Garasjene er ikke avskrevet. Vurderingen av dette er lik det som gjøres for borettslagets bygninger.

Note 9 - Innløste garasjer

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
1116 Innløste garasjer	20 000	20 000
Sum	**20 000**	**20 000**

Dette er garasjer (innskudd) som er kjøp av borettslaget.

Note 10 - Andre fellesanlegg

	3 Boder	Hagestue	Redskapsbod
Anskaffelseskost pr.01.01 :	178 750	72 667	140 625
Årets tilgang :	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	178 750	72 667	140 625
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	162 364	40 370	140 625
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	16 386	32 297	0
Årets avskrivninger :	17 875	4 844	0
Anskaffelsesår :	2016	2017	2006
Antatt levetid i år :	10	15	10

Note 11 - Andre driftsmidler

	Ladestasjon EL-bil	Vaskemaskin	Gaupen varehenger	Vaskemaskin	Vaskemaskin	TV kamraer
Anskaffelseskost pr.01.01 :	283 975	29 163	25 300	0	0	46 455
Årets tilgang :	0	0	0	49 637	49 900	0
Årets avgang :	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	283 975	29 163	25 300	49 637	49 900	46 455
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	113 590	29 163	4 006	3 723	1 247	42 583
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	170 386	0	21 294	45 914	48 653	3 872
Årets avskrivninger :	28 397	0	2 530	3 723	1 247	4 645
Anskaffelsesår :	2022	2012	2024	2025	2025	2016
Antatt levetid i år :	10	10	10	10	10	10

	Tørketrommel	Vaskemaskin	Traktor	Vaskerianlegg	TV kamraer	Vaskemaskin
Anskaffelseskost pr.01.01 :	34 242	43 818	344 500	52 525	57 254	16 544
Årets tilgang :	0	0	0	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	34 242	43 818	344 500	52 525	57 254	16 544
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	29 675	37 976	344 500	52 525	42 940	16 544
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	4 567	5 843	0	0	14 314	0
Årets avskrivninger :	3 424	4 382	0	0	5 725	0
Anskaffelsesår :	2017	2017	2008	2006	2018	2007
Antatt levetid i år :	10	10	10	10	10	10

	Feiemaskin	Kvistkutter	Gressklipper
Anskaffelseskost pr.01.01 :	37 500	29 900	34 990
Årets tilgang :	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	37 500	29 900	34 990
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	25 000	19 933	19 536
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	12 500	9 967	15 454
Årets avskrivninger :	3 750	2 990	3 499
Anskaffelsesår :	2019	2019	2020
Antatt levetid i år :	10	10	10

Andre driftsmidler bokføres/aktiveres ved anskaffelse til anskaffelseskost. Økonomisk løpetid vurderes, og driftsmidlene avskrives over like mange år som den økonomiske levetiden.

Driftsmidlene vil bli nedskrevet, utover årlig avskrivning, dersom indikasjon på nedskriving oppstår.

Note 12 - Bygg og tomt

	Bygg	Tomt
Anskaffelseskost pr.01.01 :	33 278 864	195 643
Årets tilgang :	0	0
Årets avgang :	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	33 278 864	195 643
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	0	0
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	33 278 864	195 643
Anskaffelsesår :	1964	1964
Antatt levetid i år :		

Bygg har avskrivningssats lik null. Det skyldes at borettslaget vedlikeholder bygningene tilstrekkelig.

Tomten er oppført med anskaffelsesverdi, og avskrives ikke.

Note 13 - Avsetning til fremtidig vedlikehold

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
1395 Bankkonto fremtidig vedlikehold	2 281 436	4 782 035
Sum	**2 281 436**	**4 782 035**

Borettslaget har foretatt avsetning til framtidig vedlikehold på egen bankkonto. Borettslaget kan benytte avsetningen til vedlikehold. Beløpet her kommer i tillegg til disponible midler.

Note 14 - Egenkapital

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
2030 Andelskapital	9 600	9 600
2070 Akkumulert resultat	1 679 094	10 801 322
Sum	**1 688 694**	**10 810 922**

Note 15 - Pantegjeld

Kreditor:	**DNB BANK ASA**	**DNB BANK ASA**	**Husbanken**
Formål:	Rehabilitering av bad og heis		
Lånenummer:	**15202557640**	**12137280319**	**11494914 2**
Lånetype:	Annuitet	Annuitet	Annuitet
Opptaksår:	2025	2018	2004
Rentesats:	%	5.00 %	1.415 %
Beregnet innfridd:	31.12.2025	30.12.2048	31.12.2034
Opprinnelig lånebeløp:	20 000	13 000 000	36 000 000
Lånesaldo 01.01:	0	11 328 282	15 755 918
Avdrag i perioden:	0	234 943	1 477 510
Opptak i perioden:	5 612 646	0	0
Lånesaldo 31.12:	**5 612 646**	**11 093 338**	**14 278 408**
Saldo 5 år frem i tid:	5 612 646	9 620 409	6 570 108

Pantegjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 11494914 2	96	148 733	14 278 368
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12137280319	96	115 556	11 093 376
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 15202557640	96	58 465	5 612 640

Langsiktig gjeld er sikret med pant i eiendommen.
Renten som oppgis i noten er nominell rente.

Note 16 - Borettsinnskudd

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
2250 Borettsinnskudd	1 056 000	1 056 000
Sum	**1 056 000**	**1 056 000**

Innskuddene er sikret ved pant i eiendommen.

Note 17 - Garasjeinnskudd

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
2253 Innskudd garasjer	340 017	340 017
Sum	**340 017**	**340 017**

Note 18 - Gjeld sikret med pant

	Pr 31.12.25	Pr31.12.24
Gjeld sikret ved pant		
Pant- og gjeldsbrevlån	25 371 686	27 084 140
Byggelån	5 612 646	0
Borettsinnskudd	1 056 000	1 056 000
Sum	**32 040 333**	**28 140 140**
Bokført verdi pantsatte eiendeler		
Tomt	195 643	195 643
Bygninger, garasjer og boder	33 754 463	33 777 182
Sum	**33 950 106**	**33 972 825**

Note 19 - Annen kortsiktig gjeld

	Pr 31.12.25	Pr 31.12.24
2990 Annen kortsiktig gjeld	1 536	0
Sum	**1 536**	**0**

Note 20 - Resultat garasje/carportdrift

	2025	2024
Disponible midler garasjer/carporter 1.1.	73 774	79 469
Endring disponible midler		
Inntekter garasje/carporter	55 800	54 250
Kostnader garasje/carporter	-73 791	-65 511
Årets endring disponible midler	**-17 991**	**-5 696**
Disponible midler garasjer/carporter 31.12.	**55 782**	**73 774**

Ved negative disponible midler garasjedrift, betyr det at garasjedriften har gjeld til borettslaget. Dette blir presentert som eiendel i borettslagets regnskap. Overskudd i garasjedrift blir presentert som gjeld i balansen.

Note 21 - Disponible midler

Disponible midler viser negativ saldo fordi den inneholder ubetalte faktura, som dekkes av byggelånet.
Reelle disponible er kr 659.200,-

Resultat og balanse med noter for Høyås Borettslag.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Høyås Borettslag

Styreleder	Aud Helene Kjørsvik (sign.)	16.03.2026
Styremedlem	Nina Sharma (sign.)	16.03.2026
Styremedlem	Tim Roger Sundbakken (sign.)	16.03.2026
Styremedlem	Harald Aasen (sign.)	16.03.2026
Styremedlem	Nina Elisabeth Larsen (sign.)	16.03.2026

Shape the future with confidence

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dokkvegen 11, 3920 Porsgrunn
Postboks 64, 3901 Porsgrunn

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Høyås Borettslag

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Høyås Borettslag som består av balanse per 31. desember 2025, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2025 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet, er ikke revidert.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle borettslaget eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Penneo document key: X5W5H-SFW79-SK075-CU0WE-9LZG0-GTCUN

Shape the future
with confidence

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Porsgrunn, 20. mars 2026
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Øystein Gunnerød
statsautorisert revisor

Penneo document key: X5W5H-SFW79-SK075-CU0WE-9LZG0-GTCUN

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Øystein Gunnerød
Statsautorisert revisor
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-93358
IP: 147.161.xxx.xxx
2026-03-20 12:11:25 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: X5W5H-SFW79-SK075-CU0WE-9LZG0-GTCUN

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt
Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.


Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

Større leilighetsbygg

Annex **02 DHW Utendørs**

Mye varmt forbruksvann
«Plug & Play» tilbygg på 3,45 m2


Kontakt oss



R1270
GWP = 2

Tappevann

A 01



50

REV.	ANT.	ANDRINGEN ANGÅR	DATUM	SIGN.

SØKNAD OM TILTAK

HØYÅS BORETTSLAG
SKOGVEGEN 20 OG 22
3919 PORSGRUNN
GNR/BNR: 200/2712

BALCO AB
Algvägen 4
SE-352 45 Växjö
SVERIGE
Tel. +46 - 470 - 533000

ARBETSNUMMER	RITAD AV, KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
180047	ANDERS HAMNE	HENRIK KARLSSON
DATUM	ANSVARIG	
15.6.2018	JAN BRORSSON	

TILTAK:
TO LIKE BLOKKER
NYE BALKONGREKKVERK MED GLASSLUKER
TEGNINGENS INNHOLD:
TYPISK LEILIGHETSPLAN

SKALA	RITNINGSNUMMER	REV.
1:100	A 01	

A3

A 03



FASADE MOT ØST



FASADE MOT VEST

5000

REV.	ANT.	ANDRINGEN ANGÅR	DATUM	SIGN.

NABOVARSEL

HØYÅS BORETTSLAG
SKOGVEGEN 20 OG 22
3919 PORSGRUNN
GNR/BNR: 200/2712


BALCO AB
Algvägen 4
SE-352 45 Växjö
SVERIGE
Tel. +46 - 470 - 533000

ARBETSNUMMER	RITAD AV KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
180047	ANDERS HAMNE	HENRIK KARLSSON
DATUM	ANSVARIG	
23.5.2018	JAN BRORSSON	

TITEL:
TO LIKE BLOKKER
NYE BALKONGREKKVERK MED GLASSLUKER
TEKNISK KLASSE:
FASADE ØST OG VEST


SKALA	FIRMAGRUPPER	REV.
1:200	A 03	

A3




0 4 OKT 2002

STATUS: EKSISTERENDE	PLOT.DATO: 27.06.02
REV	SIGN. / KONTR / DATO: 26.06.02
PORSGRUNN BOLIGBYGGELAG	ANSV: Anne Cathrine Aga
HØYÅS 2 like blokker KJELLER-PLAN	MÅL: 1:100
aga ARKITEKTER STORGT. 154, PB 40 3901 PORSGRUNN Tel. 35 57 18 03 Fax 35 57 18 04 sja@aga-arkitekter.as	TEGN. NR.: 128-20 / REV




PORSGRUNN KOMMUNE
ETAT FOR SAMFUNNSUTVIKLING
04 OKT 2002

STATUS: SØKNAD RAMME	PLOT.DATO: 24.09.02
REV	
PORSGRUNN BOLIGBYGGELAG	SIGN. / KONTR / DATO: 02.07.02
HØYÅS 2 like blokker TYPISK LEILIGHETS-PLAN	ANSV: Anne Cathrine Aga MÅL: 1:100
aga ARKITEKTER STORGT. 154, PB 40 3901 PORSGRUNN Tel. 35 57 18 03 Fax 35 57 18 04 aja@aga-arkitekter.as	TEGN. NR.: 128–100 REV



FASADE MOT SYD




FASADE MOT NORD


PORSGRUNN KOMMUNE
Byggesak
Arkivsak
0 4 OKT 2002

STATUS: SØKNAD RAMME	PLOT.DATO: 24.09.02
REV	
PORSGRUNN BOLIGBYGGELAG	SIGN. ACA / KONTR / DATO 24.09.02
HØYÅS 2 like blokker FASADE MOT SYD OG NORD	ANSV: Anne Cathrine Aga
	MÅL: 1:200
aga ARKITEKTER	TEGN. NR.: 128–90 / REV

STORGT. 154, PB 40
3901 PORSGRUNN
Tel. 35 57 18 03
Fax 35 57 18 04
sja@aga-arkitekter.as




FASADE MOT ØST




FASADE MOT VEST

STATUS: SØKNAD RAMME	PLOT.DATO: 24.09.02
REV	SIGN. ACA / KONTR / DATO 24.09.02
PORSGRUNN BOLIGBYGGELAG	ANSV: Anne Cathrine Aga
HØYÅS 2 like blokker FASADE MOT ØST OG VEST	MÅL: 1:200
aga ARKITEKTER STORGT. 154, PB 40 3901 PORSGRUNN Tel. 35 57 18 03 Fax 35 57 18 04 sjo@aga-arkitekter.as	TEGN. NR.: 128–91 / REV



FASADE MOT NORD



FASADE MOT VEST


FORMELL SØKNAD
DATO MOTTATT
0 4 OKT 2002

STATUS: EKSISTERENDE			PLOT.DATO: 24.06.02
REV			
PORSGRUNN BOLIGBYGGELAG		SIGN. / KONTR / DATO: 20.06.02	
HØYÅS 2 like blokker FASADE MOT NORD OG VEST		ANSV: Anne Cathrine Aga	
		MÅL: 1:200	
aga ARKITEKTER	STORGT. 154, PB 40 3901 PORSGRUNN Tel. 35 57 18 03 Fax. 35 57 18 04 sja@aga-arkitekter.as	TEGN. NR.: 128–41	REV

A 03



FASADE MOT ØST



FASADE MOT VEST

REV.	ANT.	ANDRINGEN ANGÅR	DATUM	SIGN.

SØKNAD OM TILTAK

HØYÅS BORETTSLAG
SKOGVEGEN 20 OG 22
3919 PORSGRUNN
GNR/BNR: 200/2712

BALCO AB
Algvägen 4
SE-352 45 Växjö
SVERIGE
Tel. +46 - 470 - 533000

ARBETSNUMMER	RITAD AV KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
180047	ANDERS HAMNE	HENRIK KARLSSON
DATUM	ANSVARIG	
15.6.2018	JAN BRORSSON	

TILTAK:
TO LIKE BLOKKER
NYE BALKONGREKKVERK MED GLASSLUKER
TEGNINGENS INNHOLD:
FASADE ØST OG VEST

SKALA	RITNINGSNUMMER	REV.
1:200	A 03	

50

A3

Porsgrunn kommune
Byutvikling

BALCO AB
c/o Balco AS Sandstuveien 60A
1184 OSLO

Deres ref.	**Vår ref.**	**Dato**
	18/07220-7	05.09.2019

Gbnr. 200/2712, Skogvegen 20 og 22 - Søknad om utskiftning av rekkverk og innglassering av balkongene - Ferdigattest

Tiltakshaver: Høyås Borettslag			
Ansvarlig søker: Balco AB			
Ansvarlig prosjekterende: Balco AB			
Ansvarlig utførende: Balco AB			
Ansvarlig kontrollerende: A.L.Høyer Skien AS			
Gnr/Bnr: 200/2712	**Bygningsnr.:** 164058425 / 164058417	**Saks.nr.:** 477/18	**Dok.nr.:** 18/07220-2
Tiltakets art: Utskiftning av rekkverk og innglassering av balkonger		**Byggets art:** Boligblokk	
Søknadsdato: 15.06.2018		**Igangsettingstillatelse:** 21.06.2018	

På bakgrunn av mottatt dokumentasjon den 25.01.2019, gis det ferdigattest i medhold av pbl. § 21-10 for tiltaket.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter. Bruksendring krever særlig tillatelse (jf. pbl. § 20-3).

Med hilsen
Thomas Christian Edler Paulsen
Byggingeniør

Brevet er godkjent elektronisk.

Postadresse
Porsgrunn kommune
Postboks 128
3901 Porsgrunn

Besøksadresse
Rådhusgata 7
3915 PORSGRUNN
www.porsgrunn.kommune.no

Telefon: +47 35 54 70 00
Epost: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Bankgiro:
Org.nr.: 939991034

Kopi til: Kommunalteknikk, Roy Ståle Engen, 3901 Porsgrunn
Kommunalteknikk, Jan Tore Andersen, 3901 Porsgrunn
Kommunalteknikk, Ole Strand, 3901 Porsgrunn
Byutvikling, Sucro Dizdarevic, 3901 Porsgrunn
Brann- og feiervesenet, Jon Erik Bergendahl, 3936 Porsgrunn
A L HØYER SKIEN AS, Lyngbakkvegen 5, 3736 SKIEN
Renovasjon i Grenland IKS, Postboks 3046 Handelstorget, 3707 SKIEN
HØYÅS BORETTSLAG, Jernbanegata 25, 3916 PORSGRUNN

Vedtekter

for **HØYÅS** Borettslag org nr 948 461 331

tilknyttet

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26.06.1964, sist endret den 12.06.24

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
Høyås Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

(1) Borettslaget ligger i Porsgrunn kommune og har forretningskontor i Porsgrunn kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,-.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4. Borett og bruksoverlating

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
- andelseieren er en juridisk person
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv-og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av, men ikke utskifting av membran, bereder og vannstopper med mindre utskifting er nødvendig som følge av andelseiers uaktsomhet.

(4) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(8) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Borettslaget er ansvarlig for utskifting av membran, bereder og vannstopper når dette gjennomføres som en samlet fornying/rehabilitering av borettslagets eiendom.

(5) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(6) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Pålegg om salg og fravikelse

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med like mange varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen 30. april.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.


11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:

- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.




Porsgrunns Bygningsråd - Sak 259/61 - 287/61

Porsgrunn bygningssjefkontor 29/8-62.

PUNKTHUS PÅ HØYDS PORSGRUNN	1-11-61 GUTEX
NORDFASADE	1-100
ROBERT BJØRKA ARKITEKT MNAL	5

HUS NR. 1.




Porsgrunns Bygningsråd - Sak 259/61 - 287/61

Porsgrunn bygningssjefkontor 29/8-62.

PUNKTHUS 08 HØYBS PORSGRUNN	1-11-61
	OUTEF
SYDFASADE	1-100
ROBERT BJØRKA ARKITEKT M.N.A.L.	4/11

HUS NR. 1.




Porsgrunns Bygningsråd - Sak 259/61 - 287/61

Porsgrunn bygningssjefkontor 29/8-62

PUNKTHUS PÅ HØYÅS PORSGRUNN	1-11-61 GJ/EH
ØSTFASADE	MÅL 1-100
ROBERT BJØRKA	3

HUS NR. 1.




Porsgrunns Bygningsråd - Sak 259/61 – 287/61

Porsgrunn bygningssjefkontor 29/8-62.

PUNKTHUS PÅ HØYÅS PORSGRUNN	1-11-61 GODTATT
VESTFASADE	MÅL 1-100
ROBERT BJØRKA ARKITEKT M.N.A.L. STORGT. 4 DRAMMEN TLF. 83 68 66	2

HUS NR. 1.




Porsgrunns Bygningsråd - Sak 259/61 - 287/61

Porsgrunn bygningssjefkontor 29/8-62.

PUNKTHUS PÅ HØYBS PORSGRUNN	1-11-61
NORDFASADE	1-100
	5

HUS NR. 2.




Porsgrunns Bygningsråd - Sak 259/61 - 287/61

Porsgrunn bygningssjefkontor 29/8-62.

FLYKTHUS PÅ HØYBS PORSGRUNN	1-11-61 OJVST
SYDFASADE	1-100
	4.

HUS NR. 2.




Porsgrunns Bygningsråd - Sak 259/61 - 287/61

Porsgrunn bygningssjefkontor 29/8-62.

PUNKTHUS PÅ HØYBS PORSGRUNN	1-11-61 GDJ/ST
ØSTFASADE	1:100
	3

HUS NR. 2.




Porsgrunns Bygningsråd · Sak 259/61 - 287/61

Porsgrunn bygningssjefkontor 29/8-62.

PUNKTHUS PÅ HØYDS PORSGRUNN	1-III-61 GJ/BST
VESTFASADE	1:100
	2

HUS NR. 2.



PORSGRUNN KOMMUNE
ETAT FOR SAMFUNNSUTVIKLING
04 OKT 2002

STATUS	PLOT.DATO
SØKNAD RAMME	24.09.02
REV	
PORSGRUNN BOLIGBYGGELAG	SIGN. / KONTR / DATO: 02.07.02
HØYÅS 2 like blokker TYPISK LEILIGHETS-PLAN	ANSV: Anne Cathrine Aga MÅL: 1:100
aga ARKITEKTER STORGT. 154, PB 40 3901 PORSGRUNN Tel. 35 57 18 03 Fax 35 57 18 04 sja@aga-arkitekter.as	TEGN. NR.: 128-100 REV

PORSGRUNN KOMMUNE
Plan og byggesak

FERDIGATTEST

etter plan- og bygningsloven (pbl) av 1997, § 99

GNR.200,BNR.2712,SKOGVN.20 - ANMODNING OM FERDIGATTEST			
Tiltakshaver: Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag AS			
Adresse: Pb 44, 3901 PORSGRUNN			**Tlf.:** 35573100
Ansvarlig søker: AGA Arkitekter			
Adresse: Storgata 154, 3915 PORSGRUNN			**Tlf.:** 35571803
Ansvarlig kontrollerende: Veidekke Entreprenør AS			
Byggeplass (adresse): Skogvegen 20			
Gnr/Bnr: 200/2712	**GABnr.:** 164058425	**Saks.nr.:** 421/03	**Dok.nr.:**023230/04
Tiltakets art: Fasadeendring		**Byggets art:** Boligblokk	
Søknadsdato: 04.10.2002	**Rammetillatelse:** 21.11.2002	**Igangsettingstillatelse:** 10.09.2003	

På bakgrunn av mottatt kontrolldokumentasjon gis det i medhold av pbl § 99 ferdigattest for tiltaket.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter. Bruksendring krever særlig tillatelse (jfr. pbl § 93).

NB: Ferdigattesten gjelder kun for blokk med adresse Skogvegen 20 (bygningsnr. 164058425). Ferdigattest for Skogvegen 22 må begjæres senere.

Porsgrunn den 22.06.2004

Med hilsen

Tore Kildal
Virksomhetsleder

Kurt Fors Haugen
Saksbehandler


Sendes: tiltakshaver
ansvarlig søker
ansvarlig kontrollerende
brann og feiervesenet
ingeniørvesenet


Arealer:


bebygd areal (Bya):	m²
bruksareal (Bra):	m²
beregnet areal (Ba):	m²
piper:	stk

E1

Standard


G14
24mm
G11
24mm
G14
24mm
G13
24mm
G10
16mm
G13
24mm
F9
F0-900
75
210
105
211
1995
1434
2460
105
283
75
142
75
535.5
211
747
211
535.5
75
105
959
105
2390


SE TEGN.NR.31
SE TEGN.NR.14
SE TEGN.NR.26
SE TEGN.NR.13
SE TEGN.NR. 19b, 22.
PUSSET ÅPNING
15 BETONG OVER DØRHØYDE
3/4" edge
ØVERSTE FELT V-9
NEDERSTE FELT V-8
INNGANGSDØR D-21
LUKE I GULV 60·60 FRA 8. TIL 12. ETG SE TEGN.NR.17



STATUS: EKSISTERENDE	PLOT.DATO: 27.06.02
REV	SIGN. / KONTR / DATO: 26.06.02
PORSGRUNN BOLIGBYGGELAG	ANSV: Anne Cathrine Aga
HØYÅS 2 like blokker KJELLER–PLAN	MÅL: 1:100
aga ARKITEKTER STORGT. 154, PB 40 3901 PORSGRUNN Tel. 35 57 18 03 Fax 35 57 18 04 sja@aga-arkitekter.as	TEGN. NR.: 128–20 / REV

Skogvegen 20

Nabolaget Moldhaugen - vurdert av 28 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne

SKOLER

Vestsiden skole (1-10 kl.) 434 elever, 25 klasser	9 min 0.8 km	
Porsgrunn videregående skole Sør 450 elever, 32 klasser	9 min 3.8 km	
Skogmo videregående skole 900 elever, 40 klasser	9 min 4.5 km	

LADEPUNKT FOR EL-BIL

Recharge Kirketjernet	7 min
Porselensfabrikken Næringspark AS	13 min

OFFENTLIG TRANSPORT

Vemmern Linje M2, M2N	6 min 0.5 km	
Porsgrunn stasjon Linje RE11, RX11, R55	6 min 2.2 km	
Sandefjord lufthavn Torp	41 min	

BARNEHAGER

Akrobaten idrettsbarnehage (1-5 år... 98 barn	5 min 0.5 km	
Vestsiden barnehage (1-5 år) 78 barn	10 min 0.9 km	
Vest-Tun barnehage (1-5 år) 32 barn	14 min 1.2 km	

DAGLIGVARE

Kiwi Porselensfabrikken	13 min
Kiwi Tollnes	13 min

FINN

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

VARER/TJENESTER

Pp-Senteret	9 min
Vitusapotek Vestsiden	9 min
Porsgrunn Vinmonopol	22 min

SPORT

Høyås ballplass	4 min
Pynten ballplass	8 min
Just Padel Porsgrunn	12 min
SATS Porselensfabrikken	13 min

«Området er vennlig og flott. Her kan man bli godt kjent med naboer og leve i harmoni.»

— Sitat fra en lokalkjent

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 88/100

—


Støynivået
Lite støynivå 87/100

—

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 84/100

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Gående



FINN
Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

Adresse:
Skogvegen 20, 3919 Porsgrunn
Gnr. 200, Bnr. 2712, andelsnr. 2645 i HØYÅS BORETTSLAG, Porsgrunn kommune.

Oppdragsnummer:
103260087

Meglerforetak: PrivatMegleren Telemark avd. Porsgrunn

Saksbehandler: Marius Lundeberg Enger

Telefon / Mobil: 35 55 23 02 / 984 82 676

E-post: marius.enger@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** _____

Beløp med bokstaver **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

Totalt: _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
