PRIVATMEGLEREN
SKI – ÅS

HAGEN JOHANSENS VEI 12

Vedlegg

Meglers verdivurdering

Tilstandsrapport

Selgers egenerklæringsskjema

Nabolagsprofil

Energiattest


Informasjon fra forretningsfører - Borettslag/sameie/velforening

Reguleringskart og bestemmelser

Arealbekreftelse

Løsøre og tilbehørsliste

Budskjema



Meglers verdivurdering

HAGEN JOHANSENS VEI 12

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Frontline den 01.05.2025

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Silje Roksvåg Byman.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Hagen Johansens vei 12, 1406 SKI

Selveierleilighet på felleseiet tomt, bygget i 2022

GNR 102 BNR 430 FNR 0 SNR 112 KOMMUNE 3218 ÅS GRUNNKRETS Solbergskogen - Tamburbakken

Verdivurdert til

5 100 000

-	5 100 000	82 258
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	62 m²	- m²	- m²	- m²	- m²	- m²
Byggeår						2022

Fellesutgifter	-
Formue	-
Soverom	-
Etasje	4

Balkong Heis Parkering

Sammenlignbare salg i nærområdet


	EIENDOM					SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1	Hagen Johansens vei 4 70 m²	2021	4. etg	2 sov		30.01.2025	5 250 000	**5 310 000**	0	5 310 000	**75 857**
2	Hagen Johansens vei 10 57 m²	2022	3. etg	2 sov		12.07.2024	4 590 000	**4 525 000**	0	4 525 000	**79 386**
3	Skifabrikksvingen 15 73 m²	2021	4. etg	2 sov		20.02.2025	5 450 000	**5 310 000**	0	5 310 000	**72 740**

Jeg takker for et hyggelig møte-, og befaring hjemme hos dere, og har laget en E-takst av eiendommen i dagens marked. Vurderingen er avgitt etter beste skjønn og overbevisning med bakgrunn i markedssituasjon, innhold, standard og beliggenhet, samt siste omsetninger, besiktigelse og eiers opplysninger om eiendommen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at megler ikke har målt opp tomten eller boligen, og det er ikke foretatt noen teknisk gjennomgang av eiendommen. Det er for øvrig ikke innhentet informasjon om ferdigattest eller godkjente bygningstegninger.

Flott leilighet beliggende i toppetasjen med luftig utsikt over nærliggende områder. Moderne farge- og materialvalg. Vi anser objektet som attraktivt i et funksjonelt marked.

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet. Vi i PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for eiendomssalg. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon, som sikrer at du når ut til langt flere potensielle boligkjøpere enn de som aktivt er på leting. Gjennom tjenesten PrivatMegleren Boligbytte tilbyr vi også hjelp med alt fra organisering og rydding, til pakking og selve flyttingen. Vi har også tjenesten PrivatMegleren Kjøp, hvor vi tilbyr bistand med kjøp av bolig. Vi er Nordeas eiendomsmegler, og sammen hjelper vi deg gjerne med alt fra kjøp, salg, lån til økonomisk rådgivning. Med vennlig hilsen PrivatMegleren

Historiske omsetninger



Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom

1 Blokk

REGISTRERT	SALGSDATO	TINGLYST	PRISANT	PRIS	FELLESGJELD	TOTALPRIS	
14.12.2023		14.12.2023	-	4 640 000	-	4 640 000	
07.09.2022		07.09.2022	-	4 440 000	-	4 440 000	2

2 Forhold ved omsetningen tyder på at dette ikke er en reell markedsomsetning, og er derfor utelatt i grafen.

Leiligheter til salgs i Solbergskogen - Tamburbakken grunnkrets nå

13
leiligheter til salgs

5.1M
4.9M
4 797 000 Prisantydning i snitt
4.7M
4.5M

Annonsene har i snitt ligget ute i
51
dager

Leiligheter solgt i Solbergskogen - Tamburbakken grunnkrets siste 3 mnd

13
leiligheter solgt

4.4M
4 311 000 Prisantydning i snitt
4 265 000 Salgspris i snitt
4.2M

Solgt i snitt i løpet av
128
dager

for 1% under prisantydning

Analyse m²-priser

82 258 Hagen Johansens vei 12
Totalpris 5 100 000

75 210 Solbergskogen - Tamburbakken grunnkrets i snitt siste 3 mnd

70 157 ÅS kommune i snitt siste 3 mnd

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
Privatmegleren Ski-Ås

Oppdragsnr.
309251023

Selger 1 navn	Selger 2 navn
Martin J Sjønnesen	Reny Køien

Gateadresse
Hagen Johansens vei 12

Poststed	Postnr
SKI	1406

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

År: 2023

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 1

Antall måneder: 6

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 309251023

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar: Nei

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar: Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Garasjestyret har meldt at det er noe fuktinnsig i deler av kjeller. Våres bod eller disponible arealer er ikke pårørt. Reklamasjon mot utbygger.

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Som nevnt tidligere.

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☑ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Nei

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☑ Nei ☐ Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Zaptec ladeboks som medfølger.

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☑ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 309251023

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☑ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☑ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Foretatt tilstandsvurdering av denne leiligheten ifb. salg.

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☑ Nei ☐ Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☑ Nei ☐ Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Noen i sameiet har observert skjeggkre. Vi i 4. etasje har ikke det.

Document reference: 309251023

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☐ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☑ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 309251023

E-Signing validated

secured by IN GROUPE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Martin Sjønnesen	03c1f30e996b7e8a75166 75f23387bb1ee0863f2	22.06.2025 15:39:41 UTC	Signer authenticated by One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Reny Køien	dc92dfac5b63bbfb933fa a453afa81bfed5e8983	25.06.2025 14:48:05 UTC	Signer authenticated by One time code

Document reference: 309251023

→ This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.

→ The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→ For more information about document formats, see https://doc.ingroupe.com/developer

Tilstandsrapport

Hagen Johansens vei 12, 1406 SKI

ÅS kommune

gnr. 102, bnr. 430, snr. 112

Sum areal alle bygg: BRA: 68 m² BRA-i: 63 m²



Befaringsdato: 12.06.2025 **Rapportdato:** 12.06.2025 **Oppdragsnr.:** 22392-1143 **Referansenummer:** VD7657

Foretak: Snare Boligvurdering AS **Vår ref:**

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Om oss

Snare Boligvurdering er en uavhengig bedrift som spesialiserer oss på tilstandsvurderinger i forbindelse med eierskifte. Våre rapporter utarbeides av erfarne takst- og bygningstekniske ingeniører med solid bransjeerfaring og høy kompetanse innen byggteknikk.

Vi er en del av Norske Boligrapporter, et faglig fellesskap av bygningssakkyndige som leverer grundige og objektive vurderinger av boliger.

Vår faglige bakgrunn omfatter tømrerfaget, videreutdanning som bygningsteknisk fagskoleingeniør og medlemskap i NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Vårt mål er å levere presise og pålitelige vurderinger som gir et tryggere grunnlag for bolighandel.

For mer informasjon, besøk www.snarebolig.no.

Rapportansvarlig

Daniel Snare
Uavhengig Takstingeniør
post@snarebolig.no
403 43 533

Snare Boligvurdering

Medlem av NITO

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (https://iverdi.no/).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Boligens generelle tilstand: Boligen fremstår i generelt normalt god stand i forhold til alder.

Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten for å få en helhetlig forståelse av tilstanden til de vurderte bygningsdelene.

Forhold under befaringen: Boligen var møblert. Tunge møbler og inventar er ikke flyttet på, og derfor vil ikke eventuelle avvik bak disse avsløres.

Rapporten viser hva som omfattes av oppdraget, og ikke alle forhold ved boligen vil dekkes av rapporten. Se rapportens forutsetninger for mer informasjon om omfang og avgrensninger.

Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 2022

UTVENDIG Gå til side

Felles bygningsdeler:
- Bygningen er oppført med grunnmur i betong.
- Yttervegger i betong, stål- og trekonstruksjon, forblendet med pussede og malte fasadeplater.
- Yttertak i oppforet betongdekke, tekket med takpapp.

Nevnte felles bygningsdeler er ikke undersøkt eller vurdert i denne rapporten, da disse ligger under boligsammenslutningens ansvarsområde og utenfor oppdragets omfang.

Parkering:
- Boligen disponerer en parkeringsplass i felles garasjekjeller.
- Elbillader er montert.

Parkeringsplass er fremvist av selger, men bruksrett og funksjonalitet er ikke undersøkt.

INNVENDIG Gå til side

Felles bygningsdeler:
- Etasjeskiller i betong.
- Felles varmtvann.
- Trapper i betong.
- Dørcalling.
- Personheis.
- Sprinkleranlegg.

Nevnte felles bygningsdeler er ikke undersøkt eller vurdert i denne rapporten, da disse ligger under boligsammenslutningens ansvarsområde og utenfor oppdragets omfang.

Innvendig overflater:
- Gulv: Parkett.
- Vegger: Sparklet/pussede og malte overflater.
- Himling: Sparklet/pussede og malte overflater.
- Himlingshøyde: Ca. 2,62 meter, målt i stue.

Innvendige overflater, utover det som er spesifikt beskrevet og vurdert i andre deler av rapporten, er ikke tilstandsvurdert. Vurdering av slike overflater, samt målinger av skjevheter i gulv, vegger eller himlinger, inngår ikke i dette oppdraget. Skjevheter og slitasje kan derfor forekomme uten at det fremkommer her. Tilstand og utseende er i stor grad subjektivt, og interessenter oppfordres til å gjøre egne vurderinger ved visning.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Oppvarming:
- Vannbåren gulvvarme tilknyttet felles varmeanlegg.


Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Boligbygg med flere boenheter

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Utvendig > Andre utvendige forhold Gå til side

Tilstandsrapport

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

Byggeår
2022

Kommentar
Kilde: Ambita Infoland, Norges Eiendommer

UTVENDIG

TG 1 Vinduer

Type: Vinduer med isolerglass.
Alder: Fra byggeåret.

Et utvalg av vinduene er visuelt undersøkt ved stikkprøver.
Merk at punkterte glass kan være vanskelig, eller i noen tilfeller umulig, å oppdage ved visuell inspeksjon.
Jevnlig justering av vinduer må påregnes grunnet klimavariasjoner, slitasje og naturlige bevegelser i bygget.

TG 1 Dører

Type: Brann- og lydklassifisert entrédør. Balkongdør med isolerglass.
Alder: Fra byggeåret.

Merk at punkterte glass kan være vanskelig, eller i noen tilfeller umulig, å oppdage ved visuell inspeksjon.
Jevnlig justering av dører må påregnes grunnet klimavariasjoner, slitasje og naturlige bevegelser i bygget.

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Type: Balkong.
Adkomst fra: Stue.
Himmelretning: Nordvest.
Konstruksjon: Betongdekke, belagt med terrassebord. Rekkverk i metall.
Størrelse: ca. 12 m²
Rekkverk/fallsikring: Rekkverkshøyde og åpninger er undersøkt mot gjeldende byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet. Nivåforskjellen, målt fra overkant av dekke, er under 10 meter, noe som innebærer et minstekrav til rekkverkshøyde på 1,0 meter.
Rekkverkshøyden er i dette tilfellet målt til 1,03 meter.

Undersøkt fra: Konstruksjonen er visuelt vurdert fra oversiden/gulv.
Forhold som ikke er synlige fra denne posisjonen er ikke undersøkt, og det er ikke gjort inngrep eller åpning av konstruksjonen.

TG IU Andre utvendige forhold

Rapporten er begrenset til vurdering av den aktuelle boligen. Felles bygningsdeler som omfattes av boligsammenslutningens ansvarsområde, er ikke vurdert, da dette ligger utenfor rapportens omfang. Enkelte unntak kan gjøres dersom boligeier har vedlikeholdsplikt for en konkret bygningsdel, forutsatt at dette er opplyst om til undertegnede, eller dersom en felles bygningsdel har en særlig nær tilknytning til boligen, for eksempel balkong, vinduer eller ytterdører. Rapporten viser hvilke elementer som omfattes av oppdraget.

Interessenter anbefales generelt å undersøke om det foreligger informasjon om vedlikeholdsplaner, tilstandsrapporter eller annen relevant dokumentasjon knyttet til fellesdeler i bygget. Videre bør det undersøkes om det foreligger planlagt vedlikehold eller rehabilitering som kan påvirke boligsammenslutningens økonomi og kostnadsfordeling.

INNVENDIG

TG 1 Innvendige dører

Type: Glatte innvendige dører.

Normal slitasje i forhold til alder og bagatellmessige forhold er ikke hensyntatt i tilstandsvurderingen, da dette er en subjektiv vurdering.

Tilstandsrapport

VÅTROM

4. ETASJE > BAD

Generell

Badet er et prefabrikkert våtromskabin fra byggeåret.

Mer om baderomskabiner kan leses her: https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/erfaringer-med-prefabrikkerte-baderomsmoduler/

Vurderingen av badet er begrenset til det som var synlig under befaringen.

4. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater vegger og himling

Vegger: Fliser.
Himling: Sparklet og malte plater.

Banketest:
Det er utført en enkel "banketest" på et utvalg fliser for å undersøke om disse kan ha bom/hulrom under. Testen er tilfeldig og dekker ikke alle områder hvor bom kan oppstå.

For øvrig er synlige deler av overflatene visuelt undersøkt.

4. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater Gulv

Gulv: Fliser på betong.

Det ble utført en enkel horisontalmåling med linjelaser for å undersøke to forhold:
1. Fall mot sluk - Fall er målt punktvis som en stikkprøve, så ikke alle ujevnheter der vann kan samle seg, er nødvendigvis fanget opp.
2. Høydeforskjell mellom overkant gulv ved dør og topp slukrist - Det er vurdert om høydeforskjellen mot en eventuell membran kan være tilfredsstillende. Membranens plassering eller nøyaktige høyde kan imidlertid ikke bekreftes uten inngrep i konstruksjonen.

Banketest:
Det er utført en enkel "banketest" på et utvalg fliser for å undersøke om disse kan ha bom/hulrom under. Testen er tilfeldig og dekker ikke alle områder hvor bom kan oppstå.

For øvrig er synlige deler av overflatene visuelt undersøkt.

4. ETASJE > BAD

TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

Sluktype: Plastsluk.
Membran: Synlig membran klemt i klemringen.
Alder: Fra byggeåret.
Tilgjengelighet (sluk): Sluket er tilgjengelig for inspeksjon og rengjøring.

Membran er et fuktsperrende sjikt som skal hindre vann i å trenge underliggende konstruksjoner. Tilstedeværelse og full tilstand kan ikke vurderes ved visuell inspeksjon i rommet.

4. ETASJE > BAD

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Innredning: Benkeskap med glatte fronter.
Sanitærutstyr: Veggfestet klosett med innebygget sisterne. Opplegg for vaskemaskin. Servant. Dusj med dører i herdet glass.

Tilstandsrapport

Undersøkelsen er i hovedsak visuell uten full funksjonstesting.

4. ETASJE > BAD

TG 1 Ventilasjon

Avtrekk: Mekanisk avtrekk.
Tilluft: Luftespalte under dør for lufttilførsel.

Avtrekksventil er enkelt testet med papir. Det er ikke utført luftmålinger eller vurdering av ventilasjonsfunksjon utover dette.

4. ETASJE > BAD

Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking og fuktmåling i veggkonstruksjonen er ikke utført da våtrommet er et prefabrikkert våtromskabin. I denne typen konstruksjon skal det ikke foretas hulltaking i henhold til forskrift til avhendingslova.

Det er gjennomført fuktsøk med overflateindikator på utsiden av veggene, uten at det ble avdekket indikasjoner på fuktskade. Det understrekes imidlertid at denne metoden har begrenset evne til å avdekke skjulte fuktskader, og resultatene må derfor ikke tolkes som en garanti mot slike skader.

KJØKKEN

4. ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Innredning: Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Laminat benkeplate. Nedfelt kum i rustfritt stål.

Alder på innredning: Fra byggeåret.
Produsent innredning: HTH.
Integrerte hvitevarer: Stekeovn. Platetopp.
Opplegg for oppvaskmaskin.

Undersøkelsen omfatter i hovedsak kontroll for fuktskader på gulvet. Det er utført visuell kontroll uten demontering eller flytting av inventar. Det er også lyttet etter knirk som kan ha en direkte sammenheng med mulig fukt fra vanninstallasjoner. Overflateindikator er brukt ved stikkprøver på gulvet, men ikke alle områder er dekket. Innredningen er kun vurdert overfladisk, uten funksjonstesting eller vurdering av normal slitasje. Hvitevarer er ikke kontrollert. Egne undersøkelser anbefales ved visning. Justeringer av innredning kan være nødvendig over tid.

4. ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Avtrekk: Kjøkkenet har avtrekk fra kjøkkenventilator, plassert over platetoppen.
Tilluft: Via ventil i stue.

Undersøkelsen er begrenset til å vurdere prinsipp for ventilasjon og avtrekk fra kjøkkenet. Det er utført en enkel test med papir for å se om det er luftbevegelse. Ventilatorer blir ikke teknisk undersøkt.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 1 Vannledninger

Type rør: Innvendige vannledninger er av plast (rør-i-rør). Fordelerskap i over sisternen.
Synlighet: Anlegget er i hovedsak skjult.
Hovedstoppekran: Hovedstoppekranen er lokalisert og enkelt funksjonstestet.
Lekkasjesikring: Automatisk vannstopper er montert i kjøkken.

Tilstandsrapport

Der innvendige vannrør er synlige, er det gjort en enkel visuell vurdering. Undersøkelsen er utført uten spesialkompetanse på rørinstallasjoner, og det kan være forhold som ikke oppdages. Der rør er skjult, baseres vurderingen på alder. Vanntrykk er enkelt testet ved å åpne to tappesteder samtidig, men uten å måle faktisk trykk. For en teknisk kontroll anbefales vurdering av kvalifisert fagperson.

TG 1 Avløpsrør

Type rør: Synlige avløpsrør er i plast.
Synlighet: Anlegget er i hovedsak skjult.
Stakeluke: Ukjent.
Lufting: Ukjent.

Der avløpsrørene er synlige, er det gjort en enkel visuell vurdering. Undersøkelsen er utført uten spesialkompetanse på avløpsteknikk, og det kan være forhold som ikke oppdages. Der rørene er skjult, er vurderingen basert på alder. Avløpskapasitet er enkelt vurdert ved tapping fra to tappesteder. Det er gjort en generell vurdering av eventuell lukt fra avløpsanlegget i rommene, uten nærkontroll eller fysisk åpning av sluk eller tekniske komponenter. For en full teknisk vurdering må fagkyndig med relevant kompetanse engasjeres.

TG 1 Ventilasjon

Ventilasjonstype: Balansert.
Avtrekk: Fra kjøkken og bad.
Tilluft: I oppholdsrom.

Spørsmål til eier: når var anlegget nytt, og når det sist ble inspisert, rengjort eller fornyet?
Filter ble byttet i vår 2025.

Det er sett etter ventiler for tilluft og avtrekk i rom som krever det. Det er ikke utført luftmålinger eller tekniske vurderinger ved denne typen kontroll.

TG 1 Vannbåren varme

Type: Vannbåren gulvvarme i gang, stue/kjøkken og bad.
Synlighet: Anlegget er i hovedsak skjult. Fordelerskap er lokalisert i badet.

Reguleringsventiler:
Spørsmål til eier - er reguleringsventiler trege eller ikke lar seg bruke?
Nei.

Der rør er synlige, er det gjort en enkel visuell vurdering. Undersøkelsen er utført uten spesialkompetanse på rørinstallasjoner, og det kan være forhold som ikke oppdages. Der rør er skjult, baseres vurderingen på alder. Reguleringsventiler er ikke fysisk testet. For en teknisk kontroll anbefales vurdering av en fagperson med spesialkompetanse innen rørteknikk.

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Type sikringer: Sikringsskap med jordfeilautomater.
Ledningsnett: Skjult i konstruksjonen.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Nei

Spørsmål til eier

Tilstandsrapport

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   2022
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ja
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Nei
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
   Nei
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   Nei
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
   Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
   Nei
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
   Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
    Nei
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
    Ja
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
    Nei

Generell kommentar

Det presiseres at undertegnede ikke har elektrofaglig kompetanse.

Elektriske installasjoner er strengt regulert med tekniske krav til installasjoner og kompetansekrav for de som utfører arbeidet. Kun fagfolk med nødvendige kvalifikasjoner, i henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav, kan utføre el-kontroll.

De kontrollerte punktene avdekket ingen åpenbare tegn som tilsier behov for umiddelbar utvidet el-kontroll. Vurderingen omfatter kun de nevnte punktene og reflekterer ikke nødvendigvis anleggets totale tilstand. For å kartlegge anleggets tilstand må en kvalifisert fagperson engasjeres.

TG 0 Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Brannslukningsapparat er fremvist under befaringen.
Brannvarsler er montert i himling.
Hentet fra Forskrift om brannforebygging:
Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én

Tilstandsrapport

detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a.formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
b.pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
c.skum- eller vannapparat på minst 9 liter
d.skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
e.annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

TG 0 er gitt da det denne kontrollen ikke avslørte avvik, i samsvar med NS 3600, men merk at graden for denne vurderingen har ingen sammenheng med utstyrets alder eller tilstand. For vurdering av slikt utstyr må en med spesialisert kompetanse engasjeres.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
   Nei
2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
   Nei
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
   Nei
4. Er det skader på røykvarslere?
   Nei

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Boligbygg med flere boenheter

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
4. Etasje	63			63	12
Kjeller		5		5	
SUM	**63**	**5**			**12**
SUM BRA	**68**				

Romfordeling

Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**
4. Etasje	Bad, Soverom, Soverom 2, Stue/kjøkken, Gang		
Kjeller		Bod	

Kommentar

Oppmålingen er fysisk utført med en håndholdt avstandsmåler som har nøyaktighet på +/- 1 mm.

Lovlighet

Byggetegninger

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☐ Ja ☑ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? ☐ Ja ☑ Nei

Kommentar:

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
12.6.2025	Daniel Snare	Takstingeniør
	Reny Køien	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3218 ÅS	102	430		112	0 m²	IKKE OPPGITT (Ambita)	Ikke relevant

Adresse
Hagen Johansens vei 12

Hjemmelshaver
Sjønnesen Martin Jensehaugen, Køien Reny

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått		Nei
Norges Eiendommer		Eiendoms- og bygningsdata er hentet fra Norges Eiendommer.	Gjennomgått		Nei
Eier		Eiers opplysninger, gitt under befaringen.	Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	12.06.2025	
2	12.06.2025	
3	12.06.2025	
4	12.06.2025	

For gyldighet på rapporten se forside

Forutsetninger

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR OG REFERANSENIVÅ

Rapporten beskriver avvik, det vil si en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Positive sider ved boligen, ut over det som kommer frem av tilstandsgradene, blir normalt ikke fremhevet.

Rapporten baserer seg på krav i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Rapporten viser hvilke elementer som er undersøkt og inkludert i oppdraget. For å kartlegge tilstanden til elementer og forhold som ligger utenfor rapportens dekning, anbefales det å innhente ytterligere fagkyndige vurderinger. For valg av tilstandsgrad blir gjeldende versjon av NS 3600 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) lagt til grunn.

Bygningssakkyndig er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen.

P**RESISERINGER**

Anslag på utbedringskostnader ved er sjablongmessig, og må ikke forveksles med en konkret vurdering eller tilbud fra entreprenør eller håndverker. Anslaget vil også avhenge av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

Tilstandsrapporten gjelder hovedbygget. Tilleggsbygninger, for eksempel garasje, gis kun en enkel beskrivelse og blir ikke tilstandsvurdert. Tilstandsvurdering av tilleggsbygninger kan bestilles som en tilleggstjeneste.

Avvik er vurdert mot regler som gjaldt da boligen ble oppført, med mindre annet er spesifisert i forskrift til avhendingslova..

Hulltaking ved våtrom, i rom under terreng eller andre bygningsdeler, krever eiers samtykke.

Befaring begrenses til visuelle observasjoner av tilgjengelige flater. Den bygningssakkyndige gjør ikke fysiske inngrep for å avdekke avvik, utover de som er beskrevet i forskrift til avhendingslova. Rapporten gir ingen garanti for at det ikke finnes skjulte feil eller mangler.

Flater som er skjult av snø eller på annen måte utilgjengelig, blir ikke kontrollert. Det blir ikke utført funksjonsprøving av bygningsdeler, med mindre dette kommer frem av forskrift til avhendingslova. Hvis det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig, vil ikke bygningssakkyndig undersøke taket fra utsiden.

Boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar, blir ikke vurdert. Dette gjelder også integrert tilbehør.

Stikkprøvetakninger er tilfeldig utvalgt, og kan innebære kontroll under overflaten med et spisst redskap eller lignende. Selv om stikkprøver ikke viser avvik, gir dette ingen absolutt garanti og avvik kan fortsatt forekomme.

UTTRY**KK OG DEFINISJONER**

Referansenivå: Kravet til bygningsdelen eller rommet på søknadstidspunktet.

Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

Symptom: Forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik og alder.

Skadegjørere: I hovedsak råte, sopp og skadedyr.

Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle observasjoner.

Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr, blant annet hammerelektrode og pigger.

Hulltaking: Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner.

Normal slitasjegrad: Forventet slitasje av materiale i overflaten, basert på enkle, visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

AREALBER**EGNING FOR BOENHETER**

Areal fastsettes etter forskrift til avhendingslova og gjeldende versjon av NS 3940 (areal- og volumberegninger av bygninger).

Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

Rom som ligger utenfor boenheten, som eier har påvist eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet, og dette kan påvirke boligens BRA-e.

Opplysninger om areal kan ikke alene benyttes for beregning av markedsverdi.

PERSONVERN

Verdi, takstingeniøren og takstforetaket behandler personopplysninger som takstingeniøren trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her Personvernerklæring - iVerdi

Denne rapporten undersøker ikke alle deler av boligen, og avvik eller skader kan finnes uten å fremkomme her. Den viser hvilke bygningsdeler som er vurdert og tilhørende observasjoner. For forhold utenfor rapportens omfang, anbefales ytterligere vurderinger fra fagfolk.

TG 2 indikerer avvik som kan føre til kostnader, men rapporten inkluderer ikke kostnadsestimat for utbedring, da dette ikke er et forskriftskrav. For å kartlegge nøyaktige kostnader knyttet til boligen både på nær og lengre sikt, innhent tilbud etter grundigere undersøkelser. Rapporten angir normalt ikke konkrete tiltak. For dette må ytterligere vurderinger innhentes.

Forutsetninger

Bilder i rapporten er kun eksempler og viser ikke alle avvik eller forhold.

Horisontalmålinger av etasjeskiller inngår ikke i dette oppdraget. Skjevheter er derfor ikke dokumentert. Dersom planlagt bruk eller ombygging forutsetter rette gulv eller etasjeskillere, bør det gjøres nødvendige vurderinger under visning før kjøp.

Vurderingene av det elektriske anlegget og VVS-installasjonene er forenklet, siden jeg mangler spesialisert kompetanse på disse områdene. For grundigere vurderinger bør en kvalifisert spesialist kontaktes.

Boligen kan ha skjulte feil som ikke oppdages ved en visuell kontroll. Rapporten viser kun synlige avvik og mangler basert på oppdragets omfang og synlige forhold under befaringen, uten å garantere for skjulte eller fremtidige problemer. Mindre forhold som er åpenbare og uten stor betydning, kommenteres vanligvis ikke.

Boligen var møblert under befaringen. Tunge møbler og inventar ble ikke flyttet under befaringen. Derfor kan eventuelle avvik eller skader som skjuler seg bak disse, ikke bli avdekket i rapporten.

Informasjon om tilknyttede arealer, fellesarealer, oppgraderinger, oppvarmingskilder, årstall og generelle opplysninger er basert på opplysninger fra selger eller selgers representant, hvis ikke annet er oppgitt.
Rapporten beskriver eiendommens tilstand på befaringstidspunktet og gir ingen garantier for fremtidige forhold eller skader som ikke oppdages med undersøkelsesmetoden. Endringer eller skader etter befaringen er selgers ansvar å melde fra om, slik at rapporten kan oppdateres. Rapporten gjelder kun for ett salg og kan ikke brukes senere innen gyldighetsperioden.

Utførende er ikke ansvarlig for manglende eller feil informasjon fra selger eller deres representant. Rapporten fritar ikke kjøper fra undersøkelsesplikten. Selger eller deres representant må gå gjennom rapporten og melde fra om feil eller mangler før bruk. Ved mulige problemområder anbefales det å hente inn fagfolk for videre undersøkelser og tiltak.

Frontline Follo AS
v/Silje Byman
Rådhusplassen 2F, 1430 ÅS
E-post: Silje.Byman@privatmegleren.no

Deres ref.: 309251023 . Vår ref.: 2335-1-112 Dato: 19.06.2025

Megleropplysninger

Boligselskap:	Tamburløkka Sameie
Organisasjonsnr:	928418545
Seksjonseier:	Sjønnesen, Martin Jensehaugen
Medeier:	Køien, Reny
Leilighetsnummer:	112
Adresse:	Hagen Johansens Vei 12, 1406 SKI
Seksjonsnummer:	112
Gnr.	102
Bnr.	430

Opplysninger om boligselskapet:

- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Nei
- Forsikret hos: Tryg Forsikring- polisenummer 7998316.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld: Nei
- Sikringsordning: Nei
- Selskapets vedtekter kan inneholde bestemmelser om styregodkjennelse ved overdragelse og/eller bruksoverlating, samt eventuelt andre bestemmelser/begrensninger av betydning. Se også selskapets husordensregler for eventuelle bestemmelser om husdyrhold og lignende.
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at regnskapet blir godkjent av årsmøte.

Det er vedtatt å slå sammen Tamburløkka 1 Sameie og Tamburløkka 2 Sameie, jfr. protokoll fra ekstraordinært årsmøte 16.09.2024. Reseksjoneringssøknad er nå sendt inn for tinglysing, og sammenslåingen gjøres fra 01.01.2025. Parkering i underjordisk garasjekjeller som ligger under både Tamburløkka 1 eierseksjonssameie og Tamburløkka 2 eierseksjonssameie (egen anleggseiendom, gnr. 102, bnr. 439, snr. 2 i Ås kommune), Tamburløkka 1&2 Garasjesameie. Parkering i dette anlegget reguleres av egne vedtekter. Vedtektene er vedlagt. Garasjesameiet består av totalt 108 parkeringsplasser. Hver parkeringsplass utgjør ideell andel 1/108. Vi forutsetter at garasje/r følger seksjonen ved salg, og ber om å få særskilt beskjed hvis garasje/r selgers utenom. Vi forutsetter videre at megler sørger for at hjemmelen til overført ny eier. Md. garasjeleie kommer i tillegg til felleskostnadene for boligen. Det påløper administrasjonskostnader til forretningsfører ved overtagelse av garasje etter gjeldende priser.

Selskapets totale lån og vilkår:

Ingen lån registrert på selskap.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Totale felleskostnader pr. Månedlig intervall: 3 409,00,-
Herav:

	Pr. dags dato	Evt. fremtidig endring:
Oppvarming	744,00	
F.kost fellesareal	0,00	
Felleskostnader	2 356,00	
TV/bredbånd	309,00	

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant.

Ligningsposter pr. (med forbehold om endringer):
Ligningsverdi fås på ligningskontoret

Innberetningspliktige inntekter:	0,-
Fradragsberettigede kostnader:	0,-
Annen formue:	0,-
Gjeld:	0,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 0,00,-, pr. dags dato.

For boliger som har fellesgjeld knyttet til boligselskapets lån gjelder følgende forutsetninger:

Kapitalkostnader:
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet" Økonomiske opplysninger om leiligheten", kan skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Enkelte lån kan ha avvikende antall terminer for nedbetaling enn 12 terminer i året. Henviser derfor til avsnittet for selskapets totale lån for å se antall terminer pr år pr lån.
I tilfelle avvik fra 12 terminer må kapitalkostnader oppgitt deles på korrekt antall måneder.
Hvis antall terminer på lånet er 2 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 6.
Hvis antall terminer på lånet er 4 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 3.

Avdragsfrihet og estimert endring i felleskostnader:
Ved avdragsfrihet vil det fremkomme informasjon om dette under "selskapets totale lån og vilkår". Vær oppmerksom på at selskapet vanligvis begynner å kreve inn et høyere beløp 1 til 6 måneder før den avdragsfrie perioden avsluttes, slik at man har midler til å betale avdraget ved forfall. Estimert endring i felleskostnader pr. md. etter avdragsfri periode forutsetter at avdrag og rentebetingelser pr. dato beholdes uendret. Se egen note i regnskapet for ytterligere informasjon og forutsetninger.

Kontaktinformasjon:
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Christian Fredrik Norløff pr. e-post: christian.norloff@obos.no eller telefon via OBOS sentralbord 22 86 55 00.

Annen informasjon:

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:
Ved krav om styregodkjennelse av ny eier sendes søknad til styret v/Tommy Karl Mejstrup, e-post: Tamburlokka@styrerommet.no
Melding om ny eier sendes samtidig OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: eierskifte@obos.no.
Meldingen må inneholde kjøpers navn, nåværende adresse, fødsels- og personnummer, overtakelsesdato samt selgers nye adresse. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse og mobilnummer. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon pr. kjøper.
Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som sendes pr. e-post bør krypteres og sendes på en sikker måte.

Elektronisk kommunikasjon:
Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:

Eierskiftegebyr er kr 6 570,– inkl. mva. Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS


Eierskifterelaterte tjenester 2025

Tjenester	Pris inkludert mva.
Megleropplysninger i Ambita Infoland:	
Meglerpakke 1 med energimerke	4 758 kr
Meglerpakke 1	4 038 kr
Meglerpakke 2	2 750 kr
Hastegebyr (tillegg til ordinært gebyr)	1 063 kr
Enkeltprodukter i Ambita Infoland:	
Pantattest Boligaksjeselskap	390 kr
Årsmelding/protokoll/vedtekter/husordensregler	525 kr
Eierskifter:	
Borettslag / Sameier	6 570 kr
Boligaksjeselskap m/transportgebyr	10 043 kr
Påfør/fjern medeier og overføring til slektning i BRL/sameier/boligAS	4 928 kr
Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer	8 212 kr
Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer	6 570 kr
Administrasjon:	
Parkeringsplass, uten dokumenter	850 kr
Parkeringsplass, inkl. dokumentbehandling	1 700kr
Notering:	
Noteringsgebyr Boligaksjeselskap	4 150 kr
Andre tjenester:	
Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) (Rettsgebyret er kr 1 314, og 0,8 R = kr 1 051)	6 000 kr + 0,8R

Sist oppdatert 4.12.24

ENERGIATTEST

Adresse	Hagen Johansens vei 12
Postnr	1406
Sted	SKI
Andels-/leilighetsnr.	/
Gnr.	102
Bnr.	431
Seksjonsnr.	80
Festenr.	
Bygn. nr.	
Bolignr.	H0401
Merkenr.	A2022-1443813
Dato	28.09.2022



Innmeldt av	WILLOUGHBY NICHOLAS IVAR

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se **www.energimerking.no**

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: **Følg med på energibruken i boligen**
Tips 2: **Luft kort og effektivt**
Tips 3: **Redusér innetemperaturen**
Tips 4: **Bruk varmtvann fornuftig**

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- **Temperatur- og tidsstyring av panelovner**
- **Individuell varmemåling i flerbolighus**
- **Isolering av varmerør, ventiler, pumper**

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se www.energimerking.no/beregninger

Registrering:	Attest utstedt med enkel registrering.
Bygningskategori:	Boligblokker
Bygningstype:	Leilighet
Byggeår:	2022
Bygningsmateriale:	Betong
BRA:	62
Ant. etg. med oppv. BRA:	1
Detaljert vegger:	Nei
Detaljert vindu:	Nei

Teknisk installasjon

Oppvarming:	Elektrisitet Fjernvarme
Ventilasjon:	Balansert
Detaljering varmesystem:	Elektriske ovner og/eller varmekabler

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (www.energimerking.no/NS3031)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Hagen Johansens vei 12
Postnr/Sted: 1406 SKI
Leilighetsnummer:
Bolignr: H0401
Dato: 28.09.2022 14:46:25
Energimerkenummer: A2022-1443813
Ansvarlig for energiattesten: Ukjent
Energimerking er utført av: WILLOUGHBY NICHOLAS IVAR

Gnr: 102
Bnr: 431
Seksjonsnr: 80
Festenr:
Bygnnr:

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 1: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak på varmeanlegg

Tiltak 2: Isolering av varmerør, ventiler, pumper

Eventuelle rørnett, rørbend, ventiler, pumpehus etc som er uisolerte bør isoleres for å redusere unødvendig varmetap. På ventiler og komponenter kan det monteres avtagbare isoleringsputer. Det vil da i tillegg være enklere å oppnå ønsket turtemperatur i hele anlegget.

Tiltak 3: Individuell varmemåling i flerbolighus

Dersom det ikke er system for individuell måling og avregning av varme og varmtvann, bør dette vurderes innført. Med dette betaler den enkelte husstand kun for sitt faktiske forbruk, noe som vil gi en rettferdig fordeling av kostnadene, og som også motiverer til energisparing. Det må monteres nødvendig målerutstyr i varmesentralen, på varmekurser og i hver leilighet. Det finnes forskjellige løsninger og utstyr, det kan være med manuell avlesning i leilighetene, eller elektroniske målere som overfører forbruksverdier trådløst. Leverandør avleser årlig (eller oftere) alle måledata og utarbeider avregninger for alle leiligheter.

Brukertiltak

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tips 2: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tips 3: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 6: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tips 7: Slå el.apparater helt av


Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.



Ås kommune

Teknisk Etat

Lednings nett og info med forhold.

N

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.
Koordinatsystem: EUREF89 - SONE 32 (EPSG:25832)
Høydesystem: NN 2000 høyder (EPSG:5941)

Dato: 2025.06.20
Sign: EGA

102-430 Hagen Johansens vei 12, Ås kommune

Målestokk
1:750

Ås kommune


Grunnkart

Eiendom: 102/430/0/112
Adresse: Hagen Johansens vei 12
Dato: 18.06.2025
Målestokk: 1:1000

N

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm
Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm
Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm
Eiendomsgr. uviss nøyaktighet
Eiendomsgr. omtvistet
Hjelpelinje veikant
Hjelpelinje punktfeste
Hjelpelinje vannkant
Hjelpelinje fiktiv



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Ås kommune

Ortofoto

Eiendom: 102/430/0/112
Adresse: Hagen Johansens vei 12
Dato: 18.06.2025
Målestokk: 1:1000

N

UTM-32


Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm
Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm
Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm
Eiendomsgr. uviss nøyaktighet
Eiendomsgr. omtvistet
Hjelpelinje veikant
Hjelpelinje punktfeste
Hjelpelinje vannkant
Hjelpelinje fiktiv



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Utskriftsdato: 18.06.2025

Oversiktskart for eiendom 3218 - 102/430//



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.


Ås kommune

Kommuneplankart

Eiendom: 102/430/0/112
Adresse: Hagen Johansens vei 12
Dato: 18.06.2025
Målestokk: 1:5000

N

UTM-32



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008



Faresone grense
Faresone - Flomfare
Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)
Sikringsonegrense
Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevann
Sikringsone - Byggeforbud rundt veg,bane og flyplass
Angitthensyngrense
Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv
Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø
Gjennomføringgrense
Gjennomføringsone - Krav om felles planlegging
Bestemmelseområde
Bestemmelsegrense
Boligbebyggelse - nåværende
Tjenesteyting - nåværende
Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende
Veg - nåværende
Grønnstruktur - nåværende
Friområde - nåværende
LNFR-areal - nåværende

Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008

Planområde
Planens begrensning
Grense for arealformål
Abc Påskrift områdenavn


Ås kommune

Reguleringsplankart

Eiendom: 102/430/0/112
Adresse: Hagen Johansens vei 12
Dato: 18.06.2025
Målestokk: 1:1000

N

UTM-32



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Reguleringsplan/Bebyggelsesplan PBL 1985

- Område for boliger med tilhørende anlegg
- Frittliggende småhusbebyggelse
- Konsentrert småhusbebyggelse
- Offentlig institusjon (sykehus, aldershjen, sykehjem mv.)
- Kjøreveg
- Annen veggrunn
- Gang-/sykkelveg
- Felles avkjørsel
- Felles lekeareal for barn
- Bolig/Kontor

Reguleringsplan PBL 2008

- Bestemmelsegrense
- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
- Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
- Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
- Annen tjenesteyting
- Lekeplass
- Bolig/forretning
- Kjøreveg
- Fortau
- Annen veggrunn - grøntareal
- Turveg
- Vegetasjonsskjerm
- Bestemmelseområde

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008

- Regulerings- og bebyggelsesplanområde
- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Byggegrense
- Regulert senterlinje
- Frisiktslinje
- Målelinje/Avstandslinje
- Avkjørsel
- Abc Påskrift feltnavn
- Abc Påskrift reguleringsformål/arealformål
- Abc Påskrift areal
- Abc Påskrift utnytting
- Abc Påskrift bredde

Kulturminnerapport

Eiendom	3218 102/430		
Utskriftsdato	18.06.2025	**Antall datasett**	4

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

1 Berørte datasett

- Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

3 Sjekkede, ikke berørte datasett

- Kulturminner - Kulturmiljøer
- Kulturminner – Fredete bygninger
- Kulturminner - SEFRAK

Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

Kilde	Riksantikvaren	Versjon	15.05.2025



Om datasettet

Datasettet Kulturminner – Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner inneholder alle kulturminner på fastlands-Norge og Svalbard (bortsett fra kulturminner som har begrenset offentlighet) som er registrert i Riksantikvarens offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer, Askeladden, uavhengig av vernestatus. Et kulturminne er i denne sammenhengen en helhet bestående av en lokalitet med et eller flere enkeltminner, samt sikringssoner (hvis vernestatus tilsier det). Overordnet kan man si at et enkeltminne representerer et fysisk kulturminne, med dets geografiske utstrekning og informasjon som er spesifikt for det. En lokalitet representerer et geografisk område som inneholder et eller flere enkeltminner som hører sammen på en eller annen måte. Lokaliteten inneholder generell informasjon om dette området, samt informasjon om høyeste vern («høyesteVern») blant enkeltminnene innenfor. Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens gravhaug(er)/gravrøys(er) i gravfeltet utgjør enkeltminner. For nyere tids kulturminner kan lokaliteten være ett anlegg som er representert av et enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.). En sikringssone er et geografisk område rundt automatisk fredede kulturminner. Området er ment for å gi et ekstra vern mot tiltak, og er derfor særlig viktig å ta hensyn til.

Tegnforklaring

Sikringssone
- Sikringssone

Lokaliteter
- Lokalitet - fjernet
- Lokalitet

Enkeltminner
- Enkeltminne - fjernet
- Enkeltminne

Informasjonen skal benyttes for å sikre unødig tap av kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplaner, reguleringsplaner og byggessaksbehandling. Kommuner skal ta hensyn til påviste automatisk freda kulturminner (representert ved deres sikringssone), samt kulturminner som er vedtaks- eller forskriftsfredet etter kulturminneloven. Automatisk fredete kulturminner som skal sikres gjennom plan skal avmerkes i plankart som hensynssone d). I byggesaksbehandlig skal inngrep som finner sted innenfor freda områder behandles av kulturminneforvaltningen.

Enkeltminner

Navn	Kommune	KulturminneId	Kategori	Vernetype	Link til kulturminnesøk	Antall
-	3218	191253-3	E-ARK	UAV	Link (https://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/191253)	2
-	3218	191253-2	E-ARK	UAV	Link (https://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/191253)	2

Lokaliteter

Navn	Kommune	KulturminneId	Vernetype	Link til kulturminnesøk	Antall
Solberg	3218	191253	UAV	Link (https://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/191253)	2

Ås kommune

Plan, bygg og geodata

Arkitektskap AS
Torggata 33
0183 OSLO

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	BYGG-23/00051-11	Bertha Solheim Hansen	22.09.2023

Gnr 102 bnr 431 og 439 - Hagen Johansens vei 6, 8, 10, 12 - Solberg øst - BBB2 - nye boliger og garasjekjeller - Ferdigattest

Eiendom (gnr/bnr): 102 / 431 og 439
Ansvarlig søker: Arkitektskap AS
Tiltakshaver: BONOVA AS

Det er gitt midlertidig brukstillatelse i dokument 20/01815-21, datert 20.07.2022
Vi viser til søknad om ferdigattest i dokument 23/00051-13, datert 07.09.2023

Bygningstype:	Boligblokk	Vedtaksnummer:	20/01815-2
Tiltakets art:	Nybygg	Vedtaksdato:	25.08.2020
Bygningsnummer:	Nr. 6 – 20 leiligheter 300826683	BYA: 465 m²	BRA: 1592 m² hvorav 96 m2 er åpent areal
Bygningsnummer:	Nr. 8 – 20 leiligheter 300826906	BYA: 465 m²	BRA: 1592 m² hvorav 96 m2 er åpent areal
Bygningsnummer:	Nr. 10 – 24 leiligheter 300826899	BYA: 552 m²	BRA: 1906 m² hvorav 114 m2 er åpent areal
Bygningsnummer:	Nr. 12 – 20 leiligheter 300826689	BYA: 465 m²	BRA: 1592 m² hvorav 96 m2 er åpent areal

Bygningstype:	Garasjekjeller Gnr 102 bnr 439 Anleggseiendom	Vedtaksnummer:	20/01815-2
Tiltakets art:	Nybygg	Vedtaksdato:	25.08.2020
Anleggseiendom	Garasjekjeller	Beregnet areal:	3.285 m²

Anmodning om ferdigattest og dokumentasjon med gjennomføringsplan jf. plan- og bygningslovens (pbl.) § 21-10 er mottatt. Ved den fremlagte dokumentasjon bekrefter de ansvarlige at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av pbl.
I medhold av pbl. § 21-10 og byggesaksforskriften § 8-1 gir bygningsmyndigheten på grunnlag av innsendt dokumentasjon ferdigattest for tiltaket. Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i ramme- og igangsettingstillatelser. Tiltaket eller deler av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter, jf. pbl. § 20-1. Bruksendring krever særlig tillatelse, jf. pbl. § 20-1.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Med hilsen

Helga Steen-Johnsen
for
Bertha Solheim Hansen
Avdelingsingeniør

Arve Bekkevard
Plan- og bygningssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:
FOLLO BRANNVESEN IKS
KOMMUNALTEKNIKK VAR-GEBYR (Ekstern)
BONOVA AS

OBOS
Eiendomsforvaltning



Ekstraordinært årsmøte 2025

Innkalling

S.nr. 2335
TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Velkommen til årsmøte i TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:

21. januar 2025 kl. 17:30, Obos sine lokaler - Haugenveien 13.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Annen informasjon

Dette blir et stiftelsesmøte mellom Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2.

Vi vil behandle noen mindre saker, samt valg av nytt styre. Regnskap for Tamburløkka 1 og 2 for 2024 er ikke ferdig revidert, og vil bli behandlet på digitalt årsmøte så snart det foreligger.

For en god ordens skyld - vi holder på å endre navn. Det skal ikke hete Tamburløkka 1 - det skal bare hete Tamburløkka. Denne prosess er vi i gang med i Brønnøysund så det blir riktig.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Informasjon rundt budsjett
6. Utbetaling av særskilt honorar til styret i Tamburløkka garasjesameie
7. Valg av løsning for TV og internett
8. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak

Christian Norløff fra Obos er valgt.

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Som fører av protokollen ble Christian Norløff foreslått. Protokollvitne velges på stiftelsesmøtet

---

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Informasjon rundt budsjett

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Vi tar et overordnet titt på budsjettutkast for 2025.
Dette er ikke noe som skal godkjennes nå, kun til orientering for beboere.

Forslag til vedtak

Denne saken er kun til orientering og skal ikke stemmes over

Vedlegg

1. 2335 2025 utkast budsjett.pdf

Sak 6

Utbetaling av særskilt honorar til styret i Tamburløkka garasjesameie

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

For en særdeles stor innsats i koordinering med OPAK, Realbygg og advokat skal det utbetales ekstraordinært vederlag til Garasjesameiets styremedlemmer (alle beboere).
Jobben har innbefattet innsamling av dokumentasjon. Flere befaringer samt forberedelse til befaringer. Etterbehandling dokumentasjon.

Veldig mye koordinering og kommunikasjon med advokat, gjennomlesing av større mengder informasjon/dokumentasjon.

Realbygg har vært en stor munnfull her og det er ingen tvil om at det er gjort en MASSIV jobb her.

Det er enighet om at beløpet til styret i garasjesameiet går ned med en gang dette avsluttes.

Det foreslås et beløp på 144.000 kr til fordeling. Her er det mange hundrede timers arbeid vi betaler for og det er viktig å sørge for at det belønnes når folk tar ansvar og legger rygg og hjerte i oppgavene.

Forslag til vedtak

Tamburløkka utbetaler særskilt honorar til styret i garasjelaget

---

Sak 7

Valg av løsning for TV og internett

Sakens flertallskrav:
Alminnelig (50%)

Forslagenes flertallskrav:
Alminnelig (50%)

Dette har vært den mest engasjerte debatten så langt.

I dag er det 2 eksisterende oppsett.

Det ene er 299,- for Internett uten tv. (dette har TL2 hatt)
Det andre er 449,- for Altibox Flex M. Internett + tv (dette har TL1 hatt)

Internett skal gå opp i pris ifølge Viken Fiber.

Merprisen for tv er da litt over 100,- kr ekstra.
Viken tilbyr med andre ord streaming (HMO Max, Netflix) i pakken.

En beregning av internett + en streaming tjeneste giver dermed et lavere beløp.

Det er tydelig at dette er en varm potet.
Vi stemmer om det. Begge alternativer er stort sett like gode. Det er slik at de som ikke har tv pakker i dag vil skulle betale mer.

Og de som HAR tv-pakker får ulempen med å skulle gjøre om dersom det ender med bare internett.

a)
Saken har flere forslag til vedtak. Først stemmer du for eller mot saken:

- For Valg av løsning for TV og internett
- Mot Valg av løsning for TV og internett

b)
Hvilket av forslagene stemmer du for dersom det skulle bli flertall for saken?

1. Kun internett kr 309 per måned
2. TV + internett kr 449 per måned

Vedlegg

2. VikenFiber-2025.pdf

Sak 8

Valg av tillitsvalgte

Foreslått styreleder Tommy Mejstrup er ekstern, og særskilt avtale lages med ham. Ekstern styreleder skal ha særskilt honorar kr 125 000 per periode.

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

- Tommy Mejstrup

Valg av 2 styremedlem for 2 år Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem for 2 år:

- Espen Østerås
- kandidat 1
  Velges på møtet

Valg av 4 varamedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:


- Vara 1
  Velges på møtet
- Vara 2
  Velges på møtet
- Vara 3
  Velges på møtet
- Vara 4
  Velges på møtet

Valg av 3 styremedlem for 1 år Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styremedlem for 1 år:

- Kandidat 2
  Velges på møtet
- Kandidat 3
  Velges på møtet
- Kandidat 4
  Velges på møtet

Company: 2335, Period: 2024 - 12

	Budsjett 2025
INNKREVDE FELLESKOSTNADER	5292040
ANDRE INNTEKTER	0
INNTEKTER	**5292040**
PERSONALKOSTNADER	30000
STYREHONORAR	405000
REVISJONSHONORAR	10000
FORRETNINGSFØRERHONORAR	160000
KONSULENT OG FORVALTN.TJEN	180000
DRIFT OG VEDLIKEHOLD	658000
FORSIKRINGER	250000
KOMMUNALE AVGIFTER	500000
ENERGI / FYRING	950000
TV-ANLEGG/BREDBÅND	500000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	568000
DRIFTSKOSTNADER	**4211000**
Innbetalt andel fellesgjeld	0
DRIFTSRESULTAT	**1081040**
FINANSINNTEKT/KOSTNAD	
FINANSINNTEKTER	0
FINANSPOSTER	**0**
RESULTAT	**1081040**
ENDRING LIKVIDITET	**1081040**


Internett og tv
Internett 250/250 Mbps
Tv med 25 poeng, 75 poeng for de som ønsker
Faste kanaler inkludert
50 timer opptak
Programarkivet
Start forfra
Altibox Appen
Tv og internett
Internett 100/100 Mbps
Tv med 100 poeng
Faste kanaler inkludert
500 timer opptak
Programarkivet
Start forfra
Altibox Appen

Deltagelse på ekstraordinært årsmøte 2025

Årsmøtet avholdes 21.01.25
Selskapsnummer: 2335 **Selskapsnavn:** TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

Eier kan møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

Protokoll til ekstraordinært årsmøte 2025 for TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Organisasjonsnummer: 928418545
Møtet ble avholdt 21. januar kl. 17:30, Obos sine lokaler - Haugenveien 13.

Antall stemmeberettigede som deltok: 32
Antall stemmeberettigede som deltok med fullmakt: 0

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

> **Forslag til vedtak:**
> Christian Norløff fra Obos er valgt.
>
> ✓ **Vedtatt.**

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

> **Forslag til vedtak:**
> Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
>
> ✓ **Vedtatt.**

3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styrets innstilling
Tommy Meijstrup signerer protokoll.

> **Forslag til vedtak:**
> Som fører av protokollen ble Christian Norløff foreslått. Protokollvitne velges på stiftelsesmøtet
>
> ✓ **Vedtatt.**

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

> **Forslag til vedtak:**
> Møteinnkallingen godkjennes. Flere melder om at de ikke har fått opp innkallingen i Vibbo.

✓ **Vedtatt.**

5. Informasjon rundt budsjett

Vi tar et overordnet titt på budsjettutkast for 2025.
Dette er ikke noe som skal godkjennes nå, kun til orientering for beboere.

Forslag til vedtak:
Denne saken er kun til orientering og skal ikke stemmes over

✓ **Vedtatt. Budsjett er orientert om, uten spørsmål.**

6. Utbetaling av særskilt honorar til styret i Tamburløkka garasjesameie

For en særdeles stor innsats i koordinering med OPAK, Realbygg og advokat skal det utbetales ekstraordinært vederlag til Garasjesameiets styremedlemmer (alle beboere).
Jobben har innbefattet innsamling av dokumentasjon. Flere befaringer samt forberedelse til befaringer. Etterbehandling dokumentasjon.

Veldig mye koordinering og kommunikasjon med advokat, gjennomlesing av større mengder informasjon/dokumentasjon.

Realbygg har vært en stor munnfull her og det er ingen tvil om at det er gjort en MASSIV jobb her.

Det er enighet om at beløpet til styret i garasjesameiet går ned med en gang dette avsluttes.

Det foreslås et beløp på 144.000 kr til fordeling. Her er det mange hundrede timers arbeid vi betaler for og det er viktig å sørge for at det belønnes når folk tar ansvar og legger rygg og hjerte i oppgavene.

Forslag til vedtak:
Tamburløkka utbetaler særskilt honorar til styret i garasjelaget

✓ **Vedtatt.**

7. Valg av løsning for TV og internett

Dette har vært den mest engasjerte debatten så langt.

I dag er det 2 eksisterende oppsett.

Det ene er 299,- for Internett uten tv. (dette har TL2 hatt)
Det andre er 449,- for Altibox Flex M. Internett + tv (dette har TL1 hatt)

Internett skal gå opp i pris ifølge Viken Fiber.

Merprisen for tv er da litt over 100,- kr ekstra.
Viken tilbyr med andre ord streaming (HMO Max, Netflix) i pakken.

En beregning av internett + en streaming tjeneste giver dermed et lavere beløp.

Det er tydelig at dette er en varm potet.
Vi stemmer om det. Begge alternativer er stort sett like gode. Det er slik at de som ikke har tv pakker i dag vil skulle betale mer.

Og de som HAR tv-pakker får ulempen med å skulle gjøre om dersom det ender med bare internett.

Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:
Kun internett kr 309 per måned

✓ **Vedtatt. Forslag 1 vedtatt med 22 for, 13 mot**

Forslag til vedtak 2:
TV + internett kr 449 per måned

✗ **Ikke vedtatt.**

8. Valg av tillitsvalgte

Foreslått styreleder Tommy Mejstrup er ekstern, og særskilt avtale lages med ham. Ekstern styreleder skal ha særskilt honorar kr 125 000 per periode.

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:
Tommy Mejstrup

Følgende stilte til valg:
Tommy Mejstrup

Styremedlem for 2 år (2 år)

Følgende ble valgt:
Benjamin Kolshus
Espen Østerås

Følgende stilte til valg:
Benjamin Kolshus
Espen Østerås

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:
Espen Gaustad
Fredrik Rutland
Ingvild Storm

Følgende stilte til valg:
Espen Gaustad
Fredrik Rutland
Ingvild Storm

Styremedlem for 1 år (1 år)

Følgende ble valgt:
Camilla Skjervold

Følgende stilte til valg:
Camilla Skjervold

Styret i garasjelaget(vara) (1 år)

Følgende ble valgt:
Styret Garasjelag

Enstemmig vedtatt. Styret i garasjelaget s2088, velges inn som vara for å få tilgang til Styrerommet og Vibbo.

Følgende stilte til valg:
Styret Garasjelag

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557537204498

Dokument

2335 Tamburløkka Sameie 21.01.2025
Hoveddokument
4 sider
Initiert på 2025-01-22 10:16:11 CET (+0100) av Christian Norløff (CN)
Ferdigstilt den 2025-01-22 13:08:53 CET (+0100)

Underskriverne

Christian Norløff (CN)
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Organisasjonsnr. 934 261 585
christian.norloff@obos.no
+4790142914

Navnet norsk BankID oppga var "Christian Fredrik Norløff"
BankID utstedt av "DNB Bank ASA"
2024-09-16 14:07:09 CEST (+0200)
Signert 2025-01-22 10:16:49 CET (+0100)

Tommy K. Mejstrup (TKM)
tommy@mejstrup.no
+4797195015

Navnet norsk BankID oppga var "Tommy K Mejstrup-Johansen"
BankID utstedt av "Danske Bank A/S"
2024-10-31 07:32:03 CET (+0100)
Signert 2025-01-22 13:08:53 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: https://scrive.com/verify

OBOS
Eiendomsforvaltning



Årsmøte 2024

Innkalling / Årsrapport / Regnskap

S.nr. 2335

Tamburløkka 1 Sameie

Velkommen til årsmøte i Tamburløkka 1 Sameie

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:

7. mars 2024 kl. 18:00, Haugenveien 13, Obos sine lokaler.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Fastsettelse av honorarer
6. Årsrapport og årsregnskap
7. Nytt forsøk på sammenslåing mellom TL1 og TL2
8. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i Tamburløkka 1 Sameie

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller forslåtte møteleder ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak

Christian Norløff fra Obos er valgt.

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Som fører av protokollen ble Christian Norløff fra Obos foreslått. Protokollvitne velges på årsmøtet.

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Fastsettelse av honorarer

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 75 000 på grunn av administrativ arbeidsmengde.

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse settes til 75 000

Sak 6

Årsrapport og årsregnskap

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes.

Vedlegg

1. Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie - Uavhengig revisors beretning 2023_pades.pdf
2. 2335 Årsrapport.pdf
3. Styreinfo Tamburløkka 1 2023.pdf

Sak 7

Nytt forsøk på sammenslåing mellom TL1 og TL2

Krav til flertall:
To tredjedels (67%)

Styret ønsker å åpne opp for en ny mulighet for å slå sammen Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2 til ett sameie.

Styrets innstilling

Styret ønsker å legge en ny plan for å slå sammen TL1 og TL2

Forslag til vedtak

Styret får mandat til å starte opp en ny prosess med å slå sammen Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2

Sak 8

Valg av tillitsvalgte

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

- Kandidat Styreleder velges på årsmøtet

Valg av 3 styremedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Eirin Simone Hegesdatter
  Jeg kunne godt tenkt meg å være med for å bidra til fellesskapet, samt hjelpe styret med alt arbeidet.
- Kandidat 1 Velges på årsmøtet
- Kandidat 2 Velges på årsmtøtet

ALPHA REVISJON AS

Til årsmøtet i Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjonen i øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo
Telefon: +47 23 31 07 20
Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro: 8397.05.05914
Organisasjonsnr: 975 800 679 mva

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.
Verifisert av SIGNICAT 20.02.2024

ALPHA REVISJON AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Alpha Revisjon AS

Roger Skogly
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo
Telefon: +47 23 31 07 20
Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro:
8397.05.05914
Organisasjonsnr:
975 800 679 mva

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av SIGNICAT 20.02.2024

visena.com

Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)*
Skogly, Roger *Norwegian BankID*	02/20/2024 10:03:34

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

ÅRSRAPPORT FOR 2023

Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret

Leder	Tommy K. Mejstrup	Hagen Johansens Vei 2
Styremedlem	Monica Holmen	Hagen Johansens Vei 4
Styremedlem	Alexander Holseth	Hagen Johansens Vei 2
Styremedlem	Gard Moen Holst	Hagen Johansens Vei 4
Varamedlem	Sander Holmen	Hagen Johansens Vei 2
Varamedlem	Jarl Holmen	Hagen Johansens Vei 4

Kontaktinformasjon

Vibbo
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig informasjon.

Generelle opplysninger om Tamburløkka 1 Sameie
Sameiet består av 32 seksjoner.
Tamburløkka 1 Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 928418545, og ligger i ÅS kommune

Gårds- og bruksnummer:
102 430

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Tamburløkka 1 Sameie har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Miglena Todorova.
Sameiets revisor er Alpha Revisjon AS.

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2024.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetning.

Resultat

Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2023.

Arbeidskapitalen vises i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2023 var kr 255 667.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2024

Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2024.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Kommunale avgifter i ÅS kommune

Energikostnader
Energikostnadene har hatt en betydelig økning det siste året.
Vi forventer at energiprisene vil holde seg høye også i 2024, men antar at strømstøtten videreføres og at mange har fått et mer bevisst forhold til energiforbruk og energisparing. Vi antar dermed at energikostnadene vil ligge på omtrent samme kostnadsnivå som i 2023.

Forsikring
Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 5,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Tamburløkka 1 Sameie.

Lån
Tamburløkka 1 Sameie ikke lån

Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2024.

Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2024.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE
ORG.NR. 928 418 545, KUNDENR. 2335

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	1 174 735	1 082 749	1 126 000	1 392 000
Andre inntekter	3	12 000	174 000	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		**1 186 735**	**1 256 749**	**1 126 000**	**1 392 000**
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-8 742	-5 640	-9 000	-9 000
Styrehonorar	5	-62 000	-40 000	-62 000	-62 000
Avskrivninger		-4 817	0	0	0
Revisjonshonorar	6	-5 438	-2 125	0	0
Forretningsførerhonorar		-79 228	-82 424	-81 000	-81 000
Konsulenthonorar	7	-101 024	-30 445	-30 000	-30 000
Drift og vedlikehold	8	-261 530	-192 332	-310 000	-310 000
Forsikringer		-92 959	-77 804	0	0
Kommunale avgifter	9	-9 019	-80 863	-22 000	-22 000
Energi/fyring	10	-221 537	-246 033	-180 000	-180 000
TV-anlegg/bredbånd		-159 589	-113 754	-165 000	-165 000
Andre driftskostnader	11	-183 405	-105 899	-170 000	-170 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		**-1 189 286**	**-977 319**	**-1 029 000**	**-1 029 000**
DRIFTSRESULTAT		**-2 551**	**279 430**	**97 000**	**363 000**
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	12	2 483	306	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		**2 483**	**306**	**0**	**0**
ÅRSRESULTAT		**-68**	**279 736**	**97 000**	**363 000**

Overføringer:
Til opptjent egenkapital
Fra opptjent egenkapital -68

TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE
ORG.NR. 928 418 545, KUNDENR. 2335

BALANSE

	Note	2023	2022
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Andre varige driftsmidler	13	24 083	0
SUM ANLEGGSMIDLER		**24 083**	**0**
OMLØPSMIDLER			
Restanser på felleskostnader		2 864	4 716
Kundefordringer		0	3 162
Forskuddsbetalte kostnader		40 263	40 418
Andre kortsiktige fordringer	14	1 575	16 651
Energiavregning	15	125 702	211 174
Driftskonto OBOS-banken		408 032	138 418
Sparekonto OBOS-banken		51 158	60 051
SUM OMLØPSMIDLER		**629 594**	**474 589**
SUM EIENDELER		**653 677**	**474 589**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		279 667	279 736
SUM EGENKAPITAL		**279 667**	**279 736**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		37 087	44 569
Leverandørgjeld		336 923	150 284
SUM KORTSIKTIG GJELD		**374 010**	**194 853**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**653 677**	**474 589**
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Ås 2024
Styret i Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie

Tommy K. Mejstrup/s/ Monica Holmen/s/ Alexander Holseth/s/

Gard Moen Holst/s/

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader bolig	729 912
Felleskostnader næring	199 200
Felleskostnader næring tilleggsfakturert	47 263
Kabel-TV	159 960
Felleskostnader fellesarealer	38 400
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**1 174 735**

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER

Oppstartkapital	12 000
SUM ANDRE INNTEKTER	**12 000**

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift	-8 742
SUM PERSONALKOSTNADER	**-8 742**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5
STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2022/2023, og er på kr 62 000.
I tillegg har styret fått dekket servering for kr 4 759, jf. noten om andre driftskostnader.

NOTE: 6
REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 438.

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-36 046
Øk Teknikk AS	-49 540
WSP Norge AS	-15 438
SUM KONSULENTHONORAR	**-101 024**

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger	-8 893
Drift/vedlikehold VVS	-2 930
Drift/vedlikehold elektro	-10 325
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-79 024
Drift/vedlikehold heisanlegg	-57 813
Drift/vedlikehold brannsikring	-67 546
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg	-21 975
Egenandel forsikring	-10 000
Kostnader dugnader	-3 024
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	**-261 530**

NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift	-301 215
Avregnet mot sameierne	113 172
Viderefakturert Tamburløkka 2 Sameie	179 025
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	**-9 019**

NOTE: 10
ENERGI/FYRING

Elektrisk energi	-33 461
Fjernvarme	-164 206
Andre fyringskostnader	-23 869
SUM ENERGI / FYRING	**-221 537**

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Driftsmateriell	-9 625
Vaktmestertjenester	-42 000
Renhold ved firmaer	-32 949
Snørydding	-85 841
Andre fremmede tjenester	-692
Trykksaker	-106
Andre kostnader tillitsvalgte	-4 759
Andre kontorkostnader	-230
Porto	-60
Vedlikehold biler/maskiner osv.	-2 300
Bank- og kortgebyr	-2 773
Velferdskostnader	-2 070
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	**-183 405**

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken	1 239
Renter av sparekonto i OBOS-banken	1 107
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	133
Andre renteinntekter	4
SUM FINANSINNTEKTER	**2 483**

NOTE: 13
VARIGE DRIFTSMIDLER

Robotklipper		
Tilgang 2023	28 900	
Avskrevet i år	-4 817	
		24 083
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		**24 083**
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER		**-4 817**

NOTE: 14
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Tamburløkka 2 Sameie	1 575
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER	**1 575**

NOTE: 15
ENERGIAVREGNING
INNTEKTER

Forskuddsinnbetalinger (a konto)	-66 204
Forskuddsinnbetalinger Tamburløkka 2 Sameie	-98 123
SUM INNTEKTER	**-164 327**

KOSTNADER

Techem	7 486
Fjernvarme	302 955
Ikke avregnet	-20 412
SUM ENERGIAVREGNING	**125 702**

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for sitt eget forbruk.

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i
balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.

Annen informasjon om sameiet

Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 7998316. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Større vedlikehold og rehabilitering

Styreinfo Tamburløkka 1 - 2023

Antall styremøter – kanskje de største sakene kan nevnes i stikkordsform. (NB! Husk personvern)

- I 2023 har det vært møter ca annenhver måned.
- Det har igjennom hele året vært løpende kontakt oftest fler ganger i uken for mindre oppgaver typisk forbunnet med økonomi eller koordinering av håndverkere.

- Større vedlikeholdsprosjekter
- I 2023 ble det innkjøpt robotpleneklipper til takhagen.
- Styret i TL1 har koordinert montering av signal til garasje, oppsett av gsm åpningssystem for port, temperaturstyring for nedkjørsel på vinter mm.

- Endring i avtaler (vaktmester, renhold, tv/bredbånd)
- I august 2023 ble det oppsagt renholds avtale og tegnet ny med start I september 2023.

- Dialog med andre boligselskaper (er det mottatt og behandlet nabovarsler?)
- Ingen nabovarsler mottatt.

- Spesielle uforutsette hendelser gjennom året
- I 2023 var det et gjennomgående tema at parkering på fremsiden av huset foran søppelstativene (nedgravde kontainere) gjorde at det IKKE kunne avhentes avfall.
  Dette ble løst sent på året gjennom oppmerking av kanstein samt parkering forbudt skilting. Det er fortsatt et problem desverre.
  2 påkjørsler av garasjeport hvorav den ene aldri kom frem og tok ansvar kostet nærmere 100.000 kr

- Endring avtaler/nye avtaler
- I 2023 har ØK Teknikk v/Patrick Koger utført al service og rådgivning ifht Rør, Ventilasjon og bygningsautomasjon

- Er det avhold sosiale sammenkomster? Avholdt dugnad?
- I 2023 har det vært en dugnad i Mai og en sommerfest i August.

Deltagelse på årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes 7.03.24
Selskapsnummer: 2335 **Selskapsnavn:** Tamburløkka 1 Sameie

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

I fysisk møte hvor det blir anledning til å levere stemmeseddel, kan eier møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

Protokoll fra ordinært årsmøte i Tamburløkka 1 Sameie

Møtedato: 07.03.2024
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested: Haugenveien 13, Obos sine lokaler

Til stede: 9 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 10 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Christian F. Norløff.

Møtet ble åpnet av Christian Norløff.

Konstituering

1. **Valg av møteleder**
   Som møteleder ble Christian Norløff foreslått.
   Vedtak: Vedtatt

2. **Godkjenning av de stemmeberettigede**
   Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
   Vedtak: Vedtatt

3. **Valg av en til å føre protokoll og minst en** seksjonseier som protokollvitne
   Som fører av protokoll ble Christian Norløff foreslått. Som protokollvitne ble

   Tommy Mejstrup foreslått.
   Vedtak: Vedtatt

4. **Godkjenning av møteinnkallingen**
   Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
   Vedtak: Godkjent

---

5. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2023

A Behandling av årsrapport og regnskap
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2023 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent

---

6. **Fastsettelse av honorarer**

   Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 75 000.

   Vedtak: Godkjent

Behandling av innkomne forslag og saker

7. Nytt forsøk på sammenslåing av TL1 og TL2

Forslag til vedtak:
Vedtak: Godkjent

---

8. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Tommy Mejstrup foreslått.
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 1 år, ble Eirin Simeone Hegesdatter foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Alexander Holseth foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Monica Holmen foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Gard Moen Holst foreslått.

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon

Møtet ble hevet kl.: 19:45. Protokollen signeres av

Møteleder
Navn: Christian Norløff/s/

Fører av protokollen
Navn: Christian Norløff/s/

Protokollvitne 1
Navn: Tommy Mejstrup/s/

Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

	Navn	Valgt for
Leder	Tommy Mejstrup	24-25
Styremedlem	Alexander Holseth	24-25
Styremedlem	Monica Holmen	24-25
Styremedlem	Eirin Simeone Hegesdatter	24-25
Styremedlem	Gard Moen Holst	24-25

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

VEDTEKTER

FOR

TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE (org.nr.: under stiftelse)

Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65 (eierseksjonsloven).

1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR, EIENDOM OG FORMÅL

Eierseksjonssameiets navn er Tamburløkka 1 eierseksjonssameie.

Eierseksjonssameiet har forretningskontor i Ås kommune.

Eierseksjonssameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjon av gnr. 102 bnr. 430 i Ås kommune.

Nærværende vedtekter er vedtatt ved stiftelsen av eierseksjonssameiet i forbindelse med seksjoneringen.

2 ORGANISERING AV EIERSEKSJONSSAMEIET

Organiseringen av eierseksjonssameiet fremgår av seksjoneringsbegjæringen med tilhørende seksjoneringstegninger, nærværende vedtekter, og eierseksjonsloven. I den grad det er motstrid mellom eierseksjonslovens fravikelige bestemmelser og vedtektene, skal vedtektene ha forrang. Når det gjelder eierseksjonslovens ufravikelige bestemmelser, har eierseksjonsloven forrang.

Eiendommen gnr. 102 bnr. 430 i Ås kommune er et er et kombinasjonsbygg med én næringsseksjon og 31 boligseksjoner oppdelt i totalt 32 eierseksjoner.

Næringsseksjonene er tildelt seksjonsnummer 1 (butikklokale med tilhørende areal) og boligseksjonene er tildelt seksjonsnummer 2-32.

Til hver seksjon er det knyttet enerett til bruk av en bruksenhet som består av en hoveddel og ev. tilleggsdel(er). Bruksenhetens hoveddel og tilleggsdel(er) utgjør til sammen bruksenheten (seksjonen). Alle arealer som ikke inngår i den enkelte seksjon som hoveddel eller tilleggsdel er fellesareal.

Sameiebrøken for boligseksjonene er i seksjoneringsbegjæringen fastsatt ut fra arealet (BRA) til seksjonens hoveddel eksklusivt balkongareal. Sameiebrøken for næringsseksjonen er i seksjoneringsbegjæringen fastsatt ut fra arealet (BRA) til seksjonens hoveddel. Areal på tak medregnes ikke i sameiebrøken. Sameiebrøken fremgår av seksjoneringsbegjæringen.

Eieren av en seksjon omtales som seksjonseier.

3 RETTSLIG RÅDERETT

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av seksjonsbegjæringen, eierseksjonsloven, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av årsmøtet.

Med de begrensninger som måtte følge av disse vedtektene, har den enkelte seksjonseier full og eksklusiv råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov eller disse vedtektene.

Ved bortleie kreves ikke samtykke fra styret, jf. likevel punkt 11 om meldeplikt.

Ethvert salg skal meldes til styret og eierseksjonssameiets forretningsfører for registrering.

4 BRUKEN AV SEKSJONEN OG FELLESAREALENE

4.1 Rett til bruk

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

Bruken av bruksenheten må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre seksjonseiere. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til og godkjennes av styret.

Bruksenheten kan bare nyttes til det den til enhver tid er regulert som og videre kun til det formål som fremgår av seksjoneringsbegjæringen. Boligseksjonene må således kun benyttes som bolig.

Seksjonene står fritt til å foreta bruksendringer innenfor sitt formål etter eierseksjonsloven. Dette er ikke til hinder for at de andre seksjonseierne kan gjøre andre innsigelser gjeldende etter eventuelle privatrettslige eller offentligrettslige regler som måtte komme til anvendelse (f.eks. naboloven eller plan- og bygningsloven).

Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom seksjonene såfremt det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi adgang til seksjonen for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjoner.

Årsmøtet fastsetter ordensregler for eiendommen for å ivareta hensynene til orden, renhold og ferdsel. Den enkelte seksjonseier har rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

Verken årsmøtet eller sameiets styre kan fatte beslutninger som på en urimelig måte begrenser eller unødig vil vanskeliggjøre lovlig næringsvirksomhet i sameiets næringsseksjoner.

For boligseksjonene skal utvendige lamper på balkong for den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendig farge etc. samt øvrige bygningsmessige arbeider godkjennes av styret. Styret skal sørge for at det utarbeides en oversikt med hvilke standarder som tillates på de ulike bygningselementer, slik at bygningsmassen får et enhetlig preg.

Næringsseksjonen skal i tilknytning til lovlig virksomhet i sin seksjon, ha rett til å sette opp markiser, parasoller, blomster, beplantning, skilt, reklame og møbler mv. Iverksettelse av disse tiltakene krever ikke godkjennelse fra sameiets styre.

4.2 Enerett til bruk av fellesareal – særlig om vedlikehold av dette arealet

I henhold det som fremgår under har de nærmere angitte seksjoner enerett til bruk av enkelte deler av fellesarealene, dette i medhold av eierseksjonsloven § 25 femte ledd. Bruksretten er ikke tidsbegrenset.

Boligseksjonene 2-32 har overfor de øvrige seksjonseierne eksklusiv bruksrett til takhage jf. vedlegg 1 til vedtektene som viser grensene for arealet som omfattes av den eksklusive bruksretten. Boligseksjonene har ansvaret for rens av sluk mv. på takhagen for å unngå lekkasjer.

Seksjon 1 har enerett til bruk av den delen av fasaden/vegg mot nord-vest, som vender ut mot utomhus parkeringsplass tilhørende seksjon 1 for skilting iht. punkt 4.3. Videre har seksjon 1 enerett til plassering av tørrkjøler på hensiktsmessig del av fasaden tilknyttet seksjon 1.

4.3 Skilting mv. i tilknytning til seksjon 1

Seksjon 1 har rett til å sette opp skilt og annen informasjon på fasade tilknyttet seksjon 1, tilleggsdeler til seksjon 1 og samt følgende del av fellesareal/felles bygg: fasaden/vegg mot nord-vest, som vender ut mot utomhus parkeringsplass tilhørende seksjon 1. Det tillates kun plassert skilting i direkte tilknytning til seksjon 1 og veggflate som ligger under nivået for takhagen. Skilting over vinduer tilhørende leilighet H1-105 er ikke tillatt. Seksjon 1 skal innhente alle nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter som skal foreligge før skilt og annen informasjon kan settes opp. Retten til å sette opp skilt på fellesareal følger også av eneretten beskrevet i punkt 4.2.

4.4. Øvrig bruk av seksjon 1

Seksjon 1 har rett til å drive den til enhver tid offentligrettslige tillatte virksomhet fra næringsseksjonen med tilhørende arealer. Dette inkluderer varelevering i tråd med gjeldende offentlige regler og retningslinjer. Eierseksjonssameiet er innforstått med at denne seksjonen skal benyttes til handel og at det vil kunne medføre forhold som kan oppfattes som negative tilknyttet varelevering, kundetrafikk og støy.

5 PARKERING

5.1. Beboerparkering i anleggseiendom

Den underjordiske garasjekjelleren ligger under både Tamburløkka 1 eierseksjonssameie og Tamburløkka 2 eierseksjonssameie, og er en egen anleggseiendom. Parkering i dette anlegget reguleres av egne vedtekter som gjelder for anleggseiendommen og egne vedtekter for garasjelaget, som utgjør alle eierne av parkeringsplass i parkeringshuset.

5.2. Parkering i kjeller av Tamburløkka 1 eierseksjonssameie og på utomhusareal

Parkering foran næringslokalet tilhører næringsseksjonen og er seksjonert som tilleggsdel til næringsseksjonen, se vedlegg 2. Parkering i kjeller av Tamburløkka 1 eierseksjonssameie er seksjonert som tilleggsdel til næringsseksjonen og tilhører næringen.

6 FELLES UTOMHUSAREAL – KVARTALSLEKEPLASS OG GRØTAREAL

Kvartalslekeplassene og grøntstrukturen skal eies, benyttes og driftes av samtlige beboere i boligutviklingsområdet og Tamburløkka 1 eierseksjonssameie vil ha pliktig medlemskap i velforeningen som skal forestå og bekoste drift, vedlikehold og

reparasjon av områdene.

7 SMØREBOD OG SYKKELVERKSTED

Felles smørebod og sykkelverksted er plassert i første etasje av Tamburløkka 1 eiersekjonssameie med egen inngang fra Hagen Johansens vei 2. Dette arealet er seksjonert som fellesareal og skal være felles for og driftes av samtlige boligseksjoner i Tamburløkka 1 eierseksjonssameie og Tamburløkka 2 eierseksjonssameie. Det tinglyses en egen bruksrett for Tamburløkka 2 eierseksjonssameie. Bruken er regulert av ev. egne ordensregler/vedtekter.

8 FORDELING AV FELLESKOSTNADER OG FELLESINNTEKTER

8.1.1 Felleskostnader

Med felleskostnader skal forstås alle kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet. Felleskostnader skal som utgangspunkt fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk, jf. eierseksjonsloven § 29.

Den enkelte seksjonseier skal betale akontobeløp fastsatt av seksjonseierne på årsmøtet til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning (vedlikeholdsfond).

Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.

8.1.2 Generelt om fordeling etter nytte

Ettersom næringsseksjonene og boligseksjonene har klart ulike behov og bruksformål, har sameierne en felles målsetting om at færrest mulig kostnader skal anses som felleskostnader som skal deles i henhold til sameiebrøken. Følgende kostnader skal derfor belastes sameierne slik:

Seksjon 1 med de installasjoner og fellesareal som naturlig og iht. vedtektene hører til seksjonen betegnes i det følgende som «næringsdel». Boligseksjonene (snr. 2-32) med de installasjoner og fellesareal som naturlig og iht. vedtektene hører til seksjonene betegnes i det følgende som «boligdelen».

8.1.3 Næringsdelen (seksjon 1) skal dekke følgende kostnader:

a) Enhver kostnad til bygningsmessig vedlikehold, oppgradering og eventuell utskiftning av den delen av bygningsmassen som har direkte fysisk tilknytning til næringsdelen, herunder fasade, vegger, yttervinduer, inngangsparti, varelevering og del av fellesareal hvor næringsdelen har enerett til bruk m.v. iht. punkt 4.2, skal bæres av næringsseksjonen alene.

b) Vedlikehold, drift og utskiftning av tekniske anlegg herunder ventilasjon og strømanlegg, samt kostnader til ventilasjon/strøm som bare eller i det vesentlige betjener næringsdelen.

c) Håndtering av avfall for næringsdelen.

d) Snøbrøyting, strøing og grønt-vedlikehold som bare eller i det vesentlige betjener næringsdelen.

e) Kommunale avgifter som bare gjelder næringsdelen.

f) Eierne av seksjon 1 bærer særlige kostnader som følge av bruk og drift av seksjon 1, som for eksempel varelevering, butikkvirksomhet og lignende.

g) Eventuelt forretningsførertillegg som bare gjelder næringsdelen.

8.1.4 Boligdelen (seksjon 2-32) skal dekke følgende kostnader:

a) Enhver kostnad til bygningsmessig vedlikehold, oppgradering og eventuell utskiftning av den delen av bygningsmassen som har direkte fysisk tilknytning til boligdelen, herunder fasade, vegger, takoverbygg, yttervinduer, heis tilknyttet boligdelen og takhage over dekket, samt del av fellesareal hvor boligdelen har enerett til bruk m.v. iht. punkt 4.2, skal bæres av boligdelen alene.

b) Vedlikehold, drift og utskiftning av tekniske anlegg herunder ventilasjon og strømanlegg, samt kostnader til ventilasjon/strøm som bare eller i det vesentlige betjener boligdelen.

c) Håndtering av avfall for boligdelen.

d) Snøbrøyting, strøing og grønt-vedlikehold som bare eller i det vesentlige betjener boligdelen.

e) Kommunale avgifter som bare gjelder boligdelen.

f) Drift, vedlikeholds- og utskiftningskostnader til porttelefon, låser, portsystem som gjelder boligdelen.

g) Kostnader ved etablering av bredbånd/TV/øvrige kommunikasjonsplattformer tilhørende boligdelen.

h) Eventuelt forretningsførertillegg som bare gjelder boligdelen.

9 PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

9.1 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

Eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett for ubetalte fellesutgifter, jf. eierseksjonslovens § 31.

9.2 Heftelsesform

Seksjonseierne hefter kun etter sin sameiebrøk overfor tredjemann for fellesutgifter som i henhold til disse vedtekter skal fordeles i samsvar med eierbrøken. For utgifter som skal dekkes av én seksjonseier alene, hefter kun denne seksjonseier overfor tredjemann. Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av seksjonseierne etter hvert som de forfaller, slik at man unngår at kreditorene gjør krav gjeldende etter

eierseksjonslovens § 30, mot den enkelte seksjonseier for seksjonseiernes felles forpliktelser.

10 VEDLIKEHOLD

10.1 Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt

Den enkelte seksjonseier skal vedlikeholde seksjonen, slik at skader eller ulemper på fellesareal og andre bruksenheter forebygges og slik at øvrige seksjonseiere slipper ulemper. Med vedlikehold forstås også nødvendige fornyelser. Vedlikeholdsplikten omfatter også tilleggsdeler til seksjonen.

Innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder tilleggsdeler og innvendige adkomstarealer som benyttes eksklusivt, eller i det alt vesentligste av en seksjonseier alene, påhviler fullt ut og for egen regning den enkelte seksjonseier.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som:

a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, ev.varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) vinduer og ytterdører.

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også ev. sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt over, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Vedlikeholdsplikten omfatter heller ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

For skader som skyldes manglende vedlikehold av seksjonen, er seksjonseieren ansvarlig. Seksjonseieren skal holde seksjonen fri for insekter og skadedyr.

10.2 Eierseksjonssameiets vedlikeholdsplikt

Eierseksjonssameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt iht. disse vedtektene punkt 10.1 og eierseksjonsloven § 32.

Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligseksjonene, skal sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike

installasjoner gjennom seksjonene dersom det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren.

Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

Seksjonseierne skal gi adgang til seksjonen slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for seksjonseieren eller annen bruker av seksjonen.

Seksjonseierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av forsømt vedlikehold fra sameiet.

11 EIERSKIFTE OG UTLEIE

Overdragelse av seksjon skal meldes til styret og forretningsfører for registrering. Bortleie av seksjon skal meldes til styret. Plikten påhviler seksjonseieren/overdrageren. For øvrig gjelder eierseksjonsloven til enhver tid gjeldende regler for utleie av boligseksjoner.

Ved overdragelse av seksjon plikter overdrageren å informere erververen om de til enhver tid gjeldende avtaler, vedtekter og ordensregler.

12 STYRETS SAMMENSETNING OG VALGBARHET

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer samt 2 varamedlemmer. Det skal tilstrebes at både næringsseksjonen og boligseksjonene er representert i styret.

Kun fysiske personer, som utpekes av den enkelte seksjonseier, kan være styremedlemmer. Styreleder og styremedlemmer tjenestegjør i to år. Både styreleder og øvrige styremedlemmer kan gjenvelges.

13 STYRETS KOMPETANSE

Styret skal forestå den daglige forvaltning og drift av eierseksjonssameiet i henhold til lov, avtaler, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har herunder i samsvar med lov om eierseksjoner kompetanse til å treffe alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

I fellesanliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret seksjonseierne og forplikter seksjonseierne ved sin underskrift. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter eierseksjonssameiet og tegner eierseksjonssameiets navn. Styret kan tilsvarende gi prokura.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Av protokollen skal det fremgå hvilke saker som er behandlet, vedtak og dissenser.

Styret skal sørge for regnskapsførsel i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslov, og eventuelt sørge for at regnskapet blir revidert av den revisor som er oppnevnt av årsmøtet, jf. punkt 15.

Styret kan inngå avtale med forretningsfører om forretningsførsel.

Forretningsføreren skal administrere og føre regnskap for fellesoppgaver i eierseksjonssameiet.

14 ÅRSMØTET

14.1 Myndighet

Årsmøtet er eierseksjonssameiets øverste organ. Medlemmer av årsmøtet er samtlige seksjonseiere.

14.2 Innkalling

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 8 dagers varsel, og fortrinnsvis med minst 14 dagers varsel. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om en siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Med innkallingen, eller senest en uke før årsmøtet, skal utsendes styrets årsberetning med revidert regnskap.

14.3 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to av seksjonseierne som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel enn 8 dager, men varselet kan aldri være kortere enn 3 dager.

14.4 Saker som skal behandles på ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal hvert år behandle:

1. Styrets beretning og årsregnskap
2. Valg av styreleder og styremedlemmer
3. Saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar med eierseksjonsloven § 43

Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen.

14.5 Møteledelse og avstemming

Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder som ikke behøver være seksjonseier.

I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med 1 stemme for hver boligseksjon (totalt 31 stemmer). For næringsseksjonene gjelder følgende: seksjon 1 har 22 stemmer, jf. eierseksjonsloven § 52.

14.6 Om årsmøtet

Alle seksjonseiere har rett til å møte i årsmøtet. En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten skal være skriftlig og datert, den skal angi om den gjelder for ett bestemt møte, eller om den er generell. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til møtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på årsmøtet med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

14.7 Særlig om endring av vedtektene punkt 4.2, 4.3 og 8

Endring av vedtektenes punkt 4.2, 4.3 og 8 krever tilslutning fra seksjon 1.

15 REVISJON OG REGNSKAP

I henhold til eierseksjonsloven § 65 er eierseksjonssameiet pålagt å ha revisor. Denne skal velges av årsmøtet. Revisor tjenestegjør i så fall inntil ny revisor velges.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, jf. eierseksjonsloven § 64.

16 FORRETNINGSFØRER

Årsmøtet kan vedta at sameiet skal ha forretningsfører, jf. eierseksjonsloven § 61.

Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Slik ansettelse kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder.

17 FORSIKRING

Eierseksjonssameiets eiendom skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsikret. Forsikringspremie for leieavbrudd/-tap dekkes evt. av den enkelte seksjonseier alene. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og holdes vedlike. Den enkelte seksjonseier må selv besørge forsikret det som ikke er dekket av eierseksjonssameiets bygningsforsikring.

Ekstra innredningsarbeider og påkostning utover det som er standard og omfattes av byggets fellesforsikring, må seksjonseierne selv dekke med forsikring.

18 SKADE

Dersom bygningen skulle bli totalskadet, benyttes erstatning/forsikringsutbetaling til utbedring og gjenoppbygging av bygningen. Eventuelt overskytende fordeles etter samme forholdstall som gjenoppbyggingskostnadene fordeles.

Ved skade på fellesareal benyttes erstatning/forsikringsutbetaling til utbedring og gjenoppbygging av fellesarealet. Eventuelt overskytende fordeles etter eierbrøk.

Ved skade på den enkelte seksjon, eller på del av bygningen som en av seksjonseierne alene har vedlikeholds- og kostnadsansvaret for i henhold til punkt 11, bærer seksjonseieren risiko for skaden eller ødeleggelsen, hvoretter seksjonseieren disponerer det erstatningsbeløp som måtte bli utbetalt i forbindelse med eventuelt forsikringsoppgjør.

19 REGISTRERING OG RETTSVERN

Eierseksjonssameiet skal registreres i Foretaksregisteret, og nærværende vedtekter skal der registreres slik at seksjonseierne får rettsvern for eierseksjonsrettslige forpliktelser som fremgår av vedtektene.

20 FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN

For de forhold som ikke er regulert i disse vedtekter, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om eierseksjoner.

Vedlegg:

1. Skisse over takhage
2. Skisse over utomhus tilleggsdel til seksjon 1

VEDTEKTER
FOR
TAMBURLØKKA 1 OG 2 GARASJESAMEIE

Fastsatt den 10.10.2022 på stiftelsesmøte.

1. Sameiets medlemmer og forutsetningene for sameiets etablering m.v.

1.1 Tamburløkka 1 og 2 garasjesameie (heretter kalt Garasjesameiet) er et tingsrettslig sameie i anleggseiendom gnr. 102 bnr. 439 snr. 2 i Ås kommune (heretter kalt Garasjeseksjonen). Eiendommen gnr. 102 bnr. 439 er i henhold til eierseksjonen seksjonert som Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie, med totalt 2 seksjoner. I Garasjesseksjonen er det 108 parkeringsplasser.

Garasjesameiet eier Garasjesseksjonen i sameie og består av 108 sameieandeler, en andel for hver parkeringsplass. Hver parkeringsplass utgjør følgelig 1/108 av Garasjesameiet. Hver ideelle andel har lik andel i Garasjesameiet.

En «sameier» er den som til enhver tid er eier av ideelle andeler i eiendommen. For ideelle andeler som ikke er solgt av selger/utbygger, innebærer dette for disse andelene at selgr/utbygger (eller det selskap disse andeler måte være videresolgt til) er sameier.

1.2 Garasjesameiet er etablert og gitt myndighet til å ta seg av felles drift, vedlikehold og andre fellesanliggender for sameiet. De enkelte sameiere har rett og plikt til å være medlem av Garasjesameiet.

1.3 Eieren av en parkeringsplass registreres i grunnboken som hjemmelshaver til 1/108 andel av Garasjeseksjonen. Dersom to sameiere eier en parkeringsplass – en sameieandel – sammen, skal hver av disses eierandel i grunnboken registreres som 2/216. Andre eierandeler enn 1/108 og 2/216 er ikke tillatt registrert i grunnboken.

1.4 Sameieandelene er innad i Garasjesameiet nummerert med nr. 1-108. Hvilken parkeringsplass som tilhører den enkelte sameieandel fremgår av tegning vedlagt som bilag 1 til nærværende vedtekter (vedlegg 1 utarbeides ifb. overtakelse).

1.5 Garasjesameiet er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter for Garasjesameiet og de til enhver tid gjeldende vedtekter for Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie.

1.6 Garasjesameiet skal ha samme forretningsfører som Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie.

2. Garasjesameiets formål og oppgaver

Garasjesameiet er etablert for ivaretakelse av interessene til eierne av sameieandelene. Garasjesameiet skal besørge forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av garasjeanlegget med tilhørende nedkjørsel med bygningsmessige og tekniske funksjoner, når slikt vedlikehold ikke omfattes av vedlikeholdsplikten til Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie.

Garasjesameiet har myndighet til å treffe alle avgjørelser som naturlig hører sammen med denne oppgaven. Garasjesameiet kan herunder fastsette regler for bruk av eiendommen og parkeringsplassene. Slike regler må kunngjøres på behørig måte for sameierne.

3. Disposisjonsrett over sameieandel med rett til parkeringsplass

3. 1 Alle sameiere har en ideell andel av Garasjesameiet iht. eierbrøk angitt i tinglyst skjøte. Sameierne kan bare overdra, leie ut og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av disse vedtektene.

3.2 En sameieandel i Garasjesameiet gir rett til parkering i sameiets parkeringsareal på tildelt plass.

Ikke-solgte ideelle andeler tilhører selger/utbygger og de tilsvarende plasser disponeres av dette selskap eller det selskap/den kjøper utbygger måtte overdra disse ideelle andeler til.

3.3 Eier- og bruksrett til parkeringsplass skal ikke skille lag, men kan kun avhendes sammen. Dette er ikke til hinder for utleie av plasser, som reguleres i pkt. 3.4 og 3.5 nedenfor. Ingen annen sameier har forkjøps- eller innløsningsrett ved overdragelse av sameieandel med rett til parkeringsplass.

3.4 Ved utleie av parkeringsplass må styret og forretningsfører informeres med opplysning om leietaker.

3.5 Den sameier som overdrar eller leier ut garasjeplass må også sørge for at overdragelsen/utleieforholdet meldes til Garasjesameiet v/styret, idet en bruksrett til garasjeplass ikke kan utøves av andre enn den som er registrert som eier av sameieandel med rett til parkeringsplass eller de som måtte være registrert i Garasjesameiet som leietaker av slik garasjesameieregistrert sameier.

4. Garasjeanlegget - bruk

4.1 Garasjeanlegget kan bare brukes til parkering og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige brukerne. Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra Garasjesameiets eiendom.

4.2 All ferdsel i garasjeanlegget og i nedkjørsel skal skje hensynsfullt og slik at annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig forvoldes.

4.3 Når skader på Garasjesameiets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person, vil vedkommende eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig. Om utleverte nøkler/portåpnere til garasjeanlegget bortkommer har Garasjesameiet rett til å foreta utskiftning av låser og innkjøp av nye nøkler til samtlige brukere/omkoding av portåpnersystemet for regning av den sameier som har mistet/blitt frastjålet nøkkel/portåpner. Sameieren er også ansvarlig for skade forårsaket av en person som sameieren har gitt adgang til garasjeanlegget (gjennom utleie, utlånsforhold og/eller på annen måte).

5. Årsmøte

5.1 Garasjesameiets øverste organ er årsmøtet der alle sameiere har møte- og stemmerett. Også styremedlemmer som ikke er sameiere har møterett. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni måned. Innkallelse sendes sameierne minst 8 og høyst 20 dager før møtet.

5.2 Årsberetning, avdelingsregnskap, regnskap med revisjonsberetning fra Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie, forslag til planer, budsjett og andre saker som skal behandles på ordinært årsmøte må inntas i innkallingen. Forslag til saker som en sameier ønsker skal tas opp på årsmøtet må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer og som kunngjøres for sameierne. Alle sameiere kan kreve saker tatt opp på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er medtatt i innkallingen.

5.3 Alle sameiere har én stemme for hver ideelle andel på årsmøtet. Stemme kan avgis ved fullmektig. Fullmakter må være skriftlige og datert og fremlegges ved årsmøtets åpning. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

5.4 Styrets leder er årsmøtets ordstyrer, hvis ikke årsmøtet velger en annen. Det velges en person til å undertegne protokollen sammen med styrelederen. Protokoll fra årsmøtet med årsmøtets beslutninger sendes sameierne.

5.5 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte hvis ikke annet er fastsatt i vedtektene. Ombygging eller annet som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, samt vedtektsendringer, kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

5.6 Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet. Uten hensyn til dette skal det ordinære årsmøte behandle:

- Årsberetning
- Avdelingsregnskap
- Revidert regnskap, herunder fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer
- Innkomne forslag
- Planer og budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av eiernes bidrag

5.7 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller sameiere som representerer minst 10% av andelene i sameiet skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte avvikles etter samme bestemmelser som ordinært årsmøte så langt reglene passer.

6. Styret

6.1 Garasjesameiets styre består av styreleder og 2 styremedlemmer. Styrets medlemmer trenger ikke være sameiere, men skal sitte i styret (styreleder, styremedlem eller varamedlem) i Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie eller Tamburløkka 2 Boligsameie. Det skal velges minst ett medlem fra hvert av sameiene.

6.2 Styremedlemmene velges for 2 år av gangen såfremt ikke annen perriode angis ved valget. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

6.3 Styret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall blant de møtende. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

6.4 Styrets vedtak protokolleres. Protokoll undertegnes av mer enn halvparten av de tilstedeværende medlemmer.

6.5 Styret holder møte når styrets leder eller et flertall av medlemmene krever det.

6.6 Styret står for den daglige ledelse av Garasjesameiet og skal iverksette årsmøtets vedtak. Innenfor rammene av årsmøtets vedtak og de økonomiske midler som står til Garasjesameiets disposisjon, bestemmer styret hvordan vedlikehold og drift av garasjeanlegget med tilhørende nedkjørsel skal organiseres og utføres. Styret kan herunder engasjere forretningsfører, vaktmester, vaktselskap og/eller annet personale/andre tjenesteleverandører til å utføre de enkelte oppgaver.

6.7 Styret skal sørge for at garasjeanlegget vedlikeholdes og renholdes slik at anlegget til enhver tid, så langt det er mulig, kan brukes i samsvar med formålet og slik at alle krav i henhold til gjeldende regelverk om brannsikring etc. er oppfylt.

6.8 Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel.

6.9 Styret påser at kostnadene til Garasjesameiets drift fordeles og innkreves i henhold til fordelingsnøkkelen, jfr. pkt. 7.

6.10 I fellesanliggende forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap Garasjesameiet og har signaturrett.

7. Fordeling av kostnader

7.1 Kostnader med Garasjeseksjonen skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.

Dette gjelder utgifter til blant annet:

a. eiendomsforsikring
b. kostnader til indre og ytre vedlikehold av sameiets eiendom
c. strøm
d. renhold av fellesarealer, kjøresoner og p-plasser
e. kostnader ved forretningsførsel, vaktmester, revisorhonorar og styrehonorarer
f. eiendomsskatt
g. andel av felleskostnader som viderefaktureres fra Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie

7.2 Plikt til kostnadsdekning iht. pkt 7.1 over begynner å løpe straks sameieandel med rett til parkeringsplass eller spesialrom er overlevert til eier/beboer av bolig eller overlevert til respektive sameie/borettslag.

8. Hjemmelsregistrering

Sameiers eierrett (hjemmel) til den enkelte garasjeplass vil ved den første kjøpers overtagelse av hver enkelt plass ved garasjeanleggets ferdigstillelse, bli registrert på den enkelte sameiers navn i grunnboken ved tinglysing av ideell andel. Ved senere salg må selger eller kjøper selv sørge for at hjemmelen blir overført til den nye sameier. For registrering i Garasjesameiet vises til pkt. 3.5 ovenfor.

9. Rettighet til adkomst

Bolig- og næringseiere i tilliggende eiendommer kan ha rett til å benytte deler av sameiets eiendom til rømningsvei ved brann mv.

10. Sameieloven

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot ufravikelige bestemmelser sameieloven, gjelder bestemmelsene i lov om sameige av 18. juni 1965 nr 6 (sameieloven); eventuelt senere lovgivning som måtte erstatte denne lov.

Sameiere kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15 dersom ikke sameiets bebyggelse totalødelegges ved brann, eksplosjon eller annen hendelse eller rives av enhver årsak sammen med bebyggelsen på en eller flere av de ovenforliggende eiendommer (og da med oppløsning/bruksdeling i samsvar med slik rivning).

***

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Eiendomsdata (Seksjon)

Bruksnavn		Beregnet areal	0
Etablert dato	11.07.2022	Arealmerknader	
Oppdatert dato	17.04.2025	Antall teiger	0
Seksjonsformål	Boligseksjon	Tilleggsareal (Bygg)	True
Sameiebrøk	62/8968	Bruk av grunn	( )

- [x] Tinglyst
- [ ] Del i samla fast eiendom
- [ ] Grunnforurensning
- [ ] Avtale/Vedtak om gr.erverv
- [x] Bestående
- [ ] Under sammenslåing
- [x] Kulturminne
- [ ] Klage er anmerket
- [ ] Ikke fullført oppmålingsforr.
- Frist fullføring:
- [ ] Har fester
- [ ] Jordskifte er krevd
- [ ] Mangel ved matrikkelføringskrav
- Frist retting:

Forretninger

Brukstilfelle Forretningstype	Forr.dato M.før.dato	Kom. saksref. Annen ref.	Tingl.status Endr.dato	Involverte Berørte
Sammenslåing Sammenslåing	15.04.2025 18.02.2025	OPPM-2024/00560	Tinglyst 15.04.2025	102/430 (4540,1), 102/430/0/1, 102/430/0/2, 102/430/0/3, 102/430/0/4, 102/430/0/5, 102/430/0/6, 102/430/0/7, 102/430/0/8, 102/430/0/9, 102/430/0/10, 102/430/0/11, 102/430/0/12, 102/430/0/13, 102/430/0/14, 102/430/0/15, 102/430/0/16, 102/430/0/17, 102/430/0/18, 102/430/0/19, 102/430/0/20, 102/430/0/21, 102/430/0/22, 102/430/0/23, 102/430/0/24, 102/430/0/25, 102/430/0/26, 102/430/0/27, 102/430/0/28, 102/430/0/29, 102/430/0/30, 102/430/0/31, 102/430/0/32, 102/430/0/33, 102/430/0/34, 102/430/0/35, 102/430/0/36, 102/430/0/37, 102/430/0/38, 102/430/0/39, 102/430/0/40, 102/430/0/41, 102/430/0/42, 102/430/0/43, 102/430/0/44, 102/430/0/45, 102/430/0/46, 102/430/0/47, 102/430/0/48, 102/430/0/49, 102/430/0/50, 102/430/0/51, 102/430/0/52, 102/430/0/53, 102/430/0/54, 102/430/0/55, 102/430/0/56, 102/430/0/57, 102/430/0/58, 102/430/0/59, 102/430/0/60, 102/430/0/61, 102/430/0/62, 102/430/0/63, 102/430/0/64, 102/430/0/65, 102/430/0/66, 102/430/0/67, 102/430/0/68, 102/430/0/69, 102/430/0/70, 102/430/0/71, 102/430/0/72, 102/430/0/73, 102/430/0/74, 102/430/0/75, 102/430/0/76, 102/430/0/77, 102/430/0/78, 102/430/0/79, 102/430/0/80, 102/430/0/81, 102/430/0/82, 102/430/0/83, 102/430/0/84, 102/430/0/85, 102/430/0/86, 102/430/0/87, 102/430/0/88, 102/430/0/89, 102/430/0/90, 102/430/0/91, 102/430/0/92, 102/430/0/93, 102/430/0/94, 102/430/0/95, 102/430/0/96, 102/430/0/97, 102/430/0/98, 102/430/0/99, 102/430/0/100, 102/430/0/101, 102/430/0/102, 102/430/0/103, 102/430/0/104, 102/430/0/105, 102/430/0/106, 102/430/0/107, 102/430/0/108, 102/430/0/109, 102/430/0/110, 102/430/0/111, 102/430/0/112, 102/430/0/113, 102/430/0/114, 102/430/0/115, 102/430/0/116, 102/431 (-4540,1)
Omnummerering Omnummerering	01.01.2024 01.01.2024		Tinglyst 01.01.2024	102/430/0/33, 102/430/0/34, 102/430/0/35, 102/430/0/36, 102/430/0/37, 102/430/0/38, 102/430/0/39, 102/430/0/40, 102/430/0/41, 102/430/0/42, 102/430/0/43, 102/430/0/44, 102/430/0/45, 102/430/0/46, 102/430/0/47, 102/430/0/48, 102/430/0/49, 102/430/0/50, 102/430/0/51, 102/430/0/52, 102/430/0/53, 102/430/0/54, 102/430/0/55, 102/430/0/56, 102/430/0/57, 102/430/0/58, 102/430/0/59, 102/430/0/60, 102/430/0/61, 102/430/0/62, 102/430/0/63, 102/430/0/64, 102/430/0/65, 102/430/0/66, 102/430/0/67, 102/430/0/68, 102/430/0/69, 102/430/0/70, 102/430/0/71, 102/430/0/72, 102/430/0/73, 102/430/0/74, 102/430/0/75, 102/430/0/76, 102/430/0/77, 102/430/0/78, 102/430/0/79, 102/430/0/80, 102/430/0/81, 102/430/0/82, 102/430/0/83, 102/430/0/84, 102/430/0/85, 102/430/0/86, 102/430/0/87, 102/430/0/88, 102/430/0/89, 102/430/0/90, 102/430/0/91, 102/430/0/92, 102/430/0/93, 102/430/0/94, 102/430/0/95, 102/430/0/96,

				102/430/0/97, 102/430/0/98, 102/430/0/99, 102/430/0/100, 102/430/0/101, 102/430/0/102, 102/430/0/103, 102/430/0/104, 102/430/0/105, 102/430/0/106, 102/430/0/107, 102/430/0/108, 102/430/0/109, 102/430/0/110, 102/430/0/111, 102/430/0/112, 102/430/0/113, 102/430/0/114, 102/430/0/115, 102/430/0/116, 102/431
Seksjonering Seksjonering	06.07.2022 06.07.2022	22/01419	Tinglyst 13.07.2022	102/430/0/33 (13,9), 102/430/0/34 (12,9), 102/430/0/35 (12,2), 102/430/0/36 (13,9), 102/430/0/37 (16,3), 102/430/0/53 (17,9), 102/430/0/54 (17,4), 102/430/0/55 (15,4), 102/430/0/56 (19,1), 102/430/0/57 (16,2), 102/430/0/73 (15,4), 102/430/0/74 (15,8), 102/430/0/75 (10,6), 102/430/0/76 (10,3), 102/430/0/77 (15,8), 102/430/0/78 (17,4), 102/430/0/97 (12,1), 102/430/0/98 (16,1), 102/430/0/99 (12,6), 102/430/0/100 (15,8), 102/430/0/101 (12,8), 102/431 (-309,9)

Tinglyste eierforhold

Navn ID	Rolle Andel	Adresse Poststed	Status Kategori
KØIEN RENY F070698*****	Hjemmelshaver (H) 2/5	Hagen Johansens vei 12 1406 1406 SKI	Bosatt (B)
SJØNNESEN MARTIN J F130696*****	Hjemmelshaver (H) 3/5	Hagen Johansens vei 12 1406 1406 SKI	Bosatt (B)

Kulturminne

Lokalitetsnr	191253	Vernetype	Uavklart
Kulturminneart	Rydningsrøyslokalitet	Kategori	Arkeologisk lokalitet
Ført dato	13.02.2015	Url	
Oppdatert dato	13.06.2025	Tilkn. eiendommer	102/10, 102/430, 102/430/0/1, 102/430/0/2, 102/430/0/3, 102/430/0/4, 102/430/0/5, 102/430/0/6, 102/430/0/7, 102/430/0/8, 102/430/0/9, 102/430/0/10, 102/430/0/11, 102/430/0/12, 102/430/0/13, 102/430/0/14, 102/430/0/15, 102/430/0/16, 102/430/0/17, 102/430/0/18, 102/430/0/19, 102/430/0/20, 102/430/0/21, 102/430/0/22, 102/430/0/23, 102/430/0/24, 102/430/0/25, 102/430/0/26, 102/430/0/27, 102/430/0/28, 102/430/0/29, 102/430/0/30, 102/430/0/31, 102/430/0/32, 102/430/0/33, 102/430/0/34, 102/430/0/35, 102/430/0/36, 102/430/0/37, 102/430/0/38, 102/430/0/39, 102/430/0/40, 102/430/0/41, 102/430/0/42, 102/430/0/43, 102/430/0/44, 102/430/0/45, 102/430/0/46, 102/430/0/47, 102/430/0/48, 102/430/0/49, 102/430/0/50, 102/430/0/51, 102/430/0/52, 102/430/0/53, 102/430/0/54, 102/430/0/55, 102/430/0/56, 102/430/0/57, 102/430/0/58, 102/430/0/59, 102/430/0/60, 102/430/0/61, 102/430/0/62, 102/430/0/63, 102/430/0/64, 102/430/0/65, 102/430/0/66, 102/430/0/67, 102/430/0/68, 102/430/0/69, 102/430/0/70, 102/430/0/71, 102/430/0/72, 102/430/0/73, 102/430/0/74, 102/430/0/75, 102/430/0/76, 102/430/0/77, 102/430/0/78, 102/430/0/79, 102/430/0/80, 102/430/0/81, 102/430/0/82, 102/430/0/83, 102/430/0/84, 102/430/0/85, 102/430/0/86, 102/430/0/87, 102/430/0/88, 102/430/0/89, 102/430/0/90, 102/430/0/91, 102/430/0/92, 102/430/0/93, 102/430/0/94, 102/430/0/95, 102/430/0/96, 102/430/0/97, 102/430/0/98, 102/430/0/99, 102/430/0/100, 102/430/0/101, 102/430/0/102, 102/430/0/103, 102/430/0/104, 102/430/0/105, 102/430/0/106, 102/430/0/107, 102/430/0/108, 102/430/0/109, 102/430/0/110, 102/430/0/111, 102/430/0/112, 102/430/0/113, 102/430/0/114, 102/430/0/115, 102/430/0/116, 102/434

Bruksenheter

Type	Adresse	Br.enhet	Eiendom	BRA	Rom	Bad	WC	Kjøkkentilgang
Bolig	Hagen Johansens vei 12	H0401	102/430/0/112	62	3	1	1	Kjøkken

Adresse

Vegadresse: Hagen Johansens vei 12

Adressetilleggsnavn:

Poststed	1406 SKI	Kirkesogn	02090103 Nordby
Grunnkrets	108 Solbergskogen - Tamburbakken	Tettsted	512 Ski
Valgkrets	4 Solberg		

Bygg

Nr	Bygningsnr	Lnr	Type	Bygningsstatus	Dato
1	300826689		Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. (142)	Ferdigattest (FA)	22.09.2023

1: Bygning 300826689: Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. (142), Ferdigattest 22.09.2023

Bygningsdata

Næringsgruppe	Bolig (X)	BRA Bolig	1592
Sefrakminne	Nei	BRA Annet	
Kulturminne	Nei	BRA Totalt	1592
Opprinnelseskode	Vanlig registrering	BTA Bolig	1751
Har heis	Nei	BTA Annet	
Vannforsyning	Tilkn. off. vannverk	BTA Totalt	1751
Avløp	Offentlig kloakk	Bebygd areal	465
Energikilder		Ufullstendig areal	Nei
Oppvarmingstyper		Antall boenheter	20

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus	Dato	Reg.dato
Rammetillatelse	25.08.2020	23.09.2020
Igangsettingstillatelse	19.02.2021	22.02.2022
Endre bygningsdata	02.03.2022	02.03.2022
Endre bygningsdata	02.03.2022	02.03.2022
Endre bygningsdata	06.07.2022	06.07.2022
Midlertidig brukstillatelse	20.07.2022	22.09.2022
Endre bygningsdata	10.05.2023	10.05.2023
Ferdigattest	22.09.2023	02.10.2023

Bruksenheter

Type	Adresse	Br.enhet	Eiendom	BRA	Rom	Bad	WC	Kjøkkentilgang
Bolig	Hagen Johansens vei 12	H0401	102/430/0/112	62	3	1	1	Kjøkken

Etasjer

Etasje	Ant. boenh.	BRA Bolig	BRA Annet	Sum BRA	BTA Bolig	BTA Annet	Sum BTA
H04	5	398	0	398	0	0	0
H03	5	398	0	398	0	0	0
H02	5	398	0	398	0	0	0
H01	5	398	0	398	1751	0	1751

Seksjonert eiendom: Grunneiendom 102/430

Bruksnavn		Beregnet areal	7841.6
Etablert dato	18.06.2020	Historisk oppgitt areal	0
Oppdatert dato	17.04.2025	Historisk arealkilde	Ikke oppgitt (0)
Skyld	0	Antall teiger	1
Bruk av grunn			
Arealmerknader			


- [x] Tinglyst
- [ ] Del i samla fast eiendom
- [ ] Grunnforurensning
- [ ] Avtale/Vedtak om gr.erverv
- [x] Bestående
- [ ] Under sammenslåing
- [x] Kulturminne
- [x] Seksjonert
- [ ] Klage er anmerket
- [ ] Ikke fullført oppmålingsforr.
- Frist fullføring:
- [ ] Har fester
- [ ] Jordskifte er krevd
- [ ] Mangel ved matrikkelføringskrav
- Frist retting:

Teiger

Type teig	X	Y	H	H.teig	Ber. areal	Arealmerknad
Eiendomsteig	6621454.8	601385.3	0	Ja	7841.6	

Utskriftsdato: 18.06.2025

Eiendomskart for eiendom 3218 - 102/430//112



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

- Eiendomsgr omtvistet
- Hjelpelinje vegkant
- Hjelpelinje fiktiv
- Hjelpelinje punktfeste
- Hjelpelinje vannkant

- Eiendomsgr lite nøyaktig >=500
- Eiendomsgr mindre nøyaktig >200<=500
- Eiendomsgr mindre nøyaktig >30<=200
- Eiendomsgr middels nøyaktig >10<=30
- Eiendomsgr nøyaktig <= 10
- Eiendomsgr uviss nøyaktighet

- Grensepunkt lite nøyaktig
- Grensepunkt mindre nøyaktig
- Grensepunkt mindre nøyaktig
- Grensepunkt middels nøyaktig
- Grensepunkt nøyaktig

- Grensepunkt - offentlig godkjent
- Grensepunkt - bolt
- Grensepunkt - kors
- Grensepunkt - rør
- Grensepunkt - hjelpepunkt / annet
- Grensepunkt - uten klassifisering

Areal og koordinater for eiendommen

Areal	7 841,60 m^2	**Arealmerknad**					
Representasjonspunkt	**Koordinatsystem**	EUREF89 UTM Sone 32	**Nord**	6621454,8	**Øst**	601385,3	

Grensepunkter						**Grenselinjer (m)**	
#	**Nord**	**Øst**	**Nøyaktigh.**	**Nedsatt i**	**Grensepunkttype**	**Lengde**	**Radius**
1	6621404,197	601412,947	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
2	6621404,134	601412,896	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
3	6621403,876	601413,219	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
4	6621404,173	601413,457	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
5	6621402,471	601415,58	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
6	6621402,176	601415,343	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
7	6621402,147	601415,377	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
8	6621399,965	601413,628	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
9	6621401,694	601411,471	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,76	
10	6621401,73	601411,499	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
11	6621401,988	601411,176	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
12	6621401,764	601410,996	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
13	6621402,35	601410,265	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
14	6621404,784	601412,216	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,12	
15	6621391,689	601403,445	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
16	6621391,723	601403,473	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
17	6621389,805	601405,866	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
18	6621387,687	601404,167	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
19	6621387,715	601404,132	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
20	6621387,393	601403,873	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
21	6621387,212	601404,098	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
22	6621386,005	601403,131	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
23	6621388,125	601400,487	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,39	
24	6621389,332	601401,453	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
25	6621389,281	601401,516	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
26	6621389,604	601401,776	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
27	6621389,842	601401,479	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
28	6621391,925	601403,149	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,67	
29	6621383,431	601406,345	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
30	6621378,965	601411,914	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	7,14	

31	6621380,171	601412,881	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
32	6621380,35	601412,657	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
33	6621380,611	601412,865	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
34	6621380,583	601412,901	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
35	6621380,853	601413,118	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
36	6621382,313	601411,298	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,33	
37	6621382,042	601411,081	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
38	6621382,013	601411,116	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
39	6621381,754	601410,907	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
40	6621384,636	601407,312	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,61	
41	6621377,741	601420,941	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,45	
42	6621375,608	601419,23	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,73	
43	6621375,846	601418,933	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
44	6621375,524	601418,674	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
45	6621375,473	601418,737	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
46	6621374,235	601417,744	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,59	
47	6621376,355	601415,1	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,39	
48	6621377,593	601416,093	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,59	
49	6621377,413	601416,318	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
50	6621377,736	601416,577	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
51	6621377,764	601416,542	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
52	6621379,897	601418,252	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,73	
53	6621389,958	601430,779	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,88	
54	6621390,157	601430,938	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,25	
55	6621389,132	601432,214	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,64	
56	6621385,233	601429,087	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,00	
57	6621386,257	601427,81	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,64	
58	6621386,52	601428,021	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
59	6621386,755	601427,728	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
60	6621386,719	601427,7	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
61	6621387,034	601427,307	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,50	
62	6621390,507	601430,092	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,45	
63	6621380,357	601437,613	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,22	
64	6621378,895	601439,437	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
65	6621379,159	601439,649	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
66	6621378,9	601439,971	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	

67	6621378,864	601439,943	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
68	6621377,135	601442,1	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,76	
69	6621379,318	601443,85	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
70	6621379,345	601443,815	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
71	6621379,641	601444,052	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
72	6621381,342	601441,93	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
73	6621381,046	601441,692	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
74	6621381,305	601441,369	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
75	6621381,406	601441,451	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
76	6621382,868	601439,628	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
77	6621367,012	601429,95	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,67	
78	6621366,773	601430,248	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
79	6621366,451	601429,989	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
80	6621366,501	601429,926	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
81	6621365,295	601428,959	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
82	6621363,175	601431,603	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,39	
83	6621364,382	601432,57	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
84	6621364,562	601432,346	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
85	6621364,885	601432,604	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
86	6621364,857	601432,639	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
87	6621366,975	601434,338	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
88	6621368,893	601431,945	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
89	6621368,858	601431,917	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
90	6621369,095	601431,621	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
91	6621361,626	601436,007	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
92	6621361,882	601436,213	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
93	6621361,903	601436,189	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,03	
94	6621362,166	601436,399	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
95	6621360,72	601438,201	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,31	
96	6621360,459	601437,99	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
97	6621360,478	601437,965	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,03	
98	6621360,221	601437,759	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
99	6621358,271	601440,19	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,12	
100	6621357,065	601439,222	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
101	6621360,599	601434,816	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,65	
102	6621361,805	601435,784	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	

103	6621356,04	601440,502	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
104	6621352,506	601444,909	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,65	
105	6621353,712	601445,876	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
106	6621353,892	601445,653	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
107	6621354,152	601445,861	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
108	6621354,124	601445,896	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
109	6621354,393	601446,112	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
110	6621356,155	601443,918	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,81	
111	6621355,882	601443,698	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
112	6621355,854	601443,732	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
113	6621355,596	601443,526	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
114	6621357,245	601441,469	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,64	
115	6621352,002	601453,171	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,75	
116	6621351,93	601453,127	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
117	6621351,731	601453,449	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
118	6621349,35	601451,977	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
119	6621349,588	601451,681	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
120	6621349,266	601451,422	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
121	6621349,216	601451,484	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
122	6621348,009	601450,517	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
123	6621350,149	601447,849	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,42	
124	6621351,355	601448,817	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
125	6621351,175	601449,041	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
126	6621351,498	601449,3	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
127	6621351,526	601449,265	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
128	6621353,722	601451,027	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,82	
129	6621365,114	601461,764	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,85	
130	6621365,332	601461,899	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,26	
131	6621363,833	601463,769	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,40	
132	6621359,933	601460,641	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,00	
133	6621361,048	601459,25	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,78	
134	6621361,366	601459,446	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,37	
135	6621361,517	601459,201	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
136	6621361,48	601459,178	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
137	6621362,172	601458,314	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,11	
138	6621365,645	601461,1	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,45	

139	6621390,44	601462,149	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,09	
140	6621390,7	601462,357	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
141	6621390,728	601462,322	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
142	6621390,999	601462,539	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
143	6621389,539	601464,359	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,33	
144	6621389,268	601464,142	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
145	6621389,297	601464,107	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
146	6621389,037	601463,899	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
147	6621388,827	601464,161	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
148	6621386,804	601462,54	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,59	
149	6621390,351	601458,117	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,67	
150	6621392,373	601459,739	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,59	
151	6621386,453	601467,785	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,71	
152	6621386,425	601467,82	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
153	6621386,101	601467,561	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
154	6621386,313	601467,297	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
155	6621384,411	601465,772	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,44	
156	6621382,229	601468,494	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,49	
157	6621384,13	601470,019	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,44	
158	6621384,212	601469,918	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
159	6621384,535	601470,176	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
160	6621384,297	601470,474	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
161	6621386,415	601472,172	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,71	
162	6621388,571	601469,483	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,45	
163	6621398,646	601482,021	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,88	
164	6621398,845	601482,18	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,25	
165	6621397,409	601483,972	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,30	
166	6621393,509	601480,845	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,00	
167	6621394,946	601479,054	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,30	
168	6621395,173	601479,237	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
169	6621395,723	601478,55	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,88	
170	6621399,196	601481,334	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,45	
171	6621411,875	601460,384	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,22	
172	6621410,413	601462,207	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
173	6621410,677	601462,419	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
174	6621410,418	601462,742	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	

175	6621410,383	601462,714	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
176	6621408,653	601464,871	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,77	
177	6621410,864	601466,585	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
178	6621411,16	601466,822	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
179	6621412,862	601464,7	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
180	6621412,564	601464,462	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
181	6621412,823	601464,139	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
182	6621412,925	601464,22	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
183	6621414,386	601462,398	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
184	6621400,898	601454,578	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
185	6621400,634	601454,366	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
186	6621400,376	601454,687	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
187	6621400,412	601454,716	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
188	6621398,493	601457,109	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
189	6621396,375	601455,41	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
190	6621396,403	601455,375	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
191	6621396,106	601455,136	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
192	6621397,995	601452,78	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,02	
193	6621398,293	601453,019	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
194	6621398,551	601452,696	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
195	6621398,449	601452,614	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
196	6621399,91	601450,791	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
197	6621402,36	601452,755	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,14	
198	6621411,417	601428,557	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,59	
199	6621409,513	601430,932	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,04	
200	6621410,043	601431,358	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,68	
201	6621408,584	601433,178	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,33	
202	6621408,313	601432,961	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
203	6621408,341	601432,926	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
204	6621408,081	601432,718	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
205	6621407,87	601432,98	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
206	6621405,848	601431,358	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,59	
207	6621409,394	601426,936	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,67	
208	6621405,496	601436,603	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
209	6621405,468	601436,639	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
210	6621405,145	601436,38	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	

211	6621405,356	601436,116	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
212	6621404,622	601435,527	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
213	6621402,44	601438,249	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,49	
214	6621403,174	601438,837	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
215	6621403,256	601438,736	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
216	6621403,578	601438,994	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
217	6621403,34	601439,292	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
218	6621405,424	601440,963	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,67	
219	6621405,66	601440,666	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
220	6621405,696	601440,694	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
221	6621407,615	601438,302	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
222	6621417,69	601450,84	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,88	
223	6621417,889	601450,999	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,25	
224	6621417,012	601452,092	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,40	
225	6621412,407	601448,399	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,90	
226	6621413,284	601447,307	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,40	
227	6621414,252	601448,083	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,24	
228	6621414,486	601447,789	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
229	6621414,451	601447,761	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
230	6621414,767	601447,368	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,50	
231	6621418,239	601450,154	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,45	
232	6621432,553	601432,311	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,22	
233	6621431,969	601433,039	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,93	
234	6621431,866	601432,957	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
235	6621431,608	601433,28	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
236	6621431,905	601433,518	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
237	6621430,203	601435,641	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
238	6621429,908	601435,404	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
239	6621429,879	601435,439	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
240	6621427,697	601433,689	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
241	6621429,427	601431,532	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,77	
242	6621429,462	601431,56	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
243	6621429,72	601431,237	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
244	6621429,457	601431,025	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
245	6621430,041	601430,297	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,93	
246	6621417,095	601421,476	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	

247	6621417,013	601421,578	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
248	6621417,336	601421,837	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
249	6621417,574	601421,54	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
250	6621419,657	601423,21	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,67	
251	6621419,42	601423,505	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
252	6621419,455	601423,534	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
253	6621417,537	601425,927	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
254	6621415,418	601424,229	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
255	6621415,446	601424,193	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
256	6621415,124	601423,935	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
257	6621414,913	601424,198	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
258	6621414,181	601423,612	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
259	6621416,364	601420,89	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,49	
260	6621433,644	601423,241	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,51	
261	6621429,042	601419,551	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,90	
262	6621431,863	601416,034	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,51	
263	6621436,465	601419,723	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,90	
264	6621395,072	601388,03	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	6,60	
265	6621397,02	601389,593	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,50	
266	6621401,148	601384,444	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	6,60	
267	6621399,202	601382,881	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,50	
268	6621461,448662	601377,328916	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	15,52	
269	6621457,678	601381,053	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,30	
270	6621434,667	601357,758	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	32,74	
271	6621438,221278	601354,242167	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,00	
272	6621432,07	601348,62	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	8,33	
273	6621431,24	601349,4	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,14	
274	6621425,91	601349,27	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,93	3,64
275	6621424,78	601350,33	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
276	6621402,5	601375,21	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	33,44	192,90
277	6621390,43	601391,31	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	20,12	
278	6621367,79	601421,46	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	37,70	
279	6621341,29	601452,29	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	40,68	307,36
280	6621399,36	601487,43	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	67,87	
281	6621400,39	601486,64	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,30	
282	6621420,16	601464,63	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	29,59	

283	6621426,21	601451,98	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	14,02	226,06
284	6621431,71	601441,98	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	11,41	224,24
285	6621439,03	601430,28	10 cm	Jord (JO)	Off. godkjent grensemerke (51)	13,80	222,15
286	6621453,26	601411,27	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	23,76	224,48
287	6621472,36	601388,36	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Gjerdestolpe (82)	29,83	

Hagen Johansens vei 12

Nabolaget Solbergskogen/Skitunet - vurdert av 62 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne

SKOLER

Solberg skole (1-7 kl.) 221 elever, 12 klasser	9 min 0.8 km
Nordbytun ungdomsskole (8-10 kl.) 324 elever, 18 klasser	9 min 3.9 km
Ski videregående skole 640 elever, 25 klasser	10 min 3.4 km
Drømtorp videregående skole 440 elever, 36 klasser	11 min 4.4 km

LADEPUNKT FOR EL-BIL

Granheimtunet 3 Ås kommune	3 min
Solberg Skole Ås	11 min

OFFENTLIG TRANSPORT

Granheimtunet Linje 520, 521, 540N	3 min 0.3 km
Ski stasjon Linje L2, RE20, R21, R22, R23	6 min 2.5 km
Oslo S Totalt 24 ulike linjer	27 min 27 km
Oslo Gardermoen	53 min

BARNEHAGER

Tamburbakken barnehage (1-5 år) 36 barn	5 min 0.4 km
Solbergtunet barnehage (0-5 år) 147 barn	9 min 0.8 km
Spilloppen barnehage (1-5 år) 24 barn	13 min 1.1 km

DAGLIGVARE

Coop Extra Solberg Øst	3 min
Kiwi Nordbyveien	8 min

FINN Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

VARER/TJENESTER

Ski Storsenter	9 min
Apotek 1 Ski	12 min
Ski Vinmonopol	9 min

SPORT

Solberg skole	10 min
Bekkestien ballfelt	11 min
PDL Center Ski	11 min
Topp Aerobic	7 min


Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 96/100

Støynivået
Lite støynivå 94/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 89/100

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Tog



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

Hagen Johansens vei 12

Nabolaget Solbergskogen/Skitunet - vurdert av 62 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne

SKOLER

Solberg skole (1-7 kl.) 221 elever, 12 klasser	9 min 0.8 km
Nordbytun ungdomsskole (8-10 kl.) 324 elever, 18 klasser	9 min 3.9 km
Ski videregående skole 640 elever, 25 klasser	10 min 3.4 km
Drømtorp videregående skole 440 elever, 36 klasser	11 min 4.4 km

LADEPUNKT FOR EL-BIL

Granheimtunet 3 Ås kommune	3 min
Solberg Skole Ås	11 min

OFFENTLIG TRANSPORT

Granheimtunet Linje 520, 521, 540N	3 min 0.3 km
Ski stasjon Linje L2, RE20, R21, R22, R23	6 min 2.5 km
Oslo S Totalt 24 ulike linjer	27 min 27 km
Oslo Gardermoen	53 min

BARNEHAGER

Tamburbakken barnehage (1-5 år) 36 barn	5 min 0.4 km
Solbergtunet barnehage (0-5 år) 147 barn	9 min 0.8 km
Spilloppen barnehage (1-5 år) 24 barn	13 min 1.1 km

DAGLIGVARE

Coop Extra Solberg Øst	3 min
Kiwi Nordbyveien	8 min

FINN

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2025

VARER/TJENESTER

Ski Storsenter	9 min
Apotek 1 Ski	12 min
Ski Vinmonopol	9 min

SPORT

Solberg skole	10 min
Bekkestien ballfelt	11 min
PDL Center Ski	11 min
Topp Aerobic	7 min

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 96/100

Støynivået
Lite støynivå 94/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 89/100

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Tog



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2025

Hagen Johansens vei 12

Nabolaget Solbergskogen/Skitunet - vurdert av 62 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Familier med barn
- Etablerere
- Godt voksne

SKOLER

Solberg skole (1-7 kl.) 221 elever, 12 klasser	9 min 0.8 km
Nordbytun ungdomsskole (8-10 kl.) 324 elever, 18 klasser	9 min 3.9 km
Ski videregående skole 640 elever, 25 klasser	10 min 3.4 km
Drømtorp videregående skole 440 elever, 36 klasser	11 min 4.4 km

LADEPUNKT FOR EL-BIL

Granheimtunet 3 Ås kommune	3 min
Solberg Skole Ås	11 min

OFFENTLIG TRANSPORT

Granheimtunet Linje 520, 521, 540N	3 min 0.3 km
Ski stasjon Linje L2, RE20, R21, R22, R23	6 min 2.5 km
Oslo S Totalt 24 ulike linjer	27 min 27 km
Oslo Gardermoen	53 min


BARNEHAGER

Tamburbakken barnehage (1-5 år) 36 barn	5 min 0.4 km
Solbergtunet barnehage (0-5 år) 147 barn	9 min 0.8 km
Spilloppen barnehage (1-5 år) 24 barn	13 min 1.1 km

DAGLIGVARE

Coop Extra Solberg Øst	3 min
Kiwi Nordbyveien	8 min

ALDERSFORDELING



Område	Personer	Husholdninger
Solbergskogen/Skitunet	1 476	694
Ski	16 407	7 144
Norge	5 425 412	2 654 586

Opplevd trygghet
Veldig trygt 92/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 84/100

Naboskapet
Godt vennskap 69/100

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Tog

SPORT

Solberg skole	10 min
Bekkestien ballfelt	11 min
PDL Center Ski	11 min
Topp Aerobic	7 min

«Landlig men kort vei til "alt" - skog og mark, sykkelstier som tar deg til Oslo og "hele" Follo-regionen, nær skoler og barnehager, jernbane og buss, flere store kjøpesentre osv.»

— Sitat fra en lokalkjent


Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 96/100

—

Støynivået
Lite støynivå 94/100

—

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 89/100



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

Adresse:
Hagen Johansens vei 12, 1406 Ski
Gnr. 102, Bnr. 430, Snr. 112, Ås kommune.

Oppdragsnummer:
309251023

Meglerforetak: PrivatMegleren Ski-Ås
Saksbehandler: Silje Roksvåg Byman
Telefon / Mobil: 64 94 20 10 / 994 36 500
E-post: silje.byman@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** _____

Beløp med bokstaver **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

Totalt: _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom
☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
