PRIVATMEGLEREN
SKI – ÅS

HAGEN JOHANSENS VEI 10

Vedlegg

Meglers verdivurdering

Tilstandsrapport

Selgers egenerklæringsskjema

Nabolagsprofil

Energiattest

Informasjon fra forretningsfører - Borettslag/sameie/velforening

Reguleringskart og bestemmelser

Arealbekreftelse

Løsøre og tilbehørsliste

Budskjema

Norsk takst

Tilstandsrapport


Boligbygg med flere boenheter

Hagen Johansens vei 10, 1406 SKI

ÅS kommune

gnr. 102, bnr. 430, snr. 80

Sum areal alle bygg: BRA: 63 m² BRA-i: 58 m²



Befaringsdato: 03.11.2025 **Rapportdato:** 03.11.2025 **Oppdragsnr.:** 20310-1787 **Referansenummer:** WG4583

Autorisert foretak: Takst & Bygningskontroll AS

Takst & Bygningskontroll AS
TAKST - SKADE - KONTROLL

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Takst & Bygningskontroll AS

Rapportansvarlig



Øyvind Støle

Uavhengig Takstingeniør

post@takst-bk.no

419 32 720

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.

- Tiltak under kr 20 000
- Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000
- Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000
- Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

BYGGEMÅTE
Bygget er fundamentert til antatt stabile masser.
Bærekonstruksjon i betong og stål. Etasjeskiller i betong.
Yttervegger i isolert bindingsverk. Utvendig er fasade kledd med luftet pusssystem i lys farge og stående trekledning.
Takkonstruksjon er i betong eller lettak med isolasjon og tekking.
Med leiligheten følger egen bod i kjeller på 5 kvm.

OPPVARMING
Leiligheten varmes opp med vannbåren gulvvarme i alle gulv, med unntak av soverommene.

OPPSUMMERING TILSTAND
Boligen holder en normal standard på overflater, innredninger og utstyr. Leiligheten er innenfor forventbar stand ut fra alder og det vedlikehold som den gir inntrykk av. Ingen større synlig feil eller mangler er observert, eller gjort kjent med for takstingeniøren på befaringsdagen.
For utfyllende opplysninger, så henvises det til rapportens enkelte poster. Da det er under de enkelte poster er foretatt omtale, ut over det som står i sammendraget, er det viktig at hele rapporten leses i sin helhet.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side


Boligbygg med flere boenheter

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Tegninger av 02.12.2020, fremvist av eier. I forbindelse med salg av eiendommen oppfordres interessenter til å sette seg inn i de godkjente tegningene.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Boligbygg med flere boenheter

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

!	**Tekniske installasjoner > Varmtvannstank**	Gå til side
!	**Tekniske installasjoner > Vannbåren varme**	Gå til side
!	**Våtrom > 2 Etasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom**	Gå til side

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Rapporten/befaringen er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Det elektriske anlegget og røropplegget er ikke inngående vurdert, eventuelt kun beskrevet. Det er ikke foretatt inngående vurdering av el-anlegg fordi dette ligger utenfor takstmannens kompetanseområde. Eier av bolig har selv ansvar for elanlegg og bør jevnlig sørge for el-sjekk fra godkjent kontrollinstans. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Der det i rapporten er foretatt antakelser, er dette fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene. Besiktigelsen blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. Endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll. På forespørsel har eier opplyst at de ikke er kjent med at boligen har skjulte feil eller mangler, offentlige pålegg som ikke er utført eller vedtak som medfører eller har medført nytt låneopptak/økning av utgifter, utover det som er nevnt i rapporten. Opplysninger om utførte arbeider, årstall og øvrige opplysninger i rapporten er basert på opplysninger gitt av eier/beboer/rekvirent.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Tilstandsrapport

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

Byggeår
2022

Kommentar
Byggeåret er basert på opplysninger hentet fra eiendomsverdi.no

Anvendelse
Boligformål

Standard
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon.

Vedlikehold
Leiligheten er jevnlig vedlikeholdt.

UTVENDIG

TG 0 Vinduer

Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass.

TG 0 Dører

Bygningen har brann- og lydklassifisert entrédør.

TG 0 Dører - 2

Bygningen har skyvebalkongdør i malt tre.

TG 0 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Utgang fra stue/kjøkken til overbygget balkong på 10 kvm.
Balkongen er bygget av støpt balkongdekke med rekkverk i tre. Balkongdekke er belagt med terrassebord.

INNVENDIG

TG 0 Overflater

Innvendig er det gulv av parkett. Veggene har malte plater. Innvendige tak har malte plater.

TG 0 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskiller er av betongdekke.

TG 0 Innvendige dører

Innvendig har boligen malte glatte dører.

Andre innvendige forhold

Boligen har skyvedørsgarderobe på hovedsoverom og i gang.

Tilstandsrapport

VÅTROM

2 ETASJE > BAD/VASKEROM

Generell

Badet er fra byggeår. Dokumentasjon: eier har FDV dokumentasjon som følger boligen ved salg. Ferdigattest foreligger og utbygger/ansvarlig søker har gjennom søknad om ferdigattest bekreftet at alle kontrollerklæringer foreligger og at bygget er oppført iht gitte tillatelser og gjeldende forskrifter. Ifølge SINTEF Byggforsk, har komponenter på et våtrom en levetid på alt fra 10–30 år avhengig av materialer og grad av belastning.

2 ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 Overflater vegger og himling

Veggene har fliser. Taket er malt.

2 ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 Overflater Gulv

Flislagt gulv med vannbåren gulvvarme. Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser, målt ca 28 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til overkant sluk.

2 ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 Sluk, membran og tettesjikt

Det er plastsluk og smøremembran.

2 ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 Sanitærutstyr og innredning

Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin.

2 ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 Ventilasjon

Det er balansert ventilasjon.

2 ETASJE > BAD/VASKEROM

TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er ikke utført siden våtrommet er under 5 år. Målinger med protimeter (fuktmåler) er foretatt på overflater uten å påvise unormale forhold. TGIU.

KJØKKEN

2 ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 0 Overflater og innredning

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er oppvaskmaskin, komfyr, induksjonstopp, micro, vannstoppsystem og komfyrvakt. Avsatt plass til kjøl/fryseskap.

Tilstandsrapport

2 ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 0 Avtrekk

Det er avtrekk via balansert anlegg.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 0 Vannledninger

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap.

TG 0 Avløpsrør

Synlige avløpsrør i seksjonen av plast.

TG 0 Ventilasjon

Boligen har balansert ventilasjon.

TG IU Varmtvannstank

Det er sentralanlegg for varmt vann.

TG IU Vannbåren varme

Eier har opplyst om følgende varmekilder:
Leiligheten varmes opp med vannbåren gulvvarme på bad, gang og stue/kjøkken. Hvert rom har separat reguleringsmulighet. Varmen leveres fra sentralt varmeanlegg eller fjernvarme.
Varmekilder er ikke funksjonstestet av takstmann og det er ikke foretatt kontroll om hvorvidt alle rom har en varmekilde. TG er ikke vurdert.

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   Hovedanlegget er fra byggeår.

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ja

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

Tilstandsrapport

Ja

Eksisterer det samsvarserklæring?
Ja

Samsvarserklæring fra byggeår foreligger.

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Inntak og sikringsskap

8. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja

Generell kommentar

Takstingeniøren er ikke godkjent for taksering av el.anlegg. Ved tvil om anleggets beskaffenhet anbefales det at det elektriske anlegget kontrolleres av en autorisert installatør eller annen fagmann på området.

OPPLYSNING FRA DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
Den bygningssakkyndiges oppgaver knyttet til el-anlegget handler om å etterspørre informasjon og dokumentasjon fra selger, og gjennomføre observasjoner (visuelt), som for eksempel å se etter tegn på termiske skader på kabler, elektrisk utstyr osv. Det er ikke den bygningssakkyndige sitt ansvar å gjennomføre kontroll av det elektriske anlegget.
Elektriske installasjoner er i dag strengt regulert med tekniske krav til installasjonene og kompetansekrav til de som skal utføre arbeidet. Det er bare fagfolk som har de nødvendige kvalifikasjonene etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, som kan utføre el-kontroll.

TG 0 Utstyr for varsling og slukking av brann

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Boligbygg med flere boenheter

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
2 Etasje	58			58	10
Kjeller		5		5	
SUM	**58**	**5**			**10**
SUM BRA	**63**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
2 Etasje	Entré, gang, bad/vaskerom, 2 soverom, stue/kjøkken		
Kjeller		Bod	

Kommentar

Det bemerkes at rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Kommentar: Tegninger av 02.12.2020, fremvist av eier. I forbindelse med salg av eiendommen oppfordres interessenter til å sette seg inn i de godkjente tegningene.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☐ Ja ☑ Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? ☐ Ja ☑ Nei

Kommentar:

Takst & Bygningskontroll AS
Hellekroken 31
1434 ÅS

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
03.11.2025	Øyvind Støle	Takstingeniør
	Mariann Markseth Omholt	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3218 ÅS	102	430		80	0 m²	IKKE OPPGITT (Ambita)	Ikke relevant

Adresse
Hagen Johansens vei 10

Hjemmelshaver
Omholt Mariann Markseth

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått		Nei
Ordrebekreftelse			Fremvist		Nei
Plantegninger			Fremvist		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	03.11.2025	

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis normalt ingen begrunnelse, da dette kun viser normal slitasje eller mindre avvik slik som feil eller skader. Ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltak er nødvendige og lønnsomme. Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold, som feil, skader eller uregelmessigheter, og foreslåtte tiltak. Anslagene angis i intervaller, er veiledende og basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av valg av utførelse, materialpriser og markedsforhold. For nøyaktig vurdering anbefales ytterligere undersøkelser og flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Anslagene gir kun et overordnet bilde og er ikke bindende. Skjulte feil eller avvik, eller forhold som ikke er avdekket, kan medføre ekstra kostnader. Verken bygningssakkyndig eller rapportens utsteder kan holdes ansvarlig for forskjeller mellom anslag og faktiske kostnader.

PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
Personvernerklæring - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her:
https://samtykke.vendu.no/WG4583

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
Privatmegleren Ski-Ås

Oppdragsnr.
309251143

Selger 1 navn
Mariann Markseth Omholt

Gateadresse
Hagen Johansens vei 10

Poststed	Postnr
SKI	1406

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

År: 2022

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 3

Antall måneder: 2

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap: Tryg Forsikring

Polise/avtalenr.: 3645557

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 309251143

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar: Nei

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Aug 2025: utluftning av varmeanlegg etter service og bytte av energimåler v/ Techem AS. Sep 2025: bytte av sikkerhetsventil og ny utluftning av varmeanlegget.

Arbeid utført av: ØK Teknikk AS

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☑ Nei ☐ Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☑ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Ved et par anledninger har det blitt observert skjeggkre/sølvkre, antatt fra fellesarealene. Styret har plassert limfeller i fellesarealene for å håndtere dette.

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Se beskrivelse over.

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Fikk installert dimmer på én av bryterne i stuen høsten 2022. Arbeidet ble utført av elektriker booket via Elektroimportørens nettsider. Finner dessverre ikke kvitteringen.

Arbeid utført av: Via Elektroimportøren AS

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

☐ Nei ☑ Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Techem AS gjennomførte service på leilighetens energimåler i mars 2024 da den ikke lenger registrerte forbruk. Energimåleren ble byttet. Det er bestilt ny service på måleren i november 2025 av samme årsak.

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☑ Nei ☐ Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☑ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 309251143

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Det er planlagt utbygging av Tamburparken - feltet mellom Tamburløkka (dette sameiet) og Skifabrikken.

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☑ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☑ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☑ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Sameiet har en pågående reklamasjonssak mot utbygger, blant annet knyttet til fukt i garasjekjelleren og feil ved sprinkleranlegget i kjelleren. Sommeren 2025 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg i garasjekjelleren som del av utbedringen. Mer informasjon finnes i sameiets dokumenter.

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☑ Nei ☐ Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Det har fra tid til annen blitt observert skjeggkre i kjeller/oppgang fra kjeller. Styret har plassert limfeller i fellesarealene for å håndtere dette.

Document reference: 309251143

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☐ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☑ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 309251143


E-Signing validated

secured by IN GROUPE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Mariann Markseth Omholt	db58038376419a9e37f01 74121be47612392a9ed	01.11.2025 21:16:11 UTC	Signer authenticated by One time code

Document reference: 309251143

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see https://doc.ingroupe.com/developer



Meglers verdivurdering

HAGEN JOHANSENS VEI 10

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Frontline den 02.11.2025

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Daniel Tran.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Hagen Johansens vei 10, 1406 SKI

Selveierleilighet på selveiertomt, bygget i 2022

GNR 102 BNR 430 FNR 0 SNR 80 KOMMUNE 3218 ÅS GRUNNKRETS Solbergskogen - Tamburbakken

Verdivurdert til

4 500 000

-	4 500 000	77 586
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	58 m²	- m²	- m²	- m²	- m²	- m²
Byggeår						2022

Fellesutgifter	-
Formue	-
Soverom	2
Etasje	2

Balkong Heis Parkering

Sammenlignbare salg i nærområdet

	EIENDOM	SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1	Hagen Johansens vei 6 61 m² 2022 3. etg 2 sov	07.07.2025	4 750 000	**4 900 000**	0	4 900 000	**80 328**
2	Skifabrikksvingen 17 64 m² 2021 3. etg 2 sov	20.09.2025	4 790 000	**4 790 000**	0	4 790 000	**74 844**
3	Hagen Johansens vei 10 56 m² 2022 4. etg 2 sov	07.05.2025	4 500 000	**4 650 000**	0	4 650 000	**83 036**


Vurderingen er avgitt etter beste skjønn og overbevisning med bakgrunn i markedssituasjon, innhold, standard og beliggenhet, samt siste omsetninger, besiktigelse og eiers opplysninger om eiendommen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at megler ikke har målt opp tomten eller boligen, og det er ikke foretatt noen teknisk gjennomgang av eiendommen.

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet.

PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for omsetning av eiendom. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon som er verdens beste adtech med høyeste anerkjennelse fra meta, og som vi har enerett på i Norge. Vi har også vår digitale løsning Kvadrat, som gir våre boligselgere oversikt, forutsigbarhet og trygghet gjennom salget. I tillegg har vi PrivatMegleren Boligbytte, som gir kundene våre hjelp til flytting og organisering til dette.

Vi er Nordea eiendomsmegler, og med finansiering fra Nordea og eiendomsmegler fra PrivatMegleren, får du et skreddersydd tilbud som passer deg og dine behov. Søk finansiering her: www.nordea.no/finansiering

Historiske omsetninger



Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom

1 Blokk

REGISTRERT	SALGSDATO	TINGLYST	PRISANT	PRIS	FELLESGJELD	TOTALPRIS	
14.09.2022		14.09.2022	-	3 850 000	-	3 850 000	2

2 Megler oppgir at sist kjente markedsomsetning ikke er relevant for dagens markedsverdi. Årsak: Gjelder flere eiendommer.

Leiligheter til salgs i Solbergskogen - Tamburbakken grunnkrets nå

16
leiligheter til salgs




Annonsene har i snitt ligget ute i

76
dager

Leiligheter solgt i Solbergskogen - Tamburbakken grunnkrets siste 3 mnd

19
leiligheter solgt



Solgt i snitt i løpet av

73
dager


for 2.3% under prisantydning

Analyse m²-priser



ENERGIATTEST

Adresse	Hagen Johansens vei 10
Postnr	1406
Sted	Ski
Leilighetsnr.	
Gnr.	102
Bnr.	431
Seksjonsnr.	
Festenr.	
Bygn. nr.	300826899
Bolignr.	H0202
Merkenr.	A2022-1433235
Dato	19.08.2022



Innmeldt av	Multiconsult v/ Jonas R. Winsvold

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se **www.energimerking.no**

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi boligen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av boligen eller utskifting av utstyr.

Eksperten har ikke foreslått forbedringstiltak

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se www.energimerking.no/beregninger

Bygningskategori:	BOLIGBLOKKER	
Bygningstype:	LEILIGHET	
Byggeår:	2022	
BRA:	58,0	
Dato for lekkasjetall-måling:	18.10.2021	
Type bygg:	Nybygg	
Energiregler (TEK-standard):	ENERGIREGLER 2016	Angis kun for nybygg

Programvare: Attesten er utstedt av ekspert basert på opplasting av beregninger utført med programmet SIMIEN - 6.017

For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 1

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (www.energimerking.no/NS3031)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.energimerking.no

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Hagen Johansens vei 10
Postnr/Sted: 1406 Ski
Leilighetsnummer:
Bolignr: H0202
Dato: 19.08.2022 13:54:50
Energimerkenummer: A2022-1433235
Ansvarlig for energiattesten:
Energimerking er utført av: Multiconsult v/ Jonas R. Winsvold

Gnr: 102
Bnr: 431
Seksjonsnr:
Festenr:
Bygnnr: 300826899

Enhet	Inngangsverdi
Matrikkel-ID (hvis matrikkelverifisert)	
MatrikkelEnhetsIdentId	
ByggIdentId	
BruksenhetsIdentId	
AdresseIdentId	
VegAdresseIdentId	
Matrikkeldata, adresse og beregningsforutsetninger	
Kommunenr.	3020
Gnr.	102
Bnr.	431
Snr.	
Fnr.	
Gateadresse	Hagen Johansens vei 10
Postnummer	1406
Poststed	Ski
Bygningsnr.	300826899
Bolignr.	H0202
Beskrivelse bolig/bygning	
Dato fil opprettet	19.08.2022
Bygningskategori	BOLIGBLOKKER
Bygningskategori-Id (NVE-Id)	2
Bygningstype	LEILIGHET
Byggeår	2022
Bygg standard	
Type bygg	Nybygg
TEK Standard	ENERGIREGLER 2016
Energivurdering	
Pliktig energivurdering	Nei
Kjelanllegg	Nei
Er vurdering opplastet	Nei
Dato for opplastning	

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Varmeanlegg	Nei
Er vurdering opplastet	Nei
Dato for opplastning	
Kjøleanlegg	Nei
Er vurdering opplastet	Nei
Dato for opplastning	
Ventilasjonsanlegg	Nei
Er vurdering opplastet	Nei
Dato for opplastning	

Areal yttervegger	24 m²
Areal tak	0 m²
Areal gulv	0 m²
Areal vinduer, dører og glassfelt	15 m²
Oppvarmet BRA	58 m²
Totalt BRA	58 m²
Oppvarmet luftvolum	154 m³
U-verdi for yttervegger	0,20 W/(m²·K)
U-verdi for tak	0,00 W/(m²·K)
U-verdi for gulv	0,00 W/(m²·K)
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt	1,02 W/(m²·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt	25,3 %
Normalisert kuldebroverdi	0,10 W/(m²·K)
Normalisert varmekapasitet	26,0 Wh/(m²·K)
Lekkasjetall	0,21 1/h
Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)	18.10.2021
Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner	82 %
Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. frostsikring	81 %
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden	1,50 kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden	1,50 kW/(m³/s)
Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden	1,55 m³/(m²·h)
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet	83 %
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri)	80 W/m²
Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden	21,0 °C
Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet	250 %
Settpunkt-temperatur for kjøling	22,0 °C
Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling	0 W/m²
Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP)	0,50 kW/(l/s)

Driftstider, antall timer i døgn med drift

Driftstid ventilasjon	24 h
Driftstid oppvarming	16 h

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Driftstid kjøling	24 h
Driftstid lys	16 h
Driftstid utstyr	16 h
Driftstid varmtvann	16 h
Driftstid personer	24 h

Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden	2,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden	2,00 W/m²
Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden	3,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden	1,80 W/m²
Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden	5,10 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden	0,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden	1,50 W/m²
Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N)	0,07
Gjennomsnittlig karmfaktor	0,15
Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og eventuelle bygningsutspring	0,88
Oppvarmingssystem(er)	Fjernvarme;
Varmefordelingssystem	Vannbåren oppvarming;
Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling	
Manuell eller automatisk solskjerming	MANUELL

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av elektrisk varmesystem	0,15
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmepumpe	0,00
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av solfangeranlegg	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av elektrisk varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av elektrisk varmepumpe	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av solfangeranlegg	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem	0,89
Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg	2,10
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg	9,00

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av oljebasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et oljebasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem.	0,80

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av gassbasert varmesystem	0,000
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et gassbasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet.	0,85

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem	0,850
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem	1,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte varmesystemet.	0,83

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av biobrenselbasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av biobrenselbasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert varmesystemet.	0,77

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmesystem basert på andre energivarer	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre energibærere	0,98

Klimastasjon / kilde	Oslo (MeteoNorm)
Dato for beregning	19.8.2022
Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene.	

Beregningsprogram

Navn programvare	SIMIEN
Versjon	6,017
Produsent / leverandør	ProgramByggerne
Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk	Dynamisk timesberegning

Energirådgiver

Firma	Multiconsult
Navn person	Jonas R, Winsvold

Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS

NettoEnergibudsjettPrKvm

Romoppvarming	25,4

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Ventilasjonsvarme	4,5
Varmtvann	29,8
Vifter	5,7
Pumper	1,5
Belysning	11,7
TekniskUtstyr	17,5
Romkjoling	0,0
Ventilasjonskjoling	0,0
TotaltNettoEnergibehov	96,1

Beregnet levert energi ved normalisert klima	5945 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima	102,49 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima	3836 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima	102,49 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi ved lokalt klima	5945 kWh/år

Målt energibruk (levert energi), temperaturkorrigert målt energi for et år.

Elektrisitet	0 kWh/år
Olje	0 liter/år
Gass	0,0 Sm³/år
Fjernvarme	0 kWh/år
Biobrensel	0 kg/år
Annen energivare	0 kWh/år
Totalt	0 kWh/år

Beregnet levert energi ved normalklima

Elektrisitet	2405 kWh/år
Olje	0 kWh/år
Gass	0 kWh/år
Fjernvarme	3540 kWh/år
Biobrensel	0 kWh/år
Annen energivare	0 kWh/år
Totalt	5945 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass	26,1 %

Frontline Follo AS
v/Øyvind Frogner
Rådhusplassen 2F, 1430 ÅS
E-post: Oyvind.frogner@privatmegleren.no

Deres ref.: 309251143 . Vår ref.: 2335-1-080 Dato: 03.11.2025

Megleropplysninger

Boligselskap:	Tamburløkka Sameie
Organisasjonsnr:	928418545
Seksjonseier:	Omholt, Mariann
Medeier:	
Leilighetsnummer:	080
Adresse:	Hagen Johansens Vei 10, 1406 SKI
Seksjonsnummer:	80
Gnr.	102
Bnr.	430

Opplysninger om boligselskapet:

- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Nei
- Forsikret hos: Tryg Forsikring- polisenummer 7998316.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld: Nei
- Sikringsordning: Nei
- Selskapets vedtekter kan inneholde bestemmelser om styregodkjennelse ved overdragelse og/eller bruksoverlating, samt eventuelt andre bestemmelser/begrensninger av betydning. Se også selskapets husordensregler for eventuelle bestemmelser om husdyrhold og lignende.
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at regnskapet blir godkjent av årsmøte.
- Det er vedtatt å slå sammen Tamburløkka 1 Sameie og Tamburløkka 2 Sameie, jfr. protokoll fra ekstraordinært årsmøte 16.09.2024. Reseksjoneringssøknad er nå sendt inn for tinglysing, og sammenslåingen gjøres fra 01.01.2025.
- Parkering i underjordisk garasjekjeller som ligger under både Tamburløkka 1 eierseksjonssameie og Tamburløkka 2 eierseksjonssameie (egen anleggseiendom, gnr. 102, bnr. 439, snr. 2 i Ås kommune), Tamburløkka 1&2 Garasjesameie. Parkering i dette anlegget reguleres av egne vedtekter. Vedtektene er vedlagt.
- Garasjesameiet består av totalt 108 parkeringsplasser. Hver parkeringsplass utgjør ideell andel 1/108. Vi forutsetter at garasje/r følger seksjonen ved salg, og ber om å få særskilt beskjed hvis garasje/r selgers utenom. Vi forutsetter videre at megler sørger for at hjemmelen til overført ny eier. Md. garasjeleie kommer i tillegg til felleskostnadene for boligen.
- Det påløper administrasjonskostnader til forretningsfører ved overtagelse av garasje etter gjeldende priser.
- Ingen lån registrert på selskap og leilighet.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Totale felleskostnader pr. Månedlig intervall: 3 209,00,-
Herav:

	Pr. dags dato	Evt. fremtidig endring:
Oppvarming	696,00	
F.kost fellesareal	0,00	
Felleskostnader	2 204,00	
TV/bredbånd	309,00	

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant.

Ligningsposter pr. (med forbehold om endringer):
Ligningsverdi fås på ligningskontoret

Innberetningspliktige inntekter:	0,-
Fradragsberettigede kostnader:	0,-
Annen formue:	0,-
Gjeld:	0,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Kontaktinformasjon:
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Christian Fredrik Norløff pr. e-post: christian.norloff@obos.no eller telefon via OBOS sentralbord 22 86 55 00.

Annen informasjon:

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:
Ved krav om styregodkjennelse av ny eier sendes søknad til styret v/Tommy Karl Mejstrup, e-post: Tamburlokka@styrerommet.no
Melding om ny eier sendes samtidig OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: eierskifte@obos.no.
Meldingen må inneholde kjøpers navn, nåværende adresse, fødsels- og personnummer, overtakelsesdato samt selgers nye adresse. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse og mobilnummer. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon pr. kjøper.
Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som sendes pr. e-post bør krypteres og sendes på en sikker måte.

Elektronisk kommunikasjon:
Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:

Eierskiftegebyr er kr 6 570,– inkl. mva. Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS

Eierskifterelaterte tjenester 2025

Tjenester	Pris inkludert mva.
Megleropplysninger i Ambita Infoland:	
Meglerpakke 1 med energimerke	4 758 kr
Meglerpakke 1	4 038 kr
Meglerpakke 2	2 750 kr
Hastegebyr (tillegg til ordinært gebyr)	1 063 kr
Enkeltprodukter i Ambita Infoland:	
Pantattest Boligaksjeselskap	390 kr
Årsmelding/protokoll/vedtekter/husordensregler	525 kr
Eierskifter:	
Borettslag / Sameier	6 570 kr
Boligaksjeselskap m/transportgebyr	10 043 kr
Påfør/fjern medeier og overføring til slektning i BRL/sameier/boligAS	4 928 kr
Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer	8 212 kr
Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer	6 570 kr
Administrasjon:	
Parkeringsplass, uten dokumenter	850 kr
Parkeringsplass, inkl. dokumentbehandling	1 700kr
Notering:	
Noteringsgebyr Boligaksjeselskap	4 150 kr
Andre tjenester:	
Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) (Rettsgebyret er kr 1 314, og 0,8 R = kr 1 051)	6 000 kr + 0,8R

Sist oppdatert 4.12.24

VEDTEKTER

FOR

TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE (org.nr.: under stiftelse)

Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65 (eierseksjonsloven).

1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR, EIENDOM OG FORMÅL

Eierseksjonssameiets navn er Tamburløkka 1 eierseksjonssameie.

Eierseksjonssameiet har forretningskontor i Ås kommune.

Eierseksjonssameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjon av gnr. 102 bnr. 430 i Ås kommune.

Nærværende vedtekter er vedtatt ved stiftelsen av eierseksjonssameiet i forbindelse med seksjoneringen.

2 ORGANISERING AV EIERSEKSJONSSAMEIET

Organiseringen av eierseksjonssameiet fremgår av seksjoneringsbegjæringen med tilhørende seksjoneringstegninger, nærværende vedtekter, og eierseksjonsloven. I den grad det er motstrid mellom eierseksjonslovens fravikelige bestemmelser og vedtektene, skal vedtektene ha forrang. Når det gjelder eierseksjonslovens ufravikelige bestemmelser, har eierseksjonsloven forrang.

Eiendommen gnr. 102 bnr. 430 i Ås kommune er et er et kombinasjonsbygg med én næringsseksjon og 31 boligseksjoner oppdelt i totalt 32 eierseksjoner.

Næringsseksjonene er tildelt seksjonsnummer 1 (butikklokale med tilhørende areal) og boligseksjonene er tildelt seksjonsnummer 2-32.

Til hver seksjon er det knyttet enerett til bruk av en bruksenhet som består av en hoveddel og ev. tilleggsdel(er). Bruksenhetens hoveddel og tilleggsdel(er) utgjør til sammen bruksenheten (seksjonen). Alle arealer som ikke inngår i den enkelte seksjon som hoveddel eller tilleggsdel er fellesareal.

Sameiebrøken for boligseksjonene er i seksjoneringsbegjæringen fastsatt ut fra arealet (BRA) til seksjonens hoveddel eksklusivt balkongareal. Sameiebrøken for næringsseksjonen er i seksjoneringsbegjæringen fastsatt ut fra arealet (BRA) til seksjonens hoveddel. Areal på tak medregnes ikke i sameiebrøken. Sameiebrøken fremgår av seksjoneringsbegjæringen.

Eieren av en seksjon omtales som seksjonseier.

3 RETTSLIG RÅDERETT

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av seksjonsbegjæringen, eierseksjonsloven, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av årsmøtet.

Med de begrensninger som måtte følge av disse vedtektene, har den enkelte seksjonseier full og eksklusiv råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov eller disse vedtektene.

Ved bortleie kreves ikke samtykke fra styret, jf. likevel punkt 11 om meldeplikt.

Ethvert salg skal meldes til styret og eierseksjonssameiets forretningsfører for registrering.

4 BRUKEN AV SEKSJONEN OG FELLESAREALENE

4.1 Rett til bruk

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

Bruken av bruksenheten må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre seksjonseiere. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til og godkjennes av styret.

Bruksenheten kan bare nyttes til det den til enhver tid er regulert som og videre kun til det formål som fremgår av seksjoneringsbegjæringen. Boligseksjonene må således kun benyttes som bolig.

Seksjonene står fritt til å foreta bruksendringer innenfor sitt formål etter eierseksjonsloven. Dette er ikke til hinder for at de andre seksjonseierne kan gjøre andre innsigelser gjeldende etter eventuelle privatrettslige eller offentligrettslige regler som måtte komme til anvendelse (f.eks. naboloven eller plan- og bygningsloven).

Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom seksjonene såfremt det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi adgang til seksjonen for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjoner.

Årsmøtet fastsetter ordensregler for eiendommen for å ivareta hensynene til orden, renhold og ferdsel. Den enkelte seksjonseier har rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

Verken årsmøtet eller sameiets styre kan fatte beslutninger som på en urimelig måte begrenser eller unødig vil vanskeliggjøre lovlig næringsvirksomhet i sameiets næringsseksjoner.

For boligseksjonene skal utvendige lamper på balkong for den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendig farge etc. samt øvrige bygningsmessige arbeider godkjennes av styret. Styret skal sørge for at det utarbeides en oversikt med hvilke standarder som tillates på de ulike bygningselementer, slik at bygningsmassen får et enhetlig preg.

Næringsseksjonen skal i tilknytning til lovlig virksomhet i sin seksjon, ha rett til å sette opp markiser, parasoller, blomster, beplantning, skilt, reklame og møbler mv. Iverksettelse av disse tiltakene krever ikke godkjennelse fra sameiets styre.

4.2 Enerett til bruk av fellesareal – særlig om vedlikehold av dette arealet

I henhold det som fremgår under har de nærmere angitte seksjoner enerett til bruk av enkelte deler av fellesarealene, dette i medhold av eierseksjonsloven § 25 femte ledd. Bruksretten er ikke tidsbegrenset.

Boligseksjonene 2-32 har overfor de øvrige seksjonseierne eksklusiv bruksrett til takhage jf. vedlegg 1 til vedtektene som viser grensene for arealet som omfattes av den eksklusive bruksretten. Boligseksjonene har ansvaret for rens av sluk mv. på takhagen for å unngå lekkasjer.

Seksjon 1 har enerett til bruk av den delen av fasaden/vegg mot nord-vest, som vender ut mot utomhus parkeringsplass tilhørende seksjon 1 for skilting iht. punkt 4.3. Videre har seksjon 1 enerett til plassering av tørrkjøler på hensiktsmessig del av fasaden tilknyttet seksjon 1.

4.3 Skilting mv. i tilknytning til seksjon 1

Seksjon 1 har rett til å sette opp skilt og annen informasjon på fasade tilknyttet seksjon 1, tilleggsdeler til seksjon 1 og samt følgende del av fellesareal/felles bygg: fasaden/vegg mot nord-vest, som vender ut mot utomhus parkeringsplass tilhørende seksjon 1. Det tillates kun plassert skilting i direkte tilknytning til seksjon 1 og veggflate som ligger under nivået for takhagen. Skilting over vinduer tilhørende leilighet H1-105 er ikke tillatt. Seksjon 1 skal innhente alle nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter som skal foreligge før skilt og annen informasjon kan settes opp. Retten til å sette opp skilt på fellesareal følger også av eneretten beskrevet i punkt 4.2.

4.4. Øvrig bruk av seksjon 1

Seksjon 1 har rett til å drive den til enhver tid offentligrettslige tillatte virksomhet fra næringsseksjonen med tilhørende arealer. Dette inkluderer varelevering i tråd med gjeldende offentlige regler og retningslinjer. Eierseksjonssameiet er innforstått med at denne seksjonen skal benyttes til handel og at det vil kunne medføre forhold som kan oppfattes som negative tilknyttet varelevering, kundetrafikk og støy.

5 PARKERING

5.1. Beboerparkering i anleggseiendom

Den underjordiske garasjekjelleren ligger under både Tamburløkka 1 eierseksjonssameie og Tamburløkka 2 eierseksjonssameie, og er en egen anleggseiendom. Parkering i dette anlegget reguleres av egne vedtekter som gjelder for anleggseiendommen og egne vedtekter for garasjelaget, som utgjør alle eierne av parkeringsplass i parkeringshuset.

5.2. Parkering i kjeller av Tamburløkka 1 eierseksjonssameie og på utomhusareal

Parkering foran næringslokalet tilhører næringsseksjonen og er seksjonert som tilleggsdel til næringsseksjonen, se vedlegg 2. Parkering i kjeller av Tamburløkka 1 eierseksjonssameie er seksjonert som tilleggsdel til næringsseksjonen og tilhører næringen.

6 FELLES UTOMHUSAREAL – KVARTALSLEKEPLASS OG GRØTAREAL

Kvartalslekeplassene og grøntstrukturen skal eies, benyttes og driftes av samtlige beboere i boligutviklingsområdet og Tamburløkka 1 eierseksjonssameie vil ha pliktig medlemskap i velforeningen som skal forestå og bekoste drift, vedlikehold og

reparasjon av områdene.

7 SMØREBOD OG SYKKELVERKSTED

Felles smørebod og sykkelverksted er plassert i første etasje av Tamburløkka 1 eiersekjonssameie med egen inngang fra Hagen Johansens vei 2. Dette arealet er seksjonert som fellesareal og skal være felles for og driftes av samtlige boligseksjoner i Tamburløkka 1 eierseksjonssameie og Tamburløkka 2 eierseksjonssameie. Det tinglyses en egen bruksrett for Tamburløkka 2 eierseksjonssameie. Bruken er regulert av ev. egne ordensregler/vedtekter.

8 FORDELING AV FELLESKOSTNADER OG FELLESINNTEKTER

8.1.1 Felleskostnader

Med felleskostnader skal forstås alle kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet. Felleskostnader skal som utgangspunkt fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk, jf. eierseksjonsloven § 29.

Den enkelte seksjonseier skal betale akontobeløp fastsatt av seksjonseierne på årsmøtet til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning (vedlikeholdsfond).

Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.

8.1.2 Generelt om fordeling etter nytte

Ettersom næringsseksjonene og boligseksjonene har klart ulike behov og bruksformål, har sameierne en felles målsetting om at færrest mulig kostnader skal anses som felleskostnader som skal deles i henhold til sameiebrøken. Følgende kostnader skal derfor belastes sameierne slik:

Seksjon 1 med de installasjoner og fellesareal som naturlig og iht. vedtektene hører til seksjonen betegnes i det følgende som «næringsdel». Boligseksjonene (snr. 2-32) med de installasjoner og fellesareal som naturlig og iht. vedtektene hører til seksjonene betegnes i det følgende som «boligdelen».

8.1.3 Næringsdelen (seksjon 1) skal dekke følgende kostnader:

a) Enhver kostnad til bygningsmessig vedlikehold, oppgradering og eventuell utskiftning av den delen av bygningsmassen som har direkte fysisk tilknytning til næringsdelen, herunder fasade, vegger, yttervinduer, inngangsparti, varelevering og del av fellesareal hvor næringsdelen har enerett til bruk m.v. iht. punkt 4.2, skal bæres av næringsseksjonen alene.

b) Vedlikehold, drift og utskiftning av tekniske anlegg herunder ventilasjon og strømanlegg, samt kostnader til ventilasjon/strøm som bare eller i det vesentlige betjener næringsdelen.

c) Håndtering av avfall for næringsdelen.

d) Snøbrøyting, strøing og grønt-vedlikehold som bare eller i det vesentlige betjener næringsdelen.

e) Kommunale avgifter som bare gjelder næringsdelen.

f) Eierne av seksjon 1 bærer særlige kostnader som følge av bruk og drift av seksjon 1, som for eksempel varelevering, butikkvirksomhet og lignende.

g) Eventuelt forretningsførertillegg som bare gjelder næringsdelen.

8.1.4 Boligdelen (seksjon 2-32) skal dekke følgende kostnader:

a) Enhver kostnad til bygningsmessig vedlikehold, oppgradering og eventuell utskiftning av den delen av bygningsmassen som har direkte fysisk tilknytning til boligdelen, herunder fasade, vegger, takoverbygg, yttervinduer, heis tilknyttet boligdelen og takhage over dekket, samt del av fellesareal hvor boligdelen har enerett til bruk m.v. iht. punkt 4.2, skal bæres av boligdelen alene.

b) Vedlikehold, drift og utskiftning av tekniske anlegg herunder ventilasjon og strømanlegg, samt kostnader til ventilasjon/strøm som bare eller i det vesentlige betjener boligdelen.

c) Håndtering av avfall for boligdelen.

d) Snøbrøyting, strøing og grønt-vedlikehold som bare eller i det vesentlige betjener boligdelen.

e) Kommunale avgifter som bare gjelder boligdelen.

f) Drift, vedlikeholds- og utskiftningskostnader til porttelefon, låser, portsystem som gjelder boligdelen.

g) Kostnader ved etablering av bredbånd/TV/øvrige kommunikasjonsplattformer tilhørende boligdelen.

h) Eventuelt forretningsførertillegg som bare gjelder boligdelen.

9 PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

9.1 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

Eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett for ubetalte fellesutgifter, jf. eierseksjonslovens § 31.

9.2 Heftelsesform

Seksjonseierne hefter kun etter sin sameiebrøk overfor tredjemann for fellesutgifter som i henhold til disse vedtekter skal fordeles i samsvar med eierbrøken. For utgifter som skal dekkes av én seksjonseier alene, hefter kun denne seksjonseier overfor tredjemann. Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av seksjonseierne etter hvert som de forfaller, slik at man unngår at kreditorene gjør krav gjeldende etter

eierseksjonslovens § 30, mot den enkelte seksjonseier for seksjonseiernes felles forpliktelser.

10 VEDLIKEHOLD

10.1 Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt

Den enkelte seksjonseier skal vedlikeholde seksjonen, slik at skader eller ulemper på fellesareal og andre bruksenheter forebygges og slik at øvrige seksjonseiere slipper ulemper. Med vedlikehold forstås også nødvendige fornyelser. Vedlikeholdsplikten omfatter også tilleggsdeler til seksjonen.

Innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder tilleggsdeler og innvendige adkomstarealer som benyttes eksklusivt, eller i det alt vesentligste av en seksjonseier alene, påhviler fullt ut og for egen regning den enkelte seksjonseier.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som:

a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, ev.varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) vinduer og ytterdører.

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også ev. sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt over, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Vedlikeholdsplikten omfatter heller ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

For skader som skyldes manglende vedlikehold av seksjonen, er seksjonseieren ansvarlig. Seksjonseieren skal holde seksjonen fri for insekter og skadedyr.

10.2 Eierseksjonssameiets vedlikeholdsplikt

Eierseksjonssameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt iht. disse vedtektene punkt 10.1 og eierseksjonsloven § 32.

Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligseksjonene, skal sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike

installasjoner gjennom seksjonene dersom det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren.

Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

Seksjonseierne skal gi adgang til seksjonen slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for seksjonseieren eller annen bruker av seksjonen.

Seksjonseierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av forsømt vedlikehold fra sameiet.

11 EIERSKIFTE OG UTLEIE

Overdragelse av seksjon skal meldes til styret og forretningsfører for registrering. Bortleie av seksjon skal meldes til styret. Plikten påhviler seksjonseieren/overdrageren. For øvrig gjelder eierseksjonsloven til enhver tid gjeldende regler for utleie av boligseksjoner.

Ved overdragelse av seksjon plikter overdrageren å informere erververen om de til enhver tid gjeldende avtaler, vedtekter og ordensregler.

12 STYRETS SAMMENSETNING OG VALGBARHET

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer samt 2 varamedlemmer. Det skal tilstrebes at både næringsseksjonen og boligseksjonene er representert i styret.

Kun fysiske personer, som utpekes av den enkelte seksjonseier, kan være styremedlemmer. Styreleder og styremedlemmer tjenestegjør i to år. Både styreleder og øvrige styremedlemmer kan gjenvelges.

13 STYRETS KOMPETANSE

Styret skal forestå den daglige forvaltning og drift av eierseksjonssameiet i henhold til lov, avtaler, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har herunder i samsvar med lov om eierseksjoner kompetanse til å treffe alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

I fellesanliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret seksjonseierne og forplikter seksjonseierne ved sin underskrift. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter eierseksjonssameiet og tegner eierseksjonssameiets navn. Styret kan tilsvarende gi prokura.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Av protokollen skal det fremgå hvilke saker som er behandlet, vedtak og dissenser.

Styret skal sørge for regnskapsførsel i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslov, og eventuelt sørge for at regnskapet blir revidert av den revisor som er oppnevnt av årsmøtet, jf. punkt 15.

Styret kan inngå avtale med forretningsfører om forretningsførsel.

Forretningsføreren skal administrere og føre regnskap for fellesoppgaver i eierseksjonssameiet.

14 ÅRSMØTET

14.1 Myndighet

Årsmøtet er eierseksjonssameiets øverste organ. Medlemmer av årsmøtet er samtlige seksjonseiere.

14.2 Innkalling

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 8 dagers varsel, og fortrinnsvis med minst 14 dagers varsel. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om en siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Med innkallingen, eller senest en uke før årsmøtet, skal utsendes styrets årsberetning med revidert regnskap.

14.3 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to av seksjonseierne som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel enn 8 dager, men varselet kan aldri være kortere enn 3 dager.

14.4 Saker som skal behandles på ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal hvert år behandle:

1. Styrets beretning og årsregnskap
2. Valg av styreleder og styremedlemmer
3. Saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar med eierseksjonsloven § 43

Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen.

14.5 Møteledelse og avstemming

Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder som ikke behøver være seksjonseier.

I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med 1 stemme for hver boligseksjon (totalt 31 stemmer). For næringsseksjonene gjelder følgende: seksjon 1 har 22 stemmer, jf. eierseksjonsloven § 52.

14.6 Om årsmøtet

Alle seksjonseiere har rett til å møte i årsmøtet. En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten skal være skriftlig og datert, den skal angi om den gjelder for ett bestemt møte, eller om den er generell. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til møtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på årsmøtet med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

14.7 Særlig om endring av vedtektene punkt 4.2, 4.3 og 8

Endring av vedtektenes punkt 4.2, 4.3 og 8 krever tilslutning fra seksjon 1.

15 REVISJON OG REGNSKAP

I henhold til eierseksjonsloven § 65 er eierseksjonssameiet pålagt å ha revisor. Denne skal velges av årsmøtet. Revisor tjenestegjør i så fall inntil ny revisor velges.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, jf. eierseksjonsloven § 64.

16 FORRETNINGSFØRER

Årsmøtet kan vedta at sameiet skal ha forretningsfører, jf. eierseksjonsloven § 61.

Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Slik ansettelse kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder.

17 FORSIKRING

Eierseksjonssameiets eiendom skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsikret. Forsikringspremie for leieavbrudd/-tap dekkes evt. av den enkelte seksjonseier alene. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og holdes vedlike. Den enkelte seksjonseier må selv besørge forsikret det som ikke er dekket av eierseksjonssameiets bygningsforsikring.

Ekstra innredningsarbeider og påkostning utover det som er standard og omfattes av byggets fellesforsikring, må seksjonseierne selv dekke med forsikring.

18 SKADE

Dersom bygningen skulle bli totalskadet, benyttes erstatning/forsikringsutbetaling til utbedring og gjenoppbygging av bygningen. Eventuelt overskytende fordeles etter samme forholdstall som gjenoppbyggingskostnadene fordeles.

Ved skade på fellesareal benyttes erstatning/forsikringsutbetaling til utbedring og gjenoppbygging av fellesarealet. Eventuelt overskytende fordeles etter eierbrøk.

Ved skade på den enkelte seksjon, eller på del av bygningen som en av seksjonseierne alene har vedlikeholds- og kostnadsansvaret for i henhold til punkt 11, bærer seksjonseieren risiko for skaden eller ødeleggelsen, hvoretter seksjonseieren disponerer det erstatningsbeløp som måtte bli utbetalt i forbindelse med eventuelt forsikringsoppgjør.

19 REGISTRERING OG RETTSVERN

Eierseksjonssameiet skal registreres i Foretaksregisteret, og nærværende vedtekter skal der registreres slik at seksjonseierne får rettsvern for eierseksjonsrettslige forpliktelser som fremgår av vedtektene.

20 FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN

For de forhold som ikke er regulert i disse vedtekter, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om eierseksjoner.

Vedlegg:

1. Skisse over takhage
2. Skisse over utomhus tilleggsdel til seksjon 1

OBOS
Eiendomsforvaltning



Årsmøte 2025

Innkalling

S.nr. 2335
TAMBURLØKKA SAMEIE

Velkommen til årsmøte i TAMBURLØKKA SAMEIE

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Digital avstemning:
Avstemningen åpner 6. oktober kl. 09:00 og lukker 9. oktober kl. 09:00.

Du finner avstemningen på:

https://vibbo.no/2335

Hvordan deltar du digitalt?

- Du får en link via SMS.
- Du kan også finne møtet ved å gå inn på vibbo.no
- Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.
- **Viktig:** Juridiske eiere (firmaer) som ønsker å delta i årsmøtet, må gjøre det gjennom en boligforvalter. Kontakt OBOS support i god tid for å få lagt til boligforvalteren.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

- Alle eiere har rett til å stemme på årsmøtet.
- En stemme avgis pr. eierandel.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?
Dersom du ikke kan delta digitalt, må du benytte analog stemmeseddel som er vedlagt i innkallingen. Dette må gjøres innen avstemningen lukkes.

Godkjenning av regnskap 2024 for Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2
Regnskapene for 2024 for Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2 er nå ferdig revidert og skal formelt godkjennes. Her skal vi altså kun vedta regnskapene for TL1 og TL2 separat. Budsjettene for 2025 er ikke nøyaktige da det er vanskelig å estimere kostnadsbildet når to boligselskaper slår seg sammen. Det vil komme et mer nøyaktig budsjett for perioden 2026. Budsjettet som ligger i regnskapet til Tamburløkka 1 er estimert budsjett for 2025 etter sammenslåingen mellom TL1 og TL2.

I tillegg kommer det informasjon rundt utbetaling av egenkapital til Tamburløkka 2.

Til info: Navnet på sameiet er ikke lenger "Tamburløkka 1". Navneendring er godkjent i Brønnøysund. Det var litt vanskeligere enn antatt å endre navn i Styrerommet og Vibbo, dette jobber utviklerne med å fikse.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Valg av protokollvitner
3. Godkjenning av møteinnkallingen
4. Tamburløkka 1: Godkjenning av årsregnskap 2024
5. Tamburløkka 2: Godkjenning av årsregnskap 2024

6. Styrehonorar for perioden 2024 frem til sammenslåing 2025

7. Orientering vedr. utbetaling av likviditet fra TL2

Med vennlig hilsen,
Styret i TAMBURLØKKA SAMEIE

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak

Christian Norløff fra OBOS er valgt.

Sak 2

Valg av protokollvitner

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Valg av en eier til å signere protokollen digitalt.

Forslag til vedtak

Tommy Mejstrup er valgt.

Sak 3

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 4

Tamburløkka 1: Godkjenning av årsregnskap 2024

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes.

Vedlegg

1. Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie - Uavhengig revisors beretning 2024_pades.pdf
2. 2335 Årsregnskap 2024.pdf

Sak 5

Tamburløkka 2: Godkjenning av årsregnskap 2024

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes.

Vedlegg

3. Tamburløkka 2 Eierseksjonssameie - Uavhengig revisors beretning 2024_pades.pdf
4. 2089 Årsregnskap 2024.pdf

Sak 6

Styrehonorar for perioden 2024 frem til sammenslåing 2025

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Styret skal få styrehonorar for arbeidet som er gjort i perioden 24/25.

Styret foreslår at styrehonorar for perioden 2024 frem til sammenslåing settes til kr 70 000 TL1 og kr 95 000 TL2.

Dette er ikke inkludert honorar til ekstern styreleder som utbetales etter særskilt avtale.

Forslag til vedtak

Styrehonorar for periode 24/25 settes til kr 165 000

Sak 7

Orientering vedr. utbetaling av likviditet fra TL2

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

I forbindelse med sammenslåingen av Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2 skal hver boligseksjon gå inn med lik egenkapital pr. kvadratmeter.

Utregningen er foretatt ut fra egenkapital bokført 01.01.2025.

I Tamburløkka 1 er det ført avdelingsregnskap, slik at næringsseksjonens egenkapital er skilt ut. Dette videreføres til det sammenslåtte sameiet.

Det presiseres at det for årene 2023 og 2024 er betalt kostnader for begge sameier som bare er bokført i Tamburløkka 1. Dette er justert før egenkapital er beregnet i begge sameier.

Oversikten viser egenkapitalen for boligseksjonene i Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2.

Egenkapitalen (og eventuell gjeld) følger seksjonen, og det er følgelig dagens eiere som skal få utbetalt alt. Dette uansett om det har vært eierskifter. Årsaken til dette er at eventuell egenkapital i seksjonen er hensyntatt i takst og andre opplysninger gitt ved salg.

Se vedlagt oversikt som viser at eierne i tidligere Tamburløkka 2 vil få utbetalt kr 105,92 pr. kvadratmeter BRA.

Forslag til vedtak
Skal ikke stemmes over. Kun til orientering.

Vedlegg
5. Oversikt utbetaling av likviditet per 01.01.25 til TL2.jpg

ALPHA REVISJON AS

Til årsmøtet i Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie som viser et overskudd på kr. 234.080. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon består av budsjettallene som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr:
975 860 679 MVA

Vedlegg 1 Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie Uavhengig revisors beretning 2024 signert.pdf

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av SIGNICAT 12.03.2025

ALPHA REVISJON AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Alpha Revisjon AS

Roger Skogly
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr:
975 860 679 MVA

Vedlegg 1 Tordenskiolds gate 12 Årsregnskap og uavhengig revisors beretning 2024 signert.pdf

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av SIGNICAT 12.03.2025

visena.com

Elektronisk signatur

Signert av

Skogly, Roger

bankID

Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*

12.03.2025 15:43:23

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE
ORG.NR. 928 418 545, KUNDENR. 2335

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	1 204 887	1 174 735	1 392 000	5 292 040
Andre inntekter	3	201 276	12 000	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		**1 406 163**	**1 186 735**	**1 392 000**	**5 292 040**
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-9 870	-8 742	-9 000	-30 000
Styrehonorar	5	-70 000	-62 000	-62 000	-405 000
Avskrivninger	13	-9 633	-4 817	0	0
Revisjonshonorar	6	-5 688	-5 438	0	-10 000
Forretningsførerhonorar		-83 310	-79 228	-81 000	-160 000
Konsulenthonorar	7	-42 113	-101 024	-30 000	-180 000
Drift og vedlikehold	8	-438 963	-261 530	-310 000	-658 000
Forsikringer		-99 073	-92 959	0	-250 000
Kommunale avgifter	9	16 215	-9 019	-22 000	-500 000
Energi/fyring	10	-138 385	-221 537	-180 000	-950 000
TV-anlegg/bredbånd		-164 548	-159 589	-165 000	-500 000
Andre driftskostnader	11	-129 342	-183 405	-170 000	-568 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		**-1 174 710**	**-1 189 286**	**-1 029 000**	**-4 211 000**
DRIFTSRESULTAT		**231 453**	**-2 551**	**363 000**	**1 081 040**
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	12	2 627	2 483	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		**2 627**	**2 483**	**0**	**0**
ÅRSRESULTAT		**234 080**	**-68**	**363 000**	**1 081 040**
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital		234 080	0		
Fra opptjent egenkapital		0	-68		

TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE
ORG.NR. 928 418 545, KUNDENR. 2335

BALANSE

	Note	2024	2023
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Andre varige driftsmidler	13	14 450	24 083
SUM ANLEGGSMIDLER		**14 450**	**24 083**
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader/kundefordringer		69 043	2 864
Forskuddsbetalte kostnader		0	40 263
Andre kortsiktige fordringer	14	21 426	1 575
Energiavregning	15	95 465	125 702
Driftskonto OBOS-banken		720 942	408 032
Skattetrekkskonto OBOS-banken		11 374	0
Sparekonto OBOS-banken		12 385	51 158
SUM OMLØPSMIDLER		**930 634**	**629 594**
SUM EIENDELER		**945 084**	**653 677**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital	16	513 747	279 667
SUM EGENKAPITAL		**513 747**	**279 667**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		79 896	37 087
Leverandørgjeld		345 430	336 923
Annen kortsiktig gjeld	17	6 011	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		**431 337**	**374 010**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**945 084**	**653 677**
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Ås, __.__.2025
Styret i Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie

Tommy Karl Mejstrup Camilla Skjervold Espen Østerås

Benjamin Aleksander Kolshus

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader bolig	790 727
Felleskostnader næring	215 800
TV/bredbånd	159 960
Felleskostnader fellesareal	38 400
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**1 204 887**

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER

Fjernvarme 2022, umålt viderefakturert	201 276
SUM ANDRE INNTEKTER	**201 276**

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift	-9 870
SUM PERSONALKOSTNADER	**-9 870**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2023/2024, og er på kr 70 000.

NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 688.

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR

Juridisk bistand	-5 686
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-23 276
Opak AS	-11 209
Andre konsulenthonorarer	-1 942
SUM KONSULENTHONORAR	**-42 113**

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger	-37 196
Drift/vedlikehold VVS	-34 793
Drift/vedlikehold elektro	-11 736
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-3 609
Drift/vedlikehold heisanlegg	-83 709
Drift/vedlikehold brannsikring	-75 795
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg	-99 916
Drift/vedlikehold garasjeanlegg	-75 276
Egenandel forsikring	-10 000
Kostnader dugnader	-6 933
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	**-438 963**

NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift	-593 511
Kommunale avgifter, avregnet	609 727
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	**16 215**

NOTE: 10
ENERGI/FYRING

Elektrisk energi	-29 803
Fjernvarme felles	-107 770
Andre fyringskostnader	-812
SUM ENERGI / FYRING	**-138 385**

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Håndverktøy	-4 184
Renhold ved firmaer	-112 891
Snørydding	-5 245
Andre fremmede tjenester	-1 447
Vedlikehold biler/maskiner	-718
Bank- og kortgebyr	-2 684
Øreavrunding	-3
Velferdskostnader	-2 171
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	**-129 342**

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER

Renter bankinnskudd	2 573
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	54
SUM FINANSINNTEKTER	**2 627**

NOTE: 13
VARIGE DRIFTSMIDLER
Robotklipper

Tilgang 2023	28 900	
Avskrevet tidligere	-4 817	
Avskrevet i år	-9 633	14 450
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		**14 450**

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER	**-9 633**

NOTE: 14
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Øvrige kortsiktige fordringer	21 426
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER	**21 426**

NOTE: 15
ENERGIAVREGNING
INNTEKTER

Forskuddsinnbetalinger (a konto)	-66 204
SUM INNTEKTER	**-66 204**

KOSTNADER

Techem	7 879
Fjernvarme	234 991
Overført	-83 870
SUM KOSTNADER	**159 001**

Uoppgjorte avregninger	2 668
SUM ENERGIAVREGNING	**95 465**

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for sitt eget forbruk.

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.

NOTE: 16
ANNEN EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital	513 747
SUM ANNEN EGENKAPITAL	**513 747**

NOTE: 17

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Øvrig kortsiktig gjeld	-6 011
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	**-6 011**

Resultatanalyse 2024
Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie

	Regnskap	Budsjett	Differanse kr	Differanse %
Driftsinntekter				
Innkrevde felleskostnader	1 204 887	1 392 000	187 113	13 %
Andre inntekter	201 276	0	-201 276	100 %
Sum driftsinntekter	**1 406 163**	**1 392 000**	**-14 163**	**-1 %**
Driftskostnader				
Personalkostnader	-9 870	-9 000	870	-10 %
Styrehonorar	-70 000	-62 000	8 000	-13 %
Avskrivninger	-9 633	0	9 633	100 %
Revisjonshonorar	-5 688	0	5 688	100 %
Forretningsførerhonorar	-83 310	-81 000	2 310	-3 %
Konsulenthonorar	-42 113	-30 000	12 113	-40 %
Drift og vedlikehold	-438 963	-310 000	128 963	-42 %
Forsikringer	-99 073	0	99 073	100 %
Kommunale avgifter	16 215	-22 000	-38 215	174 %
Energi/fyring	-138 385	-180 000	-41 615	23 %
TV-anlegg/bredbånd	-164 548	-165 000	-452	0 %
Andre driftskostnader	-129 342	-170 000	-40 658	24 %
Sum driftskostnader	**-1 174 710**	**-1 029 000**	**145 710**	**-14 %**
Driftsresultat	**231 453**	**363 000**	**131 547**	**36 %**
Finansinntekter/-kostnader				
Finansinntekter	2 627	0	-2 627	100 %
Res. finansinnt./-kostnader	**2 627**	**0**	**-2 627**	**100 %**
Årsresultat	**234 080**	**363 000**	**128 920**	**36 %**

ALPHA REVISJON AS

Til årsmøtet i Tamburløkka 2 Eierseksjonssameie

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tamburløkka 2 Eierseksjonssameie som viser et overskudd på kr. 192.710. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon består av budsjettallene som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr:
975 800 679 MVA

Vedlegg 3 Tamburløkka 2 Eierseksjonssameie - Uavhengig revisors beretning 2024 signert.pdf

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av SIGNICAT 20.03.2025

ALPHA REVISJON AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Alpha Revisjon AS

Roger Skogly
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro:
8397.05.05914
Organisasjonsnr:
975 800 679 MVA

Vedlegg 3 Tavla bedrift 2[illegible]Årsrevisjonsselskap Uavhengig revisors beretning 2024 avvik.pdf

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av SIGNICAT 20.03.2025

visena.com

Elektronisk signatur

Signert av

Skogly, Roger

bankID

Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*

20.03.2025 16:13:34

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

TAMBURLØKKA 2 EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER AVVIKLING
ORG.NR. 929 858 204, KUNDENR. 2089

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	2 654 952	2 652 473	3 450 000	3 450 000
Andre inntekter	3	52 999	258 070	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		**2 707 951**	**2 910 543**	**3 450 000**	**3 450 000**
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-28 510	-21 150	-21 000	-21 000
Styrehonorar	5	-202 200	-150 000	-150 000	-174 000
Revisjonshonorar	6	-9 250	-9 125	-10 000	-10 000
Forretningsførerhonorar		-141 465	-134 533	-140 000	-147 000
Konsulenthonorar	7	-112 430	-28 881	-50 000	-50 000
Drift og vedlikehold	8	-755 955	-410 553	-550 000	-554 000
Forsikringer		-152 360	-204 038	-160 000	-192 000
Kommunale avgifter		0	25 935	-462 000	-531 000
Kostnader sameie		0	0	-101 000	-101 000
Energi/fyring	9	-597 592	-389 125	-895 000	-895 000
TV-anlegg/bredbånd		-301 392	-295 412	-302 000	-314 000
Andre driftskostnader	10	-243 171	-148 886	-405 000	-417 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		**-2 544 324**	**-1 765 768**	**-3 246 000**	**-3 406 000**
DRIFTSRESULTAT		**163 627**	**1 144 775**	**204 000**	**44 000**
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	11	29 083	20 199	0	0
Finanskostnader		0	-787	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		**29 083**	**19 413**	**0**	**0**
ÅRSRESULTAT		**192 710**	**1 164 188**	**204 000**	**44 000**
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital		192 710	1 164 188		

TAMBURLØKKA 2 EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER AVVIKLING
ORG.NR. 929 858 204, KUNDENR. 2089

BALANSE

	Note	2024	2023
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader/kundefordringer		35 025	37 287
Forskuddsbetalte kostnader		20 650	24 586
Andre kortsiktige fordringer		0	17 863
Energiavregning	12	63 485	0
Driftskonto OBOS-banken		1 708 333	1 684 305
Skattetrekkskonto OBOS-banken		6 580	0
Sparekonto OBOS-banken		533 315	514 712
SUM OMLØPSMIDLER		**2 367 388**	**2 278 753**
SUM EIENDELER		**2 367 388**	**2 278 753**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		2 093 916	1 901 206
SUM EGENKAPITAL		**2 093 916**	**1 901 206**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		16 659	106 042
Leverandørgjeld		31 721	142 029
Skyldige offentlige avgifter	13	8 554	0
Energiavregning	12	0	127 753
Annen kortsiktig gjeld	14	216 537	1 722
SUM KORTSIKTIG GJELD		**273 471**	**377 547**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**2 367 388**	**2 278 753**
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Ås, __.__.2025
Styret i Tamburløkka 2 Eierseksjonssameie

Espen Østerås Johan Slyngstad Benjamin A. Kolshus

Tommy Mejstrup

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader	2 251 752
Bredbånd	302 400
F.kost fellesareal	100 800
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**2 654 952**

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER

Opprydding kundereskontro	45
Startkapital	48 000
Øvrige inntekter	4 954
SUM ANDRE INNTEKTER	**52 999**

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift	-28 510
SUM PERSONALKOSTNADER	**-28 510**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2023/2024, og er på kr 202 200.
Honorar vedtatt på årsmøtet er kr 150 000. Resten er utbetalt til ekstern styreleder i hht avtale.
I tillegg har styret fått dekket servering for kr 6 500, jf. noten om andre driftskostnader.

NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 9 250.

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR

Juridisk bistand	-56 798
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-22 374
OPAK AS	-33 258
SUM KONSULENTHONORAR	**-112 430**

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger	-12 195
Drift/vedlikehold VVS	-26 880
Drift/vedlikehold elektro	-4 677
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-507 625
Drift/vedlikehold heisanlegg	-118 459
Drift/vedlikehold fyringsanlegg	-7 752
Drift/vedlikehold brannsikring	-28 934
Drift/vedlikehold garasjeanlegg	-43 433
Egenandel forsikring	-6 000
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	**-755 955**

NOTE: 9
ENERGI/FYRING

Elektrisk energi	-211 339
Fjernvarme	-384 032
Andre fyringskostnader	-2 221
SUM ENERGI / FYRING	**-597 592**

NOTE: 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie	-1 455
Container	-5 341
Datautstyr	-2 972
Annet driftsmateriale	-10 396
Vaktmestertjenester	-6 300
Renhold ved firmaer	-199 328
Andre fremmede tjenester	-5 842
Andre kostnader tillitsvalgte	-6 500
Andre kontorkostnader	-1 163

Reisekostnader, opplysningspliktig	-786
Bank- og kortgebyr	-3 085

Øreavrunding	-3
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	**-243 171**

NOTE: 11
FINANSINNTEKTER

Renter bankinnskudd	28 571
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	512
SUM FINANSINNTEKTER	**29 083**

NOTE: 12
ENERGIAVREGNING

Uoppgjorte avregninger, Q3 og Q4 2024	63 485
SUM ENERGIAVREGNING	**63 485**

NOTE: 13
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

Forskuddstrekk	-6 580
Skyldig arbeidsgiveravgift	-1 974
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	**-8 554**

NOTE: 14
ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Gebyr og fakturaomkostninger	-637
Mellomregning fjernvarme, Tamburløkka 1 ES	-140 024
Vann, Tamburløkka 1 ES	-75 876
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	**-216 537**

Vedlegg 5 til sak 7. Orientering vedr. utbetaling av likviditet fra TL2

Kolonne1	TL1	TL2
Antall boenheter(uten næring)	31	84
Disponible midler per 31.12.24	kr 460 770,00	kr 2 006 006,00
Nevner i seksjonsbegjæringen uten næringsseksjon	1789	5519
EK pr. kvm (seksjonsbegjæring)	kr 257,56	kr 363,47
Sum tilbake		**kr 105,92**
		kr 584 547,29

REGISTRERINGSBLANKETT

Deltagelse på digitalt årsmøte 2025

Det ordinære årsmøte blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjemaet er for deg som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.

Årsmøtet åpnes 6.10.25 og er åpent for avstemning i 3 dager
Siste dato for avstemning er 9.10.25
Selskapsnummer: 2335 **Selskapsnavn:** TAMBURLØKKA SAMEIE

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Avstemning

Du stemmer ved å krysse av i boksen til venstre for ønsket alternativ.

Sak 1 Valg av møteleder

Christian Norløff fra OBOS er valgt.

☐ For

☐ Mot

Sak 2 Valg av protokollvitner

Tommy Mejstrup er valgt.

☐ For

☐ Mot

Sak 3 Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen godkjennes

☐ For

☐ Mot

Sak 4 Tamburløkka 1: Godkjenning av årsregnskap 2024

Årsrapport og årsregnskap godkjennes.

☐ For

☐ Mot

Sak 5 Tamburløkka 2: Godkjenning av årsregnskap 2024

Årsrapport og årsregnskap godkjennes.

☐ For

☐ Mot

Sak 6 Styrehonorar for perioden 2024 frem til sammenslåing 2025

Styrehonorar for periode 24/25 settes til kr 165 000

☐ For

☐ Mot

Sak 7 Orientering vedr. utbetaling av likviditet fra TL2

Skal ikke stemmes over. Kun til orientering.

☐ For

☐ Mot

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

Protokoll til årsmøte 2025 for TAMBURLØKKA SAMEIE

Organisasjonsnummer: 928418545
Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 6. oktober kl. 09:00 til 9. oktober kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 43.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

> **Forslag til vedtak:**
> Christian Norløff fra OBOS er valgt.
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **28**
Antall stemmer mot vedtaket: **1**
Antall blanke stemmer: **14**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

2. Valg av protokollvitner

Valg av en eier til å signere protokollen digitalt.

> **Forslag til vedtak:**
> Tommy Mejstrup er valgt.
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **26**
Antall stemmer mot vedtaket: **2**
Antall blanke stemmer: **15**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

3. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

> **Forslag til vedtak:**
> Møteinnkallingen godkjennes
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **25**
Antall stemmer mot vedtaket: **2**
Antall blanke stemmer: **16**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

4. Tamburløkka 1: Godkjenning av årsregnskap 2024

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

> **Forslag til vedtak:**
> Årsrapport og årsregnskap godkjennes.
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **25**
Antall stemmer mot vedtaket: **1**
Antall blanke stemmer: **17**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

5. Tamburløkka 2: Godkjenning av årsregnskap 2024

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

> **Forslag til vedtak:**
> Årsrapport og årsregnskap godkjennes.
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **23**
Antall stemmer mot vedtaket: **1**
Antall blanke stemmer: **19**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

6. Styrehonorar for perioden 2024 frem til sammenslåing 2025

Styret skal få styrehonorar for arbeidet som er gjort i perioden 24/25.

Styret foreslår at styrehonorar for perioden 2024 frem til sammenslåing settes til kr 70 000 TL1 og kr 95 000 TL2.

Dette er ikke inkludert honorar til ekstern styreleder som utbetales etter særskilt avtale.

> **Forslag til vedtak:**
> Styrehonorar for periode 24/25 settes til kr 165 000
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **23**
Antall stemmer mot vedtaket: **1**
Antall blanke stemmer: **19**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

7. Orientering vedr. utbetaling av likviditet fra TL2

I forbindelse med sammenslåingen av Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2 skal hver boligseksjon gå inn med lik egenkapital pr. kvadratmeter.

Utregningen er foretatt ut fra egenkapital bokført 01.01.2025.

I Tamburløkka 1 er det ført avdelingsregnskap, slik at næringsseksjonens egenkapital er skilt ut. Dette videreføres til det sammenslåtte sameiet.

Det presiseres at det for årene 2023 og 2024 er betalt kostnader for begge sameier som bare er bokført i Tamburløkka 1. Dette er justert før egenkapital er beregnet i begge sameier.

Oversikten viser egenkapitalen for boligseksjonene i Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2.

Egenkapitalen (og eventuell gjeld) følger seksjonen, og det er følgelig dagens eiere som skal få utbetalt alt. Dette uansett om det har vært eierskifter. Årsaken til dette er at eventuell egenkapital i seksjonen er hensyntatt i takst og andre opplysninger gitt ved salg.

Se vedlagt oversikt som viser at eierne i tidligere Tamburløkka 2 vil få utbetalt kr 105,92 pr. kvadratmeter BRA.

Forslag til vedtak:
Skal ikke stemmes over. Kun til orientering.

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **23**
Antall stemmer mot vedtaket: **0**
Antall blanke stemmer: **20**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

Møteleder: Christian Norløff/s/
Protokollvitne: Tommy Mejstrup/s/

Protokoll til ekstraordinært årsmøte 2025 for TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Organisasjonsnummer: 928418545
Møtet ble avholdt 21. januar kl. 17:30, Obos sine lokaler - Haugenveien 13.

Antall stemmeberettigede som deltok: 32
Antall stemmeberettigede som deltok med fullmakt: 0

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

> **Forslag til vedtak:**
> Christian Norløff fra Obos er valgt.
>
> ✓ **Vedtatt.**

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

> **Forslag til vedtak:**
> Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
>
> ✓ **Vedtatt.**

3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styrets innstilling
Tommy Meijstrup signerer protokoll.

> **Forslag til vedtak:**
> Som fører av protokollen ble Christian Norløff foreslått. Protokollvitne velges på stiftelsesmøtet
>
> ✓ **Vedtatt.**

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

> **Forslag til vedtak:**
> Møteinnkallingen godkjennes. Flere melder om at de ikke har fått opp innkallingen i Vibbo.

✓ **Vedtatt.**

5. Informasjon rundt budsjett

Vi tar et overordnet titt på budsjettutkast for 2025.
Dette er ikke noe som skal godkjennes nå, kun til orientering for beboere.

Forslag til vedtak:
Denne saken er kun til orientering og skal ikke stemmes over

✓ **Vedtatt. Budsjett er orientert om, uten spørsmål.**

6. Utbetaling av særskilt honorar til styret i Tamburløkka garasjesameie

For en særdeles stor innsats i koordinering med OPAK, Realbygg og advokat skal det utbetales ekstraordinært vederlag til Garasjesameiets styremedlemmer (alle beboere).
Jobben har innbefattet innsamling av dokumentasjon. Flere befaringer samt forberedelse til befaringer. Etterbehandling dokumentasjon.

Veldig mye koordinering og kommunikasjon med advokat, gjennomlesing av større mengder informasjon/dokumentasjon.

Realbygg har vært en stor munnfull her og det er ingen tvil om at det er gjort en MASSIV jobb her.

Det er enighet om at beløpet til styret i garasjesameiet går ned med en gang dette avsluttes.

Det foreslås et beløp på 144.000 kr til fordeling. Her er det mange hundrede timers arbeid vi betaler for og det er viktig å sørge for at det belønnes når folk tar ansvar og legger rygg og hjerte i oppgavene.

Forslag til vedtak:
Tamburløkka utbetaler særskilt honorar til styret i garasjelaget

✓ **Vedtatt.**

7. Valg av løsning for TV og internett

Dette har vært den mest engasjerte debatten så langt.

I dag er det 2 eksisterende oppsett.

Det ene er 299,- for Internett uten tv. (dette har TL2 hatt)
Det andre er 449,- for Altibox Flex M. Internett + tv (dette har TL1 hatt)

Internett skal gå opp i pris ifølge Viken Fiber.

Merprisen for tv er da litt over 100,- kr ekstra.
Viken tilbyr med andre ord streaming (HMO Max, Netflix) i pakken.

En beregning av internett + en streaming tjeneste giver dermed et lavere beløp.

Det er tydelig at dette er en varm potet.
Vi stemmer om det. Begge alternativer er stort sett like gode. Det er slik at de som ikke har tv pakker i dag vil skulle betale mer.

Og de som HAR tv-pakker får ulempen med å skulle gjøre om dersom det ender med bare internett.

Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:
Kun internett kr 309 per måned

✓ **Vedtatt. Forslag 1 vedtatt med 22 for, 13 mot**

Forslag til vedtak 2:
TV + internett kr 449 per måned

✗ **Ikke vedtatt.**

8. Valg av tillitsvalgte

Foreslått styreleder Tommy Mejstrup er ekstern, og særskilt avtale lages med ham. Ekstern styreleder skal ha særskilt honorar kr 125 000 per periode.

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:
Tommy Mejstrup

Følgende stilte til valg:
Tommy Mejstrup

Styremedlem for 2 år (2 år)

Følgende ble valgt:
Benjamin Kolshus
Espen Østerås

Følgende stilte til valg:
Benjamin Kolshus
Espen Østerås

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:
Espen Gaustad
Fredrik Rutland
Ingvild Storm

Følgende stilte til valg:
Espen Gaustad
Fredrik Rutland
Ingvild Storm

Styremedlem for 1 år (1 år)

Følgende ble valgt:
Camilla Skjervold

Følgende stilte til valg:
Camilla Skjervold

Styret i garasjelaget(vara) (1 år)

Følgende ble valgt:
Styret Garasjelag

Enstemmig vedtatt. Styret i garasjelaget s2088, velges inn som vara for å få tilgang til Styrerommet og Vibbo.

Følgende stilte til valg:
Styret Garasjelag

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557537204498

Dokument

2335 Tamburløkka Sameie 21.01.2025
Hoveddokument
4 sider
Initiert på 2025-01-22 10:16:11 CET (+0100) av Christian Norløff (CN)
Ferdigstilt den 2025-01-22 13:08:53 CET (+0100)

Underskriverne

Christian Norløff (CN)
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Organisasjonsnr. 934 261 585
christian.norloff@obos.no
+4790142914

Navnet norsk BankID oppga var "Christian Fredrik Norløff"
BankID utstedt av "DNB Bank ASA"
2024-09-16 14:07:09 CEST (+0200)
Signert 2025-01-22 10:16:49 CET (+0100)

Tommy K. Mejstrup (TKM)
tommy@mejstrup.no
+4797195015

Navnet norsk BankID oppga var "Tommy K Mejstrup-Johansen"
BankID utstedt av "Danske Bank A/S"
2024-10-31 07:32:03 CET (+0100)
Signert 2025-01-22 13:08:53 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: https://scrive.com/verify

OBOS
Eiendomsforvaltning



Ekstraordinært årsmøte 2025

Innkalling

S.nr. 2335
TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Velkommen til årsmøte i TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:

21. januar 2025 kl. 17:30, Obos sine lokaler - Haugenveien 13.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Annen informasjon

Dette blir et stiftelsesmøte mellom Tamburløkka 1 og Tamburløkka 2.

Vi vil behandle noen mindre saker, samt valg av nytt styre. Regnskap for Tamburløkka 1 og 2 for 2024 er ikke ferdig revidert, og vil bli behandlet på digitalt årsmøte så snart det foreligger.

For en god ordens skyld - vi holder på å endre navn. Det skal ikke hete Tamburløkka 1 - det skal bare hete Tamburløkka. Denne prosess er vi i gang med i Brønnøysund så det blir riktig.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Informasjon rundt budsjett
6. Utbetaling av særskilt honorar til styret i Tamburløkka garasjesameie
7. Valg av løsning for TV og internett
8. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak

Christian Norløff fra Obos er valgt.

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Som fører av protokollen ble Christian Norløff foreslått. Protokollvitne velges på stiftelsesmøtet

---

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Informasjon rundt budsjett

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Vi tar et overordnet titt på budsjettutkast for 2025.
Dette er ikke noe som skal godkjennes nå, kun til orientering for beboere.

Forslag til vedtak

Denne saken er kun til orientering og skal ikke stemmes over

Vedlegg

1. 2335 2025 utkast budsjett.pdf

Sak 6

Utbetaling av særskilt honorar til styret i Tamburløkka garasjesameie

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

For en særdeles stor innsats i koordinering med OPAK, Realbygg og advokat skal det utbetales ekstraordinært vederlag til Garasjesameiets styremedlemmer (alle beboere).
Jobben har innbefattet innsamling av dokumentasjon. Flere befaringer samt forberedelse til befaringer. Etterbehandling dokumentasjon.

Veldig mye koordinering og kommunikasjon med advokat, gjennomlesing av større mengder informasjon/dokumentasjon.

Realbygg har vært en stor munnfull her og det er ingen tvil om at det er gjort en MASSIV jobb her.

Det er enighet om at beløpet til styret i garasjesameiet går ned med en gang dette avsluttes.

Det foreslås et beløp på 144.000 kr til fordeling. Her er det mange hundrede timers arbeid vi betaler for og det er viktig å sørge for at det belønnes når folk tar ansvar og legger rygg og hjerte i oppgavene.

Forslag til vedtak

Tamburløkka utbetaler særskilt honorar til styret i garasjelaget

---

Sak 7

Valg av løsning for TV og internett

Sakens flertallskrav:
Alminnelig (50%)

Forslagenes flertallskrav:
Alminnelig (50%)

Dette har vært den mest engasjerte debatten så langt.

I dag er det 2 eksisterende oppsett.

Det ene er 299,- for Internett uten tv. (dette har TL2 hatt)
Det andre er 449,- for Altibox Flex M. Internett + tv (dette har TL1 hatt)

Internett skal gå opp i pris ifølge Viken Fiber.

Merprisen for tv er da litt over 100,- kr ekstra.
Viken tilbyr med andre ord streaming (HMO Max, Netflix) i pakken.

En beregning av internett + en streaming tjeneste giver dermed et lavere beløp.

Det er tydelig at dette er en varm potet.
Vi stemmer om det. Begge alternativer er stort sett like gode. Det er slik at de som ikke har tv pakker i dag vil skulle betale mer.

Og de som HAR tv-pakker får ulempen med å skulle gjøre om dersom det ender med bare internett.

a)
Saken har flere forslag til vedtak. Først stemmer du for eller mot saken:

- For Valg av løsning for TV og internett
- Mot Valg av løsning for TV og internett

b)
Hvilket av forslagene stemmer du for dersom det skulle bli flertall for saken?

1. Kun internett kr 309 per måned
2. TV + internett kr 449 per måned

Vedlegg

2. VikenFiber-2025.pdf

Sak 8

Valg av tillitsvalgte

Foreslått styreleder Tommy Mejstrup er ekstern, og særskilt avtale lages med ham. Ekstern styreleder skal ha særskilt honorar kr 125 000 per periode.

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

- Tommy Mejstrup

Valg av 2 styremedlem for 2 år Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem for 2 år:

- Espen Østerås
- kandidat 1
  Velges på møtet

Valg av 4 varamedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:


- Vara 1
  Velges på møtet
- Vara 2
  Velges på møtet
- Vara 3
  Velges på møtet
- Vara 4
  Velges på møtet

Valg av 3 styremedlem for 1 år Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styremedlem for 1 år:

- Kandidat 2
  Velges på møtet
- Kandidat 3
  Velges på møtet
- Kandidat 4
  Velges på møtet

Company: 2335, Period: 2024 - 12

	Budsjett 2025
INNKREVDE FELLESKOSTNADER	5292040
ANDRE INNTEKTER	0
INNTEKTER	**5292040**
PERSONALKOSTNADER	30000
STYREHONORAR	405000
REVISJONSHONORAR	10000
FORRETNINGSFØRERHONORAR	160000
KONSULENT OG FORVALTN.TJEN	180000
DRIFT OG VEDLIKEHOLD	658000
FORSIKRINGER	250000
KOMMUNALE AVGIFTER	500000
ENERGI / FYRING	950000
TV-ANLEGG/BREDBÅND	500000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	568000
DRIFTSKOSTNADER	**4211000**
Innbetalt andel fellesgjeld	0
DRIFTSRESULTAT	**1081040**
FINANSINNTEKT/KOSTNAD	
FINANSINNTEKTER	0
FINANSPOSTER	**0**
RESULTAT	**1081040**
ENDRING LIKVIDITET	**1081040**


Internett og tv
Internett 250/250 Mbps
Tv med 25 poeng, 75 poeng for de som ønsker
Faste kanaler inkludert
50 timer opptak
Programarkivet
Start forfra
Altibox Appen
Tv og internett
Internett 100/100 Mbps
Tv med 100 poeng
Faste kanaler inkludert
500 timer opptak
Programarkivet
Start forfra
Altibox Appen

Deltagelse på ekstraordinært årsmøte 2025

Årsmøtet avholdes 21.01.25
Selskapsnummer: 2335 **Selskapsnavn:** TAMBURLØKKA 1 EIERSEKSJONSSAMEIE

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

Eier kan møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

4 B. Forslag til endring av husordensreglene
: *Forslagsstiller: Heidi Hansen*

ORDENSREGLER

FOR
Tamburløkka 2 Eierseksjonssameie

1. INNLEDNING

Trivselen i et boligsameie avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. Ordensreglene fastsettes av sameiermøtet og forvaltes av styret i sameiet.

2. FORMÅL

Ordensreglene sier noe om hvordan vi skal forholde oss til hverandre og i boområdet vårt. De skal gjenspeile det flertallet av beboerne ser på som et minimum av felles regler som det er nødvendig at beboerne tar hensyn til. Reglene skal bidra til å skape god trivsel for alle som bor i Hagen Johansens Vei 6-12. Dette vil kunne oppnås dersom alle opptrer hensynsfullt overfor hverandre og lojalt følger de oppfordringer og pålegg som sameiermøtet og styret gir.

3. STØY

Det skal som hovedregel være stille i perioden kl. 23:00 - 07:00 på hverdager og mellom kl 00.00 - 07.00 natt til lørdag og søndag.

Øving på instrumenter og annen støyende virksomhet som snekkervirksomhet og boring med drill, skal ikke finne sted i tiden kl. 20.00 – 09.00 på hverdager og kl 18.00 - 09.00 på lørdager. Støyende virksomhet skal ikke forekomme på søn- og helligdager.

Ved større selskaper og fester som man regner med vil kunne medføre støy etter kl. 23 skal naboer som berøres varsles.

4. DYREHOLD

Dyreeiere skal ta hensyn til naboer og utvise ansvar for sitt dyrehold slik at dyreholdet ikke er til ulempe for naboene. Dyr skal alltid føres i bånd på sameiets omrade. Ekskrementer skal tas opp og kastes. Mating av fugler på balkonger, svalganger og fellesområder er ikke tillatt, da dette også trekker til seg mus og rotter.

5. INNENDØRS FELLESOMRADER

Hovedinngangsdøren skal aldri forlates ulåst. Dersom den automatiske dørlukkeren ikke fungerer, skal døren trekkes i lås.

- Sykler og barnevogner skal ikke settes i inngangspartiet eller i trappeoppgangene. Barnevogner kan plasseres innenfor oppmerket område under trappen i kjelleren.
- Alle beboere plikter å anskaffe skilt til postkassen. Dette bestilles av den enkelte og må minimum ha navn på alle i husstanden og H0 nummer.
- Røyking er ikke tillatt innendørs i fellesområder.
  Sneiper, snusposer og annet søppel skal ikke kastes utenfor inngangsdørene eller på fellesområdene. Dette gjelder også ved røyking på egen balkong.
- Reklame skal tas med inn i egen leilighet eller kastes i papirsøplet, den skal ikke legges oppå/ved postkassene.
- Møbler, tepper og annet som er til hinder for felles renhold i trappeoppgangen må ikke gå utover brannsikkerheten. Eventuell utsmykning i trappeoppgangene må skje med forsiktighet. Der det er utsmykning, matter etc utenfor inngangsdøren til leilighetene, forutsettes det at beboeren som har utplassert dette selv tar ansvar for rengjøring av området.
- Det tillates ikke at sko settes/oppbevares i fellesarealene.
- Dersom det oppstår skader, lyspærer ikke blir skiftet og annet vedlikehold i fellesområder eller garasje ikke blir utført, bes styret varslet med lapp i styreleders postkasse eller på e-post: tamburlokka-2@styrerommet.no. Dette gjelder også ved klage på manglende eller dårlig utført renhold.

6. FASADE

Hvis det ønskes montert solskjerming, skal forhåndsgodkjente farger benyttes, se oppslag på Vibbo. Rekkverk, vindusrammer, tak, stolpe og vegger på balkonger eller terrasser skal kun males i angitte fargekoder dvs. tilsvarende fargen ved innflytting. Fargekodene finnes i boligpermen.

7. TERRASSER OG BALKONGER

Beplantning må vannes med forsiktighet for å unngå vannsøl på underliggende terrasser og balkonger. Ved måking av balkong skal det gjøres slik at snø ikke måkes ned på underliggende balkonger. For å sikre trivselen på alle balkongene skal større gulvtepper ikke ristes ut fra balkongen.

Det er tillatt å bruke elektrisk- og gassgrill på balkongene. Kullgriller og ”engangsgriller” tillates ikke p.g.a. brannfare.

Skrot, søppel og pappesker som kan forsøple fellesområdene ved vind, skal ikke oppbevares på balkonger. Det er heller ikke tillatt å oppbevare/henge opp ting på balkonger som medfører støy for naboene.

8. ANTENNEANLEGG

Sameiet er tilknyttet kabel-tv. Oppsetting av synlige parabol- eller andre antenner på balkong eller vegg er ikke tillatt.

9. BODER

Det er forbudt å oppbevare brann- og eksplosjonsfarlige væsker, gass eller luktsterke gjenstander i bodene. Eierne frarådes fra å oppbevare verdigjenstander der. Døren til bodrommene skal alltid være låst, selv ved korte fravær. Beboerne må påse at de ikke slipper inn personer til bodene som ikke selv har nøkler.

10. GARASJE

- Vis hensyn ved kjøring i garasjen. Det skal kjøres maksimalt i gangfart.
- Parker på midten av ditt eget felt og kun på den oppmerkede plassen.
- Dersom din bil forurenser gulvet med bensin/olje, har du som eier av plassen ansvar for umiddelbart å fjerne dette med dertil egnet middel.
- Hold alltid egen plass ryddig og garasjen låst for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk. Det er hver enkelt sameieres ansvar å sørge for at ikke uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget. For å redusere faren for tyveri frarådes det å oppbevare dekk, skibokser og lignende i garasjen. Verdigjenstander bør heller ikke være synlig i bilen.
- Det er ikke tillatt å kjøre inn i garasjen med bil som er full av snø. Det er ikke sluk i garasjen, og snø på bilene vil smelte og lage store vanndammer som gir skade på både bygg og biler.

11. GJESTEPARKERING

Det er anledning for gjester til å parkere i garasjeanlegget på plass 38, 39 og 40. Maks tid for gjesteparkering er 24 timer, deretter må bilen være ute av garasjen i minimum 24 timer. Beboere tillates ikke å parkere på gjesteparkeringen.

Ved bruk av gjesteparkeringen er **huseier** ansvarlig for at det legges en lapp i bilvinduet som opplyser om:
-parkeringstid (ankomstdato og klokkeslett) og
-hvem man er gjest hos (Navn, leilighetsnummer og telefonnummer til huseier)

12. AVFALLSHÅNDTERING

Husholdningsavfall og aviser/papir kastes i avfallsanleggets innkastsluker. Avfallet skal tilpasses lukenes diameter.
Esker og annen pappemballasje **skal** rives i mindre biter, slik at det faller ned i oppsamlingstanken.
Glass og metall leveres i oppsamlingstank utenfor Hagen Johansens vei 2.

Annet avfall må leveres på kommunens miljøstasjoner eller på Miljøbilen som har stopp utenfor Coop Ekstra på spesifikke datoer. Info om hvilken type avfall som kan leveres på Miljøbilen finnes på nettsiden til Folloren.

Det er **strengt forbudt** å sette igjen noen som helst form for avfall eller andre gjenstander utenfor avfallsbeholderne. Forbudet gjelder også dersom containerne skulle være fulle.

13.BEHANDLINGSPROSEDYRE VED KLAGER

Ved klage på overtredelser av ordensreglene, forholder styret seg kun til skriftlige, signerte klager som er saklig begrunnet.

14.ENDRING AV ORDENSREGLER

Endringer av ordensregler vedtas med alminnelig flertall på sameiermøte. Se §11 i sameiets vedtekter.

VEDTEKTER
FOR
TAMBURLØKKA 1 OG 2 GARASJESAMEIE

Fastsatt den 10.10.2022 på stiftelsesmøte.

1. Sameiets medlemmer og forutsetningene for sameiets etablering m.v.

1.1 Tamburløkka 1 og 2 garasjesameie (heretter kalt Garasjesameiet) er et tingsrettslig sameie i anleggseiendom gnr. 102 bnr. 439 snr. 2 i Ås kommune (heretter kalt Garasjeseksjonen). Eiendommen gnr. 102 bnr. 439 er i henhold til eierseksjonen seksjonert som Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie, med totalt 2 seksjoner. I Garasjesseksjonen er det 108 parkeringsplasser.

Garasjesameiet eier Garasjesseksjonen i sameie og består av 108 sameieandeler, en andel for hver parkeringsplass. Hver parkeringsplass utgjør følgelig 1/108 av Garasjesameiet. Hver ideelle andel har lik andel i Garasjesameiet.

En «sameier» er den som til enhver tid er eier av ideelle andeler i eiendommen. For ideelle andeler som ikke er solgt av selger/utbygger, innebærer dette for disse andelene at selgr/utbygger (eller det selskap disse andeler måte være videresolgt til) er sameier.

1.2 Garasjesameiet er etablert og gitt myndighet til å ta seg av felles drift, vedlikehold og andre fellesanliggender for sameiet. De enkelte sameiere har rett og plikt til å være medlem av Garasjesameiet.

1.3 Eieren av en parkeringsplass registreres i grunnboken som hjemmelshaver til 1/108 andel av Garasjeseksjonen. Dersom to sameiere eier en parkeringsplass – en sameieandel – sammen, skal hver av disses eierandel i grunnboken registreres som 2/216. Andre eierandeler enn 1/108 og 2/216 er ikke tillatt registrert i grunnboken.

1.4 Sameieandelene er innad i Garasjesameiet nummerert med nr. 1-108. Hvilken parkeringsplass som tilhører den enkelte sameieandel fremgår av tegning vedlagt som bilag 1 til nærværende vedtekter (vedlegg 1 utarbeides ifb. overtakelse).

1.5 Garasjesameiet er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter for Garasjesameiet og de til enhver tid gjeldende vedtekter for Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie.

1.6 Garasjesameiet skal ha samme forretningsfører som Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie.

2. Garasjesameiets formål og oppgaver

Garasjesameiet er etablert for ivaretakelse av interessene til eierne av sameieandelene. Garasjesameiet skal besørge forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av garasjeanlegget med tilhørende nedkjørsel med bygningsmessige og tekniske funksjoner, når slikt vedlikehold ikke omfattes av vedlikeholdsplikten til Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie.

Garasjesameiet har myndighet til å treffe alle avgjørelser som naturlig hører sammen med denne oppgaven. Garasjesameiet kan herunder fastsette regler for bruk av eiendommen og parkeringsplassene. Slike regler må kunngjøres på behørig måte for sameierne.

3. Disposisjonsrett over sameieandel med rett til parkeringsplass

3. 1 Alle sameiere har en ideell andel av Garasjesameiet iht. eierbrøk angitt i tinglyst skjøte. Sameierne kan bare overdra, leie ut og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av disse vedtektene.

3.2 En sameieandel i Garasjesameiet gir rett til parkering i sameiets parkeringsareal på tildelt plass.

Ikke-solgte ideelle andeler tilhører selger/utbygger og de tilsvarende plasser disponeres av dette selskap eller det selskap/den kjøper utbygger måtte overdra disse ideelle andeler til.

3.3 Eier- og bruksrett til parkeringsplass skal ikke skille lag, men kan kun avhendes sammen. Dette er ikke til hinder for utleie av plasser, som reguleres i pkt. 3.4 og 3.5 nedenfor. Ingen annen sameier har forkjøps- eller innløsningsrett ved overdragelse av sameieandel med rett til parkeringsplass.

3.4 Ved utleie av parkeringsplass må styret og forretningsfører informeres med opplysning om leietaker.

3.5 Den sameier som overdrar eller leier ut garasjeplass må også sørge for at overdragelsen/utleieforholdet meldes til Garasjesameiet v/styret, idet en bruksrett til garasjeplass ikke kan utøves av andre enn den som er registrert som eier av sameieandel med rett til parkeringsplass eller de som måtte være registrert i Garasjesameiet som leietaker av slik garasjesameieregistrert sameier.

4. Garasjeanlegget - bruk

4.1 Garasjeanlegget kan bare brukes til parkering og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige brukerne. Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra Garasjesameiets eiendom.

4.2 All ferdsel i garasjeanlegget og i nedkjørsel skal skje hensynsfullt og slik at annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig forvoldes.

4.3 Når skader på Garasjesameiets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person, vil vedkommende eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig. Om utleverte nøkler/portåpnere til garasjeanlegget bortkommer har Garasjesameiet rett til å foreta utskiftning av låser og innkjøp av nye nøkler til samtlige brukere/omkoding av portåpnersystemet for regning av den sameier som har mistet/blitt frastjålet nøkkel/portåpner. Sameieren er også ansvarlig for skade forårsaket av en person som sameieren har gitt adgang til garasjeanlegget (gjennom utleie, utlånsforhold og/eller på annen måte).

5. Årsmøte

5.1 Garasjesameiets øverste organ er årsmøtet der alle sameiere har møte- og stemmerett. Også styremedlemmer som ikke er sameiere har møterett. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni måned. Innkallelse sendes sameierne minst 8 og høyst 20 dager før møtet.

5.2 Årsberetning, avdelingsregnskap, regnskap med revisjonsberetning fra Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie, forslag til planer, budsjett og andre saker som skal behandles på ordinært årsmøte må inntas i innkallingen. Forslag til saker som en sameier ønsker skal tas opp på årsmøtet må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer og som kunngjøres for sameierne. Alle sameiere kan kreve saker tatt opp på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er medtatt i innkallingen.

5.3 Alle sameiere har én stemme for hver ideelle andel på årsmøtet. Stemme kan avgis ved fullmektig. Fullmakter må være skriftlige og datert og fremlegges ved årsmøtets åpning. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

5.4 Styrets leder er årsmøtets ordstyrer, hvis ikke årsmøtet velger en annen. Det velges en person til å undertegne protokollen sammen med styrelederen. Protokoll fra årsmøtet med årsmøtets beslutninger sendes sameierne.

5.5 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte hvis ikke annet er fastsatt i vedtektene. Ombygging eller annet som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, samt vedtektsendringer, kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

5.6 Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet. Uten hensyn til dette skal det ordinære årsmøte behandle:

- Årsberetning
- Avdelingsregnskap
- Revidert regnskap, herunder fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer
- Innkomne forslag
- Planer og budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av eiernes bidrag

5.7 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller sameiere som representerer minst 10% av andelene i sameiet skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte avvikles etter samme bestemmelser som ordinært årsmøte så langt reglene passer.

6. Styret

6.1 Garasjesameiets styre består av styreleder og 2 styremedlemmer. Styrets medlemmer trenger ikke være sameiere, men skal sitte i styret (styreleder, styremedlem eller varamedlem) i Tamburløkka 1 Eierseksjonssameie eller Tamburløkka 2 Boligsameie. Det skal velges minst ett medlem fra hvert av sameiene.

6.2 Styremedlemmene velges for 2 år av gangen såfremt ikke annen perriode angis ved valget. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

6.3 Styret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall blant de møtende. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

6.4 Styrets vedtak protokolleres. Protokoll undertegnes av mer enn halvparten av de tilstedeværende medlemmer.

6.5 Styret holder møte når styrets leder eller et flertall av medlemmene krever det.

6.6 Styret står for den daglige ledelse av Garasjesameiet og skal iverksette årsmøtets vedtak. Innenfor rammene av årsmøtets vedtak og de økonomiske midler som står til Garasjesameiets disposisjon, bestemmer styret hvordan vedlikehold og drift av garasjeanlegget med tilhørende nedkjørsel skal organiseres og utføres. Styret kan herunder engasjere forretningsfører, vaktmester, vaktselskap og/eller annet personale/andre tjenesteleverandører til å utføre de enkelte oppgaver.

6.7 Styret skal sørge for at garasjeanlegget vedlikeholdes og renholdes slik at anlegget til enhver tid, så langt det er mulig, kan brukes i samsvar med formålet og slik at alle krav i henhold til gjeldende regelverk om brannsikring etc. er oppfylt.

6.8 Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel.

6.9 Styret påser at kostnadene til Garasjesameiets drift fordeles og innkreves i henhold til fordelingsnøkkelen, jfr. pkt. 7.

6.10 I fellesanliggende forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap Garasjesameiet og har signaturrett.

7. Fordeling av kostnader

7.1 Kostnader med Garasjeseksjonen skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.

Dette gjelder utgifter til blant annet:

a. eiendomsforsikring
b. kostnader til indre og ytre vedlikehold av sameiets eiendom
c. strøm
d. renhold av fellesarealer, kjøresoner og p-plasser
e. kostnader ved forretningsførsel, vaktmester, revisorhonorar og styrehonorarer
f. eiendomsskatt
g. andel av felleskostnader som viderefaktureres fra Tamburløkka 1 og 2 parkeringshus eierseksjonssameie

7.2 Plikt til kostnadsdekning iht. pkt 7.1 over begynner å løpe straks sameieandel med rett til parkeringsplass eller spesialrom er overlevert til eier/beboer av bolig eller overlevert til respektive sameie/borettslag.

8. Hjemmelsregistrering

Sameiers eierrett (hjemmel) til den enkelte garasjeplass vil ved den første kjøpers overtagelse av hver enkelt plass ved garasjeanleggets ferdigstillelse, bli registrert på den enkelte sameiers navn i grunnboken ved tinglysing av ideell andel. Ved senere salg må selger eller kjøper selv sørge for at hjemmelen blir overført til den nye sameier. For registrering i Garasjesameiet vises til pkt. 3.5 ovenfor.

9. Rettighet til adkomst

Bolig- og næringseiere i tilliggende eiendommer kan ha rett til å benytte deler av sameiets eiendom til rømningsvei ved brann mv.


10. Sameieloven

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot ufravikelige bestemmelser sameieloven, gjelder bestemmelsene i lov om sameige av 18. juni 1965 nr 6 (sameieloven); eventuelt senere lovgivning som måtte erstatte denne lov.


Sameiere kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15 dersom ikke sameiets bebyggelse totalødelegges ved brann, eksplosjon eller annen hendelse eller rives av enhver årsak sammen med bebyggelsen på en eller flere av de ovenforliggende eiendommer (og da med oppløsning/bruksdeling i samsvar med slik rivning).


***

SNITT AA



SNITT BB





TITTEL: Snitt AA og BB	SKALA: A1/1:125 A3/1:250
TEGNINGSNUMMER: A100-30	REV. INDEX:

REV. INDEX	BESKRIVELSE	SIGN.	DATO	KONTROLL	GODKJENT

PROSJEKT: Solberg Øst felt BBB2

LOKALISERINGSFIGUR:

STATUS: NABOVARSEL


TILTAKSHAVER	ENTREPRENØR	GODKJENNINGSDATO
BONAVA AS	REALBYGG AS	12.05.20

ARKITEKT: ARKITEKTSKAP
Torggata 33 0183 Oslo
Tlf 22 99 29 10
post@arkitektskap.no
www.arkitektskap.no


PROSJEKTNR: 102/10
FILK. ARK: 20009
TEGNET: ØB
KONTROLL: AG
GODKJENT: ÅA


TITTEL: Snitt AA og BB	SKALA: A1/1:125 A3/1:250
TEGNINGSNUMMER: A100-30	REV. INDEX:

SNITT CC



SNITT DD





TITTEL	Snitt CC og DD
MÅLESTOKK	A1/1:125 A3/1:250
TEGNINGSNUMMER	A100-31
REV. INDEX	

REV.	KONTR.	BESKRIVELSE	PROSJEKTERT	SIGNERT	KOTROLL	GODKJENT

PROSJEKT: Solberg Øst felt BBB2

LOKALISERINGSFIGUR

STATUS: NABOVARSEL

TILTAKSHAVER	ENTREPRENØR	GODKJENNELSESDATO
BONAVA AS	REALBYGG AS	12.05.20
		GNR/BNR: 102/10

ARKITEKT: ARKITEKTSKAP AS
Tårggata 33 0183 Oslo
Tlf 22 99 29 10
post@arkitektskap.no
www.arkitektskap.no

PROSJEKT NR.	20009
SIGNERT	ØB
KONTROLL	AG
GODKJENT	ÅA


TITTEL	Snitt CC og DD
MÅLESTOKK	A1/1:125 A3/1:250
TEGNINGSNUMMER	A100-31
REV. INDEX	



1: Fasade Sørvest Hus D




2: Fasade Nordvest Hus D



3: Fasade Nordøst Hus D



4: Fasade Sørøst Hus D



TITTEL	Fasader hus D
MÅLESTOKK	A1/1:100 A3/1:200
TEGNINGSNUMMER	A40-107
REV. INDEX	B

REV. INDEX	BESKRIVELSE	BETALINGSPLAN	DATO	KONTR.	GODKJENT
B	Fargekode fasader		31.08.21	MO	DB	AA
A	V-0652ch T2 endret endret til V-0652h T2		15.06.21	MO	DB	AA

PROSJEKT: Tamburløkka 2

LOKALISERINGSKOTEGUR:

STATUS: ARBEIDSTEGNINGER

TILTAKSHAVER	ENTREPRENØR	DATO FERDIGSTILLELSE
BONAVA AS	REALBYGG AS	14.04.21

GNR/BNR: 102/431

ARKITEKT: ARKITEKTSKAP AS
Torggata 33 0183 Oslo
Tlf 22 99 29 10
post@arkitektskap.no
www.arkitektskap.no

PROSJ.NR: 20035

TEGNET: ØB

KONTROLLERT: AG

GODKJENT: ÅA

TITTEL	MÅLESTOKK
Fasader hus D	A1/1:100 A3/1:200
TEGNINGSNUMMER: A40-107	REV. INDEX: B

Ås kommune

Plan, bygg og geodata

Arkitektskap AS
Torggata 33
0183 OSLO

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	BYGG-23/00051-11	Bertha Solheim Hansen	22.09.2023

Gnr 102 bnr 431 og 439 - Hagen Johansens vei 6, 8, 10, 12 - Solberg øst - BBB2 - nye boliger og garasjekjeller - Ferdigattest

Eiendom (gnr/bnr): 102 / 431 og 439
Ansvarlig søker: Arkitektskap AS
Tiltakshaver: BONOVA AS

Det er gitt midlertidig brukstillatelse i dokument 20/01815-21, datert 20.07.2022
Vi viser til søknad om ferdigattest i dokument 23/00051-13, datert 07.09.2023

Bygningstype:	Boligblokk	Vedtaksnummer:	20/01815-2
Tiltakets art:	Nybygg	Vedtaksdato:	25.08.2020
Bygningsnummer:	Nr. 6 – 20 leiligheter 300826683	BYA: 465 m²	BRA: 1592 m² hvorav 96 m2 er åpent areal
Bygningsnummer:	Nr. 8 – 20 leiligheter 300826906	BYA: 465 m²	BRA: 1592 m² hvorav 96 m2 er åpent areal
Bygningsnummer:	Nr. 10 – 24 leiligheter 300826899	BYA: 552 m²	BRA: 1906 m² hvorav 114 m2 er åpent areal
Bygningsnummer:	Nr. 12 – 20 leiligheter 300826689	BYA: 465 m²	BRA: 1592 m² hvorav 96 m2 er åpent areal

Bygningstype:	Garasjekjeller Gnr 102 bnr 439 Anleggseiendom	Vedtaksnummer:	20/01815-2
Tiltakets art:	Nybygg	Vedtaksdato:	25.08.2020
Anleggseiendom	Garasjekjeller	Beregnet areal:	3.285 m²

Anmodning om ferdigattest og dokumentasjon med gjennomføringsplan jf. plan- og bygningslovens (pbl.) § 21-10 er mottatt. Ved den fremlagte dokumentasjon bekrefter de ansvarlige at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av pbl.
I medhold av pbl. § 21-10 og byggesaksforskriften § 8-1 gir bygningsmyndigheten på grunnlag av innsendt dokumentasjon ferdigattest for tiltaket. Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i ramme- og igangsettingstillatelser. Tiltaket eller deler av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter, jf. pbl. § 20-1. Bruksendring krever særlig tillatelse, jf. pbl. § 20-1.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Med hilsen

Helga Steen-Johnsen
for
Bertha Solheim Hansen
Avdelingsingeniør

Arve Bekkevard
Plan- og bygningssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:
FOLLO BRANNVESEN IKS
KOMMUNALTEKNIKK VAR-GEBYR (Ekstern)
BONOVA AS

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Eiendomsdata (Seksjon)

Bruksnavn		Beregnet areal	0
Etablert dato	11.07.2022	Arealmerknader	
Oppdatert dato	10.09.2025	Antall teiger	0
Seksjonsformål	Boligseksjon	Tilleggsareal (Bygg)	True
Sameiebrøk	58/8968	Bruk av grunn	( )

- [x] Tinglyst
- [ ] Del i samla fast eiendom
- [ ] Grunnforurensning
- [ ] Avtale/Vedtak om gr.erverv
- [x] Bestående
- [ ] Under sammenslåing
- [x] Kulturminne
- [ ] Klage er anmerket
- [ ] Ikke fullført oppmålingsforr.
- Frist fullføring:
- [ ] Har fester
- [ ] Jordskifte er krevd
- [ ] Mangel ved matrikkelføringskrav
- Frist retting:

Forretninger

Brukstilfelle Forretningstype	Forr.dato M.før.dato	Kom. saksref. Annen ref.	Tingl.status Endr.dato	Involverte Berørte
Sammenslåing Sammenslåing	15.04.2025 18.02.2025	OPPM-2024/00560	Tinglyst 15.04.2025	102/430 (4540,1), 102/430/0/1, 102/430/0/2, 102/430/0/3, 102/430/0/4, 102/430/0/5, 102/430/0/6, 102/430/0/7, 102/430/0/8, 102/430/0/9, 102/430/0/10, 102/430/0/11, 102/430/0/12, 102/430/0/13, 102/430/0/14, 102/430/0/15, 102/430/0/16, 102/430/0/17, 102/430/0/18, 102/430/0/19, 102/430/0/20, 102/430/0/21, 102/430/0/22, 102/430/0/23, 102/430/0/24, 102/430/0/25, 102/430/0/26, 102/430/0/27, 102/430/0/28, 102/430/0/29, 102/430/0/30, 102/430/0/31, 102/430/0/32, 102/430/0/33, 102/430/0/34, 102/430/0/35, 102/430/0/36, 102/430/0/37, 102/430/0/38, 102/430/0/39, 102/430/0/40, 102/430/0/41, 102/430/0/42, 102/430/0/43, 102/430/0/44, 102/430/0/45, 102/430/0/46, 102/430/0/47, 102/430/0/48, 102/430/0/49, 102/430/0/50, 102/430/0/51, 102/430/0/52, 102/430/0/53, 102/430/0/54, 102/430/0/55, 102/430/0/56, 102/430/0/57, 102/430/0/58, 102/430/0/59, 102/430/0/60, 102/430/0/61, 102/430/0/62, 102/430/0/63, 102/430/0/64, 102/430/0/65, 102/430/0/66, 102/430/0/67, 102/430/0/68, 102/430/0/69, 102/430/0/70, 102/430/0/71, 102/430/0/72, 102/430/0/73, 102/430/0/74, 102/430/0/75, 102/430/0/76, 102/430/0/77, 102/430/0/78, 102/430/0/79, 102/430/0/80, 102/430/0/81, 102/430/0/82, 102/430/0/83, 102/430/0/84, 102/430/0/85, 102/430/0/86, 102/430/0/87, 102/430/0/88, 102/430/0/89, 102/430/0/90, 102/430/0/91, 102/430/0/92, 102/430/0/93, 102/430/0/94, 102/430/0/95, 102/430/0/96, 102/430/0/97, 102/430/0/98, 102/430/0/99, 102/430/0/100, 102/430/0/101, 102/430/0/102, 102/430/0/103, 102/430/0/104, 102/430/0/105, 102/430/0/106, 102/430/0/107, 102/430/0/108, 102/430/0/109, 102/430/0/110, 102/430/0/111, 102/430/0/112, 102/430/0/113, 102/430/0/114, 102/430/0/115, 102/430/0/116, 102/431 (-4540,1)
Omnummerering Omnummerering	01.01.2024 01.01.2024		Tinglyst 01.01.2024	102/430/0/33, 102/430/0/34, 102/430/0/35, 102/430/0/36, 102/430/0/37, 102/430/0/38, 102/430/0/39, 102/430/0/40, 102/430/0/41, 102/430/0/42, 102/430/0/43, 102/430/0/44, 102/430/0/45, 102/430/0/46, 102/430/0/47, 102/430/0/48, 102/430/0/49, 102/430/0/50, 102/430/0/51, 102/430/0/52, 102/430/0/53, 102/430/0/54, 102/430/0/55, 102/430/0/56, 102/430/0/57, 102/430/0/58, 102/430/0/59, 102/430/0/60, 102/430/0/61, 102/430/0/62, 102/430/0/63, 102/430/0/64, 102/430/0/65, 102/430/0/66, 102/430/0/67, 102/430/0/68, 102/430/0/69, 102/430/0/70, 102/430/0/71, 102/430/0/72, 102/430/0/73, 102/430/0/74, 102/430/0/75, 102/430/0/76, 102/430/0/77, 102/430/0/78, 102/430/0/79, 102/430/0/80, 102/430/0/81, 102/430/0/82, 102/430/0/83, 102/430/0/84, 102/430/0/85, 102/430/0/86, 102/430/0/87, 102/430/0/88, 102/430/0/89, 102/430/0/90, 102/430/0/91, 102/430/0/92, 102/430/0/93, 102/430/0/94, 102/430/0/95, 102/430/0/96,

				102/430/0/97, 102/430/0/98, 102/430/0/99, 102/430/0/100, 102/430/0/101, 102/430/0/102, 102/430/0/103, 102/430/0/104, 102/430/0/105, 102/430/0/106, 102/430/0/107, 102/430/0/108, 102/430/0/109, 102/430/0/110, 102/430/0/111, 102/430/0/112, 102/430/0/113, 102/430/0/114, 102/430/0/115, 102/430/0/116, 102/431
Seksjonering Seksjonering	06.07.2022 06.07.2022	22/01419	Tinglyst 13.07.2022	102/430/0/33 (13,9), 102/430/0/34 (12,9), 102/430/0/35 (12,2), 102/430/0/36 (13,9), 102/430/0/37 (16,3), 102/430/0/53 (17,9), 102/430/0/54 (17,4), 102/430/0/55 (15,4), 102/430/0/56 (19,1), 102/430/0/57 (16,2), 102/430/0/73 (15,4), 102/430/0/74 (15,8), 102/430/0/75 (10,6), 102/430/0/76 (10,3), 102/430/0/77 (15,8), 102/430/0/78 (17,4), 102/430/0/97 (12,1), 102/430/0/98 (16,1), 102/430/0/99 (12,6), 102/430/0/100 (15,8), 102/430/0/101 (12,8), 102/431 (-309,9)

Tinglyste eierforhold

Navn ID	Rolle Andel	Adresse Poststed	Status Kategori
OMHOLT MARIANN MARKSETH F281188*****	Hjemmelshaver (H) 1/1	Hagen Johansens vei 10 1406 1406 SKI	Bosatt (B)

Kulturminne

Lokalitetsnr	191253	Vernetype	Uavklart
Kulturminneart	Rydningsrøyslokalitet	Kategori	Arkeologisk lokalitet
Ført dato	13.02.2015	Url	
Oppdatert dato	18.10.2025	Tilkn. eiendommer	102/10, 102/430, 102/430/0/1, 102/430/0/2, 102/430/0/3, 102/430/0/4, 102/430/0/5, 102/430/0/6, 102/430/0/7, 102/430/0/8, 102/430/0/9, 102/430/0/10, 102/430/0/11, 102/430/0/12, 102/430/0/13, 102/430/0/14, 102/430/0/15, 102/430/0/16, 102/430/0/17, 102/430/0/18, 102/430/0/19, 102/430/0/20, 102/430/0/21, 102/430/0/22, 102/430/0/23, 102/430/0/24, 102/430/0/25, 102/430/0/26, 102/430/0/27, 102/430/0/28, 102/430/0/29, 102/430/0/30, 102/430/0/31, 102/430/0/32, 102/430/0/33, 102/430/0/34, 102/430/0/35, 102/430/0/36, 102/430/0/37, 102/430/0/38, 102/430/0/39, 102/430/0/40, 102/430/0/41, 102/430/0/42, 102/430/0/43, 102/430/0/44, 102/430/0/45, 102/430/0/46, 102/430/0/47, 102/430/0/48, 102/430/0/49, 102/430/0/50, 102/430/0/51, 102/430/0/52, 102/430/0/53, 102/430/0/54, 102/430/0/55, 102/430/0/56, 102/430/0/57, 102/430/0/58, 102/430/0/59, 102/430/0/60, 102/430/0/61, 102/430/0/62, 102/430/0/63, 102/430/0/64, 102/430/0/65, 102/430/0/66, 102/430/0/67, 102/430/0/68, 102/430/0/69, 102/430/0/70, 102/430/0/71, 102/430/0/72, 102/430/0/73, 102/430/0/74, 102/430/0/75, 102/430/0/76, 102/430/0/77, 102/430/0/78, 102/430/0/79, 102/430/0/80, 102/430/0/81, 102/430/0/82, 102/430/0/83, 102/430/0/84, 102/430/0/85, 102/430/0/86, 102/430/0/87, 102/430/0/88, 102/430/0/89, 102/430/0/90, 102/430/0/91, 102/430/0/92, 102/430/0/93, 102/430/0/94, 102/430/0/95, 102/430/0/96, 102/430/0/97, 102/430/0/98, 102/430/0/99, 102/430/0/100, 102/430/0/101, 102/430/0/102, 102/430/0/103, 102/430/0/104, 102/430/0/105, 102/430/0/106, 102/430/0/107, 102/430/0/108, 102/430/0/109, 102/430/0/110, 102/430/0/111, 102/430/0/112, 102/430/0/113, 102/430/0/114, 102/430/0/115, 102/430/0/116, 102/434

Bruksenheter

Type	Adresse	Br.enhet	Eiendom	BRA	Rom	Bad	WC	Kjøkkentilgang
Bolig	Hagen Johansens vei 10	H0202	102/430/0/80	58	3	1	1	Kjøkken

Adresse

Vegadresse: Hagen Johansens vei 10 *Adressetilleggsnavn:*

Poststed	1406 SKI	Kirkesogn	02090103 Nordby
Grunnkrets	108 Solbergskogen - Tamburbakken	Tettsted	512 Ski
Valgkrets	4 Solberg		

Bygg

Nr	Bygningsnr	Lnr	Type	Bygningsstatus	Dato
1	300826899		Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. (142)	Ferdigattest (FA)	22.09.2023

1: Bygning 300826899: Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. (142), Ferdigattest 22.09.2023

Bygningsdata

Næringsgruppe	Bolig (X)	BRA Bolig	1906
Sefrakminne	Nei	BRA Annet	
Kulturminne	Nei	BRA Totalt	1906
Opprinnelseskode	Vanlig registrering	BTA Bolig	2096
Har heis	Nei	BTA Annet	
Vannforsyning	Tilkn. off. vannverk	BTA Totalt	2096
Avløp	Offentlig kloakk	Bebygd areal	552
Energikilder		Ufullstendig areal	Nei
Oppvarmingstyper		Antall boenheter	24

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus	Dato	Reg.dato
Rammetillatelse	25.08.2020	24.09.2020
Igangsettingstillatelse	19.02.2021	02.03.2022
Endre bygningsdata	22.06.2022	22.06.2022
Endre bygningsdata	06.07.2022	06.07.2022
Midlertidig brukstillatelse	20.07.2022	22.09.2022
Ferdigattest	22.09.2023	02.10.2023

Bruksenheter

Type	Adresse	Br.enhet	Eiendom	BRA	Rom	Bad	WC	Kjøkkentilgang
Bolig	Hagen Johansens vei 10	H0202	102/430/0/80	58	3	1	1	Kjøkken

Etasjer

Etasje	Ant. boenh.	BRA Bolig	BRA Annet	Sum BRA	BTA Bolig	BTA Annet	Sum BTA
H04	6	476,5	0	476,5	0	0	0
H03	6	476,5	0	476,5	0	0	0
H02	6	476,5	0	476,5	0	0	0
H01	6	476,5	0	476,5	2096	0	2096

Seksjonert eiendom: Grunneiendom 102/430

Bruksnavn		Beregnet areal	7841.6
Etablert dato	18.06.2020	Historisk oppgitt areal	0
Oppdatert dato	17.04.2025	Historisk arealkilde	Ikke oppgitt (0)

Skyld	0	Antall teiger	1
Bruk av grunn			
Arealmerknader			

☑ Tinglyst	☐ Del i samla fast eiendom	☐ Grunnforurensning	☐ Avtale/Vedtak om gr.erverv	
☑ Bestående	☐ Under sammenslåing	☑ Kulturminne		
☑ Seksjonert	☐ Klage er anmerket	☐ Ikke fullført oppmålingsforr.	Frist fullføring:	
☐ Har fester	☐ Jordskifte er krevd	☐ Mangel ved matrikkelføringskrav	Frist retting:	

Teiger

Type teig	X	Y	H	H.teig	Ber. areal	Arealmerknad
Eiendomsteig	6621454.8	601385.3	0	Ja	7841.6	

Ås kommune

Adresse: Postboks 195, 1431 ÅS

Telefon: 64 96 20 00

Utskriftsdato: 13.05.2024

Planopplysninger

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Ås kommune

Kommunenr.	3218	**Gårdsnr.**	102	**Bruksnr.**	431	**Festenr.**		**Seksjonsnr.**	19
Adresse	Hagen Johansens vei 6, 1406 SKI								

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på eiendommen.

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Plantyper med treff

- Kommuneplaner
- Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
- Reguleringsplaner

Plantyper uten treff

- Kommuneplaner under arbeid
- Kommunedelplaner under arbeid
- Reguleringsplaner over bakken
- Reguleringsplaner bunn
- Bebyggelsesplaner over bakken
- Midlertidige forbud
- Kommunedelplaner
- Reguleringsplaner under bakken
- Reguleringsplaner under arbeid
- Bebyggelsesplaner
- Bebyggelsesplaner under bakken

Kommuneplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	KPL_22-34
Navn	Kommuneplanens arealdel 2022-2034
Plantype	Kommuneplanens arealdel
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	15.06.2022
Bestemmelser	- https://www.arealplaner.no/3218/dokumenter/6529/KPLAN_22_34_Bestemmelser%2C%20vedtatt%2008.02.2023.pdf
Delarealer	**Delareal** 4 849 m^2 **BestemmelseOmrådenavn** Prioritert utbyggingsområde Solberg **KPBestemmelseHjemmel** forhold som skal avklares og belyses
	Delareal 4 849 m^2 **KPHensynsonenavn** H110_1 **KPSikring** Nedslagsfelt drikkevann
	Delareal 4 849 m^2 **Arealbruk** Boligbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id	318
Navn	Detaljreguleringsplan for Solberg Øst
Plantype	Detaljregulering
Status	Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse	23.10.2019
Bestemmelser	- https://www.arealplaner.no/3218/dokumenter/5001/2.%20Reguleringsbestemmelser%2C%20datert%2011.11.2019.pdf
Delarealer	**Delareal** 4 304 m^2 **Formål** Boligbebyggelse-blokkbebyggelse **Feltnavn** f_BBB2
	Delareal 114 m^2 **Formål** Lekeplass **Feltnavn** f_BLK6
	Delareal 226 m^2 **Formål** Lekeplass **Feltnavn** f_BLK4
	Delareal 205 m^2 **Formål** Lekeplass **Feltnavn** f_BLK5

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (500 meter)

Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon

Id	R-326
Navn	Omsorgsboliger ved Nordbyvegen
Status	Planforslag
Plantype	Detaljregulering
Id	328
Navn	Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse
Status	Endelig vedtatt arealplan
Plantype	Områderegulering
Id	201708 (https://www.arealplaner.no/3207/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=3207&planidentifikasjon=201708)
Navn	NORDRE FINSTAD FELT B4 OG A1C
Status	Planforslag
Plantype	Detaljregulering


Ås kommune

Reguleringsplankart

Eiendom: 102/431/0/19
Adresse: Hagen Johansens vei 6
Dato: 13.05.2024
Målestokk: 1:1000

N

UTM-32



Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Reguleringsplan/Bebyggelsesplan PBL 1985

- Område for boliger med tilhørende anlegg
- Frittliggende småhusbebyggelse
- Offentlig institusjon (sykehus, aldershjen, sykehjem mv.)
- Kjøreveg
- Annen veggrunn
- Gang-/sykkelveg
- Felles avkjørsel
- Felles lekeareal for barn
- Bolig/Kontor

Reguleringsplan PBL 2008


- Bestemmelsegrense
- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
- Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
- Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
- Annen tjenesteyting
- Lekeplass
- Bolig/forretning
- Kjøreveg
- Fortau
- Annen veggrunn - grøntareal
- Turveg
- Vegetasjonsskjerm
- Bestemmelseområde

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008

- Regulerings- og bebyggelsesplanområde
- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Byggegrense
- Regulert senterlinje
- Frisiktslinje
- Målelinje/Avstandslinje
- Avkjørsel
- Abc Påskrift feltnavn
- Abc Påskrift reguleringsformål/arealformål
- Abc Påskrift areal
- Abc Påskrift utnytting
- Abc Påskrift bredde

Utskriftsdato: 01.11.2025

Eiendomskart for eiendom 3218 - 102/430//80



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

- Eiendomsgr omtvistet
- Hjelpelinje vegkant
- Hjelpelinje fiktiv
- Hjelpelinje punktfeste
- Hjelpelinje vannkant

- Eiendomsgr lite nøyaktig >=500
- Eiendomsgr mindre nøyaktig >200<=500
- Eiendomsgr mindre nøyaktig >30<=200
- Eiendomsgr middels nøyaktig >10<=30
- Eiendomsgr nøyaktig <= 10
- Eiendomsgr uviss nøyaktighet

- Grensepunkt lite nøyaktig
- Grensepunkt mindre nøyaktig
- Grensepunkt mindre nøyaktig
- Grensepunkt middels nøyaktig
- Grensepunkt nøyaktig

- Grensepunkt - offentlig godkjent
- Grensepunkt - bolt
- Grensepunkt - kors
- Grensepunkt - rør
- Grensepunkt - hjelpepunkt / annet
- Grensepunkt - uten klassifisering

Areal og koordinater for eiendommen

Areal	7 841,60 m^2	**Arealmerknad**					
Representasjonspunkt	**Koordinatsystem**	EUREF89 UTM Sone 32	**Nord**	6621454,8	**Øst**	601385,3	

Grensepunkter						**Grenselinjer (m)**	
#	**Nord**	**Øst**	**Nøyaktigh.**	**Nedsatt i**	**Grensepunkttype**	**Lengde**	**Radius**
1	6621402,35	601410,265	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,12	
2	6621401,764	601410,996	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
3	6621401,988	601411,176	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
4	6621401,73	601411,499	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
5	6621401,694	601411,471	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
6	6621399,965	601413,628	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,76	
7	6621402,147	601415,377	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
8	6621402,176	601415,343	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
9	6621402,471	601415,58	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
10	6621404,173	601413,457	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
11	6621403,876	601413,219	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
12	6621404,134	601412,896	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
13	6621404,197	601412,947	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
14	6621404,784	601412,216	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
15	6621389,842	601401,479	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,67	
16	6621389,604	601401,776	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
17	6621389,281	601401,516	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
18	6621389,332	601401,453	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
19	6621388,125	601400,487	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
20	6621386,005	601403,131	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,39	
21	6621387,212	601404,098	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
22	6621387,393	601403,873	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
23	6621387,715	601404,132	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
24	6621387,687	601404,167	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
25	6621389,805	601405,866	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
26	6621391,723	601403,473	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
27	6621391,689	601403,445	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
28	6621391,925	601403,149	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
29	6621383,431	601406,345	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
30	6621378,965	601411,914	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	7,14	

31	6621380,171	601412,881	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
32	6621380,35	601412,657	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
33	6621380,611	601412,865	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
34	6621380,583	601412,901	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
35	6621380,853	601413,118	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
36	6621382,313	601411,298	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,33	
37	6621382,042	601411,081	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
38	6621382,013	601411,116	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
39	6621381,754	601410,907	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
40	6621384,636	601407,312	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,61	
41	6621377,764	601416,542	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,73	
42	6621377,736	601416,577	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
43	6621377,413	601416,318	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
44	6621377,593	601416,093	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
45	6621376,355	601415,1	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,59	
46	6621374,235	601417,744	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,39	
47	6621375,473	601418,737	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,59	
48	6621375,524	601418,674	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
49	6621375,846	601418,933	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
50	6621375,608	601419,23	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
51	6621377,741	601420,941	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,73	
52	6621379,897	601418,252	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,45	
53	6621387,034	601427,307	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,45	
54	6621386,719	601427,7	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,50	
55	6621386,755	601427,728	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
56	6621386,52	601428,021	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
57	6621386,257	601427,81	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
58	6621385,233	601429,087	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,64	
59	6621389,132	601432,214	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,00	
60	6621390,157	601430,938	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,64	
61	6621389,958	601430,779	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,25	
62	6621390,507	601430,092	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,88	
63	6621380,357	601437,613	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,22	
64	6621378,895	601439,437	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
65	6621379,159	601439,649	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
66	6621378,9	601439,971	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	

67	6621378,864	601439,943	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
68	6621377,135	601442,1	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,76	
69	6621379,318	601443,85	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
70	6621379,345	601443,815	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
71	6621379,641	601444,052	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
72	6621381,342	601441,93	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
73	6621381,046	601441,692	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
74	6621381,305	601441,369	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
75	6621381,406	601441,451	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
76	6621382,868	601439,628	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
77	6621367,012	601429,95	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,67	
78	6621366,773	601430,248	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
79	6621366,451	601429,989	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
80	6621366,501	601429,926	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
81	6621365,295	601428,959	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
82	6621363,175	601431,603	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,39	
83	6621364,382	601432,57	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
84	6621364,562	601432,346	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
85	6621364,885	601432,604	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
86	6621364,857	601432,639	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
87	6621366,975	601434,338	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
88	6621368,893	601431,945	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
89	6621368,858	601431,917	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
90	6621369,095	601431,621	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
91	6621360,599	601434,816	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
92	6621357,065	601439,222	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,65	
93	6621358,271	601440,19	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
94	6621360,221	601437,759	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,12	
95	6621360,478	601437,965	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
96	6621360,459	601437,99	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,03	
97	6621360,72	601438,201	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
98	6621362,166	601436,399	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,31	
99	6621361,903	601436,189	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
100	6621361,882	601436,213	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,03	
101	6621361,626	601436,007	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
102	6621361,805	601435,784	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	

103	6621356,04	601440,502	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
104	6621352,506	601444,909	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,65	
105	6621353,712	601445,876	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
106	6621353,892	601445,653	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
107	6621354,152	601445,861	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
108	6621354,124	601445,896	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
109	6621354,393	601446,112	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
110	6621356,155	601443,918	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,81	
111	6621355,882	601443,698	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
112	6621355,854	601443,732	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
113	6621355,596	601443,526	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
114	6621357,245	601441,469	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,64	
115	6621351,526	601449,265	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,82	
116	6621351,498	601449,3	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
117	6621351,175	601449,041	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
118	6621351,355	601448,817	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
119	6621350,149	601447,849	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
120	6621348,009	601450,517	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,42	
121	6621349,216	601451,484	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
122	6621349,266	601451,422	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
123	6621349,588	601451,681	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
124	6621349,35	601451,977	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
125	6621351,731	601453,449	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
126	6621351,93	601453,127	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
127	6621352,002	601453,171	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,08	
128	6621353,722	601451,027	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,75	
129	6621362,172	601458,314	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,45	
130	6621361,48	601459,178	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,11	
131	6621361,517	601459,201	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
132	6621361,366	601459,446	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
133	6621361,048	601459,25	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,37	
134	6621359,933	601460,641	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,78	
135	6621363,833	601463,769	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,00	
136	6621365,332	601461,899	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,40	
137	6621365,114	601461,764	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,26	
138	6621365,645	601461,1	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,85	

139	6621390,351	601458,117	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,59	
140	6621386,804	601462,54	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,67	
141	6621388,827	601464,161	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,59	
142	6621389,037	601463,899	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
143	6621389,297	601464,107	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
144	6621389,268	601464,142	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
145	6621389,539	601464,359	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
146	6621390,999	601462,539	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,33	
147	6621390,728	601462,322	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
148	6621390,7	601462,357	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
149	6621390,44	601462,149	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
150	6621392,373	601459,739	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,09	
151	6621386,453	601467,785	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,71	
152	6621386,425	601467,82	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
153	6621386,101	601467,561	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
154	6621386,313	601467,297	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
155	6621384,411	601465,772	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,44	
156	6621382,229	601468,494	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,49	
157	6621384,13	601470,019	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,44	
158	6621384,212	601469,918	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
159	6621384,535	601470,176	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
160	6621384,297	601470,474	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
161	6621386,415	601472,172	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,71	
162	6621388,571	601469,483	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,45	
163	6621395,723	601478,55	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,45	
164	6621395,173	601479,237	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,88	
165	6621394,946	601479,054	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,29	
166	6621393,509	601480,845	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,30	
167	6621397,409	601483,972	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,00	
168	6621398,845	601482,18	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,30	
169	6621398,646	601482,021	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,25	
170	6621399,196	601481,334	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,88	
171	6621411,875	601460,384	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,22	
172	6621410,413	601462,207	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
173	6621410,677	601462,419	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
174	6621410,418	601462,742	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	

175	6621410,383	601462,714	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
176	6621408,653	601464,871	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,77	
177	6621410,864	601466,585	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
178	6621411,16	601466,822	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
179	6621412,862	601464,7	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
180	6621412,564	601464,462	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
181	6621412,823	601464,139	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
182	6621412,925	601464,22	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
183	6621414,386	601462,398	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
184	6621399,91	601450,791	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,14	
185	6621398,449	601452,614	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
186	6621398,551	601452,696	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
187	6621398,293	601453,019	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
188	6621397,995	601452,78	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
189	6621396,106	601455,136	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,02	
190	6621396,403	601455,375	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
191	6621396,375	601455,41	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
192	6621398,493	601457,109	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
193	6621400,412	601454,716	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
194	6621400,376	601454,687	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
195	6621400,634	601454,366	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
196	6621400,898	601454,578	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
197	6621402,36	601452,755	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,34	
198	6621405,848	601431,358	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,67	
199	6621407,87	601432,98	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,59	
200	6621408,081	601432,718	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
201	6621408,341	601432,926	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,33	
202	6621408,313	601432,961	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
203	6621408,584	601433,178	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,35	
204	6621410,043	601431,358	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,33	
205	6621409,513	601430,932	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,68	
206	6621411,417	601428,557	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,04	
207	6621409,394	601426,936	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,59	
208	6621405,496	601436,603	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
209	6621405,468	601436,639	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
210	6621405,145	601436,38	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	

211	6621405,356	601436,116	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
212	6621404,622	601435,527	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
213	6621402,44	601438,249	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,49	
214	6621403,174	601438,837	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
215	6621403,256	601438,736	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
216	6621403,578	601438,994	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
217	6621403,34	601439,292	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
218	6621405,424	601440,963	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,67	
219	6621405,66	601440,666	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
220	6621405,696	601440,694	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
221	6621407,615	601438,302	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
222	6621414,767	601447,368	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,45	
223	6621414,451	601447,761	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,50	
224	6621414,486	601447,789	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
225	6621414,252	601448,083	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
226	6621413,284	601447,307	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,24	
227	6621412,407	601448,399	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,40	
228	6621417,012	601452,092	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,90	
229	6621417,889	601450,999	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,40	
230	6621417,69	601450,84	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,25	
231	6621418,239	601450,154	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,88	
232	6621429,457	601431,025	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,93	
233	6621429,72	601431,237	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
234	6621429,462	601431,56	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
235	6621429,427	601431,532	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,04	
236	6621427,697	601433,689	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,77	
237	6621429,879	601435,439	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,80	
238	6621429,908	601435,404	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
239	6621430,203	601435,641	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
240	6621431,905	601433,518	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
241	6621431,608	601433,28	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
242	6621431,866	601432,957	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
243	6621431,969	601433,039	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
244	6621432,553	601432,311	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,93	
245	6621430,041	601430,297	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,22	
246	6621414,181	601423,612	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,49	

247	6621414,913	601424,198	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
248	6621415,124	601423,935	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,34	
249	6621415,446	601424,193	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
250	6621415,418	601424,229	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
251	6621417,537	601425,927	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,72	
252	6621419,455	601423,534	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	3,07	
253	6621419,42	601423,505	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,05	
254	6621419,657	601423,21	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
255	6621417,574	601421,54	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,67	
256	6621417,336	601421,837	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,38	
257	6621417,013	601421,578	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,41	
258	6621417,095	601421,476	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,13	
259	6621416,364	601420,89	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	0,94	
260	6621431,863	601416,034	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,90	
261	6621429,042	601419,551	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,51	
262	6621433,644	601423,241	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,90	
263	6621436,465	601419,723	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	4,51	
264	6621395,072	601388,03	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	6,60	
265	6621397,02	601389,593	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,50	
266	6621401,148	601384,444	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	6,60	
267	6621399,202	601382,881	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	2,50	
268	6621461,448662	601377,328916	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	15,52	
269	6621457,678	601381,053	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,30	
270	6621434,667	601357,758	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	32,74	
271	6621438,221278	601354,242167	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,00	
272	6621432,07	601348,62	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	8,33	
273	6621431,24	601349,4	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,14	
274	6621425,91	601349,27	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	5,93	3,64
275	6621424,78	601350,33	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,55	
276	6621402,5	601375,21	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	33,44	192,90
277	6621390,43	601391,31	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	20,12	
278	6621367,79	601421,46	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	37,70	
279	6621341,29	601452,29	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	40,68	307,36
280	6621399,36	601487,43	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	67,87	
281	6621400,39	601486,64	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Umerket (56)	1,30	
282	6621420,16	601464,63	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	29,59	

283	6621426,21	601451,98	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	14,02	226,06
284	6621431,71	601441,98	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	11,41	224,24
285	6621439,03	601430,28	10 cm	Jord (JO)	Off. godkjent grensemerke (51)	13,80	222,15
286	6621453,26	601411,27	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Off. godkjent grensemerke (51)	23,76	224,48
287	6621472,36	601388,36	10 cm	Ikke spesifisert (IS)	Gjerdestolpe (82)	29,83	

Kartverket

PRIVATMEGLEREN SKI-ÅS
RÅDHUSPLASSEN 2F
1430 ÅS

Bestiller: drift@websystemer.as
Deres referanse: 309-24-0191 (Malin Edvardsen)
Vår referanse: 3517491/24333653
Bestilling: C3 2024-06-21 (6) 5

Dato
21.06.2024

Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

Dok.nr.:	Embete:	Registrert:	Rettsstiftelse:
765049	200	11.7.2022	SEKSJONERING

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:

Knr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
3218 ÅS	102	431	0	0

[X] Dokumentet følger vedlagt.

[ ] Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På https://seeiendom.kartverket.no er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

Statens kartverk Tinglysing, Tinglysing - fast eiendom
Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 32 11 80 00 Telefax: 32 11 88 01
E-post: tinglysing@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2022/765049/200
Uthentet 2024-06-21 08:30

Melding til tinglysing

Det er ført en seksjonering i matrikkelen
Det er ført med brukstilfelle: Seksjonering

Løpenummer for forretning: 613650003
Vedlegg: Ja

Rekvirent av tinglysing

Organisasjonsnr	Navn	Adresse
964948798	ÅS KOMMUNE	Postboks 195, 1431 ÅS

Rekvirent(er) av forretning

Fødselsdato/Orgnr	Navn	Bruksenhe	Adresse
919553146	SOLBERG ØST TOMTEUTVIKLING AS		Postboks 6666 St. Olavs Plass, 0129 OSLO

Matrikkelenhet(er) som er seksjonert

Knr	Gnr	Bnr
3021	102	431

Nye seksjoner

Knr	Gnr	Bnr	Fnr	Snr	Sameiebrøk	Formålskode	Tilleggsareal bygning	Eksklusivt uteareal
3021	102	431	0	1	69 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	2	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	3	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	4	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	5	38 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	6	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	7	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	8	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	9	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	10	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	11	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	12	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	13	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	14	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	15	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	16	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	17	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	18	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	19	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei

Doknr: 765049 Tinglyst: 11.07.2022
STATENS KARTVERK

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2022/765049/200
Uthentet 2024-06-21 08:30

Melding til tinglysing

Knr	Gnr	Bnr	Fnr	Snr	Sameiebrøk	Formålskode	Tilleggsareal bygning	Eksklusivt uteareal
3021	102	431	0	20	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	21	69 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	22	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	23	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	24	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	25	38 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	26	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	27	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	28	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	29	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	30	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	31	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	32	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	33	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	34	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	35	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	36	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	37	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	38	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	39	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	40	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	41	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	42	93 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	43	40 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	44	45 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	45	89 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	46	76 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	47	76 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	48	58 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	49	93 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	50	40 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	51	45 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	52	89 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei

Melding til tinglysing

Knr	Gnr	Bnr	Fnr	Snr	Sameiebrøk	Formålskode	Tilleggsareal bygning	Eksklusivt uteareal
3021	102	431	0	53	76 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	54	58 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	55	93 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	56	40 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	57	45 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	58	89 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	59	76 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	60	58 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	61	93 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	62	40 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	63	45 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	64	89 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	65	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	66	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	67	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	68	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	69	55 / 5519	Boligseksjon	Ja	Ja
3021	102	431	0	70	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	71	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	72	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	73	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	74	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	75	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	76	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	77	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	78	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	79	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	80	62 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	81	49 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	82	92 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	83	50 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei
3021	102	431	0	84	78 / 5519	Boligseksjon	Ja	Nei

Melding til tinglysing er hjemlet i Matrikkelloven § 24

Kartverket

Attestert kopi av dok.nr. 2022/765049/200
Uthentet 2024-06-21 08:30

Melding til tinglysing

Søknad om seksjonering

Tinglysingsrekvirenten (kommunen)		
Kommunen skal fylle ut dette feltet og sende skjemaet til Kartverket.		
Kommunens navn	Kommunens adresse	Kontaktperson
Ås kommune 3021	Postboks 195 1431 Ås	Annette Grimnes

1. Opplysninger om innsenderen			
Feltet skal fylles ut av den som sender inn søknaden til kommunen. Dette kan være den som eier eiendommen (hjemmelshaveren), men også en advokat eller annen med fullmakt fra hjemmelshaveren(e).			
Navn	Fødselsnr./Org.nr.	E-postadresse	
Bonava Oslo AS v/Tone-Lise Pettersen	946 810 207	tone-lise.pettersen@bonava.com	
Adresse	Postnummer	Poststed	Telefonnummer
Postboks 1031 Hoff	0218	Hoff	41514343

2. Opplysninger om eiendommen				
Kommunenr.	Kommunens navn	Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.
3021	Ås kommune	102	431	

3. Hvem eier/fester eiendommen? (Hjemmelshaver(e))		
Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer)	Navn	Eierandel (oppgis som brøk)
919 553 146	Solberg Øst Tomteutvikling AS	1/1

4. Søknad (ønsket oppdeling av eiendommen)

Eiendommen søkes oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av fordelingslisten nedenfor.
Dersom eiendommen ønskes oppdelt i flere enn seksti seksjoner, må du fortsette utfyllingen på søknadens siste side.

Seksjonsnummer

Seksjonens formål
B = Boligseksjon (omfatter også fritidsboliger)
N = næringsseksjon
SB = samleseksjon bolig
SN = samleseksjon næring

Samlebrøk (teller)
Her skriver du telleren til seksjonen. Nederst skriver du nevneren, som vil være summen av tellerne til samtlige seksjoner i samelet.

Tilleggsareal
Fyll ut denne kolonnen hvis seksjonen skal ha tilleggsareal.
B = tilleggsareal i bygning
G = tilleggsareal i grunn (krever oppmålingsforretning)
BG = tilleggsareal i bygning og grunn (krever oppmålingsforretning)

S.nr	Formål	Brøk (teller)	Tilleggsareal	S.nr	Formål	Brøk (teller)	Tilleggsareal	S.nr	Formål	Brøk (teller)	Tilleggsareal	S.nr	Formål	Brøk (teller)	Tilleggsareal	S.nr	Formål	Brøk (teller)	Tilleggsareal
1	B	69	BG	13	B	92	B	25	B	38	BG	37	B	49	B	49	B	93	B
2	B	62	BG	14	B	50	B	26	B	62	B	38	B	92	B	50	B	40	B
3	B	49	BG	15	B	78	B	27	B	49	B	39	B	50	B	51	B	45	B
4	B	92	BG	16	B	62	B	28	B	92	B	40	B	78	B	52	B	89	B
5	B	38	BG	17	B	49	B	29	B	50	B	41	B	50	BG	53	B	76	B
6	B	62	B	18	B	92	B	30	B	78	B	42	B	93	BG	54	B	58	B
7	B	49	B	19	B	50	B	31	B	62	B	43	B	40	BG	55	B	93	B
8	B	92	B	20	B	78	B	32	B	49	B	44	B	45	BG	56	B	40	B
9	B	50	B	21	B	69	BG	33	B	92	B	45	B	89	BG	57	B	45	B
10	B	78	B	22	B	62	BG	34	B	50	B	46	B	76	BG	58	B	89	B
11	B	62	B	23	B	49	BG	35	B	78	B	47	B	76	B	59	B	76	B
12	B	49	B	24	B	92	BG	36	B	62	B	48	B	58	B	60	B	58	B
Sum tellere:		3935				Nevner =		3935											

Dato	Innsenderens underskrift
19.04.22	Tone-Lise Pettersen

5. Nødvendige dokumenter som skal tinglyses samtidig med seksjoneringen

Her skal søker kun gi opplysninger om dokumenter som er nødvendige for at seksjoneringen skal kunne tinglyses, for eksempel dokumenter som inneholder opplysninger om fordeling av opprinnelige sameieandeler.

6. Egenerklæring om at vilkårene i eierseksjonsloven er oppfylt

Hjemmelshaver(ne) erklærer at:

a) ☒ hver seksjonseier har enerett til å bruke en bruksenhet

b) ☒ hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal, fra naboeiendom eller fra egen tilleggsdel

c) ☒ det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen eller plangrunnlaget

d) ☒ seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen

e) ☒ seksjoneringen omfatter bare én grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom, eller at kommunen med samtykke fra Kartverket har gjort unntak fra vilkåret

f) ☒ det er fastsatt om den enkelte seksjon skal brukes til boligformål eller annet formål, og bruksformålet er i samsvar med arealplanformålet, eller annen bruk det er gitt tillatelse til

g) ☒ rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt dersom seksjoneringen gjelder planlagt bygning eller søknadspliktige tiltak i eksisterende bygg

h) ☒ arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, seksjoneres til fellesareal

i) ☒ det er fastsatt vedtekter.

Hjemmelshaver(ne) er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring, jf. straffeloven § 365

7. Egenerklæring om at lovens tilleggsvilkår for seksjonering til bolig er oppfylt

Hjemmelshaver(ne) erklærer at:

☒ Hver boligseksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten og at bad og wc er i eget eller egne rom

eller

☐ boligseksjonen skal brukes til fritidsbolig,

eller

☐ alle boligene inngår i en samleseksjon bolig

Dato	Innsenderens underskrift
19.04.22	Tone-Lise

8. Vedlegg som skal følge søknaden

a) Situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene

b) Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig

c) Sameiets vedtekter

d) Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom noen av bruksenhetene har utendørs tilleggsareal

e) Dokumentasjon på at boligseksjoner oppfyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven. Som regel vil slik dokumentasjon fremgå av tillatelse etter plan- og bygningsloven, men også opplysninger fra matrikkelen, tinglyste klausuler eller annet dokument kan tjene som dokumentasjon

f) Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring som går ut på at eiendommen ikke kan disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver. Samtykket må være med original signatur

g) Dersom det er flere hjemmelshavere til eiendommen som skal seksjoneres, skal skjemaet «Fordeling av sameieandeler ved seksjonering» vedlegges.

9. Innsendte plantegninger

☒ Som hjemmelshaver(e) bekrefter jeg/vi at de vedlagte plantegningene stemmer overens med den faktiske planløsningen

10. Underskrifter

Sted og dato	Hjemmelshavers underskrift	Gjenta navn med blokkbokstaver
Oslo 19.04.2022		SOLBERG ØST TOMTEUTVIKLING AS v/BONAVA OSLO AS v/ MATILDA VINJE
Sted og dato	Hjemmelshavers underskrift	Gjenta navn med blokkbokstaver
Sted og dato	Hjemmelshavers underskrift	Gjenta navn med blokkbokstaver
Sted og dato	Hjemmelshavers underskrift	Gjenta navn med blokkbokstaver
Sted og dato	Hjemmelshavers underskrift	Gjenta navn med blokkbokstaver
Sted og dato	Hjemmelshavers underskrift	Gjenta navn med blokkbokstaver
Sted og dato	Hjemmelshavers underskrift	Gjenta navn med blokkbokstaver

11. Kommunens saksbehandling

a) ☐ Kommunen har utarbeidet og vedlagt matrikkelkart for utendørs tilleggsdeler

b) ☒ Brev med orientering om vedtaket er sendt til innsenderen (må krysses av)

12. Kommunen bekrefter at tillatelse til seksjonering er gitt for (må fylles ut):

Kommunenr.	Kommunens navn	Gårdsnr.	Bruksnr.	Festenr.
3021	ÅS KOMMUNE	102	431	

Dato	Underskrift	Stempel
26/4 - 2022		Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Annette C. Gi

Dato	Innsenderens underskrift
19.04.22	Torstein Pettersen

4. Søknad (ønsket oppdeling av eiendommen), fortsettelse.

Eiendommen søkes oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av fordelingslisten nedenfor

Seksjons-nummer


Seksjonens formål
B = Boligseksjon (omfatter også fritidsboliger)
N = næringsseksjon
SB = samleseksjon bolig
SN = samleseksjon næring

Samelebrøk (teller)
Her skriver du telleren til seksjonen. Nederst skriver du nevneren, som vil være summen av tellerne til samtlige seksjoner i sameiet.


Tilleggsareal
Fyll ut denne kolonnen hvis seksjonen skal ha tilleggsareal.
B = tilleggsareal i bygning
G = tilleggsareal i grunn (krever oppmålingsforretning)
BG = tilleggsareal i bygning og grunn (krever oppmålingsforretning)

S.nr	For-mål	Brøk (teller)	Tilleggs-areal	S.nr	For-mål	Brøk (teller)	Tilleggs-areal	S.nr	For-mål	Brøk (teller)	Tilleggs-areal	S.nr	For-mål	Brøk (teller)	Tilleggs-areal	S.nr	For-mål	Brøk (teller)	Tilleggs-areal
61	B	93	B	85				109				133				157			
62	B	40	B	86				110				134				158			
63	B	45	B	87				111				135				159			
64	B	89	B	88				112				136				160			
65	B	49	BG	89				113				137				161			
66	B	92	BG	90				114				138				162			
67	B	50	BG	91				115				139				163			
68	B	78	BG	92				116				140				164			
69	B	55	BG	93				117				141				165			
70	B	62	B	94				118				142				166			
71	B	49	B	95				119				143				167			
72	B	92	B	96				120				144				168			
73	B	50	B	97				121				145				169			
74	B	78	B	98				122				146				170			
75	B	62	B	99				123				147				171			
76	B	49	B	100				124				148				172			
77	B	92	B	101				125				149				173			
78	B	50	B	102				126				150				174			
79	B	78	B	103				127				151				175			
80	B	62	B	104				128				152				176			
81	B	49	B	105				129				153				177			
82	B	92	B	106				130				154				178			
83	B	50	B	107				131				155				179			
84	B	78	B	108				132				156				180			
Sum tellere:		1584				Nevner =		1584											

Dato	Innsenderens underskrift
19.04.22	Tone Lise Pedersen


Seksjonering av uteareal 102/431
06.07.2022
Målestokk 1:500
N
102/431/*/23
102/431/*/24
102/431/*/22
102/431/*/25
102/431/*/21
102/431/*/41
102/431/*/3
102/431/*/42
102/431/*/4
102/431/*/46
102/431
102/431/*/2
102/431/*/5
102/431/*/43
102/431/*/1
102/431/*/44
102/431/*/65
102/430/*/22
102/431/*/45
102/431/*/69
102/431/*/66
102/431/*/68
102/431/*/67
102/430/*/2
102/430
10
12
8
6
4
2
20
22
24
26
28
30
32

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2022/765049/200
Uthentet 2024-06-21 08:30



Snr	SEKSJONSNUMMER
TB	TILLEGGSDEL BYGNING
TG	TILLEGGSDEL GRUNN
	UTENDØRS FELLESAREAL
	INNENDØRS FELLESAREAL
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	SJAKT

Hagen Johansens vei 6, 8, 10 og 12
Gnr 102 / Bnr 431

SEKSJONERING

Plan 1. etasje


BONAVA	REALBYGG AS	1:300 (A3)	22.03.2022

ARKITEKTSKAP
Torggata 33 0183 Oslo
Tlf 22 99 29 10
post@arkitektskap.no
www.arkitektskap.no


S-01

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2022/765049/200
Uthentet 2024-06-21 08:30


Hagen
Johansens vei 6




Hagen
Johansens vei 8



Hagen
Johansens vei 12



Hagen
Johansens vei 10



Snr	SEKSJONSNUMMER
TB	TILLEGGSDEL BYGNING
TG	TILLEGGSDEL GRUNN
	UTENDØRS FELLESAREAL
	INNENDØRS FELLESAREAL
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	SJAKT

Hagen Johansens vei 6, 8, 10 og 12
Gnr 102 / Bnr 431

SEKSJONERING

Plan 2. etasje


BONAVA	REALBYGG AS	1.300 (A3)	22.03.2022

ARKITEKTSKAP
Torggata 33 0183 Oslo
tlf 22 99 29 10
post@arkitektskap.no
www.arkitektskap.no


S-02

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2022/765049/200
Uthentet 2024-06-21 08:30


Hagen
Johansens vei 6




Hagen
Johansens vei 8



Hagen
Johansens vei 12



Hagen
Johansens vei 10



Snr	SEKSJONSNUMMER
TB	TILLEGGSDEL BYGNING
TG	TILLEGGSDEL GRUNN
	UTENDØRS FELLESAREAL
	INNENDØRS FELLESAREAL
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	SJAKT

Hagen Johansens vei 6, 8, 10 og 12
Gnr 102 / Bnr 431

SEKSJONERING

Plan 3. etasje


TEGNET AV	KONTROLLERT AV	MÅLESTOKK	DATO
BONAVA	REALBYGG AS	1:300 (A3)	22.03.2022

ARKITEKTSKAP©
Torggata 33 0183 Oslo
Tlf 22 99 29 10
post@arkitektskap.no
www.arkitektskap.no


TEGNINGSNUMMER
S-03

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 2022/765049/200
Uthentet 2024-06-21 08:30


Hagen
Johansens vei 6




Hagen
Johansens vei 8



Hagen
Johansens vei 12



Hagen
Johansens vei 10



Snr	SEKSJONSNUMMER
TB	TILLEGGSDEL BYGNING
TG	TILLEGGSDEL GRUNN
	UTENDØRS FELLESAREAL
	INNENDØRS FELLESAREAL
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	SJAKT

Hagen Johansens vei 6, 8, 10 og 12
Gnr 102 / Bnr 431


SEKSJONERING


Plan 4. etasje

TEGNER	ENTREPRENØR	MÅLESTOKK	DATO
BONAVA	REALBYGG AS	1:300 (A3)	22.03.2022

ARKITEKTSKAP
Torggata 33 0183 Oslo
Tlf 22 99 29 10
post@arkitektskap.no
www.arkitektskap.no

TEGNINGSNUMMER
S-04


Snr
SEKSJONSNUMMER
TB
TILLEGGSDEL BYGNING
TG
TILLEGGSDEL GRUNN
UTENDØRS FELLESAREAL
INNENDØRS FELLESAREAL
BOLIGSEKSJON
BOLIGSEKSJON
BOLIGSEKSJON
SJAKT
ANNEN EIENDOM / ANLEGGSEIENDOM
Hagen Johansens vei 6, 8, 10 og 12
Gnr 102 / Bnr 431
SEKSJONERING
Kjellerplan
BONAVA
REALBYGG AS
1:300 (A3)
22.03.2022
S-U1
ARKITEKTSKAP
Anleggseiendom Gnr 102 / Bnr 439


GNR. 102 BNR 431
HUS C
C+154.20
HUS D
C+153.90
HUS A
C+154.50
HUS B
C+154.40
HUS 2
C+154.50 1. etg
C+159.10 2.etg
HUS 1
C+152.60 1. etg
C+159.10 2.etg
Bonava
Tamburåkka
UTOMHUSPLAN
Byggetegning

Kartverket

PRIVATMEGLEREN SKI-ÅS
RÅDHUSPLASSEN 2F
1430 ÅS

Bestiller: drift@websystemer.as
Deres referanse: 309-24-0191 (Malin Edvardsen)
Vår referanse: 3517490/24333648
Bestilling: C3 2024-06-21 (6) 4

Dato
21.06.2024

Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

Dok.nr.:	Embete:	Registrert:	Rettsstiftelse:
1527547	200	3.12.2021	ERKLÆRING/AVTALE

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:

Knr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
3218 ÅS	102	430	0	1

☒ Dokumentet følger vedlagt.

[ ] Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På https://seeiendom.kartverket.no er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

Statens kartverk Tinglysing, Tinglysing - fast eiendom
Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 32 11 80 00 Telefax: 32 11 88 01
E-post: tinglysing@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238

Innsender iht. følgebrev:
Innsender ikke oppgitt:
946810207
org.nr./fødselsnr.

RETTIGHETSERKLÆRING VEDR. ADKOMST, BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD MV.
GNR. 102 BNR. 430 SNR. 1-32, BNR. 431 og BNR. 439 SNR. 1-2 I ÅS KOMMUNE

Hjemmelshaver av eiendommene gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32, bnr. 431 og bnr. 439 snr. 1-2 i Ås kommune, Solberg Øst Tomteutvikling AS (org.nr: 919 553 146), erkjenner herved på egne og fremtidige eiers vegne, følgende som heftelse på de nevnte eiendommene:

1. Adkomstrett, bruksrett og rømningsvei – fordeling av kostnader

Gnr. 102 bnr. 431 og bnr. 439 snr. 1-2 i Ås kommune gis herved evigvarende rett til gang-, kjøreadkomst og rømning over eiendommen gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32 iht. vedlagte kartskisse, vedlegg 1. Kostnadene til nødvendig utbedring og vedlikehold av kjørebanen herunder nødvendig snøbrøyting og strøing etc. av nevnte kjørebane, fordeles mellom eiendommene på følgende måte:

- Gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32: 20% av kostnadene
- Gnr. 102 bnr. 439 snr. 1-2: 80% av kostandene

Vedlegg 1 – kjørebane/trasé for adkomst og rømning mv.

2. Adkomst og bruk av teknisk rom – fordeling av kostnader

Gnr. 102 bnr. 431 og bnr. 439 snr. 1-2 i Ås kommune gis herved evigvarende rett til adkomst gjennom kjelleretasjen og til teknisk rom beliggende ved/under rullebånd på eiendommen gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32 i Ås kommune iht. vedlagte kartskisse i vedlegg 2. Teknisk rom inneholder energisentral som betjener både gnr. 102, bnr. 430 snr. 1-32 og bnr. 431 i Ås kommune, samt sprinkelsentral som betjener gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32, bnr. 431 og bnr. 439 snr. 1-2 i Ås kommune.

Gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32, snr. 431 og 439 snr. 1-2 i Ås kommune skal dekke kostnadene til nødvendig utbedring og oppgradering av teknisk rom. Disse kostnadene skal deles mellom eiendommene basert på antall seksjoner og dermed på følgende måte:

- Gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32: 32/118: 27% av kostnadene
- Gnr. 102 bnr. 431: 84/118: 71% av kostandene
- Gnr. 102 bnr. 439 snr. 1-2: 2/118: 2% av kostandene

Vedlegg 2 – adkomstvei og plassering av teknisk rom

Doknr: 1527547 Tinglyst: 03.12.2021
STATENS KARTVERK

3. Bruk av sykkelvask/sykkelverksted – fordeling av kostnader

Boligseksjoner på eiendommen gnr. 102 bnr. 431 i Ås kommune gis herved evigvarende rett til bruk av rom til sykkelvask/sykkelreparasjon på eiendommen gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32 iht. vedlagte kartskisse i vedlegg 3. Kostnader forbundet med bruk, vedlikehold og utbedring deles mellom eiendommene basert på antall boligseksjoner på eiendommene og dermed på følgende måte:

- Gnr. 102 bnr. 430 snr. 2-32: 31/115: 27 % av kostnadene
- Gnr. 102 bnr. 431: 84/115: 73 % av kostandene

Vedlegg 3 – plassering av sykkelvask

4. Bruk av avfallsbeholdere – fordeling av kostnader

Boligseksjoner på eiendommen gnr. 102 bnr. 431 i Ås kommune gis herved evigvarende rett til bruk av avfallsbeholdere og beholdere til glass og metall på eiendommen gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32 iht. vedlagte kartskisse i vedlegg 1. Kostnader forbundet med bruk, vedlikehold, utbedring og avgifter etc. tilknyttet tømming og renovasjon skal fordeles mellom eiendommene på følgende måte:

Alminnelige avfallsbeholdere:

Gnr. 102 bnr. 431 sin rett til bruk av de alminnelige avfallsbeholderne, begrenser seg til bruk for 7 boenheter i gnr. 102 bnr. 431. Kostnadene deles mellom eiendommene basert på antall boligseksjoner som benytter avfallsbeholderne og skal dermed fordeles slik:

- Gnr. 102 bnr. 430 snr. 2-32: 31/38: 82 % av kostnadene
- Gnr. 102 bnr. 431: 7/38: 18 % av kostandene

Glass og metall:

Gnr. 102 bnr. 431 sin rett til bruk av avfallsbeholderne for glass og metall gjelder for alle boenhetene i gnr. 102 bnr. 431. Kostnadene deles mellom eiendommene basert på antall boligseksjoner og skal fordeles slik:

- Gnr. 102 bnr. 430 snr. 2-32: 31/115: 27 % av kostnadene
- Gnr. 102 bnr. 431: 84/115: 73 % av kostandene

Vedlegg 1 – plassering av avfallsbeholdere

5. Tinglysing og sletting


Nærværende heftelser skal tinglyses som på eiendommene gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32, bnr. 431 og bnr. 439 snr. 1-2 i Ås kommune og kan ikke slettes uten samtykke fra gnr. 102 bnr. 430 snr. 1-32, bnr. 431 og bnr. 439 snr. 1-2 i Ås kommune.

Sted/dato: Oslo 4/12-21


Bonava Oslo AS (org.nr.: 946 810 207) for Solberg Øst Tomteutvikling AS iht. generalfullmakt

Matilda Vinje (fnr: 180186-37495) iht. fullmakt fra Bonava Oslo AS

Stig Tuft (fnr: 051287-39396) iht. fullmakt fra Bonava Oslo AS


VEDLEGG 1
OPPSTILLINGSPLASS BRANNBIL
EIENDOMSGRENSE
HUS A
C +154,50
HUS C
C +154,20
HUS 2
C +154,50 1. etg
C+159,10 2.etg
GNR. 102 BNR. 430
ÅS KOMMUNE
GNR. 102 BNR. 431
ÅS KOMMUNE
HUS B
C +154,40
HUS D
C +153,90
HUS 1
C +152,50 1. etg
C+159,10 2.etg
ADKOMST BRANNBIL
ANGREPSVEI BRANN

VEDLEGG 2



Granheimtunet 14
Hagen Johansens vei 2 og 4
Gnr 102 / Bnr 430


SEKSJONERING

Kjellerplan

BONAVA	REALBYGG AS	1:250 (A3)	24.09.2021
ARKITEKTSKAP			S-U2

S.F

VEDLEGG 3



TG	TILLEGGSDEL GRUNN
	UTENDØRS FELLESAREAL
	INNENDØRS FELLESAREAL
	NÆRINGSSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	BOLIGSEKSJON
	SJAKT

Granheimtunet 14
Hagen Johansens vei 2 og 4
Gnr 102 / Bnr 430

SEKSJONERING

Butikkplan

BONAVA	REALBYGG AS	1:250 (A3)	28.06.2021

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

Adresse:
Hagen Johansens vei 10, 1406 Ski
Gnr. 102, Bnr. 430, Snr. 80 og Gnr. 102, Bnr. 439, Snr. 2, Ås kommune.

Oppdragsnummer:
309251143

Meglerforetak: PrivatMegleren Ski-Ås

Saksbehandler: Øyvind Frogner

Telefon / Mobil: 64 94 20 10 / 913 58 646

E-post: oyvind.frogner@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** _____

Beløp med bokstaver **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

Totalt: _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
