PRIVATMEGLEREN
MOSS

# STRANDPROMENADEN 114

# Vedlegg

Meglers verdivurdering

Tilstandsrapport

Selgers egenerklæringsskjema

Informasjon fra forretningsfører - Borettslag/sameie/velforening

Vedtekter og husordensregler

Årsregnskap/budsjett

Protokoll

Midlertidig brukstillatelse

Reguleringskart og bestemmelser

Oversiktskart og matrikkelrapport

Løsøre og tilbehørsliste

Budskjema




# Meglers verdivurdering
# STRANDPROMENADEN 114

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Moss den 02.02.2026

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Andreas Karlsson.

En tjeneste fra
Eiendomsverdi AS

# Strandpromenaden 114, 1516 MOSS

Borettslagsleilighet på festetomt, bygget i 1967

GNR 1 BNR 1796 FNR 0 SNR 0 KOMMUNE 3103 MOSS GRUNNKRETS FRAMNES 2

Verdivurdert til

**4 500 000**

| 191 974 | 4 691 974 | 55 857 |
|---|---|---|
| Fellesgjeld | Totalt | m² pris |

| | BRA-i | BRA-e | BRA-b | TBA | GUA | ALH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areal | 84 m² | 2 m² | - m² | 15 m² | - m² | - m² |
| Byggeår | | | | | | 1967 |

| | |
|---|---|
| Fellesutgifter | 5 223 |
| Formue | 29 964 |
| Soverom | 3 |
| Etasje | 1 |

Balkong Parkering

## Sammenlignbare salg i nærområdet

| EIENDOM | SALGSDATO | PRISANT | PRIS | FELLESGJ | TOTALPRIS | M² PRIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Strandpromenaden 140<br>82 m² 1967 3. etg 3 sov | 07.08.2025 | 3 790 000 | **4 250 000** | 193 762 | 4 443 762 | **54 192** |
| 2 Strandpromenaden 126<br>73 m² 1967 1. etg 2 sov | 01.07.2025 | 3 750 000 | **3 850 000** | 187 800 | 4 037 800 | **55 312** |
| 3 Strandpromenaden 122<br>82 m² 1967 2. etg 3 sov | 09.06.2023 | 4 100 000 | **4 100 000** | 209 405 | 4 309 405 | **52 554** |

Leiligheten holder en gjennomgående meget god standard og fremstår som totalmodernisert og påkostet i 2025. Det er lagt flott fiskebeinsparkett i oppholdsrommene, og kjøkkenet er levert av danske Uno Form med et tidløst og klassisk uttrykk. Badet er lekkert innredet med delikate fliser og moderne løsninger.

Boligen har en romslig og åpen planløsning mellom kjøkken og stue, som gir gode lys- og møbleringsforhold. Leiligheten inneholder hele tre soverom, hvorav ett med eget garderoberom. Fra leiligheten har man fin utsikt mot fjorden.


Eiendommen ligger i et pent og veletablert nabolag, omkranset av frodige trær og med umiddelbar nærhet til sjøen. Kort og nesten bilfri skolevei til Reier barneskole. Parkering på oppmerket område. Andelen disponerer egen bod i fellesarealer.

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet.

PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for omsetning av eiendom. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon som er verdens beste adtech med høyeste anerkjennelse fra meta, og som vi har enerett på i Norge. Vi har også vår digitale løsning Kvadrat, som gir våre boligselgere oversikt, forutsigbarhet og trygghet gjennom salget. I tillegg har vi PrivatMegleren Boligbytte, som gir kundene våre hjelp til flytting og organisering til dette.

Vi er Nordea eiendomsmegler, og med finansiering fra Nordea og eiendomsmegler fra PrivatMegleren, får du et skreddersydd tilbud som passer deg og dine behov. Søk finansiering her: www.nordea.no/finansiering

# Historiske omsetninger




Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom

| REGISTRERT | SALGSDATO | TINGLYST | PRISANT | PRIS | FELLESGJELD | TOTALPRIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2024 | 08.04.2024 | 05.08.2024 | 3 000 000 | 3 330 000 | 213 769 | 3 543 769 | 1 |

1 Megler oppgir at sist kjente markedsomsetning ikke er relevant for dagens markedsverdi. Årsak: Bolig vesentlig forandret. Totalrenovert

# Leiligheter til salgs i 1516 MOSS nå

Ingen leiligheter til salgs nå

# Leiligheter solgt i 1516 MOSS siste 9 mnd

10
leiligheter solgt

**4 019 000** Salgspris i snitt
**3 984 000** Prisantydning i snitt

3.9M

Solgt i snitt i løpet av
42
dager

for 0.5% over prisantydning

# Analyse m²-priser

**55 857** Strandpromenaden 114 Totalpris 4 691 974
**55 411** Grunnkrets i snitt siste 9 mnd

**51 682** MOSS kommune i snitt siste 9 mnd

# Tilstandsrapport

Andelsleilighet
Strandpromenaden 114, 1516 MOSS
MOSS kommune
gnr. 1, bnr. 1796
Andelsnummer 71

**Sum areal alle bygg: BRA: 84 m² BRA-i: 82 m²**



**Befaringsdato:** 20.11.2025 **Rapportdato:** 21.11.2025 **Oppdragsnr.:** 13784-4255 **Referansenummer:** OR1694

**Autorisert foretak:** Norsk Boligtakst AS

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

# Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.



**Rapportansvarlig**



Erik Pedersen
Uavhengig Takstingeniør
erik@norskboligtakst.no
976 57 931

Norsk Boligtakst AS
Ugleveien 21
1592 VÅLER I ØSTFOLD

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

**BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ**

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Norsk Boligtakst AS
Ugleveien 21
1592 VÅLER I ØSTFOLD

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.




### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.




### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.




### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.




### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.




### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.




Tiltak under kr 20 000

Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000

Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000

Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000

Tiltak over kr 500 000

# Beskrivelse av eiendommen

4-roms andelsleilighet opprinnelig oppført i 1967.
God og innholdsrik planløsning, beliggende i 1. etasje i boligblokk.

Andelen disponerer egen bod i fellesarealer på 2 kvm.

Standarden er meget god og leiligheten er å anse som totalt modernisert og påkostet i 2025.

Takstmannen har grundig undersøkt de ulike rom, konstruksjoner og bygningsdeler.

Da dette er et borettslag gjøres det ikke undersøkelser av utvendige bygningsdeler som yttertak (inkludert loft), yttervegger, grunn og fundamenter, drenering, utvendige vann- og avløpsledninger m.m. Dette da boligen er organisert i et borettslag hvor borettslaget er ansvarlig for utvendig vedlikehold.

Det understrekes at dette kun er en oppsummering.
Hele rapporten må leses for å få en oversikt over boligens tilstand.

Oppsummert:
- Andelsleilighet med innholdsrik og god planløsning.
- Meget god standard.
- Pen tomt med gode sol og lysforhold.
- Rolig og sentral beliggenhet.

Boligen anses som et godt panteobjekt.

## Andelsleilighet - Byggeår: 1967

INNVENDIG Gå til side

På gulv er det overflater av parkett og fliser.
Veggoverflater av slettmalte flater og fliser.
I tak er det slettmalte flater.

VARMEKILDER
Varmekabler på bad/vaskerom.
Forøvrig elektrisk oppvarming.

VÅTROM Gå til side

Bad/vaskerom fra 2025. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggfestet toalett, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN Gå til side

Kjøkkeninnredning fra 2025. Kjøkkenet har lamellfronter og slette fronter. Corian benkeplate. Integrert kjøl/fryseskap, komfyr, platetopp og oppvaskmaskin.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Vannrør av pex (rør-i-rør) og flexislange. Nye vannrør ifm nytt bad og kjøkken.
Avløpsrør av plast og støpejern (støpejernsrør er rørfornyet i regi av borettslaget). Nye avløpsrør av plast ifm nytt bad og kjøkken.
Varmtvannsbereder på 107 liter fra nyere dato.
Sikringsskap med automatsikringer. Totalt modernisert anlegg i 2025.

### Arealer Gå til side

### Forutsetninger og vedlegg Gå til side

### Lovlighet Gå til side


**Andelsleilighet**

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Det er gjort noen endringer opp mot originale byggetegninger. Badet var tidligere delt i tre separate rom, og det er nå åpnet opp mellom kjøkken og stue. Dagens omkledningsrom er på tegning definert som bod. Det er uansett alltid bruken av et rom som avgjør rommets betegnelse. Det understrekes at alle forhold knyttet til bruk, lovlighet, tilbygg m.m må undersøkes hos PBE i Moss kommune.

# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader




Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Andelsleilighet

**TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT**

**Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom** Gå til side

**TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK**

**Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger** Gå til side

**Innvendig > Radon** Gå til side

# Tilstandsrapport

## ANDELSLEILIGHET

**Byggeår**
1967

**Kommentar**
Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.

**Anvendelse**
Tatt i bruk.

**Standard**

**Vedlikehold**

## UTVENDIG

### TG 1 Vinduer


Vinduer med rammer og karmer i tre med isolerglass fra 2003.





### TG 1 Dører

Ytterdør i tre fra byggeår.
Balkongdør i tre med stort glassfelt med isolerglass fra 2003.





### TG 2 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Fra stue er det utgang til balkong på 15 kvm.

**Vurdering av avvik:**
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Rekkverk er målt til ca. 96 cm. I henhold til dagens krav skal rekkverk være minimum 1 meter.

**Konsekvens/tiltak**
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.



## INNVENDIG

### TG 0 Overflater


På gulv er det overflater av parkett og fliser.
Veggoverflater av slettmalte flater og fliser.
I tak er det slettmalte flater.

# Tilstandsrapport

### TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskillere av betong.

Det er målt med nivålaser som viser at etasjeskillere/gulv er innenfor referanseverdier i henhold til dagens forskrift.





### TG 2 Radon

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

**Vurdering av avvik:**
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

I egen bolig er det ikke pålagt å måle radonverdier eller gjøre tiltak, men det anbefales.

**Konsekvens/tiltak**
• Det bør gjennomføres radonmålinger.

## VÅTROM

### 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

#### Generell

Nytt bad/vaskerom i 2025.
Utført av fagfolk (Jo Bendik Hut - Muremester, Rørleggerservice AS og Bro EL-installasjon AS).

### 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG 0 Overflater vegger og himling

Fliser og slettmalte flater på vegger.
Slettmalt tak.

### 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG 0 Overflater Gulv

Flislagt gulv med elektriske varmekabler. Fallforhold til sluk er målt til ca. 25 mm fra topp membran til topp av slukrist.



### 1. ETASJE > BAD/VASKEROM

### TG 0 Sluk, membran og tettesjikt

Plastsluk.

Fuktmåler viser normale verdier.





# Tilstandsrapport

1. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 **Sanitærutstyr og innredning**

Rommet har innredning med nedfelt servant, veggfestet toalett, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin.

Sisterne har innebygget sealingbag. Ved en eventuell lekkasje ledes vannet ut mellom membran og doskålen.

1. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 **Ventilasjon**

Det er mekanisk avtrekk.



1. ETASJE > BAD/VASKEROM

TG IU **Tilliggende konstruksjoner våtrom**

Det er ikke krav om hulltaking da rommet er under 5 år og det foreligger dokumentasjon. Forøvrig ikke fysisk mulig da vannuttak ligger mot kjøkkeninnredning.

## KJØKKEN

1. ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 0 **Overflater og innredning**

Kjøkkeninnredning fra 2025.
Kjøkkenet har lamellfronter og slette fronter. Corian benkeplate.
Integrert kjøl/fryseskap, komfyr, platetopp og oppvaskmaskin.



1. ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 0 **Avtrekk**

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.



## TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 0 **Vannledninger**

Vannrør av pex (rør-i-rør) og flexislange.

Nye vannrør ifm nytt bad og kjøkken.



TG 0 **Avløpsrør**

# Tilstandsrapport

Avløpsrør av plast og støpejern (støpejernsrør er rørfornyet i regi av borettslaget).

Nye avløpsrør av plast ifm nytt bad og kjøkken.

## TG 1 Ventilasjon

Boligen ventileres naturlig.
Tilluft via spalteventiler i vinduer og ventiler i yttervegger.

## TG 1 Varmtvannstank

Varmtvannsbereder på 107 liter fra nyere dato.
Montert i benkeskap på kjøkken.

Waterguard er korrekt montert og bereder er tilkoblet egen koblingsboks iht. forskrifter.



## TG 0 Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

Sikringsskap med automatsikringer.

Ny innmat sikringsskap samt nytt underfordelingsskap på kjøkken i 2025. Nye kabler. Det elektriske anlegget er derfor å anse som totalt modernisert. Dokumentasjon foreligger fra Bro EL-installasjon AS.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   **Nei**

**Spørsmål til eier**

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   **2025**
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   **Ja**
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   **Ja**

   Eksisterer det samsvarserklæring?
   **Ja**
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
   **Nei**
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   **Nei**
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
   **Nei**

**Generelt om anlegget**

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
   **Nei**
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
   **Nei**

**Inntak og sikringsskap**

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
    **Nei**
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
    **Ja**
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
    **Nei**

**Generell kommentar**

# Tilstandsrapport

Takstmannen er ikke utdannet elektriker og ser kun etter synlige avvik. Videre vurderes anlegget samt elektriske komponenter ut i fra alder. Eiers erfaringer og eventuelle problemer hensyntas.

Det understrekes at det kan forekomme feil og mangler som ikke er synlig. Det benyttes ingen måleutstyr eller lignende når det gjelder vurdering av det elektriske anlegget da dette kun kan utføres av fagfolk.

## TG 1 Utstyr for varsling og slukking av brann

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.*

Brannslukningsapparat og røykvarslere er montert iht. forskrifter.

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

**BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b**

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.







Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

| | |
|---|---|
| Internt bruksareal **(BRA-i)** | Arealet innenfor boenheten(e) |
| Eksternt bruksareal **(BRA-e)** | Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder |
| Innglasset balkong mv **(BRA-b)** | Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e) |
| Terrasse- og balkongareal **(TBA)** | Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e) |
| Gulvareal **(GUA)** | Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).<br><br>Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.<br><br>GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke. |

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Andelsleilighet

| | Bruksareal BRA m² | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Etasje** | **Internt bruksareal (BRA-i)** | **Eksternt bruksareal (BRA-e)** | **Innglasset balkong (BRA-b)** | **SUM** | **Terrasse- og balkongareal (TBA)** |
| 1. etasje | 82 | | | 82 | 15 |
| Bod i fellesarealer | | 2 | | 2 | |
| **SUM** | **82** | **2** | | | **15** |
| **SUM BRA** | **84** | | | | |

### Romfordeling

| **Etasje** | **Internt bruksareal (BRA-i)** | **Eksternt bruksareal (BRA-e)** | **Innglasset balkong (BRA-b)** |
|---|---|---|---|
| 1. etasje | Entré/gang, bad/vaskerom, stue/kjøkken, soverom 1, soverom 2, soverom 3, omkledningsrom | | |
| Bod i fellesarealer | | Bod | |

**Kommentar**

Arealet på boden er hentet fra lignende leilighet i borettslaget, omsatt nylig. Avvik kan forekomme.

Arealer på utvalgte rom:
Bad/vaskerom - 5,5 kvm
Stue/kjøkken - 33 kvm
Soverom 1 - 10 kvm
Soverom 2 - 7 kvm
Soverom 3 - 11 kvm

Takhøyde - 234 cm

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

*Kommentar:* Det er gjort noen endringer opp mot originale byggetegninger. Badet var tidligere delt i tre separate rom, og det er nå åpnet opp mellom kjøkken og stue. Dagens omkledningsrom er på tegning definert som bod. Det er uansett alltid bruken av et rom som avgjør rommets betegnelse. Det understrekes at alle forhold knyttet til bruk, lovlighet, tilbygg m.m må undersøkes hos PBE i Moss kommune.

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☐ Ja ☑ Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☑ Ja ☐ Nei

*Kommentar:* En rekke håndverkstjenester er utført, konferer eier.

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? ☐ Ja ☑ Nei

*Kommentar:*

## Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende.

| | **P-ROM( m2)** | **S-ROM( m2)** |
|---|---|---|
| **Andelsleilighet** | 82 | 0 |

Norsk Boligtakst AS
Ugleveien 21
1592 VÅLER I ØSTFOLD

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

| Dato | Til stede | Rolle |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | Erik Pedersen | Takstingeniør |
| | Sigurd Ekeli Grimsby | Kunde |

## Matrikkeldata

| Kommune | gnr. | bnr. | fnr. | snr. | Areal | Kilde | Eieforhold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 MOSS | 1 | 1796 | | 0 | 29886.7 m² | BEREGNET AREAL (Ambita) | Festet |

**Adresse**
Strandpromenaden 114

**Hjemmelshaver**
Fester: Reiertangen Borettslag

**Kommentar**
Informasjon rundt festekontrakt eller festeforhold er ikke innhentet av takstmannen. Henviser til meglers salgsprospekt for ytterligere informasjon.

## Andelsobjekt

| Boligselskap | Org.nr. | Leil. nr. | Forretningsfører | Eier av adkomstdokumenter |
|---|---|---|---|---|
| /Reiertangen Borettslag | 948097931 | | | Gard Ekeli Grimsby, Sigurd Ekeli Grimsby |

## Innskudd, pålydende mm

**Andelsnummer**
71

**Kommentar**
Henviser til meglers salgsprospekt for andel formue og fellesgjeld.

## Eiendomsopplysninger

**Beliggenhet**

Leilighet med god beliggenhet på Framnes i Moss kommune. Området og leilighetene har 180-graders utsikt mot sjøen. Umiddelbar nærhet til rekreasjonsområder i skog og mark. Framnes ligger i rolige omgivelser med lite trafikk. Det er kort vei til barnehage og barneskole. Kort vei til sentrum med alle fasiliteter som shoppingsenter, matvareforretninger, treningssenter, kino m.m. Området er også flott for pendlere da både Horten ferjen og jernbanestasjonen ligger på grensen Jeløy og Moss sentrum.

**Tilknytning vann**

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

**Tilknytning avløp**

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

**Om tomten**

Tomten er meget pent opparbeidet med gress, beplantning, trær, sandkasse, huskestativ og sittegrupper. Utvendig belysning. Asfalterte stikkveier. Inn til inngangsparti er det lagt belegningsstein. Det er grøntområder rundt og i mellom bebyggelsen og tomten gir et preg av "grønne omgivelser".

**Byggemåte**

Bygningen er fundamentert på faste komprimerte masser. Oppført i betongkonstruksjoner. Leilighets- og etasjeskillere i betong. Betongkonstruksjonen er forblendet med teglstein på gavlvegger samt vegg ved inngangspartier. Innfelte vegger ved balkonger/terrasser i bindingsverk. Takkonstruksjonen har flatt tak, tekket med papp, sarnafil eller lignende. Vinduer og balkongdør i tre med isolerglass. Ytterdør i tre med innfelt kikkehull.

# Kilder og vedlegg

## Dokumenter

| Beskrivelse | Dato | Kommentar | Status | Sider | Vedlagt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordrebekreftelse | 04.11.2025 | | Fremvist | | Nei |
| Del med takstmann | 19.11.2025 | | Fremvist | | Nei |
| Fra Infoland | 19.11.2025 | | Fremvist | | Nei |

# Revisjoner

| Versjon | Ny versjon | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | 21.11.2025 | |

For gyldighet på rapporten se forside

Norsk Boligtakst AS
Ugleveien 21
1592 VÅLER I ØSTFOLD

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis normalt ingen begrunnelse, da dette kun viser normal slitasje eller mindre avvik slik som feil eller skader. Ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltak er nødvendige og lønnsomme. Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold, som feil, skader eller uregelmessigheter, og foreslåtte tiltak. Anslagene angis i intervaller, er veiledende og basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av valg av utførelse, materialpriser og markedsforhold. For nøyaktig vurdering anbefales ytterligere undersøkelser og flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Anslagene gir kun et overordnet bilde og er ikke bindende. Skjulte feil eller avvik, eller forhold som ikke er avdekket, kan medføre ekstra kostnader. Verken bygningssakkyndig eller rapportens utsteder kan holdes ansvarlig for forskjeller mellom anslag og faktiske kostnader.

### PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

### BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Norsk Boligtakst AS
Ugleveien 21
1592 VÅLER I ØSTFOLD

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
Personvernerklæring - iVerdi

### DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her:
https://samtykke.vendu.no/OR1694

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

| Meglerfirma |
| --- |
| PrivatMegleren Moss |

| Oppdragsnr. |
| --- |
| 116250249 |

| Selger 1 navn | Selger 2 navn |
| --- | --- |
| Sigurd Ekeli Grimsby | Gard Ekeli Grimsby |

| Gateadresse |
| --- |
| Strandpromenaden 114 |

| Poststed | Postnr |
| --- | --- |
| MOSS | 1516 |

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

År: 2024

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 1

Antall måneder: 3

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

## Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 116250249

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

| | |
|---|---|
| Svar | Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad |
| Beskrivelse | Nye rørføringer i støp, innebygd vegghengt toalett, ny servant, ny dusj |
| Arbeid utført av | Rørleggerservice AS, BRO EL-INSTALLASJON, Mapei |

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

☐ Nei ☑ Ja

| | |
|---|---|
| Beskrivelse | Nytt moderne sluk med klemring og slukmansjett og ny membran. |

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

☑ Nei ☐ Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

| | |
|---|---|
| Svar | Nei |

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☑ Nei ☐ Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☑ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☑ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

| | |
|---|---|
| Svar | Ja, kun av faglært |
| Beskrivelse | Komplett nytt elektrisk anlegg: Nye kurser, nytt sikringsskap og underfordelerskap, samt skjult anlegg. |
| Arbeid utført av | BRO EL-INSTALLASJON AS |

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

☐ Nei ☑ Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☐ Nei ☑ Ja

| | |
|---|---|
| Beskrivelse | Sluttkontroll utført av BRO EL-INSTALLASJON AS |

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☐ Nei ☑ Ja

| | |
|---|---|
| Beskrivelse | Mulighet for elbillader på tildelt parkeringsplass. |

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 116250249

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☑ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☑ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☑ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☑ Nei ☐ Ja

## Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☑ Nei ☐ Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☑ Nei ☐ Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 116250249

## Tilleggskommentar

Parkeringsplass er tildelt leiligheten.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☐ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☑ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 116250249

# E-Signing validated

secured by IN GROUPE

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|---|---|---|---|
| Sigurd Ekeli Grimsby | aebe03e24bc1aa8e3c243 acd6b9bdfaac2df5f51 | 19.11.2025 23:19:21 UTC | Signer authenticated by One time code |

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|---|---|---|---|
| Gard Grimsby | a7cdd059c2c5d0d066b7 88d4c043b7d7b5b936b9 | 19.11.2025 23:21:53 UTC | Signer authenticated by One time code |

Document reference: 116250249


→ This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.

→ The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→ For more information about document formats, see https://doc.ingroupe.com/developer

Eiendomsmegler Moss

17/10-25

**AD. DERES REF:** 116250249 **- SALG AV ANDEL I BORETTSLAG.**

Andel nr.: 71 i borettslaget Reiertangen tilknyttet leilighet: Strandpromenaden 114
Andelseier(e): Sigurd Ekeli Grimsby og Gard Ekeli Grimsby**.**
Borettslagets organisasjonsnummer: 948 097 931
Byggeår: 1967 Gnr: 1 Bnr: 1796 i Moss kommune

Vi har mottatt melding om at De har fått i oppdrag å selge ovennevnte andel. I den forbindelse kan vi opplyse om følgende 2 måter for avklaring av forkjøpsrett:

**Forhåndsvarsling:**
Ved forhåndsavklaring kunngjøres forkjøpsretten for medlemmene i Vansjø Boligbyggelag FØR boligen er solgt.

**Fastpris:**
Ved fastprisavklaring kunngjøres forkjøpsretten for medlemmene i Vansjø Boligbyggelag ETTER at budrunde er avsluttet og pris samt overtagelsesdato er fastsatt.

Benytt vedlagte skjema.

**Panteheftelser etc.**
Når det gjelder evt. panteheftelser, borettslagets pant og prioritet for denne henvises slike forespørsler til Statens Kartverk Ullensvang, Tinglysning borettslag, 5788 Kinsarvik.
Tlf: 32 11 88 00. Faks: 32 11 86 02, e-post: tinglysning@statkart.no, Internett: www.tinglysing.no

☒ Det kan opplyses at andelen er sikret i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
Borettslaget er tilknyttet sikringsordning som dekker manglende innbetaling av felleskostnader.
Tilbyder av ordningen er: Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
Avtalens varighet: Til den sies opp av en av partene.
Vilkår for oppsigelse: Avtalen kan sies opp fra sikringsfondet dersom kravene for deltagelse ikke lenger er oppfylt. Avtalen kan sies opp fra borettslaget innen 1.desember, med virkning fra kommende årsskifte.

☐ Det kan opplyses at andelen ikke er sikret i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.

**Fellesobligasjon og forsikring.**
Vi kan bekrefte at fellesobligasjonen for summen av borettinnskuddslånene er tinglyst og at borettslagets eiendom(mer) er fullverdiforsikret i forsikringsselskapet Gjensidige Forsikring ASA. **Polisens nummer:** 82370887

**Andel gjeld/formue/utgifter/inntekter i skatteforhold.**
Ved ligning for 2024 var andelens andel av inntekter: kr 1.377,-, utgifter kr 12.229,- og annen formue: kr 29.964,-. Gjeld pr d.d. er på kr 191.974,-. Opprinnelig innskudd kr: 15.900,-.

Borettslagets totale gjeld/saldo lån er pr 17/10 *kr* 24.071.996*,-.*

Merk: Borettslagets generalforsamling eller styre kan nylig ha fattet vedtak om opptak av nytt lån, hvilket vil medføre høyere andel av fellesgjeld, som ikke er iverksatt pr d.d. eller registrert hos Vansjø BBL. Vansjø Boligbyggelag er ikke økonomisk ansvarlig for at vedtatte, men ikke iverksatte opptak av nye lån, ikke er opplyst i dette meglerbrev.

**Felleskostnader/lån/lånebetingelser.**
**0**Den månedlige felleskostnad er p.t. kr 5.223**,-,** hvorav kr 3.705,- er faste fellesutgifter inklusive eventuelle avsetninger til fremtidig vedlikehold og sparing.

Andre evt. tilleggsutgifter: ikke kjent**.**

Andelens månedlige felleskostnad oppgitt i denne salgsoppgave baserer seg på siste registrering i Vansjø BBLs datasystem.
Borettslagets generalforsamling eller styre kan nylig ha fattet vedtak som kan medføre økte felleskostnader, men hvor en slik eventuell økning ennå ikke er iverksatt eller registrert hos Vansjø BBL. I tillegg vil en eventuell fremtidig økning i boligrenten, utover dagens rente, kunne øke andelens månedlige felleskostnader.
Vansjø Boligbyggelag er ikke økonomisk ansvarlig for at vedtatte, men ikke iverksatte økninger, ikke er opplyst i dette meglerbrev, ei heller for økning i felleskostnader som følge av økte renter på borettslagets felleslån.

Evt. restanser felleskostnader: kr **5.274,-**.

**Type A – Lån hvor det betales både renter og avdrag:**
☒Annuitetslån
☐Serielån

Rente Pt.: 5,29 %. Renter og avdrag pr.mnd. med dagens rente: 880,-, hvorav renter utgjør kr 485,- og avdrag utgjør kr 395,-.
Lånets løpetid: 2040.
Lånenr.: 67140503083. Bankforbindelse: Nordea
Eventuell nedbetalingsplan må innhentes hos borettslagets bankforbindelse.

**Type A – Lån hvor det betales både renter og avdrag:**
☒Annuitetslån
☐Serielån

Rente Pt.: 5,95 %. Renter og avdrag pr.mnd. med dagens rente: 154,-, hvorav renter utgjør kr 61,- og avdrag utgjør kr 93,-.
Lånets løpetid: 2034.
Lånenr.: 61188208508. Bankforbindelse: Nordea
Eventuell nedbetalingsplan må innhentes hos borettslagets bankforbindelse.

**Type A – Lån hvor det betales både renter og avdrag:**
☒Annuitetslån
☐Serielån

Rente Pt.: 5,6 %. Renter og avdrag pr.mnd. med dagens rente: 484,-, hvorav renter utgjør kr 337,- og avdrag utgjør kr 147,-.
Lånets løpetid: 2046.
Lånenr.: 61188262391. Bankforbindelse: Nordea
Eventuell nedbetalingsplan må innhentes hos borettslagets bankforbindelse.

☒ Det kan opplyses at borettslaget ikke har IN-ordning
☐ Det kan opplyses at borettslaget har IN-ordning
☐ Denne andel har foretatt individuell nedbetaling på fellesgjelden med kr.
☐ Denne andel har ikke foretatt individuell nedbetaling på fellesgjelden.

For borettslaget med IN-ordning opplyses det at det er faste terminer for nedbetaling av fellesgjeld. Boligbyggelaget bør kontaktes for informasjon om hva terminer som gjelder ved nedbetaling.
**Boligbyggelagets gebyr :** i forbindelse med salg av andel tilknyttet Vansjø BBL er gebyrene som følger:

**Fastprisavklaring**

Hvis forkjøpsrett gjøres gjeldende:

***Selger*** ***kr 5.995,-****(inkl.moms) eierskiftegebyr*
***Kjøper*** ***kr 7.643,-****(inkl.moms) behandlingsgebyr/gebyr forkjøpsrettsavklaring (når forkjøpsretten gjøres gjeldende)*

Hvis forkjøpsrett ikke gjøres gjeldende:

***Selger*** ***kr 5.995,-*** *(inkl.moms) eierskiftegebyr*

**Ved forhåndsvarsel:**

***Selger:*** ***kr 5.995,-****(inkl.moms) eierskiftegebyr*
***Kjøper:*** ***kr 7.643,-****(inkl.moms) behandlingsgebyr forhåndsvarsel*

**Lov om Borettslag, vedtekter og ordensregler.**
Det kan opplyses at det i tilknyttede borettslag er boplikt for alle andelseiere.
Borettslagsloven §5-2 sier «Bare den som bor eller skal bo i boligen kan bli eier av sameiepart i andel» Unntak er ved arv.
Ved utleie av bolig i tilknyttet borettslag er hovedregelen at boligen ikke kan leies ut før andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Styret skal alltid godkjenne utleie.
For nærmere regler om utleie se borettslagets vedtekter, og som vedlegges.
Det vises også til borettslagets ordensregler om husdyrhold, og som vedlegges.

**Siste års regnskap, årsberetning og generalforsamlingsprotokoll** vedlegges.
**Borettslagets styreleder** er for tiden Jens Ragnar Borgen**.**
Epost styret: reiertangen.brl@mittvbbl.no

**Forkjøpsrett.**
De øvrige andelseiere i borettslaget og dernest øvrige medlemmer av boligbyggelag har forkjøpsrett til andelen. Spørsmålet om å gjøre bruk av forkjøpsretten vil bli avklart når salgsvilkårene; pris og overtagelsestidspunkt, er fastsatt. Person med (best) forkjøpsrett kan tre inn i bud gitt av andre eller i avtaler inngått med andre.

**Garasje**
☐ I våre papirer fremkommer det at det følger garasjeplass med andelen. Det kan dog være gjort disposisjoner fra styret i borettslaget eller fra selger som medfører at status for garasjeplass er endret, og at endringen ikke er opplyst forretningsfører. Det anbefales derfor at status garasjeplass avklares med styreleder i borettslaget og med selger.
☒ Det følger ikke med garasjeplass for andelen.

**Medlemskap i Vansjø Boligbyggelag.** Kjøper(e) av leiligheten må være andelseier i Vansjø BBL eller tegne andel i laget for å kunne bli eier(e) av andelen i borettslaget.
**Medlemsstatus må være ordnet før overtakelsen.**

**Andelstegning i Vansjø BBL koster kr 350,- pr. medlemskap (+ kr 300,- for kontingent) og bes innbetalt via tilsendt giro eller via vår hjemmeside**
https://www.vbbl.no/for-deg/medlem/bli-medlem/

Med vennlig hilsen

VANSJØ BOLIGBYGGELAG

# Vedtekter

for Reiertangen borettslag org nr 948 097 931

tilknyttet Vansjø boligbyggelag

vedtatt på generalforsamling den 15/3-2004, endring 12.06.13,endringer 19.04.2018, endringer 30.04.2019, endringer 26.04.2022

## 1. Innledende bestemmelser

**1-1 Formål**
Reiertangen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

**1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold**

(1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet Vansjø boligbyggelag som er forretningsfører.

## 2. Andeler og andelseiere

**2-1 Andeler og andelseiere**
(1) Andelene skal være på kroner 100,-.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

**2-2 Sameie i andel**
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

**2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier**
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om

godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

## 3. Forkjøpsrett

**3-1 Hovedregel for forkjøpsrett**
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

**3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende**
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

**3-3 Nærmere om forkjøpsretten**
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

## 4. Borett og bruksoverlating

**4-1 Boretten**
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Det er ikke lov å oppbevare gass eller brennbar væske i kjeller eller kjellerboder.

(6) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

**4-2 Bruksoverlating**

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
- andelseieren er en juridisk person
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

## 5. Vedlikehold

**5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt**

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Nødvendige reparasjoner av varmtvannsbereder og vannstoppventil.

Borettslaget bekoster og har vedlikeholdsansvaret for flytting av hoved stoppekran for vann, ved behov i 01-leiligheter

(3) Individuell innglassing av terrasser/balkonger i borettslaget godkjennes. Innglassingen bekostes i sin helhet av andelseier/beboer i den enkelte leilighet. Arbeidsgruppens valgte løsning skal kun benyttes, også i fremtiden. Ansvar for vedlikehold og fremtidige utskiftinger/reparasjoner bekostes av den til enhver tid andelseier i den enkelte leilighet. Det forutsettes godkjenning av Moss Kommune fasadeendring, før prosjektet kan gjennomføres.

(4) Andelseier har selv ansvar for å renovere og holde sin egen platting i underetasjen. Alt av vedlikehold av plattingen besørges av andelseier. Med dette menes bytting av bord, maling evt. Beisning av platting etc. Borettslaget har ikke ansvar for platting som blir satt opp av andelseier. Det er ikke tillatt å bygge vegg mellom naboer, det som er tillatt er en hekk maks høyde 1 m til 1,5 meter. Den andelseier som setter opp denne er og ansvarlig for at hekken holdes pen og klippes.

(5) Ved oppussing, som omfatter VVS, av kjøkken og bad, skal det installeres aqua stop, som bekostes av andelseier, som også har nødvendig vedlikeholds- og utskiftings ansvar for aqua stoppen.

(6) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.

(7) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(8) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(9) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(10) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

**5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt**

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. Borettslaget bekoster og har vedlikeholdsansvaret for flytting av hoved stoppekran for vann, ved behov i 01-leiligheter

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, nødvendig utskifting av varmtvannsbereder og vannstoppventil, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

## 6. Pålegg om salg og fravikelse

**6-1 Mislighold**
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

**6-2 Pålegg om salg**
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

**6-3 Fravikelse**
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

## 7. Felleskostnader og pantesikkerhet

**7-1 Felleskostnader**
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

**7-2 Borettslagets pantesikkerhet**
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

## 8. Styret og dets vedtak

**8-1 Styret**
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 5 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

**8-2 Styrets oppgaver**
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

**8-3 Styrets vedtak**

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

**8-4 Representasjon og fullmakt**
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

## 9. Generalforsamlingen

**9-1 Myndighet**
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

**9-2 Tidspunkt for generalforsamling**

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

**9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling**
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

**9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling**
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

**9-5 Møteledelse og protokoll**
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

**9-6 Stemmerett og fullmakt**
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

**9-7 Vedtak på generalforsamlingen**
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

## 10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

**10-1 Inhabilitet**
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

**10-2 Taushetsplikt**
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

**10-3 Mindretallsvern**
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

## 11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

**11-1 Vedtektsendringer**
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:

- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

**11-2 Forholdet til borettslovene**
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.

# Ordensregler
## for Reiertangen borettslag tilknyttet Vansjø Boligbyggelag.

**Alminnelige bestemmelser.**

1. Alle beboere bør i gjensidig forståelse og interesse holde ro og orden i og omkring husene.
2. Foreldre plikter å føre tilsyn med barna slik at skade ikke blir påført borettslags- eller andelseiernes eiendeler. Lek skal ikke forekomme på en slik måte eller sådanne steder at fare for skade oppstår eller at beboerne blir sjenert . Det påhviler foreldrene å sørge for at disse bestemmelsene overholdes.
3. Ballspill må bare finne sted på anviste plasser.
4. Om natten – regnet fra kl 2300 til kl. 0600 – skal det være mest mulig ro i leilighetene og ved husene. Sang – og musikkøvelser samt andre støyende sysler er ikke tillatt etter kl 2200. Radio og TV må benyttes hensynsfullt og avdempet.
5. Andelseiernes vedlikeholdsplikt og bruk av leilighet er fastslått i lagets vedtekter. Bygningsmessige forandringer som kan skade bygningens konstruksjon må ikke foretas. Det gjøres spesielt oppmerksom på at i øverste etg. kan være bærende konstruksjoner i vegger. Markiser over vinduer og balkonger må kun oppsettes etter regler utarbeidet av styret. Den enkelte andelseier står ansvarlig for enhver skade som han eller hans husstand eller gjester måtte påføre borettslagets eiendom. Dette gjelder også for personer som har fått overlatt bruken av boligen. Eventuelle oppståtte skader meldes straks fra til borettslagets styre.
6. Det er ikke tillatt å hensette sykler, ski, kjelker etc. i trappeoppganger eller kjellerganger. Disse skal plasseres på de steder som blir anvist.

**Vask , tørking og lufting.**

7. Andelseierne må vise gjensidig hensynsfullhet ved anvendelse av vaske/tørkerom og tørkeplass. Vaske- og tørkerom må bare benyttes i tidsrom fastsatt i laget. Bruksanvisninger for maskiner og ordensregler i vaskeriet må overholdes.
8. Banking og lufting av tøy må bare finne sted de dager og til tider som er fastsatt. Det er ikke tillatt å henge ut tøy på søndager og helligdager, 1. og 17. mai. Det er ikke tillatt å henge ut , riste , lufte eller banke noe slags tøy på balkonger eller gjennom vinduer eller utlufting av leiligheten via trappeoppganger.
9. Andelseierne plikter å utføre trappevask så ofte det er nødvendig – minst en gang i uka. Til trappevask hører også dører, vinduer og trappe-oppgangsvegger i brystningshøyde. Det forutsettes at andelseierne seg imellom blir enige om rengjøringens fordeling. Ved manglende enighet mellom beboerne i en oppgang, blir fordelingen på bindende måte å fastsette av styret. Hovedrengjøring av trappeoppganger og andre fellesrom skal foretas minst en gang hvert år og utføres av andelseierne i fellesskap eller beskostes av disse.

**Fellesrom**

10. Fellesrom må ikke benyttes til andre formål enn de er bestemt for. Dører til fellesrom skal alltid holdes låst.

**Husdyrhold**

11. Det er forbudt å holde dyr uten spesiell skriftlig tillatelse fra styret. Innflytting med dyr må ikke skje før styrets avgjørelse av søknaden foreligger. Eventuelt tillatelse kan tilbakekalles dersom dyret er til sjenanse for øvrige andelseiere eller medfører ulempe for laget.

**Bruk av motorkjøretøy innen området.**

12. Bruk av motorkjøretøyer innen boligområdet er generelt forbudt. Unntakelse gjelder kun for syketransport, utrykningsbiler, flyttebiler og varetransport. All parkering utenom de opparbeidede biloppstillingsplasser er forbudt. Borettslaget er berettiget til for eierens regning og risiko å fjerne ulovlig hensatte motorkjøretøy.
13. All kjøring innen boligområdet skal foregå med varsomhet og hensynsfullhet.
14. Oppsatte trafikkskilt og anvisninger må følges.
15. Andelseierne plikter å påse at deres besøkende overholder ferdsels – og parkeringsbestemmelsene.

**Felles antenneanlegg for radio og fjernsyn.**

16. For tilkobling fra antennekontakt til radio- og TV- apparater må kun benyttes originale tilkoblingskabler.
17. Feil ved antenneanlegget i den enkelte leilighet meldes til signalleverandøren.
18. Oppsetting av Parabolantenner eller andre privat radio – og TV- antenner er ikke tillatt uten spesiell skriftlig tillatelse fra styret.

**Øvrige bestemmelser.**

19. Andelseierne må til enhver tid rette seg etter de påbud som borettslagets styre eller generalforsamlingen gir, for å opprettholde ro og orden i felles interesse og til beskyttelse av lagets eiendommer.
20. Overtredelse av ordensreglene anses som mislighold. Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen.
21. Det er ikke tillatt å bruke kullgrill på balkongene eller i underetasjene. Gassgrill skal brukes med fornuft så man ikke sjenerer naboene.



# Innkalling

# til

# Ordinær generalforsamling

# i

# Reiertangen Borettslag

## Tirsdag 29.04.2025

## Klokken: 17:30

## Sted: Framnes Fritidshus

Scan QR-koden:

App Store Google Play

Få innkallingen i vår App.

# Innkalling 2025

## Velkommen til ordinær generalforsamling i Reiertangen Borettslag

**Dato: Tirsdag 29.04.2025**
**Klokken: 17:30**
**Sted: Framnes Fritidshus**

## Saksliste

1 Konstituering

- 1.1 Fremmøteregistrering
- 1.2 Valg av møteleder
- 1.3 Valg av referent
- 1.4 Valg av andelseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 1.5 Godkjenning av innkalling
- 1.6 Godkjenning av saksliste

2 Styrets årsmelding 2024

3 Årsoppgjøret for 2024

4 Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2024

5 Valg

- 5.1 Valg av styreleder for 2 år
- 5.2 Valg av 1 styremedlem for 2 år
- 5.3 Valg av 1 styremedlem for 1 år - suppleringsvalg
- 5.4 Valg av 5 varamedlemmer for 1 år
- 5.5 Valg av 2 delegater m/vara til Vansjø Boligbyggelag sin generalforsamling
- 5.6 Valg av 5 representanter til Framnes Fritidssenters Årsmøte - velges for 1 år
- 5.7 Valg av 4 medlemmer til valgkomité for 1 år

# 1. Konstituering

## 1.1 Fremmøteregistrering

## 1.2 Valg av møteleder

## 1.3 Valg av referent

## 1.4 Valg av andelseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

## 1.5 Godkjenning av innkalling

## 1.6 Godkjenning av saksliste

# 2. Styrets årsmelding 2024

# 3. Årsoppgjøret for 2024

# 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2024

# 5. Valg

Gjenstående i styret, valgt på generalforsamling i 2024 er: Styremedlem Liv Skofterud og Espen Hansen.

## 5.1 Valg av styreleder for 2 år

Valgkomiteen foreslår følgende kandidat: Jens Ragnar Borgen ( sagt seg villig til gjenvalg)

## 5.2 Valg av 1 styremedlem for 2 år

Valgkomiteen foreslår følgende kandidat: Svein Karlsen ( sagt seg villig til gjenvalg)

## 5.3 Valg av 1 styremedlem for 1 år - suppleringsvalg

Styremedlem Thomas Halling har valgt å fratre sitt verv som styremedlem. Det må velges nytt styremedlem frem til generalforsamlingen 2025.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidat: Ingrid Frodahl

## 5.4 Valg av 5 varamedlemmer for 1 år

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: Øyvind Wilhelm Bakke, Turid Jensen og Christine Damengen ( sagt seg villig til gjenvalg). Jarle Karlsen og Rolf Skaugen (nye)

**5.5 Valg av 2 delegater m/vara til Vansjø Boligbyggelag sin generalforsamling**

**5.6 Valg av 5 representanter til Framnes Fritidssenters Årsmøte - velges for 1 år**

**5.7 Valg av 4 medlemmer til valgkomité for 1 år**

## Fullmakt

Viktig! Det er bare frammøtte andelseiere og de som har medbragt fullmakt som kan avgi stemme (ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier).

## Moss, 09.04.2025

**Reiertangen Borettslag/ Vansjø Boligbyggelag**

# Årsmelding Reiertangen Borettslag for 2024

## Pr. 1. januar 2025, består styret av

Styreleder, Jens Ragnar Borgen, Valgt fra 25.04.2023, Valgt for 2 år

Styremedlem, Svein Karlsen, Valgt fra 25.04.2023, Valgt for 2 år

Styremedlem, Liv Skofterud, Valgt fra 29.04.2024, Valgt for 2 år

Styremedlem, Espen Hansen, Valgt fra 29.04.2024, Valgt for 2 år

Styremedlem, Thomas Harry Halling, Valgt fra 05.12.2024, Valgt for 2år

Styret består av 1 kvinne og 4 menn.

## Styret har følgende varamedlemmer

Varamedlem, Øyvind Wilhelm Bakke, Valgt fra 29.04.2024, Valgt for 1 år

Varamedlem, Turid Jensen, Valgt fra 29.04.2024, Valgt for 1 år

Varamedlem, Christine Damengen, Valgt fra 29.04.2024, Valgt for 1 år

Varamedlem, Ingrid Frodahl, Valgt fra 29.04.2024, Valgt for 1 år

Varamedlem, Mari Rustad, Valgt fra 29.04.2024, Valgt for 1 år

## Endringer i styret i siden generalforsamlingen 2024

Forrige generalforsamling ble avholdt mandag 29.04.2024.

Siden generalforsamlingen har det vært følgende endringer av styrets sammensetning: Thomas Halling trakk seg fra styret høsten 2024. Ingrid Frodahl som er varamedlem, har gått inn i hans sted.

## Valgperioden har gått ut for følgende

Styreleder, Jens Ragnar Borgen

Styremedlem, Svein Karlsen

Varamedlem, Øyvind Wilhelm Bakke

Varamedlem, Turid Jensen

Varamedlem, Christine Damengen

Varamedlem, Ingrid Frodahl

Varamedlem, Mari Rustad

## Andre komiteer

Valg Generalforsamling: Alle varamedlemmer

VV-Beredere: Espen og Jens

Vedtekter: Thomas, Espen og Jens

Brannsikring: Svein, Espen og Jens

Vedlikehold El.: Svein, Thomas, Espen og Jens

Byggesak: Liv, Espen, Svein, Ingrid og Jens

Nødvendig HMS i forhold til planter og trær: Liv, Espen, Svein, Ingrid og Jens.

Snøfreser: Øyvind og Espen (foreløpig) her vil vi ha med noen flere.

## Styremøter

Antall styremøter som er avholdt i 2024: 10

Antall behandlede saker i perioden: 42

## Andre møter som er avholdt

Antall møter ifbm Byggesak: 5

Befaringer ifbm vedlikehold: 11

Kurs: 1 vara,2 Styremedlemmer og Styreleder 3 dagers kurs på Laholmen i regi av VBBL.

Kurs: Div kurs i styrearbeid i regi av VBBL gjennomført av Styreskolen i Portalsystemet sine kurs for styremedlemmer, Misslighold, HMS- ansvar, Vedlikehold, Økonomistyring, Budsjett og Konflikthåndtering.

Møter i forbindelse med Framnes Fritidssenter: 1

Møter med advokat: 3

Budsjettmøter: 2

Arbeidsmøter ifbm vedtekter, vedlikehold etc: 5

Fellesmøte i regi av VBBL: 1

Befaring med Movar: 1

Befaringer med VBBL: 2

## Generelle opplysninger om borettslaget

Borettslaget består av 136 andelsleiligheter.

Borettslaget er registrert i Brønnøysund registrert med organisasjonsnummer 948097931, og ligger i Moss kommune.

Reiertangen Borettslag har til formål å gi andelseiere bruksrett til egen andel i foretakest eiendom (borett). I tillegg organiserer og forvalter borettslaget andre tiltak som har sammenheng med boretten til andelseier.

Reiertangen Borettslag er forsikret gjennom Gjensidige Forsikring.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.

Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak.

Reiertangen Borettslag forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap.

**Lekeplass:**

Lekeplasser er kontrolert hver måned av vaktmester og svakheter utbedret etterhvert, i tilleg har det blitt utført årskontroll av lekeplassene i henhold til forskrifter om lekeplass-utstyr.

## Forretningsfører

Vansjø Boligbyggelag er forretningsfører.

## Revisor

PricewaterhouseCoopers er revisor.

## Saker som styret har jobbet med og vedlikehold som har vært gjennomført i 2024

Siden generalforsamlingen mandag 29.04.2024 har styret jobbet mest med følgende saker:

- Byggesak
- Vedtekter
- Oppgradering av callinganlegg
- Terrassedører
- Vanlig vedlikehold
- Klager
- Parkering og skilting

Siden generalforsamlingen mandag 29.04.2024 har Reiertangen Borettslag utført følgende vedlikehold:

- Skiftet 2 dører og 1 varmtvannsbereder.
- Erstattet vaskemaskin i 120-Blokka
- Skilting
- Vaskemaskiner
- Snømåking
- Gressklipping
- Dugnader

## Vedlikehold og nyanskaffelser som er ønskelig i 2025

Vedlikehold som skal/bør gjennomføres i Reiertangen Borettslag i 2025:

- Vedlikehold bed
- Finne ut hva vi trenger av søplecontainere i forbindelse med nye krav fra kommunen.
- Fjerne problematiske trær.

Nyanskaffelser som skal/bør anskaffes i Reiertangen Borettslag i 2025:

- Matcontainere og justering av containerplasser.
- Lys-oppgradering på parkeringsplass

## HMS arbeid i året som har gått

HMS arbeid som er utført i 2024:

- 12 stk Kontroller av lekeplasser
- HMS-inspeksjoner av blokkene og fellesarealer
- Kurs
- Batteriskifte i røykvarslere
- Fjernet noen farlige trær som ble skadet under et kraftig uvær.
- 2 stk HMS inspeksjoner av alle blokkene.

## Økonomi

Årsregnskapet for 2024 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet i fremtiden.

Årsresultatet for 2024 foreslås overført til annen egenkapital.

Ved eventuelt negativt årsresultat dekkes dette opp via disponible midler.

## Økonomi, kommentar fra styret

Styrets kommentarer til regnskapet for 2024:

- Grunnet økte kostander på stort sett alle poster i budsjettet som følge av den økonomiske situasjonen i samfunnet var Styret nødt til å øke felles kostander betraktelig. (f.eks renter, forsikringer, kommunale avgifter, strøm etc.)

Styrets kommentarer til budsjettet for 2025:

- Grunnet økte kostander på stort sett alle poster i budsjettet som følge av den økonomiske situasjonen i samfunnet var Styret nødt til å øke felles kostander betraktelig. (f.eks renter, forsikringer, kommunale avgifter, strøm etc.)

**Styret i Reiertangen Borettslag**

Årsmeldingen er godkjent av styret 07.04.2025

# RESULTATREGNSKAP 2024 Reiertangen Borettslag

| | Note | Regnskap 2024 | Regnskap 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| INNTEKTER | | | | | |
| Felleskostnader | | 7 294 428 | 6 492 232 | 7 294 215 | 7 850 719 |
| Andre driftsinntekter | 2 | 155 370 | 155 734 | 158 080 | 158 080 |
| SUM INNTEKTER | | 7 449 798 | 6 647 966 | 7 452 295 | 8 008 799 |
| KOSTNADER | | | | | |
| Lønn | 1 | 139 122 | 155 015 | 150 000 | 150 000 |
| Styrehonorar | | 250 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 |
| Arbeidsgiveravgift | | 54 866 | 50 057 | 56 400 | 56 400 |
| Strøm | | 98 562 | 118 940 | 115 000 | 115 000 |
| Renhold | | 126 712 | 126 712 | 135 000 | 135 000 |
| Vedlikehold bygg | | 78 769 | 100 942 | 400 000 | 400 000 |
| Vedlikehold VVS | | 31 777 | 197 574 | 100 000 | 200 000 |
| Vedlikehold elektro | | 657 219 | 16 242 | 150 000 | 150 000 |
| Vedlikehold utvendig anlegg | | 332 760 | 217 351 | 250 000 | 500 000 |
| Vedlikehold vaskeri | | 26 610 | 49 903 | 50 000 | 30 000 |
| Revisjonshonorar | 0 | 19 500 | 18 500 | 23 000 | 23 000 |
| Forretningsførerhonorar | | 423 804 | 403 626 | 423 806 | 440 759 |
| Andre konsulenttjenester | | 5 531 | 193 750 | 0 | 0 |
| Årsavgift TV/Internett | | 672 384 | 666 193 | 674 000 | 689 900 |
| Kontingent boligbyggelag | | 40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 |
| Forsikringer | | 553 957 | 461 732 | 564 000 | 685 500 |
| Festeavgift | | 123 893 | 123 893 | 124 000 | 124 000 |
| Kommunale avgifter | | 1 610 999 | 1 138 552 | 1 356 200 | 1 638 278 |
| Leie av garasjeplasser | | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | | 199 487 | 108 387 | 115 000 | 115 467 |
| SUM KOSTNADER | | 5 449 753 | 4 388 169 | 4 977 206 | 5 744 104 |
| DRIFTSRESULTAT | | 2 000 045 | 2 259 797 | 2 475 089 | 2 264 695 |
| FINANSINNTEKT. OG -KOSTN. | | | | | |
| Renteinntekter | | 123 007 | 97 781 | 100 000 | 111 652 |
| Rentekostnader | | 1 534 095 | 1 348 700 | 1 578 700 | 1 476 447 |
| Utbytte Gjensidige | | 49 000 | 40 811 | 0 | 0 |
| RESULTAT AV FINANSINNTEKT. OG -KOSTN. | | -1 362 088 | -1 210 108 | -1 478 700 | -1 364 795 |
| ÅRSRESULTAT | | 637 958 | 1 049 689 | 996 389 | 899 900 |
| OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | | | | |
| Overført annen egenkapital | | 637 958 | 1 049 689 | 996 389 | 899 900 |
| SUM OVERFØRINGER | | 637 958 | 1 049 689 | 996 389 | 899 900 |

# BALANSE 2024 Reiertangen Borettslag

| | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Bygninger | 4 | 24 152 067 | 24 152 067 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 24 152 067 | 24 152 067 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Restanse felleskostnader | | 2 130 | 29 853 |
| Fordringer VBBL/andre | | 2 092 | 0 |
| Andre fordringer | | 1 342 009 | 1 344 716 |
| BANKINNSKUDD OG KONTANTER | | | |
| Bank | | 3 269 415 | 3 771 543 |
| Skattetrekk | | 7 321 | 3 816 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 4 622 966 | 5 149 928 |
| SUM EIENDELER | | 28 775 033 | 29 301 995 |

# BALANSE 2024 Reiertangen Borettslag

| | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Andelskapital | | 13 600 | 13 600 |
| Annen egenkapital | | 535 944 | 535 944 |
| Årets resultat | | 637 958 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL | | 1 187 502 | 549 544 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Pantegjeld | 5 | 24 730 813 | 25 562 103 |
| Borettsinnskudd | 3 | 1 949 940 | 1 949 940 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 26 680 753 | 27 512 043 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til VBBL/andre | | 0 | -500 |
| Forskuddsbetalte felleskostnader | | 31 106 | 47 616 |
| Leverandørgjeld | | 848 227 | 1 046 956 |
| Påløpt lønn/feriepenger/arb.g.avg | | 14 906 | 16 609 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 0 | 120 905 |
| Offentlige avgifter | | 12 541 | 8 822 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 906 779 | 1 240 408 |
| SUM GJELD | | 27 587 532 | 28 752 451 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 28 775 033 | 29 301 995 |
| Pantestillelser | | 26 680 753 | 27 512 043 |

Moss 31.12.24
Vansjø Boligbyggelag

Sted:_____, dato:_____

| | | |
|---|---|---|
| Jens Ragnar Borgen<br>Styreleder | Svein Karlsen<br>Styremedlem | Thomas Harry Halling<br>Styremedlem uten tilgang til Portal |
| Liv Skofterud<br>Styremedlem | Espen Hansen<br>Styremedlem | |

## Regnskapsprinsipper

Informasjon om årsregnskapet.
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk.

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år.
Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående.
Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Eiendommen/tomten er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for eventuelle påkostninger.

Årsregnskapet baserer seg på regnskapslovens regler om oppsett av årsregnskap.
I tillegg stiller "Forskrift om årsregnskap og årsmelding for borettslag av 30. Juni 2005" krav om noe tilleggsinformasjon i tillegg til kravene i regnskapsloven.

## Disponible midler

| | Regnskap 2024 | Regnskap 2023 |
|---|---|---|
| A. Disponible midler IB | 3 909 520 | 3 837 978 |
| B. Endring disponible midler | | |
| Årets resultat | 637 958 | 1 049 689 |
| Opptak/avdrag langsiktig gjeld | -831 290 | -978 147 |
| B. Årets endring disponible midler | -193 332 | 71 542 |
| C. Disponible midler UB | 3 716 188 | 3 909 520 |

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskifte.
I regnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader.
Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler.
Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler.
Borettslagets disponible midler kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.

## Note 0 - Revisjonshonorar

Revisjonshonoraret er i sin helhet tilknyttet revisjon.

## Note 1 - Personalkostnader

Det er utbetalt lønn till 1 person.

.

## Note 2 - Andre drifts inntekter

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 3299 TRAPPEVASK | 95 580 | 95 907 |
| 3690 ANDRE LEIEINNTEKTER | 59 790 | 59 827 |
| Sum | -155 370 | -155 734 |

## Note 3 - Borettsinnskudd

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 2250 BORETTSINNSKUDD | 1 949 940 | 1 949 940 |
| Sum | -1 949 940 | -1 949 940 |

Innskuddet er sikret med pant i eiendommen.

## Note 4 - Bygninger

.

| Anskaffet år: | |
|---|---|
| Kostpris 1967 | 8 486 644 |
| Påkostninger 1997/1998 | 15 665 423 |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 24 152 067 |

Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført. J fr vedlikehold.

## Note 5 - Pantegjeld

| Kreditor: | Nordea Bank Abp, filial i Norge | Nordea Bank Abp, filial i Norge | Nordea Bank Abp, filial i Norge |
|---|---|---|---|
| Formål: | | Omlegging av yttertak og maling av innvendig oppganger | |
| Lånenummer: | 61188262391 | 61188208508 | 67140503083 |
| Lånetype: | Annuitet | Annuitet | Annuitet |
| Opptaksår: | 2021 | 2014 | 2006 |
| Rentesats: | 6.10 % | 6.45 % | 5.85 % |
| Betingelser: | | Flytende rente | |
| Beregnet innfridd: | 31.12.2046 | 30.03.2034 | 30.09.2040 |
| Opprinnelig lånebeløp: | 8 500 000 | 3 000 000 | 22 160 000 |
| Lånesaldo 01.01: | 9 370 684 | 1 747 278 | 14 444 141 |
| Avdrag i perioden: | 194 323 | 124 547 | 512 420 |
| Lånesaldo 31.12: | 9 176 361 | 1 622 731 | 13 931 721 |

## Pantegjeld

| | Ant. andeler | Andel gjeld 31.12 | Sum fellesgjeld |
|---|---|---|---|
| Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 61188208508 | 85 | 12 941 | 1 099 985 |
| | 17 | 12 440 | 211 480 |
| | 17 | 9 229 | 156 893 |
| | 17 | 9 079 | 154 343 |
| Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 61188262391 | 69 | 73 182 | 5 049 558 |
| | 16 | 73 181 | 1 170 896 |
| | 17 | 70 345 | 1 195 865 |
| | 17 | 52 192 | 887 264 |
| | 16 | 51 341 | 821 456 |
| | 1 | 51 340 | 51 340 |
| Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 67140503083 | 69 | 111 106 | 7 666 314 |
| | 16 | 111 105 | 1 777 680 |
| | 17 | 106 799 | 1 815 583 |
| | 17 | 79 238 | 1 347 046 |
| | 16 | 77 947 | 1 247 152 |
| | 1 | 77 946 | 77 946 |

Bokført verdi av eiendommen er stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld.

# Resultat og balanse med noter for Reiertangen Borettslag.

Dokumentet er signert elektronisk av:

**For Reiertangen Borettslag**

| | | |
|---|---|---|
| Styreleder | Jens Ragnar Borgen (sign.) | 06.04.2025 |
| Styremedlem | Svein Karlsen (sign.) | 02.04.2025 |
| Styremedlem | Espen Hansen (sign.) | 04.04.2025 |
| Styremedlem | Liv Skofterud (sign.) | 03.04.2025 |
| Varamedlem | Ingrid Frodahl (sign.) | 04.04.2025 |

Til generalforsamlingen i Reiertangen Borettslag

# Uavhengig revisors beretning

## Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Reiertangen Borettslag som består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

## Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

## Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

## Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

## Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en

revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Sarpsborg, 8. april 2025
**PricewaterhouseCoopers AS**

Jon F. Hansen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

| *Name* | *Method* | *Date* |
| --- | --- | --- |
| Hansen, Jon Audun Feldt | BANKID | 2025-04-08 15:54 |

**This document package contains:**

*- Closing page (this page)*
*-The original document(s)*
*-The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.*

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Vansjø Boligbyggelag

# F U L L M A K T

**Undertegnede** _____
**(andelseiers navn og adresse)**

**som er andelseier i Reiertangen Borettslag,**
**har med dette gitt** _____
**(fullmektigens navn og adresse)**

**fullmakt til å møte for meg på Ordinær generalforsamling Tirsdag 29.04.2025.**

**Moss, den** _____

_____
**(andelseiers underskrift)**



**Medtas av fullmektigen på generalforsamlingen og leveres ved fremmøteregistrering ved inngangen eller til møteleder. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.**
**Fullmakten kan ikke påføres noen føringer i forhold til hva man vil stemme.**

# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Reiertangen Borettslag tirsdag 29.04.2025 kl. 17:30 - Framnes Fritidshus.

## 1. Konstituering

### 1.1 Fremmøteregistrering

**Vedtak:**
Stemmeberettigede andelseiere til stede: 28. Fremlagte og godkjente fullmakter: 1

**Totalt antall stemmeberettigede: 29.** Fra Vansjø BBL møtte Beate Kildahl

### 1.2 Valg av møteleder

**Vedtak:**
Valgt ble: Beate Kildahl

### 1.3 Valg av referent

**Vedtak:**
Valgt ble: Beate Kildahl

### 1.4 Valg av andelseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

**Vedtak:**
Valgt ble: Øyvind Wilhelm Bakke

### 1.5 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:**
Innkallingen godkjennes

### 1.6 Godkjenning av saksliste

**Vedtak:**
Sakslisten godkjennes

## 2. Styrets årsmelding 2024

**Vedtak:**
Den fremlagte årsmeldingen tas til etterretning.

## 3. Årsoppgjøret for 2024

**Vedtak:**
Det fremlagte og refererte årsregnskapet godkjennes. Årsresultat pr 31.12.2024 overføres tl disponible midler.

## 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2024

**Vedtak:**
Godtgjørelse til styret for 2024 er kr: 250000 Styret foretar selv intern fordeling.

## 5. Valg

### 5.1 Valg av styreleder for 2 år

**Vedtak:**
Valgt ble: Jens Ragnar Borgen. Styrets E-post: **reiertangen.brl@mittvbbl.no**

### 5.2 Valg av 1 styremedlem for 2 år

**Vedtak:**
Valgt ble: Svein Karlsen

### 5.3 Valg av 1 styremedlem for 1 år - suppleringsvalg

**Vedtak:**
Valgt ble: Ingrid Frodahl

### 5.4 Valg av 5 varamedlemmer for 1 år

**Vedtak:**
Valgt ble: Øyvind Wilhelm Bakke, Turid Jensen, Christine Damengen, Jarle Karlsen og Rolf Skaugen.

## 5.5 Valg av 2 delegater m/vara til Vansjø Boligbyggelag sin generalforsamling

**Vedtak:**
Valg av delegat: oppnevnes av styret. Valg av vara: oppnevnes av styret.

## 5.6 Valg av 5 representanter til Framnes Fritidssenters Årsmøte - velges for 1 år

**Vedtak:**
Valgt ble: Oppnevnes av styret. Styrets representanter stiller.

## 5.7 Valg av 4 medlemmer til valgkomité for 1 år

**Vedtak:**
Valgt ble: Åshild Rørtveit Lindstrøm, Kristin Marie Morthen Sandvik, Eva Baisgård og Øyvind Wilhelm Bakke

Beate Kildahl
Møteleder/sekretær

Øyvind Wilhelm Bakke
Protokollvitne

BYGNINGSSJEFEN I MOSS
BYGNINGSKONTROLLEN

B. jnr. 451/65

År 1967,1.12. ble der i henhold til bygningslovens § 142 holdt synsforretning vedkommende 1/1796 Strandpromenaden 110-146

Eiendommen: Gnr.3,bnr.7,= OleVigsgt. 55-57-59-61

Eier: Ole Vigsgt. II B/L v/Moss Boligbyggelag.

Nedenstående arbeider ble ikke funnet i ferdig eller forskriftsmessig stand:

Fristen for fullførelse av disse arbeider settes til

Etter skjønn meddeles herved/kan ikke meddeles

## Midlertidig innflyttingstillatelse.

Bygningskontrollen i Moss, den 7.12.1967.

bygningsinsp.

(underskrift.)
bygningssjef

Ferdigattest utstedes ikke før eiendommen har vært i bruk en tid (min. 6 måneder).
Begjæring om ferdigattest sendes byingeniørkontoret i Moss.

Ved synsforretning skal det fremlegges:
1. 1 sett fullstendige tegninger. (Er det foretatt forandringer fra de approberte planer skal dette være inntegnet på tegningene, evt. erstattet med nye tegninger.)
2. Ildstedsattest fra feiermesteren.

500 x 3 12-60 KSt


Moss kommune

# Reguleringsplankart

Eiendom: 1/1796
Adresse: Strandpromenaden 114
Dato: 15.10.2025
Målestokk: 1:2500

N

UTM-32




Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

## Tegnforklaring

*Reguleringsplan-Byggeområder (PBL1985 §*

- Område for boliger med tilhørende anlegg
- Konsentrert småhusbebyggelse
- Blokkbebyggelse
- Område for forretning

*Reguleringsplan-Offentlige trafikkområder (*

- Kjøreveg
- Gate med fortau
- Parkeringsplass

*Reguleringsplan-Friområder (PBL1985 § 25,*

- Friområder
- Badeområde

*Reguleringsplan-Spesialområder (PBL1985 §*

- Privat småbåthavn (land)
- Privat småbåthavn (sjø)

*Reguleringsplan-Fellesområder (PBL1985 § .*

- Felles gangareal
- Felles parkeringsplass

*Reguleringsplan-Kombinerte formål (PBL198*

- Annet kombinert formål

*Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL*

- Boligbebyggelse
- Lekeplass

*Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og tekn*

- Veg
- Parkering

*Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 200*

- Regulerings- og bebyggelsesplanområde
- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Byggegrense
- Planlagt bebyggelse
- Regulert senterlinje
- Frisiktslinje
- Regulert kant kjørebane
- Målelinje/Avstandslinje
- Avkjørsel
- Abc Påskrift reguleringsformål/arealformål
- Abc Påskrift areal
- Abc Påskrift utnytting
- Abc Påskrift bredde
- Abc Påskrift kotehøyde
- Abc Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift

# Utskrift fra Matrikkelen

Levert av ePlassen fra Proconet as, 15.10.2025 11:23

## Eiendom 3103-1/1796

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruksnavn | | | | | |
| Type | Grunneiendom | Etablert dato | 24.01.1969 | Andel | |
| Kommunenr | 3103 | Oppgitt areal | 29921,8 (Målebrev) | Tinglyst | Ja |
| Gårdsnr | 1 | Beregnet areal | 29886,7 | Anmerket klage | Nei |
| Bruksnr | 1796 | Har festegrunner | Nei | Kulturminne | Nei |
| Festenr | | Punktfeste | Nei | Grunnforurensning | Nei |
| Seksjonsnr | | Seksjonert | Nei | | |

## Adresser (17)

| Adresse | Poststed | Grunnkrets | Valgkrets | Kirkesogn |
|---|---|---|---|---|
| Strandpromenaden 110 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 112 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 114 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 116 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 118 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 120 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 122 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 124 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 126 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 130 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 132 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 134 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 136 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 140 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 142 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 144 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |
| Strandpromenaden 146 | 1516 Moss | Framnes 2 | Refsnes | Jeløy |

## Forretninger (3)

| Dato | Type | Enhet | Rolle | Arealendring |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.1969 | Kart- og delingsforretning | 3103-1/1704 | Avgiver | -29921,8 |
| | | 3103-1/1796 | Mottaker | 29921,8 |
| 01.01.2020 | Omnummerering | 3103-1/1796 | Mottaker | 0 |
| 01.01.2024 | Omnummerering | 3103-1/1796 | Mottaker | 0 |

## Bygninger (12)

### Bygg 1 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660262 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Tatt i bruk | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 0/0 | Avløp | |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 65/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 0 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 65/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 1 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

#### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 0 | 0/0 | 65/0 | 65/0 |

## Bygg 2 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145732050 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Tatt i bruk | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 0/0 | Avløp | |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 60/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 0 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 60/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 1 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 0 | 0/0 | 60/0 | 60/0 |

## Bygg 3 av 12:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660270 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Tatt i bruk | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 0/0 | Avløp | |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 0/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 0 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 0/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 0 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Bygg 4 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660246 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Tatt i bruk | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 0/0 | Avløp | |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 80/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 0 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 80/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 1 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 0 | 0/0 | 80/0 | 80/0 |

## Bygg 5 av 12: Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660254 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Midlertidig brukstillatelse | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 2880/0 | Avløp | Tilkn. off. vannverk |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 0/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 32 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 2880/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 4 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

## Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |

## Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| H02 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| H03 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| U01 | Underetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |

## Bygg 6 av 12: Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660211 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Midlertidig brukstillatelse | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 2880/0 | Avløp | Tilkn. off. vannverk |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 0/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 32 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 2880/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 4 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

## Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |

### Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| H02 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| H03 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| U01 | Underetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |

## Bygg 7 av 12: Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145678013 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Midlertidig brukstillatelse | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 2880/0 | Avløp | Tilkn. off. vannverk |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 0/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 32 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 2880/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 4 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U0102 | | Underetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 1 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |

### Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| H02 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| H03 | Hovedetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |
| U01 | Underetasje | 8 | 720/0 | 0/0 | 720/0 |

## Bygg 8 av 12:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660122 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Tatt i bruk | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 0/0 | Avløp | |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 0/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 0 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 0/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 0 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Bygg 9 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660238 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Tatt i bruk | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 0/0 | Avløp | |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 60/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 0 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 60/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 1 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 0 | 0/0 | 60/0 | 60/0 |

## Bygg 10 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145678021 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Tatt i bruk | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 0/0 | Avløp | |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 65/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 0 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 65/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 1 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 0 | 0/0 | 65/0 | 65/0 |

## Bygg 11 av 12: Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660181 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Midlertidig brukstillatelse | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 3600/0 | Avløp | Tilkn. off. vannverk |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 0/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 40 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 3600/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 4 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

## Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0101 | | Hovedetasje | 74 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0102 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0201 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0202 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0301 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| H0302 | | Hovedetasje | 82 | 3 | 1 | 1 | Kjøkken |
| U0101 | | Underetasje | 46 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U0102 | | Underetasje | 51 | 2 | 1 | 1 | Kjøkken |

### Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 10 | 900/0 | 0/0 | 900/0 |
| H02 | Hovedetasje | 10 | 900/0 | 0/0 | 900/0 |
| H03 | Hovedetasje | 10 | 900/0 | 0/0 | 900/0 |
| U01 | Underetasje | 10 | 900/0 | 0/0 | 900/0 |

## Bygg 12 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bygningsnr | 145660203 | | | Sefrak | Nei |
| Gruppe | | | | Kulturminne | Nei |
| Status | Tatt i bruk | | | Vannforsyning | Nei |
| Igangsatt | | Areal, bolig (bruk/brutto) | 0/0 | Avløp | |
| Tatt i bruk | | Areal, annet (bruk/brutto) | 60/0 | Oppvarming | |
| Boliger | 0 | Areal, totalt (bruk/brutto) | 60/0 | Energikilde | |
| Etasjer | 1 | Areal, (bebygd/ubebygd) | 0/ | Har heis | Nei |

### Bruksenheter

| Bolignr | Adresse | Beskrivelse | BRA | Ant rom | Ant bad | Ant WC | Kjøkkenkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### Etasjer

| Etasje | Beskrivelse | Boenheter | Areal, bolig (bruk/brutto) | Areal, annet (bruk/brutto) | Areal, totalt (bruk/brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Hovedetasje | 0 | 0/0 | 60/0 | 60/0 |

# Oversiktskart

Adresse: **Strandpromenaden 118, 1516 Moss**
Gnr/Bnr: **3103/1/1796/0/0**

Målestokk: 1:5000
Beregnet areal: 29887 m2
Referansesystem: EUREF89 UTM sone 32, 2d
Leveransedato: 15.10.2025



# Matrikkelkart


Adresse: **Strandpromenaden 118, 1516 Moss**
Gnr/bnr: **3103/1/1796/0/0**

Målestokk: 1:5000
Beregnet areal: 29887 m2
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32, 2d
Leveransedato: 15.10.2025

N

Eiendomsgrenser i kartet har forskjellig nøyaktighet. I noen tilfeller vil det være påkrevd å klarlegge grensene etter matrikkelloven §17. Kommunen anbefaler tiltakshaver å klarlegge alle eiendommer med usikre grenser.

Sikre grenser i kartet: Heltrukne linjer (nøyaktighet 14 cm eller bedre)
Usikre grenser i kartet: Stiplede linjer (nøyaktighet dårligere enn 14 cm)
Usikre grenser bør klarlegges av kommunens Geodatakontor, før tiltak i marginal avstand fra grensa planlegges.



# Grensepunktrapport

Beregnet areal: 29887 m2
Arealmerknad:
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32, 2d

| Løpen | Nord | Øst | Grensemerke nedsatt i | Grensepunkttype | Målemetode | Nøyaktighet i cm | Lengde | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6587985.59 | 592531.62 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 69.51 | 0 |
| 2 | 6587995.08 | 592462.81 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 19.97 | 0 |
| 3 | 6588012.95 | 592471.7 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 9.24 | 0 |
| 4 | 6588021.94 | 592473.83 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.13 | 0 |
| 5 | 6588036.22 | 592478.81 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 13.94 | 0 |
| 6 | 6588048.89 | 592484.59 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 1.07 | 0 |
| 7 | 6588049.86 | 592485.04 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 11.79 | 0 |
| 8 | 6588060.4 | 592490.3 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15 | 0 |
| 9 | 6588075.08 | 592493.35 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15 | 0 |
| 10 | 6588089.8 | 592496.21 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 14.4 | 0 |
| 11 | 6588104.14 | 592497.41 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 0.78 | 0 |
| 12 | 6588104.92 | 592497.42 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 19.73 | 0 |
| 13 | 6588124.48 | 592499.89 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.02 | 0 |
| 14 | 6588139.4 | 592501.56 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.01 | 0 |
| 15 | 6588154.38 | 592502.43 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.13 | 0 |
| 16 | 6588169.46 | 592501.3 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 25.15 | 0 |
| 17 | 6588194.59 | 592500.64 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.01 | 0 |
| 18 | 6588209.58 | 592500.04 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.09 | 0 |
| 19 | 6588224.64 | 592500.74 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.01 | 0 |
| 20 | 6588239.58 | 592499.39 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 14.84 | 0 |
| 21 | 6588254.37 | 592498.36 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 0.18 | 0 |
| 22 | 6588254.55 | 592498.34 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 14.18 | 0 |
| 23 | 6588268.67 | 592497.11 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.06 | 0 |
| 24 | 6588283.42 | 592494.14 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.02 | 0 |
| 25 | 6588298.27 | 592491.98 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.02 | 0 |
| 26 | 6588313.24 | 592490.95 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 13.8 | 0 |
| 27 | 6588326.96 | 592489.6 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 1.23 | 0 |
| 28 | 6588328.16 | 592489.33 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 9.67 | 0 |
| 29 | 6588337.61 | 592487.3 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 15.01 | 0 |
| 30 | 6588351.12 | 592480.79 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 16.61 | 0 |

# Grensepunktrapport

Beregnet areal: 29887 m2
Arealmerknad:
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32, 2d

| Løpen | Nord | Øst | Grensemerke nedsatt i | Grensepunkttype | Målemetode | Nøyaktighet i cm | Lengde | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6588365.83 | 592473.09 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 89.46 | 0 |
| 32 | 6588409.28 | 592551.22 | Ikke spesifisert | Rør | Terrengmålt | 13 | 143.08 | 0 |
| 33 | 6588266.72 | 592562.33 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 7.9 | 0 |
| 34 | 6588258.85 | 592562.94 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 143.24 | 0 |
| 35 | 6588116.14 | 592574.06 | Ikke spesifisert | Geometrisk hjelpepunkt | Terrengmålt | 13 | 50.04 | 65.022 |
| 36 | 6588073.12 | 592597.06 | Ikke spesifisert | Geometrisk hjelpepunkt | Direkte innlagt på skjerm | 1000 | 64.61 | 0 |
| 37 | 6588021.37 | 592558.44 | Ikke spesifisert | Ukjent | Terrengmålt | 13 | 44.74 | 0 |

BYGN. KONTORETS NR 108/65.

21 MARS 1966

jnr. 1080 -66

49

# Reguleringsbestemmelser

i tilknytting til endret reguleringsplan for en del av Framnes.

21.4.66

§ 1.

Innenfor det regulerte område tillates oppført:

1. Blokker på ikke over 3 etasjer, samt underetasje.
2. Flermannsboliger, maksimum seksmannsboliger på ikke over 1 etasje, samt sokkeletasje.
3. Småhusbebyggelse i 1 etasje.

Sokkeletasjen kan innredes til beboelsesrom der terrenget gjør dette mulig, jfr. kap.44 § 1 nr.8 i departementets midlertidige tillegg av 1.desember 1965 til byggeforskriftene.

§ 2.

Forretningssenter og garasjeanlegg skal plasseres som vist på planen.

§ 3.

Husenes farge må godkjennes av bygningsrådet.

§ 4.

Bygningsrådet kan i de regulerte friarealer tillate prosjekter som har tilknytning til bruken av friarealene.

§ 5.

Industrivirksomhet tillates ikke.

§ 6.

All innhegning skal fortrinnsvis gjennomføres ensartet og helst som beplantning.

§ 7.

Verdifull vegetasjon skal i størst mulig utstrekning bevares og hugst av slike trær innen planområdet skal skje i samråd med reguleringssjef og bygartner.

§ 8.

Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan tillates av bygningsrådet innen rammen av bygningsloven.

--oOo--

# Strandpromenaden 114

Nabolaget Framnes/Bråten - vurdert av 40 lokalkjente

## NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Godt voksne
- Familier med barn
- Etablerere

## SKOLER

| | |
|---|---|
| Reier skole (1-7 kl.)<br>249 elever, 17 klasser | 12 min<br>1 km |
| Torderød skole (1-10 kl.)<br>88 elever, 7 klasser | 23 min<br>1.9 km |
| Hoppern skole (8-10 kl.)<br>436 elever, 31 klasser | 20 min<br>1.7 km |
| Kirkeparken videregående skole<br>710 elever, 28 klasser | 8 min<br>3.1 km |
| Malakoff videregående skole<br>1000 elever, 46 klasser | 8 min<br>3.7 km |

## OFFENTLIG TRANSPORT

| | |
|---|---|
| Framnes Karlstadveien<br>Linje 205 | 3 min<br>0.2 km |
| Moss stasjon<br>Linje RE20, RX20, R21, R23x | 6 min<br>2.7 km |
| Oslo Gardermoen | 1 t 18 min |


## BARNEHAGER

| | |
|---|---|
| Bråtenstua barnehage (2-5 år)<br>18 barn | 11 min<br>0.9 km |
| Reier barnehage (1-5 år)<br>62 barn | 12 min<br>1 km |
| Søly barnehage (1-5 år)<br>35 barn | 12 min<br>1 km |

## DAGLIGVARE

| | |
|---|---|
| Coop Extra Jeløy | 19 min |
| Kiwi Sjøgata | 21 min |

## ALDERSFORDELING




| Område | Personer | Husholdninger |
|---|---|---|
| Framnes/Bråten | 976 | 608 |
| Moss | 41 002 | 20 017 |
| Norge | 5 425 412 | 2 654 586 |

**Opplevd trygghet**
Veldig trygt 94/100

**Kvalitet på skolene**
Veldig bra 81/100

**Naboskapet**
Godt vennskap 77/100

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

## PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Buss

## SPORT

| | |
|---|---|
| Reier skole - gymnastikksal | 12 min |
| Hoppern skole | 20 min |
| Lasses Gym | 21 min |
| Ditt Treningssenter | 7 min |

«Fantastisk beliggenhet ved sjøen, med strender, båthavner, skog og turområder. Nydelig sjøutsikt fra de fleste hus. Sentralt ift skoler, idrett, kultur, buss og tog.»

— Sitat fra en lokalkjent


**Turmulighetene**
Nærhet til skog og mark 96/100

—

**Gateparkering**
Lett 93/100

—

**Støynivået**
Lite støynivå 92/100




Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

# Strandpromenaden 114

Nabolaget Framnes/Bråten - vurdert av 40 lokalkjente

## NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Godt voksne
- Familier med barn
- Etablerere

## SKOLER

| | |
|---|---|
| Reier skole (1-7 kl.)<br>249 elever, 17 klasser | 12 min<br>1 km |
| Torderød skole (1-10 kl.)<br>88 elever, 7 klasser | 23 min<br>1.9 km |
| Hoppern skole (8-10 kl.)<br>436 elever, 31 klasser | 20 min<br>1.7 km |
| Kirkeparken videregående skole<br>710 elever, 28 klasser | 8 min<br>3.1 km |
| Malakoff videregående skole<br>1000 elever, 46 klasser | 8 min<br>3.7 km |

## OFFENTLIG TRANSPORT

| | |
|---|---|
| Framnes Karlstadveien<br>Linje 205 | 3 min<br>0.2 km |
| Moss stasjon<br>Linje RE20, RX20, R21, R23x | 6 min<br>2.7 km |
| Oslo Gardermoen | 1 t 18 min |

## BARNEHAGER

| | |
|---|---|
| Bråtenstua barnehage (2-5 år)<br>18 barn | 11 min<br>0.9 km |
| Reier barnehage (1-5 år)<br>62 barn | 12 min<br>1 km |
| Søly barnehage (1-5 år)<br>35 barn | 12 min<br>1 km |

## DAGLIGVARE

| | |
|---|---|
| Coop Extra Jeløy | 19 min |
| Kiwi Sjøgata | 21 min |

FINN

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2025

## VARER/TJENESTER

| | |
|---|---|
| AMFI Moss | 7 min |
| Vitusapotek Jeløy | 4 min |
| Moss Vinmonopol | 7 min |

## SPORT

| | |
|---|---|
| Reier skole - gymnastikksal | 12 min |
| Hoppern skole | 20 min |
| Lasses Gym | 21 min |
| Ditt Treningssenter | 7 min |

**Turmulighetene**
Nærhet til skog og mark 96/100

**Gateparkering**
Lett 93/100

**Støynivået**
Lite støynivå 92/100

## PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Buss




Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2025

# Strandpromenaden 114

Nabolaget Framnes/Bråten - vurdert av 40 lokalkjente

## NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Godt voksne
- Familier med barn
- Etablerere

## SKOLER

| | |
|---|---|
| Reier skole (1-7 kl.)<br>249 elever, 17 klasser | 12 min<br>1 km |
| Torderød skole (1-10 kl.)<br>88 elever, 7 klasser | 23 min<br>1.9 km |
| Hoppern skole (8-10 kl.)<br>436 elever, 31 klasser | 20 min<br>1.7 km |
| Kirkeparken videregående skole<br>710 elever, 28 klasser | 8 min<br>3.1 km |
| Malakoff videregående skole<br>1000 elever, 46 klasser | 8 min<br>3.7 km |

## OFFENTLIG TRANSPORT

| | |
|---|---|
| Framnes Karlstadveien<br>Linje 205 | 3 min<br>0.2 km |
| Moss stasjon<br>Linje RE20, RX20, R21, R23x | 6 min<br>2.7 km |
| Oslo Gardermoen | 1 t 18 min |

## BARNEHAGER

| | |
|---|---|
| Bråtenstua barnehage (2-5 år)<br>18 barn | 11 min<br>0.9 km |
| Reier barnehage (1-5 år)<br>62 barn | 12 min<br>1 km |
| Søly barnehage (1-5 år)<br>35 barn | 12 min<br>1 km |

## DAGLIGVARE

| | |
|---|---|
| Coop Extra Jeløy | 19 min |
| Kiwi Sjøgata | 21 min |

FINN Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

## VARER/TJENESTER

| | |
|---|---|
| AMFI Moss | 7 min |
| Vitusapotek Jeløy | 4 min |
| Moss Vinmonopol | 7 min |

## SPORT

| | |
|---|---|
| Reier skole - gymnastikksal | 12 min |
| Hoppern skole | 20 min |
| Lasses Gym | 21 min |
| Ditt Treningssenter | 7 min |

**Turmulighetene**
Nærhet til skog og mark 96/100

**Gateparkering**
Lett 93/100

**Støynivået**
Lite støynivå 92/100

## PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Buss




Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

# LØSØRE OG TILBEHØR

## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

**Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.**

**Generelt**

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# BUD OG BUDGIVNING

# KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

**Adresse:**
Strandpromenaden 114, 1516 Moss
Gnr. 1, Bnr. 1796, andelsnr. 71 i REIERTANGEN BORETTSLAG, Moss kommune.

**Oppdragsnummer:**
116250249

**Meglerforetak:** PrivatMegleren Moss
**Saksbehandler:** Andreas Karlsson
**Telefon / Mobil:** 69 70 01 00 / 978 51 640
**E-post:** andreas.karlsson@privatmegleren.no

**UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:**

**Kjøpesum** **Kr** _____

**Beløp med bokstaver** **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

**Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den** **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

**Kjøpet vil bli finansiert slik:**

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

**Totalt:** _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom
☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Navn: | | Navn: | |
| Fødselsdato: | | Fødselsdato: | |
| Adr: | | Adr: | |
| Postnr: | Sted: | Postnr: | Sted: |
| Tlf: | E-post: | Tlf: | E-post: |
| Dato: | Sign: | Dato: | Sign: |

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

---

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

---